

기숙사 및 사택 5월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	5월				106,989,000	104,036,300	==>일성-일반(28 건)	-3%
					1,607,000	1,554,450	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					3,225,000	3,056,225	==>수안(4 건)	-6%
					41,888,000	39,239,600	==>하임산업(1 건)	-7%
					153,709,000	147,886,575	5월 마감건(34 건)	-4%
1	05월31일	사택 5-206 불박이장 신설(고층)		2021-04-27	2,328,000	2,290,825	일성건축	-2%
2	05월31일	사택 5-303 불박이장 신설(고층장비)		2021-04-26	3,218,000	3,147,600	일성건축	-2%
3	05월31일	사택 5-103 불박이장 신설(저층)		2021-04-26	2,328,000	2,290,825	일성건축	-2%
4	05월31일	사택 5-505 불박이장 신설(고층장비)		2021-04-27	2,983,000	2,921,850	일성건축	-2%
5	05월31일	사택 5-505 수장공사		2021-04-30	4,860,000	4,711,725	일성건축	-3%
6	05월31일	사택 102-306 베란다 누수보수(전후면)		2021-04-21	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
7	05월31일	사택 102-404 베란다 누수보수(전후면)		2021-04-20	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
8	05월31일	사택 102-404외 1세대 수장공사	102동 404호: 도배(거실, 방3곳-벽,천정) 작업 장판(거실, 방3곳) 작업, 앞, 뒤 베란다 벽도장 작업 102동 406호: 안방 화장실 문 보수 작업	2021-05-14	4,527,000	4,390,300	일성건축	-3%
9	05월31일	사택 9-502 수장공사		2021-04-23	4,403,000	4,273,125	일성건축	-3%
10	05월31일	사택 101-101 단열작업		2021-04-23	4,218,000	4,086,075	일성건축	-3%
11	05월31일	사택 102-301 화장실 UBR 옥조 누수보수		2021-04-21	731,000	705,200	일성건축	-4%
12	05월31일	기숙사 A동 903-4호 도배보수		2021-04-12	641,000	619,200	일성건축	-4%
13	05월31일	사택 101-102 베란다 누수보수(전후면)		2021-04-22	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
14	05월31일	사택 101-103 베란다 누수보수(전후면)		2021-04-22	1,333,000	1,286,775	일성건축	-4%
15	05월31일	기숙사 3동 332호 도배보수	3월30일발송 PR미접수	2021-04-20	504,000	486,975	일성건축	-3%
16	05월31일	기숙사 A동 302-6호 도배보수의 2건	A동 302-6호(도배 및 화장실 타일)/AB동 1층 후문 현관: 자동문 보수	2021-04-20	2,760,000	2,711,150	일성건축	-2%
17	05월31일	사택 8-304 누수탐지 및 보수작업	2차 네고	2021-04-05	1,021,000	965,350	수안	-6%
18	05월31일	기숙사 및 사택 지하 기계실 안전시설물 설치	2차 더미글라스 삭제, 2차 네고	2021-04-10	41,888,000	39,239,600	하임산업	-7%
19	05월31일	기숙사 AB동 옥외 및 1층 장애인 편의시설 개선		2021-04-13	11,515,000	11,178,875	일성건축	-3%
20	05월31일	사택 2-203 씽크대 배수 누수보수		2021-04-28	449,000	432,150	수안	-4%
21	05월31일	사택 102동 지하 차수판용 드레인 배관설치		2021-04-22	1,069,000	1,034,150	수안	-3%
22	05월31일	사택 2-407 수장공사		2021-04-23	2,550,000	2,474,650	일성건축	-3%
23	05월31일	사택 7-206 수장공사		2021-05-05	1,955,000	1,900,600	일성건축	-3%
24	05월31일	사택 8-107 내부창호 교체(저층)		2021-04-15	8,036,000	7,855,025	일성건축	-2%
25	05월31일	사택 8-107 불박이장 신설(저층)		2021-04-24	2,365,000	2,327,375	일성건축	-2%
26	05월31일	사택 8-107 수장공사		2021-04-27	4,192,000	4,064,575	일성건축	-3%
27	05월31일	사택 9-206 내부 창호교체(고층장비)		2021-04-14	8,952,000	8,741,900	일성건축	-2%
28	05월31일	사택 9-206 불박이장 교체(고층)		2021-04-16	2,341,000	2,301,575	일성건축	-2%
29	05월31일	사택 9-206 씽크대 교체(고층장비)		2021-04-19	3,808,000	3,733,475	일성건축	-2%
30	05월31일	사택 9-206 난방분배기 및 급수배관 보수	2차 네고	2021-04-16	686,000	624,575	수안	-10%
31	05월31일	사택 9-206 수장공사		2021-04-19	6,134,000	5,950,125	일성건축	-3%
34	05월31일	임차사택 수장공사 박상현(분리막)		2021-05-13	1,607,000	1,554,450	일성건축	-3%
32	05월31일	기숙사 A동 침대 매트릭스 청소 및 소독		2021-05-16	8,521,000	8,217,300	일성건축	-4%
33	05월31일	기숙사 B동 침대 매트릭스 청소 및 소독		2021-05-16	7,787,000	7,508,875	일성건축	-4%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.27- 2021.04.27
공 사 명	사택 5-206 불박이장 신설	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.26 - 2021.04.26
공 사 명	사택 5-303 불박이장 신설	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.16- 2021.04.16
공 사 명	사택 5-103 불박이장 신설	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.27- 2021.04.27
공 사 명	사택 5-505 불박이장 신설	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.13 - 2021.04.30
공 사 명	사택 5-505 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	화장경(작업전)		타일(작업전)	신발장(작업전)
작업사진				
내 용	화장경(작업후)		타일(작업후)	신발장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.21- 2021.04.21
공 사 명	사택 102-306 베란다 누수보수	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.20 - 2021.04.20
공 사 명	사택 102-404 베란다 누수보수		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.10 - 2021.05.14
공 사 명	사택 102-404 외 1세대 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)			
작업사진				
내 용	문보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.16- 2021.04.23
공 사 명	사택 9-502 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.22 - 2021.04.23
공 사 명	사택 101-101 단열작업		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업전)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.21 - 2021.04.21
공 사 명	사택 102-301 화장실 UBR 욕조 누수보수		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	보수(작업중)
작업사진				
내 용	누수(점검중)		보수(작업중)	보수(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.12 - 2021.04.12
공 사 명	기숙사 A동 903-4호 도배보수	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.22- 2021.04.22
공 사 명	사택 101-102 베란다 누수보수		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.23 - 2021.04.23
공 사 명	사택 101-103 베란다 누수보수	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업중)
작업사진			
내 용	보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.20 - 2021.04.20
공 사 명	기숙사 3동 332호 도배보수	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.20 - 2021.04.20
공 사 명	기숙사 A동 302-6호 도배보수외 2건		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		타일(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		타일(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	05월 14일
공 사 명	사택 8-304 누수탐지 및 보수작업		제출일자	05월 17일
작업사진 (전)				
내 용	누수탐지 진행		누수탐지 진행	
작업사진 (중)				
내 용	누수탐지 진행		누수 부위 보수작업 진행	
작업사진 (후)				
내 용	누수 부위 보수작업 진행		작업 완료	
			압 테스트 완료	

공사 완료 사진

업 계 령	위하임산업		공사일자	2021년 05월
공 사 명	기숙사 및 사택지하 기계실 안 시설물 설치		계측일자	2021년 05월 16일
작업사진				
	내 용	난간대 설치 전	난간대 설치 전	난간대 설치 전
작업사진				
	내 용	난간대 설치 전	난간대 설치 전	난간대 설치 전
작업사진				
	내 용	자재 입고 후	난간대 설치 후	난간대 설치 후
작업사진				
	내 용	난간대 설치 후	난간대 설치 후	난간대 설치 후
작업사진				
	내 용	난간대 설치 후	난간대 설치 후	난간대 설치 후
작업사진				
	내 용	난간대 설치 후	난간대 설치 후	난간대 설치 후
작업사진				
	내 용	트랜지 보수 전	트랜지 보수 전	트랜지 보수 전
작업사진				
	내 용	트랜지 보수 중	트랜지 보수 중	트랜지 보수 중
작업사진				
	내 용	트랜지 보수 후	트랜지 보수 후	트랜지 보수 후
작업사진				
	내 용	트랜지 보수 후	트랜지 보수 후	트랜지 보수 후
작업사진				
	내 용	벽체 보수 중	벽체 보수 중	벽체 보수 중
작업사진				
	내 용	벽체 보수 중	벽체 보수 중	벽체 보수 중
작업사진				
	내 용	벽체 보수 중	벽체 보수 후	벽체 보수 후

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.13- 2021.04.21
공 사 명	기숙사 AB동 옥외및 1층 장애인 편의시설 개선		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	개선(작업전)		개선(작업전)	
작업사진				
내 용	개선(작업후)		개선(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	05월 14일
공 사 명	사택 2-203 싱크대 배수 누수보수	제출일자	05월 17일
작업사진 (전)			
내 용	싱크대 트랩 누수보수		
작업사진 (중)			
내 용			
작업사진 (후)			
내 용	트랩 교체		


공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	04월 22일
공 사 명	사택 102동 지하 차수판용 드레인 배관설치		제출일자	05월 17일
작업사진 (전)				
내 용	차수판 용 드레인 배관 설치	차수판 용 드레인 배관 설치	차수판 용 드레인 배관 설치	
작업사진 (중)				
내 용	설치 작업 중	설치 작업 중	설치 작업 중	
작업사진 (후)				
내 용	작업 완료	작업 완료	작업 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.09 - 2021.04.14
공 사 명	사택 2-407 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.03 - 2021.05.05
공 사 명	사택 7-206 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.08- 2021.04.15
공 사 명	사택 8-107 내부창호 교체		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	미장(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.24 - 2021.04.24
공 사 명	사택 8-107 불박이장 신설	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.17 - 2021.04.27
공 사 명	사택 8-107 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.12- 2021.04.15
공 사 명	사택 9-206 내부창호 교체	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	미장(작업후)	설치(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업후)	교체(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.12- 2021.04.16
공 사 명	사택 9-206 불박이장 교체		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		철거(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.04.12 - 2021.04.16
공 사 명	사택 9-206 싱크대 교체	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	05월 14일
공 사 명	사택 9-206 난방분배기 및 급수배관 보수	제출일자	05월 17일
작업사진 (전)			
내 용	난방 분배기 교체		
작업사진 (중)			
내 용	교체 진행 중		
작업사진 (후)			
내 용	교체 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.04.12 - 2021.04.19
공 사 명	사택 9-206 수장공사		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	걸레받이(작업전)		타일(작업전)	건조대(작업전)
작업사진				
내 용	걸레받이(작업후)		타일(작업후)	건조대(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		우수관(교체전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		우수관(교체후)	
작업사진				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.04 - 2021.05.16
공 사 명	기숙사 A동 침대 매트릭스 청소 및 소독		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	청소(작업전)		청소(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.05.04- 2021.05.16
공 사 명	기숙사 B동 침대 매트릭스 청소 및 소독		제출일자	2021.05.20
작업사진				
내 용	청소(작업전)		소독(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.05.13- 2021.05.13
공 사 명	임차사택 수장공사 박상현(분리막)	제출일자	2021.05.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-407호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(문,문틀2곳,화장실문틀,위베란다 문,문틀)신발장시트지보수,화장실타일 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-505호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	12	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	V	V			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	10	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21					
	방화도어 내부	m ²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	45					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,방화문,앞뒤베란다 벽),내부샷시교체,불박이장설치 신발장시트지보수,화장실 거울교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-206호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	문 달힘 불량 보수(방1번)			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-107호								
1.도배	LG휘양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,앞뒤베란다,방화문)내부샷시교체,불박이장 설치			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-206호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,앞뒤베란다,방화문) 내부샷시교체,불박이장설치,씽크대교체 화장실(타일보수,수납장교체)신발장(시트지보수,빨래건조대 설치,거실걸레받이 교체,안방곰팡이제거			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-502호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	21					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,앞뒤베란다,방화문,수도계량기함),내부샷시교체,신발장 시트지 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-406호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85					
	거실 천정(석고보드면)	m²	40					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38					
	방A 천정(석고보드면)	m²	10					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32					
	방B 천정(석고보드면)	m²	8					
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31					
	방C 천정(석고보드면)	m²	8					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27					
	방A 바닥(부분접착)	m²	9					
	방B 바닥(부분접착)	m²	7					
	방C 바닥(부분접착)	m²	7					
	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타	안방 화장실문 끌림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-404호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	85	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	40	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	38	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	10	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m²	31	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m²	8	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	27	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
4.청소	베란다 수성페인트(전면)	m²	17					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	11					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	70					
5.기타	앞뒤베란다 걸레받이 방수/벽도장			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

SERVICE VENDOR 평가 입력

의견조회

VENDOR KR000840 (주)에스앤아이코퍼레이션
 품명 임차사택 수장공사 박상현(분리막)
 PLANT 1010 LGES 대전(동부) 기술연구원

WBS 요소
 공사완료일자 : 계약납기일 2021.06.30

공사구분 : 건축/영선

검사자 : 주관부서 이종근 서브원

기타사항

PO NO. 4560037151
 금액(PO) 1,554,450
 구매조직 P100 LG에너지솔루션
 CostCenter 797104 대전.사택/기숙사
 실완료일 2021.05.12

시설부서 박상현 CP0.공정.전극.분리...

완료 확인서가 접수되지 않아 서비스엔트리 결재로 대체

평가항목	매우 우수	우수	보통	미흡	불량	평가결과	매우 우수	우수	보통	미흡	불량
1.공사품질(60)						기준					
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	8 10 10	☒	☐	☐	☐	☐
드면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	8 10 10	☒	☐	☐	☐	☐
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	10 10 10	☒	☐	☐	☐	☐
2.공사관리(30)											
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
3.납기(10)											
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	5 5 5	☒	☐	☐	☐	☐
						소 계 : 46 50.0 50					
						한 계 : 96					

*과거 평가항목
 (공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

*변경후 엔터키를 입력해야
 점수가 자동계산됩니다.