


기숙사 및 사택 9월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
	9월				33,834,000	32,871,350	==>일성-일반(15 건)	-3%
					33,834,000	32,871,350	9월 마감건(15 건)	-3%
1	09월30일	사택 1-106 수장공사		2021-08-30	1,955,000	1,900,600	일성건축	-3%
2	09월30일	사택 1-207 수장공사		2021-09-06	2,365,000	2,296,200	일성건축	-3%
3	09월30일	사택 1-207 작은방 단열작업		2021-08-27	886,000	858,925	일성건축	-3%
4	09월30일	사택 1-302 수장공사		2021-08-30	1,955,000	1,900,600	일성건축	-3%
5	09월30일	사택 1-403 수장공사		2021-08-31	2,377,000	2,306,950	일성건축	-3%
6	09월30일	사택 1-408 수장공사		2021-08-31	2,151,000	2,089,800	일성건축	-3%
7	09월30일	사택 6-404 거실 걸레받이 교체		2021-08-31	535,000	518,150	일성건축	-3%
8	09월30일	사택 6-404 단열작업		2021-08-24	2,370,000	2,300,500	일성건축	-3%
9	09월30일	사택 6-404 수장공사		2021-09-06	4,115,000	3,990,400	일성건축	-3%
10	09월30일	사택 6-402 렌지후드 교체		2021-08-25	490,000	473,000	일성건축	-4%
11	09월30일	사택 1-203 수장공사		2021-09-14	2,154,000	2,089,800	일성건축	-3%
12	09월30일	사택 1-305 수장공사		2021-09-14	2,154,000	2,089,800	일성건축	-3%
13	09월30일	사택 6-105 거실 걸레받이 교체		2021-09-09	535,000	518,150	일성건축	-3%
14	09월30일	사택 6-105 내부 창호교체(저층)		2021-09-06	8,280,000	8,077,550	일성건축	-3%
15	09월30일	기숙사 3동 508호 도배보수외 2건		2021-09-07	1,512,000	1,460,925	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.07.15 - 2021.08.30
공 사 명	사택 1-106 수장공사	제출일자	2021.09.16
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.31 - 2021.09.06
공 사 명	사택 1-207 수장공사		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.27 - 2021.08.27
공 사 명	사택 1-207 작은방 단열작업		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.23 - 2021.08.30
공 사 명	사택 1-302 수장공사		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.23 - 2021.08.31
공 사 명	사택 1-403 수장공사		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.26 - 2021.08.31
공 사 명	사택 1-408 수장공사		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.31 - 2021.08.31
공 사 명	사택 6-404 거실 걸레받이 교체		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.24 - 2021.08.24
공 사 명	사택 6-404 단열작업		제출일자	2021.09.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)	단열(작업중)	단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.30 - 2021.09.06
공 사 명	사택 6-404 수장공사		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	건조대(작업전)			
작업사진				
내 용	건조대(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.25 - 2021.08.25
공 사 명	사택 6-402 렌지후드 교체		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.09 - 2021.09.14
공 사 명	사택 1-203 수장공사	제출일자	2021.09.16
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.09 - 2021.09.14
공 사 명	사택 1-305 수장공사		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				




공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.09 - 2021.09.09
공 사 명	사택 6-105 거실 걸레받이 교체		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업전)	
작업사진				
내 용	교체(작업후)		교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.06 - 2021.09.06
공 사 명	사택 6-105 내부 창호교체		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.07 - 2021.09.07
공 사 명	기숙사 3동 508호 도배보수외 2건		제출일자	2021.09.16
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-106호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m²	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m²	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m²	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m²	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m²	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m²	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m²	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m²	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m²	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m²	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m²	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m²	16					
	방화도어 내부	m²	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m²	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품명	규격	단위	수량	계획	검수현황			요청사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-203호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55					
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30					
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청액							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	앞베란다 걸레받이 탄성코트 부분 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-207호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	2번방 단열재 보수 앞베란다 타일보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-302호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-305호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55					
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30					
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20					
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	앞베란다 걸레받이 탄성코트 부분 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-403호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	1번방 방문 안달힘 보수 앞베란다 곰팡이 제거			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요 청 사 항
					완 료	재 시 공	미 흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-408호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	앞베란다 곰팡이 제거			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 6동-402호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40					
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32					
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15					
	방A 바닥(부분접착)	m'	8					
	방B 바닥(부분접착)	m'	8					
	방C 바닥(부분접착)	m'	12					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	렌지후드 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 6동-404호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 울딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,방화문,앞뒤베란다,수도계량기함),앞뒤베란다 단열보수 거실 걸레받이 교체,건조대 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							