

기숙사 및 사택 10월 마감 작업 진행 현황 집계표(화학)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					21,976,000	21,360,250	==>일성-일반(7 건)	-3%
					2,812,000	2,731,575	==>일성-임차사택(1 건)	-3%
					930,000	911,600	==>수안(1 건)	-2%
					25,718,000	25,003,425	10월 마감건(9 건)	-3%
1	10월31일	사택 6-104 내부 창호교체(저층)		2021-09-04	8,268,000	8,077,550	일성건축	-2%
2	10월31일	사택 6-104 수장공사		2021-09-06	3,724,000	3,612,000	일성건축	-3%
3	10월31일	사택 6-203 누수천장 도배작업		2021-08-23	536,000	517,075	일성건축	-4%
4	10월31일	사택 6-103 누수훼손 도배 보수		2021-09-16	275,000	264,450	일성건축	-4%
5	10월31일	사택 6-105 수장공사		2021-09-28	3,798,000	3,679,725	일성건축	-3%
6	10월31일	사택 1-407 수장공사		2021-09-17	2,171,000	2,108,075	일성건축	-3%
7	10월31일	기숙사 B동 203-4호 도배보수외 4건		2021-09-02	3,204,000	3,101,375	일성건축	-3%
8	10월31일	사택 6-104 난방분배기 및 급수배관 보수		2021-10-07	930,000	911,600	수안	-2%
9	10월31일	임차사택 수장공사 최승완(촉매공정개발)		2021-09-17	2,812,000	2,731,575	일성건축	-3%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.08.23 - 2021.09.04
공 사 명	사택 6-104 내부 창호교체	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.08.26 - 2021.09.06
공 사 명	사택 6-104 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	설치(작업전)			
작업사진				
내 용	설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.08.23 - 2021.08.23
공 사 명	사택 6-203 누수천장 도배작업	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.09.16 - 2021.09.16
공 사 명	사택 6-103 누수훼손 도배 보수	제출일자	2021.10.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.09 - 2021.09.28
공 사 명	사택 6-105 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	설치(작업전)			
작업사진				
내 용	설치(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.09 - 2021.09.17
공 사 명	사택 1-407 수장공사		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.02- 2021.09.02
공 사 명	기숙사 B동 203-4호 도배보수외 4건		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)			
작업사진				
내 용	보수(작업후)			

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	10월 05일
공 사 명	사택 6-104 난방분배기 및 급수배관 보수		제출일자	10월 12일
작업사진 (전)				
내 용	분배기 및 배관 보수	분배기 및 배관 보수		
작업사진 (중)				
내 용	분배기 및 배관 보수	분배기 교체 및 배관 보수	분배기 교체 및 배관 보수	
작업사진 (후)				
내 용	교체 및 배관 보수 완료			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.09.15 - 2021.09.17
공 사 명	임차사택 수장공사 최승환(측매공정 개발)		제출일자	2021.10.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 6동-104호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 울딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(방문,문틀3곳,방화문,앞베란다, 수도계량기함) 내부샷시 교체 앞베란다 빨래건조대 교체 앞베란다 창문 시트지 제거			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 6동-105호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	40	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	15	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	8	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	12	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도장(방화문,방문,문틀-3곳) 내부샷시 교체 앞베란다 빨래건조대 교체 거실 걸레받이 교체			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 1동-407호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	뒤 베란다 공팡이 제거			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							