



기숙사 및 사택 4월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					45,943,000	43,513,850	==>일성-일반(16 건)	-6%
					2,403,000	2,310,175	==>서울방재전문기술단(1 건)	-4%
					2,307,000	2,128,500	==>그린솔루션(1 건)	-8%
					1,863,000	1,163,150	==>이에이치솔루텍(1 건)	-60%
					1,846,000	1,635,075	==>동운(1 건)	-13%
					1,387,000	1,290,000	==>귀뚜라미보일러(1 건)	-8%
					55,749,000	52,040,750	4월 마감건(21 건)	-7%
1	22년	사택 7-103 수장공사		2022-03-28	2,369,000	2,296,200	일성건축	-3%
2	22년	사택 7-104 수장공사		2022-03-28	3,227,000	3,122,875	일성건축	-3%
3	22년	기숙사 AB동 공동현관 방화문 보수(22개소)	화기감시자 배치 계획했으나 배치하지 않아되어 제외	2022-03-18	2,563,000	2,217,725	일성건축	-16%
4	22년	사택 5-101 불박이장 신설(저층)		2022-03-28	2,634,000	2,487,550	일성건축	-6%
5	22년	사택 5-101 수장공사와 1건		2022-04-11	5,058,000	4,675,175	일성건축	-8%
6	22년	사택 5-501 불박이장 신설(고층장비)		2022-03-28	3,209,000	2,945,500	일성건축	-9%
7	22년	사택 5-501 수장공사		2022-04-06	5,882,000	5,476,050	일성건축	-7%
8	22년	사택 어린이집 가스렌지 교체 및 배관도색 작업	당초 주말작업 계획 했으나 평일작업 가능 하여 전환	2022-04-01	1,863,000	1,163,150	이에이치솔루텍	-60%
9	22년	기숙사 3동 104호 소음개선작업(벽천체도배)		2022-04-06	2,146,000	2,077,975	일성건축	-3%
10	22년	기숙사 3동 204호의 5건 도배보수		2022-03-29	3,238,000	3,123,950	일성건축	-4%
11	22년	기숙사 3동 427호 소음개선작업(천체도배)		2022-04-06	2,294,000	2,215,575	일성건축	-4%
12	22년	사택 9-504 앞베란다 다용도실 단열작업		2022-03-25	1,320,000	1,274,950	일성건축	-4%
13	22년	사택 101-401 단열작업		2022-03-23	1,390,000	1,344,825	일성건축	-3%
14	22년	사택 101-401 수장공사		2022-04-19	3,891,000	3,768,950	일성건축	-3%
15	22년	사택 친환경 흡연부스 개선작업		2022-04-20	2,307,000	2,128,500	그린솔루션	-8%
16	22년	기숙사 A동 1001-1호 화장실 누수보수(기계)	코아 천공기 사용으로 계획 했으나 일반 드릴로 변경대체	2022-04-01	1,846,000	1,635,075	동운	-13%
17	22년	기숙사 A동 1001-1호 화장실 누수보수(건축)		2022-04-01	1,431,000	1,378,150	일성건축	-4%
18	22년	기숙사 A동 203-3호 도배보수의 6건		2022-04-19	4,117,000	3,972,125	일성건축	-4%
19	22년	사택 5-402 뒤베란다 다용도실 단열작업		2022-04-12	1,174,000	1,136,275	일성건축	-3%
20	22년	사택 103-303 귀뚜라미 보일러 교체		2022-04-05	1,387,000	1,290,000	귀뚜라미보일러	-8%
21	22년	사택 103동 고장 소방증계기 교체 작업		2022-04-10	2,403,000	2,310,175	서울방재전문기술단	-4%

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.15- 2022.03.28
공 사 명	사택 7-103 수장공사	제출일자	2022.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.15- 2022.03.28
공 사 명	사택 7-104 수장공사		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	문보수(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	문보수(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.16 - 2022.03.18
공 사 명	기숙사 AB동 공동현관 방화문 보수		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업중)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.28- 2022.03.28
공 사 명	사택 5-101 불박이장 신설	제출일자	2022.04.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			





공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.18- 2022.04.11
공 사 명	사택 5-101 수장공사의외 1건		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		우수관(교체전)	방충망(작업전)
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		우수관(교체후)	방충망(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.28- 2022.03.28
공 사 명	사택 5-501 불박이장 신설	제출일자	2022.04.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.21 - 2022.04.06
공 사 명	사택 5-501 수장공사		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		건조대(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		건조대(작업후)	
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업후)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				

사 진 대 지



높은렌지 신설



높은렌지 신설





명판





기밀시험


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.25 - 2022.04.06
공 사 명	기숙사 3동 104호 소음개선작업		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.17 - 2022.03.29
공 사 명	기숙사 3동 204호외 5건 도배보수	제출일자	2022.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.24 - 2022.04.06
공 사 명	기숙사 3동 427호 소음개선작업		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	소음개선(작업중)
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.25- 2022.03.25
공 사 명	사택 9-504 앞베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[illegible]

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.03.18 - 2022.04.19
공 사 명	사택 101-401 수장공사	제출일자	2022.04.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			









소화기

서울특별시 도시환경개발공사

서울특별시 도시환경개발공사

금문수 복지 센터

010-6570-3703

010-5307-3703




주요사업 : 서울특별시 도시환경개발공사



출연부스 사용시 주의사항

1. 부스내 담배갑, 커피잔 등 쓰레기를 버리지 마세요.

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022-03-18
공 사 명	기숙사 A동 1001-1호 화장실 누수보수		제출일자	2022-03-19
작업사진				
내 용	천정 콘크리트 까대기 전	천정 콘크리트 까대기 전	천정 콘크리트 까대기중	
작업사진				
내 용	까대기 완료 및 배수연결중	까대기 완료 및 배수연결 완료	까대기 완료 및 배수연결 완료	
작업사진				
내 용	까대기 완료 및 배수연결 완료	배수연결완료		


표준단가 공사 품질/물량 점검 Sheet

업 체 명	주 식 회 사 동 운	일 시	2022년 03 월 22 일
공 사 명	기숙사 A동 1001-1호 화장실 누수보수		
공사업체	1. 점검결과 - 기존 콘크리트 천정 까대기 - 배수관 새로 연결 - 현장정리 및 주변마감		
	2. 폐기물 처리 해당 ☐ 해당없음 ☒		
	3. 공사 마감 상태 - 배수관 연결 완료		
	4. 계획대비 차이발생 유무 해당 ☐ 해당없음 ☒		
S&I atxpert	직 위:대리	성 명:한도현	서 명: 
발주처	직 위:선임	성 명:이종근	서 명:

관 련 서 류

--

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.03.14 - 2022.04.01
공 사 명	기숙사 A동 1001-1호 화장실 누수보수		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	철거(작업전)		철거(작업중)	보양(작업후)
작업사진				
내 용	복구(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.13 - 2022.04.19
공 사 명	기숙사 A동 203-3호 도배보수외 6건		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도배(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도어보수(작업전)	도어보수(작업후)
작업사진				
내 용	벽체보수(작업전)		벽체보수(작업중)	벽체보수(작업후)
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.04.12- 2022.04.12
공 사 명	사택 5-402 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.04.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



CONVERTER
NCTR-77

NANO KEM



연통 빠짐 주의

Kiturami

[illegible]

K **신정원소** **92.9%**

[illegible]


S643150061

거꾸로 ECO 콘텐츠

[illegible]

C71A211460009 - 000700222

408



수직 보관시
(주의)

33H(LNG.FP)

거꾸로 ECO 콘덴싱 가스보일러

항상 제품의 파손방지용
뒷면 문번 시 뒤집거나
5단 이상 적재를 금하며
이시 순반하지 마십시오.

제품의 안전을 위해
Open the box as above please
for products protection.




SAFE On

CO 가스 누설 경보기
CO Gas Detector



한국소방산업기술원
Korea Fire Institute



Carbon Monoxide Alarm



25222

KGD-300B

01233



시공자	명칭 또는 상호 시공자 등록번호 사무소 소재지 시공관리자 성명	(전화번호)
보일러연통물	제 조 자 명 모델명 및 기종 제 조 번 호 제 조 자 명 제 조 년 월 A / S 연 락 처	(주) 귀뚜라미
시공내역	설치기준 적합 여부 시공 년 월 일 특 기 사 항	
CO 검보기	제 조 자 A / S 전화 번호	

* 유의 사항

- [illegible]



난방효율

92.0 %

모형명 : 저무효EC도열형심-130(LNG,FF) 가스소비량 : 43.30 kw
 난방용량(보일러효율) : 34.90 kw (38.40 kw)

에너지 효율 높은 실제 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.


에너지이용합리화법에 의한 표시 (적용기준 시행일: 2013. 1. 1)



S643150061

●정기적 청소 및 점검을
 ▶정기적으로 점검하고 청소를 실시하여 화재 발생을 예방하기 위하여 청소를 10일 간격으로 실시한다.

- 주의 및 경고 사항 [가스 안전을 생활화 합니다] ● 환기가 잘 되고 연통 설치시 가스누설이 안되게 주의 하십시오. ●연통은 인공물을 사용하지 않습니다. 5' 이하의 성형으로 설치해 주십시오. ●사용 전후, 사용 후의 가스 누출 위험한 가스 종류를 확인 하십시오. ●벽의 관통부는 호스 개구자 밑에 유압되는 틈이 없도록 하십시오. ●가스보일러 설치 시기에 적합하고, 보수(수리) 설비가 가능하도록 설치하십시오. ●배기구 및 배기구의 호스, 개조자나 삽입되는 틀이 없도록 하십시오. ●소와 물은 냉각제 정상작동 때 배기구가 정지상태로 유지되어서는 안 됩니다. 확인 해 주십시오. ●배기구에 연결 강재(바니피쉬)보일러는 반드시 전용 보일러실에 설치 하십시오. (원산지 사들자는 관련법규에 의해 1년 이하의 징역 또는 12만원 이하의 벌금 부과) ●가연물로부터 일정거리를 띄워 설치해 주시고 보일러 주변에서 인화물질 사용을 금지 하십시오. (전면부 6cm 이상 / 측면부 4.5cm 이상 / 상부 15cm 이상 / 배기구부터 60cm 이상 / 기타연소가기 100cm 이상 / 잔류온도 30cm 이상)



- 보일러 기술 50년 | 친환경 국민 보일러 | 거꾸로! CO 콘센싱 가스보일러 | 귀뚜라미 홈페이지 www.krb.co.kr | 제품구입 및 A/S문의는 1588-9000



C31A211460009 - 000700222

공사 완료 사진

[illegible]

공사 품질/물량 점검

업 체 명	(주)서울방재전문기술단	일 시	2022년 04월 14일
공 사 명	[ESPR: 92567449]사택 103동 고장 증계기 교체 작업		
공사업체	1. 점검결과 - 교체 증계기 통신 상태 및 화재 감지 상태 양호 - 103동 경종 출력 상태 양호		
	2. 폐기물 처리 해당 ☐ 해당없음 ☒		
	3. 공사 마감 상태 - 공사완료 후 주변정리 양호 - - -		
	4. 계획대비 차이발생 유무 해당 ☐ 해당없음 ☒		
(주) S&I Corp.	직 위: 선임	성 명: 이 종 근	서 명:
발주처	직 위:	성 명:	서 명:

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					원료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-104호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(뒤베란다 걸레받이),2번방 문골림 보수,안방 불박이장 문 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-101호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16					
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12					
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	10	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26					
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	㎡	21					
	방화도어 내부	㎡	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45					
5.기타	도색(문 문틀3곳,뒤베란다 전부,방화문), 불박이장설치, 앞뒤베란다 누수 점검 및 보수(우수관 교체),방충망(앞3곳,뒤2곳) 뒤베란다 외부 에어컨 배관 구멍 메움			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-501호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	10	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	45					
5.기타	도색(문 문틀3곳,앞뒤베란다 전부,방화문),내부샷시교체,불박이장설치,앞뒤베란다 천정 누수 점검 및 보수(우수관 교체),2번방 단열재 보수,싱크대 실리콘 재시공, 화장실 벽타일 보수,신발장 시트지 교체,앞베란다 건조대 설치,앞뒤베란다 다용도실 선반 보수2곳,뒤베란다 창문 시트지 제거			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-103호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(뒤베란다 걸레받이),1번방 문끌림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							