


기숙사 및 사택 8월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요율)
					98,140,000 2,173,000 5,979,000 84,261,000 14,610,000 205,163,000	93,690,450 2,097,325 5,787,800 74,540,426 13,983,550 190,099,551	==>일성-일반(27 건) ==>일성-임차사택(1 건) ==>동운(6 건) ==>하임산업(1 건) ==>서울방재전문기술단(1 건) 8월 마감건(36 건)	-5% -4% -3% -13% -4% -8%
1	08월31일	사택 8-501 주방벽 철거 및 타일교체	공사방법 변경에 따른 PO감액 및 변경계약	2022-07-14	1,655,000	1,290,000	일성건축	-28%
2	08월31일	사택 9-306 수장공사		2022-07-27	5,031,000	4,870,825	일성건축	-3%
3	08월31일	사택 5-405 수장공사		2022-07-19	5,113,000	4,948,225	일성건축	-3%
4	08월31일	사택 5-405 불박이장 신설(고층장비)		2022-07-15	3,007,000	2,945,500	일성건축	-2%
5	08월31일	사택 8-302 불박이장 신설(고층장비)		2022-07-15	3,048,000	2,986,350	일성건축	-2%
6	08월31일	사택 8-302 수장공사		2022-07-21	5,002,000	4,838,575	일성건축	-3%
7	08월31일	사택 8-501 썬크대 교체(고층장비)		2022-07-29	4,305,000	4,223,675	일성건축	-2%
8	08월31일	사택 8-207 불박이장 신설(고층장비)		2022-08-08	3,048,000	2,986,350	일성건축	-2%
9	08월31일	사택 102-304 수장공사의외 1건		2022-07-21	5,086,000	4,925,650	일성건축	-3%
10	08월31일	사택 8-306 불박이장 신설(고층장비)		2022-08-09	3,048,000	2,986,350	일성건축	-2%
11	08월31일	사택 8-306 주방 타일벽 교체 작업	공사방법 변경에 따른 PO감액 및 변경계약	2022-07-14	2,047,000	1,299,675	일성건축	-58%
12	08월31일	사택 8-306 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2022-06-16	816,000	795,500	동운	-3%
13	08월31일	사택 8-306 썬크대 교체(고층)		2022-08-09	3,828,000	3,765,725	일성건축	-2%
14	08월31일	사택 8-409 내부 창호교체(고층장비)		2022-07-13	10,619,000	10,390,900	일성건축	-2%
15	08월31일	사택 8-409 불박이장 신설(고층장비)		2022-08-10	3,048,000	2,986,350	일성건축	-2%
16	08월31일	사택 9-201 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2022-06-30	816,000	795,500	동운	-3%
17	08월31일	사택 9-201 썬크대 교체(고층장비)		2022-07-15	4,085,000	4,006,525	일성건축	-2%
18	08월31일	사택 9-201 앞베란다 다용도실 단열작업		2022-06-28	2,349,000	2,273,625	일성건축	-3%
19	08월31일	사택 9-201 주방벽 철거 및 타일설치		2022-07-04	1,655,000	1,597,450	일성건축	-4%
20	08월31일	사택 9-306 썬크대 교체(고층)		2022-08-09	3,805,000	3,737,775	일성건축	-2%
21	08월31일	사택 9-306 주방벽 철거 및 타일교체	공사방법 변경에 따른 PO감액 및 변경계약	2022-07-14	1,778,000	1,290,000	일성건축	-38%
22	08월31일	사택 8-502 거실도배 및 방문 보수		2022-06-09	515,000	496,650	일성건축	-4%
23	08월31일	기숙사 및 사택 소방 작동점검 지적사항 개선		2022-07-15	14,610,000	13,983,550	서울방재전문기술단	-4%
24	08월31일	사택 8-206 썬크대 교체(고층장비)		2022-08-10	4,305,000	4,223,675	일성건축	-2%
25	08월31일	사택 8-206 주방벽 철거 및 타일교체	공사방법 변경에 따른 PO감액 및 변경계약	2022-07-21	1,655,000	1,290,000	일성건축	-28%
26	08월31일	사택 9-404 내부 창호교체(고층장비)		2022-07-20	10,991,000	10,756,400	일성건축	-2%
27	08월31일	사택 9-404 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2022-07-19	816,000	795,500	동운	-3%
28	08월31일	사택 9-404 썬크대 교체(고층)		2022-08-11	3,609,000	3,548,575	일성건축	-2%
29	08월31일	사택 9-404 주방벽 철거 및 타일교체	공사방법 변경에 따른 PO감액 및 변경계약	2022-07-21	1,655,000	1,290,000	일성건축	-28%
30	08월31일	사택 8-508 수장공사		2022-07-08	3,349,000	3,244,350	일성건축	-3%
31	08월31일	사택 9-201 화장실 천장속 누수 오수배관 교체		2022-07-04	487,000	468,700	동운	-4%
32	08월31일	사택 103-203 세대내 배관보수 및 보일러 교체		2022-07-12	2,228,000	2,137,100	동운	-4%
33	08월31일	사택 8-206 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		2022-07-19	816,000	795,500	동운	-3%
34	08월31일	기숙사 AB동 비상계단 추락 방호망 설치	수의 계약에 따른 2차 nego 진행	2022-08-19	84,261,000	74,540,426	하임산업	-13%
35	08월31일	기숙사 A동 603-5호 도어보수 및 버티컬교체		2022-08-19	504,000	491,275	일성건축	-3%
36	08월31일	임차사택 수장공사 이수지(분석팀)		2022-07-19	2,173,000	2,097,325	일성건축	-4%


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.15 - 2022.07.14
공 사 명	사택 8-501 주방벽 철거및 타일교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업중)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.05.09- 2022.07.27
공 사 명	사택 9-306 수장공사	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	신발장(작업전)		
작업사진			
내 용	신발장(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.05.09- 2022.07.27
공 사 명	사택 5-405 수장공사		제출일자	2022.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	신발장(작업전)		우수관(작업전)	
작업사진				
내 용	신발장(작업후)		우수관(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.15- 2022.07.15
공 사 명	사택 5-405 불박이장 신설	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.15- 2022.07.15
공 사 명	사택 8-302 불박이장 신설	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.15- 2022.07.21
공 사 명	사택 8-302 수장공사		제출일자	2022.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	방충망(작업전)		우수관(작업전)	
작업사진				
내 용	방충망(작업후)		우수관(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.15- 2022.07.29
공 사 명	사택 8-501 싱크대 교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.08.08- 2022.08.08
공 사 명	사택 8-207 불박이장 신설	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.0623 - 2022.07.21
공 사 명	사택 102-304 수장공사 외 1건	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용	문보수(작업전)		
작업사진			
내 용	문보수(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.08.09- 2022.08.09
공 사 명	사택 8-306 불박이장 신설	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.15- 2022.07.14
공 사 명	사택 8-306 주방 타일벽 교체 작업	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.06.18
공 사 명	사택 8-306누수 탐지 및 보수		제출일자	2022.06.25
작업사진				
	내 용	작업위치	누수 보수 작업 전	누수 보수 작업 중
작업사진				
	내 용	누수 보수 작업 중	누수 보수 작업 완료	
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.15- 2022.08.09
공 사 명	사택 8-306 싱크대 교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.16 - 2022.07.13
공 사 명	사택 8-409 내부 창호교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)	미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업전)	교체(작업전)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.08.10- 2022.08.10
공 사 명	사택 8-409 불박이장 신설	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.06.18
공 사 명	사택 9-201누수 탐지 및 보수		제출일자	2022.06.25
작업사진				
내 용	작업위치	누수 보수 작업 전	누수 보수 작업 중	
작업사진				
내 용	누수 보수 작업 중	누수 보수 작업 완료		
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.28- 2022.07.15
공 사 명	사택 9-201 싱크대 교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.27- 2022.06.28
공 사 명	사택 9-201 앞베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.08.20
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.28 - 2022.07.04
공 사 명	사택 9-201 주방벽 철거 및 타일설치	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.28- 2022.08.09
공 사 명	사택 9-306 싱크대 교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.06.15 - 2022.07.14
공 사 명	사택 9-306 주방벽 철거및 타일교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업중)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.09 - 2022.06.09
공 사 명	사택 8-502 거실도배 및 방문보수		제출일자	2022.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단	공사일자	2022.07.05~2022.07.26
공 사 명	[ESPR:92581527]기숙사 및 사택 소방 작동점검 지적사항 개선	제출일자	2022.07.27
작업사진			
내 용	발신기 내 경종 교체 전	발신기 내 경종 교체 중	발신기 내 경종 교체 후
작업사진			
내 용	발신기 내 경종 교체 전	발신기 내 경종 교체 중	발신기 내 경종 교체 후
작업사진			
내 용	발신기 교체 전	발신기 교체 중	발신기 교체 후

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단		공사일자	2022.07.05~2022.07.26	
공 사 명	[ESPR:92581527]기숙사 및 사택 소방 작동점검 지적사항 개선		제출일자	2022.07.27	
작업사진					
내 용	피난구 유도등 선로 보수 및 교체 전	피난구 유도등 선로 보수 및 교체 중	피난구 유도등 선로 보수 및 교체 후		
작업사진					
내 용	피난구 유도등 선로 보수 및 교체 전	피난구 유도등 선로 보수 및 교체 중	피난구 유도등 선로 보수 및 교체 후		
작업사진					
내 용	방화문 보수 전	방화문 보수 중	방화문 보수 후		
작업사진					

공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울방재전문기술단	공사일자	2022.07.05~2022.07.26
공 사 명	[ESPR:92581527]기숙사 및 사택 소방 작동점검 지적사항 개선	제출일자	2022.07.27
작업사진			
내 용	프리액션 감지기 증설 전	프리액션 감지기 증설 중	프리액션 감지기 증설 후
작업사진			
내 용	소화기 교체 전	소화기 교체 중	소화기 교체 후
작업사진			
내 용	소화기 교체 전	소화기 교체 중	소화기 교체 후
작업사진			
내 용	수신기 경종 출력 불량 보수		


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.13- 2022.08.10
공 사 명	사택 8-206 싱크대 교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.13 - 2022.07.21
공 사 명	사택 8-206 주방벽 철거및 타일교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.13 - 2022.07.20
공 사 명	사택 9-404 내부 창호교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업후)	미장(작업후)	교체(작업중)
작업사진			
내 용	교체(작업중)	교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.07.20
공 사 명	사택 9-404 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2022.08.23
작업사진				
내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	교체 작업 완료	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.13- 2022.08.11
공 사 명	사택 9-404 싱크대 교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	교체(작업전)		
작업사진			
내 용	교체(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.13 - 2022.07.21
공 사 명	사택 9-404 주방벽 철거및 타일교체	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	철거(작업전)		
작업사진			
내 용	타일(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.27- 2022.07.08
공 사 명	사택 8-508 수장공사		제출일자	2022.08.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.06.17
공 사 명	사택 9-201 화장실 천정속 누수 오수배관 교체		제출일자	2022.08.23
작업사진				
내 용	작업위치	교체 작업 전	교체 작업 중	
작업사진				
내 용	교체 작업 중	교체 작업 완료		
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.08.16
공 사 명	사택 103-203 세대내 배관 보수 및 보일러 교체		제출일자	2022.08.23
작업사진				
	내 용	도기 및 수도 설치 전	도기 및 수도 설치 전	도기 및 수도 설치 전
	작업사진			
내 용		도기 및 수도 설치 전	도기 및 수도 설치 전	도기 및 수도 설치 전
작업사진				
	내 용	도기 및 수도 설치 전	도기 및 수도 설치 전	자재 준비


공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.16																																				
공 사 명	사택 103-203 세대내 배관 보수 및 보일러 교체	제출일자	2022.08.23																																				
작업사진	 수도 검침카드 6층 103호 <table border="1"> <thead> <tr> <th>검침일</th> <th>지</th> <th>침</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1월 31일</td><td>339</td><td>299</td><td></td></tr> <tr><td>2월 28일</td><td>187</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3월 31일</td><td>189</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4월 30일</td><td>189</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5월 31일</td><td>189</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6월 30일</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7월 31일</td><td>1</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8월 31일</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	검침일	지	침	비고	1월 31일	339	299		2월 28일	187			3월 31일	189			4월 30일	189			5월 31일	189			6월 30일	1			7월 31일	1			8월 31일					
검침일	지	침	비고																																				
1월 31일	339	299																																					
2월 28일	187																																						
3월 31일	189																																						
4월 30일	189																																						
5월 31일	189																																						
6월 30일	1																																						
7월 31일	1																																						
8월 31일																																							
내 용	작업 위치	작업 완료	작업 완료																																				
작업사진																																							
내 용	작업 완료	작업 완료	작업 완료																																				
작업사진																																							
내 용	작업 완료	작업 완료	작업 완료																																				

공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.16
공 사 명	사택 103-203 세대내 배관 보수 및 보일러 교체	제출일자	2022.08.23
작업사진	  		
내 용	작업위치	작업 완료	작업 완료
작업사진	  		
내 용	작업 완료	작업 완료	작업 완료
작업사진			
내 용	작업 완료		





공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운	공사일자	2022.08.16
공 사 명	사택 103-203 세대내 배관 보수 및 보일러 교체	제출일자	2022.08.23
작업사진			
내 용	작업위치	작업 완료	작업 완료
작업사진			
내 용	작업 완료	작업 완료	작업 완료
작업사진			
내 용			



공사 완료 보고서

업 체 명	주 식 회 사 동 운		공사일자	2022.07.20
공 사 명	사택 8-206 누수 난방분배기 및 급수배관 교체		제출일자	2022.07.20
작업사진				
	내 용	작업위치	난방분배기 교체 작업 전	난방분배기 교체 작업 중
작업사진				
	내 용	신규 난방분배기	교체 작업 완료	
작업사진				
	내 용			


공사 완료 사진

업 체 명	(주)하임산업		공사일자	2022년 07월 8일
공 사 명	기숙사 AB동 비상계단 추락방지망		제출일자	2022년 08월 18일
작업사진				
내 용	작업전	비계설치 전 안전망설치	비계 설치	
작업사진				
내 용	비계 설치	비계 설치	시스템 비계 설치 완료	
작업사진				
내 용	상부 구조물 설치	구조물 설치 완료	구조물 설치 완료	


공사 완료 사진

업 체 명	(주)하임산업		공사일자	2022년 07월 8일
공 사 명	기숙사 AB동 비상계단 추락방지망		제출일자	2022년 08월 18일
작업사진				
내 용	구조물 설치 완료		추락망 자재입고	
작업사진				
내 용	망 자재입고		추락 방호망 설치	
작업사진				
내 용	추락 방호망 설치		추락 방호망 설치	
작업사진				


공사 완료 사진

업 체 명	(주)하임산업		공사일자	2022년 07월 8일
공 사 명	기숙사 AB동 비상계단 추락방지망		제출일자	2022년 08월 18일
				
내 용	추락 방호망 설치		추락 방호망 설치	추락 방호망 설치
작업사진				
내 용	추락 방호망 설치		추락 방호망 설치	추락 방호망 설치
작업사진				
내 용	추락 방호망 설치		시스템 비계 철거	추락 방호망 설치완료
작업사진				
내 용	추락 방호망 설치완료		추락 방호망 설치완료	추락 방호망 설치완료

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2022.06.21 - 2022.06.21
공 사 명	기숙사 A동 603-5호 도어보수 및 버티컬 교체		제출일자	2022.08.20
작업사진				
내 용	버티컬(작업전)		문보수(작업전)	
작업사진				
내 용	버티컬(작업후)		문보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2022.07.18 - 2022.07.19
공 사 명	임차사택 수장공사 이수지(분석팀)	제출일자	2022.08.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 9동-306호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	도장(방화문내부,방문,문틀-3곳, 내부샷시 교체,불박이장 설치(안방) 앞베란다 빨래건조대 설치 앞베란다 방충망 교체(1곳),씽크대 시트 지 및 틀 보수, 신발장 시트지 교체,앞 바 닥 시트지 제거,2번방 벽체 일부 보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SN : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-405호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	㎡	38	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	㎡	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	㎡	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	㎡	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	㎡	25	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	㎡	12	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	㎡	25	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	㎡	11	✓	✓			
2. 바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	㎡	13	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	㎡	10	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	㎡	7	✓	✓			
3. 도장	베란다 수성페인트(전면)	㎡	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	㎡	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 몰딩, 기타)	㎡	21	✓	✓			
	방화도어 내부	㎡	2	✓	✓			
4. 청소	준공청소(특별인부)	㎡	45	✓	✓			
5. 기타	도색(문 문틀3곳, 거실걸레받이, 방화문), 내부샷시교체, 불박이장설치, 뒷베란다 방 충망 1곳교체, 빨래건조대 교체, 신발장 시 트지교체, 앞뒤베란다 우수관교체 및도 장, 싱크대 상하부 지지대교체, 화장실 타 일 실리콘 도포, 뒷베란다 단열재 보수및 도장			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-302호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24					
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11					
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11					
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27	✓	✓			
	내부(문,틀, 울딩,기타)	m ²	21	✓	✓			
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40	✓	✓			
5.기타	도장(방화문내부,방문,문틀-3곳.) 내부샷시 교체,불박이장 설치(안방) 앞베란다 빨래건조대 설치 앞베란다 방충망 교체(1곳),씽크대 시트 지 및 틀 보수, 신발장 시트지 교체,앞 바 닥 시트지 제거,2번방 벽체 일부 보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평 확장형)_102동-304호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	85	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	40	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	38	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	10	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	8	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	31	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	8	✓	✓			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	27	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	9	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	7	✓	✓			
	베란다 수성페인트(전면)	m ²	17	✓	✓			
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	11	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	70	✓	✓			
5.기타	앞,뒤베란다 방수/도장,거실 화장실 욕조 배수관 교체,안방 및 작은방 걸레받이 보수,작은방 및 보일러실 문 끌림 보수,안방 로교체,외부 창틀 실리콘 재도포(보일러실,1.2번방)			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계 획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(26평)_ 8동-508호								
1.도배	LG휘앙세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m ²	40	✓	✓			
	거실 천정(석고보드면)	m ²	24	✓	✓			
	방A 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방A 천정(석고보드면)	m ²	16	✓	✓			
	방B 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방B 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
	방C 벽면(콘크리트면)	m ²	32	✓	✓			
	방C 천정(석고보드면)	m ²	11	✓	✓			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m ²	15	✓	✓			
	방A 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방B 바닥(부분접착)	m ²	8	✓	✓			
	방C 바닥(부분접착)	m ²	12	✓	✓			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m ²	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m ²	27					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m ²	21					
	방화도어 내부	m ²	2	✓	✓			
4.청소	준공청소(특별인부)	m ²	40					
5.기타	도장(방화문내부,방문,문틀-3곳.) 내부샷시 교체,불박이장 설치(안방) 앞베란다 빨래건조대 설치 앞베란다 방충망 교체(1곳).씽크대 시트 지 및 틀 보수, 신발장 시트지 교체,앞 바 닥 시트지 제거,2번방 벽체 일부 보수			✓	✓			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							
도장								

내역서

품 명	규 격	단위	수 량	재 료 비		노 무 비		기타 경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
임차사택 수장공사 이수지(분석팀)												
1.도배	LG휘양세 광폭											
	거실 벽면	㎡	40	960	38,400	4,982	199,280				237,680	
	거실 천정	㎡	24	960	23,040	6,477	155,448				178,488	
	방A 벽면	㎡	32	960	30,720	4,982	159,424				190,144	
	방A 천정	㎡	16	960	15,360	6,477	103,632				118,992	
	방B 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방B 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	방C 벽면	㎡	25	960	24,000	4,982	124,550				148,550	
	방C 천정	㎡	11	960	10,560	6,477	71,247				81,807	
	벽지 떼어내기 80% 적용	㎡	147			1,206	177,523				177,523	
소 계			184		176,640		1,186,901				1,363,541	
2.바닥재	LG청택											
	거실 바닥 철거	㎡										
	방A 바닥 철거	㎡										
	방B 바닥 철거	㎡										
	방C 바닥 철거	㎡										
	접착제(부분접착)	kg										
	거실 바닥	㎡										
	방A 바닥	㎡										
	방B 바닥	㎡										
	방C 바닥	㎡										
소 계			0		0		0				0	
3.청소	준공청소(특별인부)	㎡	45			5,890	265,050				265,050	
소 계							265,050				265,050	
합 계					176,640		1,451,951		0		1,628,591	

*외부 임차 사택공사와 관련하여, 견적서의 금액 ₩1,951,000원(내역서+부대비용)을 확인 후, 공사 하였기에 서명날인 합니다.

성명: 이수지

근무부서: CTO.분류.수행팀

전화번호: 010-5414-6946

사택명: 상록수아파트