


기숙사 및 사택 1월 마감 작업 진행 현황 집계표(에너지솔루션)

NO.	매입 (월-일)	제 목	특이사항	공사 완료일	A) PR금액	B) PO금액 (낙찰*7.5%)	업체	A/B (요일)
					38,267,000 8,436,000 7,874,000 1,728,000 56,305,000	36,712,325 7,353,000 7,691,625 516,000 52,272,950	==>일성-일반(15 건) ==>일성-임차사택(3 건) ==>수안(3 건) ==>서울엔지니어링(1 건) 12월 마감건(22 건)	-4% -15% -2% -235% -8%
1	01월31일	기숙사 3동 425호 소음개선작업(전체도배)		2021-12-15	2,177,000	2,112,375	일성건축	-3%
2	01월31일	기숙사 3동 기계실 배수펌프 교체		2022-01-05	4,322,000	4,224,750	수안	-2%
3	01월31일	기숙사 A동 603-6호 도배보수의 1건		2022-01-04	1,572,000	1,525,425	일성건축	-3%
4	01월31일	사택 2-401 수장공사		2021-12-29	3,239,000	3,143,300	일성건축	-3%
5	01월31일	사택 5-401 내부 창호교체(고층장비)		2021-12-15	8,410,000	8,208,700	일성건축	-2%
6	01월31일	사택 5-401 불박이장 신설(고층장비)		2021-12-27	2,983,000	2,922,925	일성건축	-2%
7	01월31일	사택 5-401 수장공사		2022-01-10	4,205,000	4,082,850	일성건축	-3%
8	01월31일	사택 7-202 수장공사		2022-01-10	2,074,000	2,016,700	일성건축	-3%
9	01월31일	사택 7-208 수장공사		2021-12-27	1,140,000	1,102,950	일성건축	-3%
10	01월31일	사택 9-502 누수 점검 및 보수		2021-12-20	643,000	619,200	수안	-4%
11	01월31일	기숙사 3동 233호 소음개선작업(전체도배)		2022-01-13	2,177,000	2,112,375	일성건축	-3%
12	01월31일	기숙사 3동 424호 소음개선작업(전체도배)		2022-01-13	2,177,000	2,112,375	일성건축	-3%
13	01월31일	기숙사 AB동 급배기헨 유회유 주입기 보수		2022-01-12	2,909,000	2,847,675	수안	-2%
14	01월31일	사택 2-408 수장공사		2022-01-14	3,241,000	3,145,450	일성건축	-3%
15	01월31일	기숙사 3동 309호 도배보수		2022-01-13	504,000	486,975	일성건축	-3%
16	01월31일	기숙사 AB동 방화문 보수		2022-01-04	1,023,000	986,850	일성건축	-4%
17	01월31일	사택 8-504 화장실 바닥 타일교체	(견적 2차 네고 진행) 바닥 타일 돌틈에 따른 교체 위생도기 철거 후 바닥 타일	2021-12-28	1,689,000	1,414,700	일성건축	-19%
18	01월31일	사택 8-508 뒤편란다 다용도실 단열작업	(견적 2차 네고 진행) 뒷베란다 다용도실 내부 단열 안방 문짝 교체 작업	2022-01-14	1,656,000	1,338,375	일성건축	-24%
19	01월31일	기숙사 B동 801-2호 소방헤드 누수 보수	(견적 2차 네고 진행) 세대내 헤드가지관 티누수 헤드,후렉시볼,티,엘보 교체	2021-12-27	1,728,000	516,000	서울엔지니어링	-235%
20	01월31일	임차사택 수장공사 김광현(소형개발)	(임주민 장판 작업 삭제) 변경전: 2,731,575 도배, 청소작업 / PO변경	2021-12-22	2,812,000	1,889,850	일성건축	-49%
21	01월31일	임차사택 수장공사 강경민(전극개발)	도배,장판,청소 작업	2021-12-22	2,812,000	2,731,575	일성건축	-3%
22	01월31일	임차사택 수장공사 권오성(Cell전극)	도배,장판,청소 작업	2021-12-22	2,812,000	2,731,575	일성건축	-3%


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.10 - 2021.12.13
공 사 명	기숙사 3동 425호 소음 개선작업		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	01월 05일	
공 사 명	기숙사 3동 기계실 배수펌프 교체		제출일자	01월 13일	
작업사진 (전)					
	내 용	배수펌프 및 배관 교체	배수펌프 철거	배수펌프 철거	
	작업사진 (중)				
		내 용	배수펌프 철거	배관 철거	배관 철거
작업사진 (후)					
	내 용	집수정 청소	배수펌프 철거 및 배관 철거 완료	신규 배관 설치 및 배수펌프 설치 완료	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.15 - 2021.12.15
공 사 명	기숙사 A동 603-6호 도배보수외 1건		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	교체(작업전)			
작업사진				
내 용	교체(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.10 - 2021.12.29
공 사 명	사택 2-401 수장공사		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.09 - 2021.12.15
공 사 명	사택 5-401 내부 창호교체		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	교체(작업중)
작업사진				
내 용	교체(작업중)		교체(작업후)	교체(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.12.27 - 2021.12.27
공 사 명	사택 5-401 불박이장 신설	제출일자	2022.01.20
작업사진			
내 용	설치(작업전)		
작업사진			
내 용	설치(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.10 - 2021.01.10
공 사 명	사택 5-401 수장공사		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용	우수관 교체(작업전)		신발장(작업전)	건조대(작업전)
작업사진				
내 용	우수관 교체(작업후)		신발장(작업후)	건조대(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.13 - 2021.01.10
공 사 명	사택 7-202 수장공사		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.12.13 - 2021.12.27
공 사 명	사택 7-208 수장공사	제출일자	2022.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			



공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지	공사일자	01월 05일
공 사 명	사택 9-502 누수 점검 및 보수	제출일자	01월 13일
작업사진 (전)			
내 용	배기 배관 보수작업		
작업사진 (중)			
내 용	배관 철거	배관 철거	배관 철거
작업사진 (후)			
내 용	신규 배관 설치 완료		

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.06 - 2021.01.13
공 사 명	기숙사 3동 233호 소음 개선작업	제출일자	2022.01.20
작업사진			
내 용	소음개선(작업전)	소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.01.05 - 2021.01.13
공 사 명	기숙사 3동 424호 소음 개선작업		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	소음개선(작업전)		소음개선(작업중)	소음개선(작업후)
작업사진				
내 용	도배(작업후)			
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 사진

업 체 명	수안이엔지		공사일자	01월 11일
공 사 명	기숙사 AB동 급배기팬 유탄유 주입기 보수		제출일자	01월 13일
작업사진 (전)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	
작업사진 (중)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	
작업사진 (후)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	
작업사진 (후)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	
작업사진 (후)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	
작업사진 (후)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	
작업사진 (후)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	
작업사진 (후)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	
작업사진 (후)				
내 용	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	구리스 주입기 교체	

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.01.05 - 2021.01.13
공 사 명	사택 2-408 수장공사		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2021.01.13 - 2021.01.13
공 사 명	기숙사 3동 309호 도배보수	제출일자	2022.01.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)		
작업사진			
내 용	도배(작업후)		
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.01.04 - 2021.01.04
공 사 명	기숙사 AB동 방화문 보수		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업중)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.24 - 2021.01.13
공 사 명	사택 8-504 화장실 바닥 타일교체		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)	교체(작업중)	교체(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.01.07 - 2021.01.11
공 사 명	사택 8-508 뒤베란다 다용도실 단열작업		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업중)
작업사진				
내 용	단열(작업중)		단열(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 사진

업 체 명	(주)서울엔지니어링	공사일자	2021.12.23
공 사 명	기숙사 B동 801-2호 소방헤드 누수 보수	제출일자	12월 29일
작업사진			
내 용	누수배관 교체 전	누수배관 철거 후	배관교체 후
작업사진			
내 용	배관 보온 후		
작업사진			
내 용			

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.20- 2021.12.22
공 사 명	임차사택 수장공사 김광현(소형개발)		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		도배(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		도배(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.20- 2021.12.22
공 사 명	임차사택 수장공사 강경민(전극개발)		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2021.12.22- 2021.12.24
공 사 명	임차사택 수장공사 권오성(Cell 전극)		제출일자	2022.01.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

SERVICE VENDOR 평가 입력

의견조회

VENDOR	KR06320900 (주)에스앤아이엣스퍼트	PO NO.	4560086845
품명	임차사택 수장공사 김광현(소형개발)	금액(PO)	1,889,850
PLANT	1010 LGES 대전(충부) 기술연구원	구매조직	P100 LG에너지솔루션
WBS 요소		CostCenter	797104 대전.사택/기숙사
공사완료일자 : 계약납기일	2022.01.31	실완료일	2022.01.11
공사구분 :	건축/영선		
검사자 : 주관부서	이 종근	서브원	시설부서 김 광현 소형.개발.전극개발팀
기타사항			

입주민 자필확인서 접수 지연으로 평가서로 대체

평가항목	매우						주관부서			평가결과			매우						시설부서		
	우수	우수	보통	미흡	불량		기준		우수	우수	보통	미흡	불량		우수	우수	보통	미흡	불량		
1.공사품질(60)																					
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	☐	8	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	10	10	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐		
2.공사관리(30)																					
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	☐	2.5	2.5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
3.납기(10)																					
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	☐	5	5	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐		
						소 계 :		46	50.0	48											
						합 계 :		94		*변경후 엔터키를 입력해야											
점수가 자동계산됩니다.																					
*과거 평가항목																					
과거화면보기-2006.12이전																					
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)																					

*과거 평가항목
과거화면보기-2006.12이전
(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

VENDOR KR06320900 (주)에스앤아이엣스퍼트

PO NO. 4560092804

품명 임차사택 수장공사 강경민(전극개발)

금액(PO) 2,731,575

PLANT 1010 LGES 대전(동부) 기술연구원

구매조직 P100 LG에너지솔루션

WBS 요소

CostCenter 797104 대전.사택/기술사

공사완료일자 : 계약납기일 2022.02.28

실완료일 2022.01.12

공사구분 : 건축/영선

검사자 : 주관부서 이종근 서브원

시설부서 강경민 자동차.개발.Cell.Ce...

기타사항

입주민 자필확인서 접수 지연으로 평가서로 대체

평가항목

1.공사품질(60)

*공사방법,품질의 창의성,노력성

도면 및 시방서 준수

작업 지시 이행도

2.공사관리(30)

*안전/환경 규정 준수

작업에 적절한 안전보호구 착용

안전감독자의 역할

*공사현장 정리/정돈

공구 및 장비의 위험요소 확인

공사 전후 협의 보고

3.납기(10)

일정내완료/납기단축기여도

매우

우수

주관부서

우수

보통

미흡

불량

평가결과

기준

매우

우수

시설부서

우수

보통

미흡

불량

소 계 :

합 계 :

46

50.0

91.5

45.5

*과거 평가항목

과거화면보기-2006.12이전

(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

*변경후 엔터키를 입력해야

점수가 자동계산됩니다.

VENDOR KR06320900 (주)에스앤아이엣스퍼트
 품명 임차사택 수장공사 권오성(Cell전국)
 PLANT 1010 LGES 대전(동부) 기술연구원

WBS 요소

공사완료일자 : 계약납기일 2022.02.28

공사구분 : 건축/영선

검사자 : 주관부서 이종근 서브원

기타사항

PO NO. 4560092798

금액(PO) 2,731,575

구매조직 P100 LG에너지솔루션

CostCenter 797104 대전.사택/기숙사

실완료일 2022.01.12

시설부서 권오성 CP0.연구소.Cell.전...

입주민 자필확인서 접수 지연으로 평가서로 대체

평가항목	매우 우수	우수	보통	미흡	불량	평가결과	매우 우수	우수	보통	미흡	불량
1.공사품질(60)						기준					
*공사방법,품질의 창의성,노력성	☐	☒	☐	☐	☐	8 10 10	☒	☐	☐	☐	☐
도면 및 시방서 준수	☐	☒	☐	☐	☐	8 10 10	☒	☐	☐	☐	☐
작업 지시 이행도	☒	☐	☐	☐	☐	10 10 10	☒	☐	☐	☐	☐
2.공사관리(30)											
*안전/환경 규정 준수	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
작업에 적절한 안전보호구 착용	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
안전감독자의 역할	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
*공사현장 정리/정돈	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
공구 및 장비의 위험요소 확인	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
공사 전후 협의 보고	☒	☐	☐	☐	☐	2.5 2.5 2.5	☒	☐	☐	☐	☐
3.납기(10)											
일정내완료/납기단축기여도	☒	☐	☐	☐	☐	5 5 5	☒	☐	☐	☐	☐
						소 계 : 46 50.0 50					
						합 계 : 96					

*과거 평가항목 과거화면보기-2006.12이전

(공사품질, 안전/환경관리, 현장관리/정리정돈상태, 납기)

*변경후 엔터키를 입력해야

점수가 자동계산됩니다.

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 2동-401호								
1.도배	LG취안세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
2.바닥재	LG청택							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타	도색(문,문틀/ 방2곳), 문골림(방2곳) 뒤베란다 누수 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(20평)_ 2-408호									
1.도배	LG취양세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	37						
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	12						
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	12						
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22						
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16						
	방화도어 내부	m'	2						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40						
5.기타	도장(문, 문틀3곳)방충망(앞 뒤베란다 4곳,2번방),뒤베란다 무늬코트 일부 보수			V	V				
확인자		사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당		SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(24평)_5동-401호								
1. 도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	38	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	24	V	V			
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	32	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	16	V	V			
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12	V	V			
	방C 벽면(콘크리트면)	m'	25	V	V			
	방C 천정(석고보드면)	m'	11	V	V			
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	13	V	V			
	방A 바닥(부분접착)	m'	10	V	V			
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
	방C 바닥(부분접착)	m'	7	V	V			
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	26					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	27					
	내부(문,틀, 올딩,기타)	m'	21					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	45					
5.기타	도색(문 문틀3곳,우수관 주변,방화문),내부샷시교체,불박이장설치,씽크대 시트지 일부 보수,빨래건조대 교체,신발장 시트지교체,앞베란다 우수관교체, 안방 문걸림 보수			V	V			
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항	
					완료	재시공	미흡		
사택 수장공사(20평)_ 7동-202호									
1.도배	LG취양세 광폭								
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V				
	거실 천정(석고보드면)	m'	37						
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V				
	방A 천정(석고보드면)	m'	12						
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V				
	방B 천정(석고보드면)	m'	12						
2.바닥재	LG청맥								
	거실 바닥(부분접착)	m'	18	V	V				
	방A 바닥(부분접착)	m'	9	V	V				
	방B 바닥(부분접착)	m'	7	V	V				
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20						
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22						
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16						
	방화도어 내부	m'	2						
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40						
5.기타	앞베란다 걸레받이 도색			V	V				
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)								
공사 담당	SNI : 이종근 (인)								

수장 공사 체크 리스트

품 명	규 격	단위	수 량	계획	검 수 현 황			요청 사항
					완료	재시공	미흡	
사택 수장공사(20평)_ 7동-208호								
1.도배	LG취양세 광폭							
	거실 벽면(콘크리트면)	m'	55	V	V			
	거실 천정(석고보드면)	m'	37					
	방A 벽면(콘크리트면)	m'	30	V	V			
	방A 천정(석고보드면)	m'	12					
	방B 벽면(콘크리트면)	m'	20	V	V			
	방B 천정(석고보드면)	m'	12					
2.바닥재	LG청맥							
	거실 바닥(부분접착)	m'	18					
	방A 바닥(부분접착)	m'	9					
	방B 바닥(부분접착)	m'	7					
3.도장	베란다 수성페인트(전면)	m'	20					
	베란다 수성페인트(후면)	m'	22					
	내부(문,틀, 몰딩,기타)	m'	16					
	방화도어 내부	m'	2					
4.청소	준공청소(특별인부)	m'	40					
5.기타								
확인자	사택관리 소장 : 남해원 (인)							
공사 담당	SNI : 이종근 (인)							