

목차 (Table of Contents) - 1/3

■ 6월 완료사진_솔루션

[이동]  ● 01완료사진_(기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-2차) (Page 4)

[이동]  ● 01완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체) (Page 5)

[이동]  ▲ 완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체) (Page 6)

[이동]  ▲ 시험성적서_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체) (Page 29)

[이동]  ● 03완료사진_(사택 2-208 수장작업) (Page 39)

[이동]  ● 04완료사진_(사택 5-103 수장작업) (Page 40)

[이동]  ● 05완료사진_(사택 101-104 수장작업) (Page 41)

[이동]  ● 06완료사진_(사택 101-202 수장작업) (Page 42)

[이동]  ● 07완료사진_(사택 7-201 수장작업) (Page 43)

[이동]  ● 08완료사진_(사택 5-405 수장작업) (Page 44)

[이동]  ● 09완료사진_(사택 7-201 외벽세대 단열) (Page 45)

[이동]  ● 10완료사진_(사택 8-410 수장작업) (Page 46)

[이동]  ● 11완료사진_(사택 103-102 수장작업) (Page 47)

[이동]  ● 12완료사진_(사택 103-106 단열작업) (Page 48)

[이동]  ● 13완료사진_(사택 103-106 수장작업) (Page 49)

[이동]  ● 14완료사진_(기숙사 AB동 EHP 수리) (Page 50)

[이동]  ● 15완료사진_(기숙사동 및 사택 공용부 EHP 필터 세척) (Page 53)

[이동]  ● 16완료사진_(기숙사동 EHP 필터 세척) (Page 95)

[이동]  ● 17완료사진_(사택 어린이집 EHP 오버홀 세척) (Page 595)

[이동]  ● 18완료사진_(사택 7-106외 1세대 LED등기구 교체) (Page 614)

[이동]  ● 19완료사진_(사택 어린이집 2층 휴게실 이중창 교체) (Page 615)

목차 (Table of Contents) - 2/3

[이동] ☐ ● 20완료사진_(사택 2-208 씽크대 상하부장 문짝교체) (Page 616)

[이동] ☐ ● 21완료사진_(사택 5-404 거실 천장 도배) (Page 617)

[이동] ☐ ● 22완료사진_(사택 어린이집 1층 햇님반 천장 누수 유도) (Page 618)

[이동] ☐ ● 23완료사진_(사택 8-203 수장작업) (Page 619)

[이동] ☐ ● 24완료사진_(사택 8-203 씽크대 상하부장 문짝교체) (Page 620)

■ 6월 체크시트(관리소)_솔루션

[이동] ☐ ● 체크시트_(01 기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-2차) (Page 621)

[이동] ☐ ● 체크시트_(02 사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체) (Page 622)

[이동] ☐ ● 체크시트_(03 사택 2-208 수장작업) (Page 623)

[이동] ☐ ● 체크시트_(04 사택 5-103 수장작업) (Page 624)

[이동] ☐ ● 체크시트_(05 사택 101-104 수장작업) (Page 625)

[이동] ☐ ● 체크시트_(06 사택 101-202 수장작업) (Page 626)

[이동] ☐ ● 체크시트_(07 사택 7-201 수장작업) (Page 627)

[이동] ☐ ● 체크시트_(08 사택 5-405 수장작업) (Page 628)

[이동] ☐ ● 체크시트_(09 사택 7-201 외벽세대 단열) (Page 629)

[이동] ☐ ● 체크시트_(10 사택 8-410 수장작업) (Page 630)

[이동] ☐ ● 체크시트_(11 사택 103-102 수장작업) (Page 631)

[이동] ☐ ● 체크시트_(12 사택 103-106 단열작업) (Page 632)

[이동] ☐ ● 체크시트_(13 사택 103-106 수장작업) (Page 633)

[이동] ☐ ● 체크시트_(14 기숙사 AB동 EHP 수리) (Page 634)

[이동] ☐ ● 체크시트_(15 기숙사동 및 사택 공용부 EHP 필터... (Page 635)

[이동] ☐ ● 체크시트_(16 기숙사동 EHP 필터 세척) (Page 636)

목차 (Table of Contents) - 3/3

[이동]



● 체크시트_(17 사택 어린이집 EHP 오버홀 세척) (Page 637)

[이동]



● 체크시트_(18 사택 7-106 LED등기구 교체) (Page 638)

[이동]



● 체크시트_(18 사택 7-201 LED등기구 교체) (Page 639)

[이동]



● 체크시트_(19 사택 어린이집 2층 휴게실 이중창 교체) (Page 640)

[이동]



● 체크시트_(20 사택 2-208 씽크대 상하부장 문짝교체) (Page 641)

[이동]



● 체크시트_(21 사택 5-404 거실 천장 도배) (Page 642)

[이동]



● 체크시트_(22 사택 어린이집 1층 햇님반 천장 누수... (Page 643)

[이동]



● 체크시트_(23 사택 8-203 수장작업) (Page 644)





[이동]



● 체크시트_(24 사택 8-203 씽크대 상하부장 문짝교체) (Page 645)

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.01 - 2026.05.29
공 사 명	기숙사 및 사택 긴급 작업(건축)-2차		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)		보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		보수(작업후)	
작업사진				
내 용	보수(작업전)		벽체들뜸보수(작업전)	
작업사진				
내 용	보수(작업후)		벽체들뜸보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

컨텐츠

완료사진_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)..... 2

시험성적서_(사택 어린이집 전열교환기 고효율 필터교체)..... 25

전열교환기 고효율 필터교체

[PREV](#)[NEXT](#)[HOME](#)

LG전자
RESEARCH & INNOVATION

아이-엠솔루션



현 장 : LG 사택 어린이집

세척일자 : 2026년 05월 16일

고효율 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.

■ 전열교환기 필터 미세먼지 측정값

교실명	교체 전			교체 후			편차		비고
	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	측정시각	PM10	PM2.5	
해님반	32.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	29.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
달님반	27.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
별님반	28.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	24.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
유희교실	32.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	8.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-19.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
창의교실	33.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	27.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-1.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
식당	20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	18.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-2.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
무지개반	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	16.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
은하수반	11.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	7.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-6.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
원장실	33.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	21.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	20.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	17.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-13.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-4.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
교사실	15.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	10.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
평균	24.2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	14.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9:30	17.4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	9.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	11:00	-6.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	-5.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

1) 측정장비 : HUMA / 측정 조건 대전지역 실외 PM10 기준 42 PM2.5기준 26 기준으로 측정함

2) 측정일자 / 측정인원 : `26.05.16 / 김인호 프로

3) 측정 시 주변환경이나 조건에 따라 측정값이 다소 상이할 수 있고 본 측정기는 간이 측정기이므로 단순 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.



작업실명




작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





작업실명



작업 전



작업 후





































시험성적서



1. 성적서번호 : CT26-034923K
2. 의뢰자
○ 업체명 : (주)동광엔비화성
○ 주소 : 경기도 화성시 정남면 안남로 635-15
3. 시험기간 : 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : HEPA FILTER (H13)
6. 시험방법
(1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
1) HEPA FILTER (H13)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험결과
불기차량(형식1)	Pa	(1)	95	-	A
방자모집물(형식1)	%	(1)	99.99 이상		

- ※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.
- ※ 시험장소
A : 충청북도 진천군 덕산읍 예안로 13

확인	작성일자	정호범	정호범	기술책임자	지창민	지창민
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한함인 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 별도 이의의 사용은 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2026년 04월 14일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



시험성적서



성적서번호 : CT26-034922K

■ 시험결과 요약서

• 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		연속도		0.37 m/s	
시험 매체로움	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법		형식 1 (계수법)	
차수	높이	800 mm	폭	600 mm	두께	15 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-0			최종통기저항*		70 Pa

* 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

• 시험결과

항목		결과
통기저항	시험 유량 50%	18 Pa
	시험 유량 75%	26 Pa
	시험 유량 100%	35 Pa
	시험 유량 125%	44 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.99 % 이상
	0.3	

• 시험체 사진



그림 1) 시험 전 - 후면 사진

— 끝 —

총 2페이지 중 2페이지

형식10P-02-01-01(1)





시험성적서



1. 성적서번호 : CT26-034923K
2. 의뢰자
○ 업체명 : (주)동광엔비화성
○ 주소 : 경기도 화성시 청남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : HEPA FILTER (H13)
6. 시험방법
(1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
7. 시험결과
1) HEPA FILTER (H13)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	25		A
입자포집률(형식1)	%	(1)	99.99 이상		

※ 비고 : 사용명은 의뢰자가 제시함,

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	정효범	정효범	기술책임자 성명	지청인	서장인
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 사용명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 권위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2026년 04월 14일

한국인정기구 인표 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 27576 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3100

출 2025년 04월 14일

양식12P-12-01-01(1)



시험성적서



성적서번호 : CT26-034923K

■ 시험결과 요약서

• 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m³/h		연속도		0.37 m/s	
시험 에어로졸	KCI (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법		형식 1 (계수법)	
치수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	20 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-0		최종통기저항*		55 Pa	

* 최종통기저항은 역로자가 제시한 수치임.

• 시험결과

항목		결과
통기저항	시험 유량 50%	14 Pa
	시험 유량 75%	21 Pa
	시험 유량 100%	28 Pa
	시험 유량 125%	34 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.99 % 이상
	0.3	

• 시험체 사진



그림 1) 시험 전·후면 사진

— 끝 —

총 2페이지 중 2페이지

장비IDP-12-95-01(1)





시험성적서



- 성적서 번호 : CT26-034921K
- 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광엔비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 잠남면 만년로 835-15
- 시험기간 : 2026년 04월 13일 ~ 2026년 04월 14일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리용
- 시료명 : HEPA FILTER (H13)
- 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛
- 시험결과
 - 1) HEPA FILTER (H13)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
동기차항(항식1)	Pa	(1)	14	-	A
압차포집률(항식1)	%	(1)	99.99 이상		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자 성명	원효범	강호범	기술책임자 성명	지청인	지청인
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q 1001/16, 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송행위로 사용될 수 없으며, 별도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 권위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2026년 04월 14일

한국인정기구 인증 한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 27878 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3100

총 2페이지 중 1페이지

양식TQF-12-01-01(1)



시험성적서



성적서번호 : CT26-034921K

■ 시험결과 요약서

• 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유량	474 m ³ /h		면속도		0.37 m/s	
시험 에어로졸	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법		형식 1 (계수법)	
차수	높이	600 mm	폭	600 mm	두께	50 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-0			최종통기저항*		28 Pa

※ 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

• 시험결과

항목		결과
통기저항	시험 유량 50%	7 Pa
	시험 유량 75%	11 Pa
	시험 유량 100%	14 Pa
	시험 유량 125%	18 Pa
입자 포집률	입자 지름 (μm)	99.99 % 이상
	0.3	

• 시험체 사진




그림 1) 시트 전 - 후면 사진

— 끝 —

총 2페이지 중 2페이지

장시12F-12-01-01(1)





시험성적서



1. 성적서 번호 : PC25-01099K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광연비화성
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2025년 04월 17일 ~ 2025년 04월 30일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 미디얼필터(E11, E12)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유효
7. 시험결과
 - 1) 미디얼필터(E11, E12)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
통기저항(형식1)	Pa	(1)	21	-	A
입자도포율(형식1)	%	(1)	99.98		

※ 비고 : 시료명은 의뢰자가 제시함.

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성자명	이진호	이진호	기술책임자명	지정인	지정인
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q 190/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한함된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 품질, 선전, 광고 및 소송용으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kol.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 04월 30일

한국인정기구 인장 한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 27876 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13 ☎ (043)753-3621

총 2페이지 중 1페이지

양식 KAP-12-01-01(1)



시험성적서



성적서번호 : PC25-01099K

■ 시험결과 요약서

• 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유형	474 m³/h		면속도		0.37 m/s	
시험 에어로졸	KCl (염화칼륨)		입자 포집률 시험방법		형식 1 (계수법)	
차수	높이	800 mm	폭	800 mm	두께	15 mm
입자 계수기	브랜드 : Grimm, 모델명 : 11-0			최종통기저항*		42 Pa

* 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

• 시험결과

항목		결과
통기저항		21 Pa
입자 포집률	입자 지름 (µm)	99.86 %
	0.3	

• 시험체 사진



그림 1) 시료 전·후면 사진

— 끝 —

총 2페이지 중 2페이지

양서(25-12-01-011)





시험성적서

1. 성적서 번호 : PC25-01105K
2. 의뢰자
 - 업체명 : (주)동광연비화학
 - 주소 : 경기도 화성시 정남면 만년로 635-15
3. 시험기간 : 2025년 04월 17일 ~ 2025년 04월 23일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리용
5. 시료명 : 프리필터(D10)
6. 시험방법
 - (1) KS B 6141:2020, 환기용 공기 필터 유닛

7. 시험결과

1) 프리필터(D10)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
불기차량(형식3)	Pa	(1)	10	-	A
압차포집량(형식3)	%	(1)	100.0		
먼지포집량(형식3)	g	(1)	7.7		

※ 시험장소

A : 충청북도 진천군 덕산읍 여안로 13

확인	작성 자명	이진호	이진호	기술책임자 명	지청민	지청민
----	----------	-----	-----	------------	-----	-----

- 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인증과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한하여 결과로서
 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kclre.kr)에서 확인 가능합니다.

2025년 04월 23일

한국건설생활환경시험연구원장



시험성적서

성적서번호 : PC25-01105K

■ 시험결과 요약서

• 시험 조건 및 시험체 정보

시험 유형	300 m ² /h	입자 포집률 시험방법	형식 D	측정용 먼지	KS R ISO 12103-1, A4 먼지	
치수	논이	400 mm	북	400 mm	두께	20 mm
최종통기저항*	20 Pa					

* 최종통기저항은 의뢰자가 제시한 수치임.

• 시험결과

항목	결과
초기통기저항	10 Pa
평균 입자 포집률	80.2 %
먼지 포집량	7.7 g

• 시험체 사진



그림 1) 시험 전·후면 사진
→ 끝 ←



총 2페이지 중 2페이지

양식T2P-12-01-03(1)






공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.06- 2026.05.18
공 사 명	사택 2-208 수장작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.22 - 2026.05.26
공 사 명	사택 5-103 수장작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.27 - 2026.05.29
공 사 명	사택 101-104 수장작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				



공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.04.23 - 2026.05.19
공 사 명	사택 101-202 수장작업	제출일자	2026.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진			
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			




공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.06 - 2026.05.18
공 사 명	사택 7-201 수장작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				


공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.21 - 2026.05.13
공 사 명	사택 5-405 수장작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				





공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.04.29 - 2026.04.29
공 사 명	사택 7-201 외벽세대 단열	제출일자	2026.06.20
작업사진			
내 용	철거(작업중)	철거(작업중)	단열(작업중)
작업사진			
내 용	단열(작업중)	단열(작업후)	단열(작업후)
작업사진			
내 용	불박이장(재설치후)	불박이장(재설치후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			





공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.28 - 2026.05.29
공 사 명	사택 8-410 수장작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)	장판(작업전)	도장(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)	장판(작업후)	도장(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.27 - 2026.05.28
공 사 명	사택 103-102 수장작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				





공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.11 - 2026.05.14
공 사 명	사택 103-106 단열작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용	단열(작업전)		단열(작업중)	단열(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.04.23 - 2026.05.28	
공 사 명	사택 103-106 수장작업		제출일자	2026.06.20	
작업사진					
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)		도장(작업전)
작업사진					
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)		도장(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

기숙사 AB동 EHP 수리



LG전자
RETHINK & POWER

하이-엠솔루션





기숙사 및 사택 공용부 EHP 필터 세척

[PREV](#)[NEXT](#)[HOME](#)

LG전자
RESEARCH & INNOVATION

하이-엠솔루션

















기숙사 3동 지하 1층



LG전자
RESEARCH & INNOVATION

하이-엠솔루션

















사택 101동-104동



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루션





사택 8동



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루션





기숙사 및 사택 실외기



LG전자
RESEARCH & POWER

하이-엠솔루텍



































기숙사 A동 2층 A201




LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루텍















기숙사 A동 2층 A202



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 2층 A203




LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루텍















기숙사 A동 2층 A204



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 3층 A301

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루션















기숙사 A동 3층 A302



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 3층 A303



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 3층 A304

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠툴루텍

















기숙사 A동 4층 A401



LG전자
RESEARCH & INNOVATION


하이-엠툴루텍















기숙사 A동 4층 A402



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 4층 A403



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍
















기숙사 A동 4층 A404



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍
















기숙사 A동 5층 A501

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루션















기숙사 A동 5층 A502



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 5층 A503



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 5층 A504




LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루텍















기숙사 A동 6층 A601



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 6층 A602



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠텐루텍
















기숙사 A동 6층 A603



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 6층 A604



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 7층 A701



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 7층 A702



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍
















기숙사 A동 7층 A703

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루션















기숙사 A동 7층 A704



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 8층 A801




LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 8층 A802



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 8층 A803



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루텍















기숙사 A동 8층 A804



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 9층 A901



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍













기숙사 A동 9층 A902




LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루션















기숙사 A동 9층 A903



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍














기숙사 A동 9층 A904

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루션















기숙사 A동 10층 A1001

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루션















기숙사 A동 10층 A1002



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 11층 A



LG전자
RESEARCH & INNOVATION

하이-엠솔루션

VIP2



VIP4



VIP5




기숙사 A동 B601



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 B602



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 B603



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍
















기숙사 A동 B604

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루텍











기숙사 A동 B701



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 B702



LG전자
RESEARCH & INNOVATION

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 B703



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 B704



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍












기숙사 A동 B801

LG전자
RESEARCH & INNOVATION
하이-엠솔루텍















기숙사 A동 B802



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 B803




LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍















기숙사 A동 B804

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루션











기숙사 A동 B901



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍













기숙사 A동 B902

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루텍















기숙사 A동 B903

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루션













기숙사 A동 B904




LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍











기숙사 A동 B1001

LG전자
RESEARCH & INNOVATION
하이-엠솔루텍










기숙사 A동 B1002

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루텍















기숙사 A동 B1003



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루텍









기숙사 A동 B1004



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠툴루텍











기숙사 A동 3동 1층



LG전자
RESEARCH & INNOVATION

하이-엠솔루션



기숙사 A동 3동 1층

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루션

































기숙사 A동 3동 2층

LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT
하이-엠솔루텍





































































기숙사 A동 3동 3층



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루텍





































































기숙사 A동 3동 4층



LG전자
RESEARCH & DEVELOPMENT

하이-엠솔루텍








































































기숙사 A동 옥외



LG전자
RETHINK & POWER

하이-엠솔루션



































사택 어린이집 EHP 오버홀 세척

LG전자
RESEARCH & INNOVATION

하이-엠솔루션



현 장 : EHP 오버홀 세척 어린이집


세척일자 : 2026년 05월 16일

세척 작업을 완료하였기에 다음과 같이 작업 진행 및 완료 사진자료집을 제출합니다.










































공사 완료 사진

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	대양 ENC		공사일자	2026-04-30 / 5월19일
공 사 명	사택 7-106외 1세대 LED등기구 교체 106호 / 201호		제출일자	06월 11일
작업사진				
내 용	전등교체(전)	전등교체(전)	전등교체(전)	
작업사진				
내 용	전등교체(후)	전등교체(후)	전등교체(후)	
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)




업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.14 - 2026.05.14
공 사 명	사택 어린이집 2층 휴게실 이중창 교체		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	철거(작업중)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

[HOME](#)




업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.18 - 2026.05.18
공 사 명	사택 2-208 싱크대 상하부장 문짝교체		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)



업 체 명	주식회사 일성건축	공사일자	2026.05.26 - 2026.05.26
공 사 명	사택 5-404 거실 천장 도배	제출일자	2026.06.20
작업사진			
내 용	도배(작업전)	도배(작업전)	
작업사진			
내 용	도배(작업후)	도배(작업후)	
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			
작업사진			
내 용			

[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.16 - 2026.05.16
공 사 명	사택 어린이집 1층 햇님반 천장 누수 유도		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	보수(작업전)	보수(작업중)	보수(작업후)	
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

공사 완료 보고서

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.06.02 - 2026.06.08
공 사 명	사택 8-203 수장작업		제출일자	2026.06.20
작업사진				
내 용	도배(작업전)		장판(작업전)	도장(작업전)
작업사진				
내 용	도배(작업후)		장판(작업후)	도장(작업후)
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				
작업사진				
내 용				

[HOME](#)

업 체 명	주식회사 일성건축		공사일자	2026.05.18 - 2026.05.18	
공 사 명	사택 8-203 싱크대 상하부장 문짝교체		제출일자	2026.06.20	
작업사진					
내 용	교체(작업전)		교체(작업중)		교체(작업후)
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					
작업사진					
내 용					

건축 긴급보수(2차) 체크리스트

공사명	건축 긴급보수 2차					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사용질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 5 월 22 일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	최종점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 전열교환기 고효율 필터교체					공사업체	LG하이엠솔루텍
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026년 5월 18일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트							
2 동 208호		20평					
위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	천	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		벽				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결함상태	
	도장	바닥				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	천	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		벽	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결함상태	
	도장	바닥				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	천	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		벽	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 결함상태	
	도장	바닥				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(뒤베란다(1개))교체, 주방싱크대(상부장, 하부장)문짝(서랍장, 물통포함)전체교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 걸레받이교체-2군데(거실전체, 주방전체), 빨래건조대설치		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 6월 16일					
현장점검인		이광희 정경인					
최종점검인		노희환 정경인					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

5 동 103 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타			○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 6 월 16 일					
현장점검인		이/강/하 점검인					
최종점검인		노/재/원 점검인					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

101 동 104 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물		0		☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 파손, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방향판 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	완발코니	○	0		☒ 변색	
		취발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	주방싱크대상단 실리콘 재코팅작업, 주방전열배관개방이체로배관체작업, 욕조물림-1개(안방문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 6 월 16 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

101 동 202 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-1개(거실좌측방), 주방싱크대상판전체살리본재 코킹작업, 문걸림-1개(안방화장실문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 6 월 16 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

수장공사 체크리스트							
7 동 201호		18평					
위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찰힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찰힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 뒤틀어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찰힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	화장실좌측방, 화장실우측방(2개소)불박이장뒤 벽체단열재시공, 기존LED조명교체		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 6월 16일					
현장점검인		이정수 점검인 (인)					
최종점검인		이정수 점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

5 동 405 호

24평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물감	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 찢힘, ☐ 점착상태	
	도장	바닥물감				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	○		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	○		☒ 변색	
		뒤발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	위베란다 창고 단열재 시공		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	

점검일시

2026 년 6 월 16 일

현장점검인

점검인

최종점검인

점검인

기타 공사 체크리스트

공사명	7-201 외벽세대 단열작업					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단속기여도		○				
점검일시	2006 년 5 월 18 일						
현장점검인	장영근 점검인 (인)						
최종점검인	노해원 점검인 (인)						

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

8 동 410 호

26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인팅	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인팅				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인팅				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥페인팅				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개), 뒤베란다(4개))교체, 주방난방분배기교체, 앞, 뒤베란다 창고(2개) 단열재시공 (공파이제거포함), 빨래건조대 설치		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 6월 16일					
현장점검인		이강희 점검인 (인)					
최종점검인		최종점검인 (인) 최종점검인 (인)					

수장공사 체크리스트

[PREV](#)
[NEXT](#)
[HOME](#)

103 동 102 호 26평

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 결착상태	
	도장	바닥물임				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니	○	0		☒ 변색	
		뒤발코니	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 뒤베란다, 주방좌측방)교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코킹작업, 칼레받이교체-4군데(안방화장실입구(1군데), 주방우측방(2군데), 주방좌측방입구(1군데), 문골방-1개(거실화장실문))		○	0		☒ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026년 6월 16일					
현장점검인		비밀리 점검인 (인)					
최종점검인		최종점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	103-106 단열작업				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전종후 협의 보고		9				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2026년 8월 14일						
현장점검인	장영진 점검인(인)						
최종점검인	남해원 점검인(인)						

수장공사 체크리스트

103 동 106 호 26명

PREV

NEXT

HOME

위 치	품명	구 조	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결함상대	
	도장	바닥 천정				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결함상대	
	도장	바닥 천정				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결함상대	
	도장	바닥 천정				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀				☐ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
		천정	○	○		☒ 벗어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	○		☒ 파손, ☐ 결함상대	
	도장	바닥 천정				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부				☐ 변색	
6. 발코니	도장	알루미늄	○	○		☒ 변색	
		위발코니	○	○		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	○		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-3개(주방우측방, 위베란다, 주방좌측방)교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코팅작업, 창측벽면단열재시공-4군데(거실, 방(3곳)-걸레받이교체포함), 거실화장실문을 보수 또는 교체, 걸레받이 교체-1군데(현관입구(1군데)), 문걸림-1개(거실화장실문)		○	○		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 6 월 16 일					
현장점검인		이정민 (주거관리인)					
최종점검인		최종점검인 (주거관리인)					

기타 공사 체크리스트

공사명	AB동 EHP 수리					공사업체	LG하이엠텔루텍
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		4				
	작업 지시 이행도		4				
공사관리	안전/환경 규정 준수		4				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		4				
	안전감독자의 역할		4				
	공사현장 정리/정돈		4				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		4				
	공사 전종후 협의 보고		4				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026년 5월 20일						
현장점검인	장영근 점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	기숙사동 EHP 및 사택 공용부 필터세척				공사업체	LG하이원솔루텍	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		4				
	도면 및 시방서 준수		4				
	작업 지시 이행도		4				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 5 월 14 일						
현장점검인	장영근 점검인(원)						
최종점검인	노혜원 점검인(원)						

기타 공사 체크리스트

공사명	기숙사동 EHP 필터세척					공사업체	LG하이엠텔루텍
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2020 년 5 월 14 일						
현장점검인	장영근 점검인 (인)						
최종점검인	남해원 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 EHP 오버홀 세척					공사업체	LG하이엠텔루텍
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전중후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 5 월 14 일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	최종점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	7-106 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 5 월 30 일						
현장점검인	장영진 점검인 (인)						
최종점검인	남 여 인 점검인 (인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	7-201 LED 등기구 교체					공사업체	대양
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 5 월 30 일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	남희익 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 2층 휴게실 2중창 교체					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		9				
	도면 및 시방서 준수		9				
	작업 지시 이행도		9				
공사관리	안전/환경 규정 준수		9				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		9				
	안전감독자의 역할		9				
	공사현장 정리/정돈		9				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		9				
	공사 전종후 협의 보고		6				
납기	일정내완료/납기단축기여도		9				
점검일시	2026 년 5 월 14 일						
현장점검인	장영근 점검인(인)						
최종점검인	남희원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트							
공사명	2-208 씽크대 상하부장 문짝 교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 전중후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 5 월 18 일						
현장점검인	이광희 점검인(인)						
최종점검인	남희원 점검인(인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	5-404 거실 천장 도배					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		○				
	도면 및 시방서 준수		○				
	작업 지시 이행도		○				
공사관리	안전/환경 규정 준수		○				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		○				
	안전감독자의 역할		○				
	공사현장 정리/정돈		○				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		○				
	공사 종료후 협의 보고		○				
납기	일정내완료/납기단축기여도		○				
점검일시	2026 년 5 월 26 일						
현장점검인	장영근 (인)						
최종점검인	김희원 (인)						

기타 공사 체크리스트

공사명	어린이집 1층 햇님반 천장 누수 유도					공사업체	일성
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 창의성, 노력성		o				
	도면 및 시방서 준수		o				
	작업 지시 이행도		o				
공사관리	안전/환경 규정 준수		o				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		o				
	안전감독자의 역할		o				
	공사현장 정리/정돈		o				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		o				
	공사 전중후 협의 보고		o				
납기	일정내완료/납기단축기여도		o				
점검일시	2026년 5월 18일						
현장점검인	점검인 (인)						
최종점검인	노혜원 점검인						

수장공사 체크리스트

8 동 203 호

26평

PREV

NEXT

HOME

위 치	품명	구 역	요청여부	점검결과		점검항목	비 고
				양호	불량		
1. 거실	도배	벽면	○	0		☐ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩	○	0		☒ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
2. 방A	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
3. 방B	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
4. 방C	도배	벽면	○	0		☒ 찢어짐, ☐ 변색	
		천정				☐ 찢어짐, ☐ 변색	
	장판	바닥	○	0		☒ 찢힘, ☐ 접착상태	
	도장	바닥물딩				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
5. 현관	도장	방화문 내부	○	0		☒ 변색	
6. 발코니	도장	앞발코니				☐ 변색	
		뒤발코니				☐ 변색	
	청소	바닥 및 창틀	○	0		☒ 청결상태	
7. 기타	방충망-7개(앞베란다(3개),뒤베란다(4개))교체, 주방싱크대(상부장,하부장)문짝(서랍장,물딩포함)전체교체, 주방난방분배기교체, 주방싱크대상판전체실리콘재코팅작업, 문걸림-1개(뒤베란다창고문)		○	0		☐ 설치상태 ☒ 보수상태 ☐ 누락여부	
점검일시		2026 년 6 월 16 일					
현장점검인		이강희 점검인					
최종점검인		김희준 점검인 (인)					

기타 공사 체크리스트							
공사명	8-203 씽크대 상하부장 문짝 교체				공사업체	일성	
평가항목	세부항목	평가결과					비고 (보통 이하 점수 부여 시 작성)
		매우우수	우수	보통	미흡	불량	
공사품질	공사방법, 품질의 향의성, 노력성		0				
	도면 및 시방서 준수		0				
	작업 지시 이행도		0				
공사관리	안전/환경 규정 준수		0				
	작업에 적절한 안전보호구 착용		0				
	안전감독자의 역할		0				
	공사현장 정리/정돈		0				
	작업공구 및 장비의 위험요소 사전 확인		0				
	공사 전종후 협의 보고		0				
납기	일정내완료/납기단축기여도		0				
점검일시	2026 년 6 월 5 일						
현장점검인	이광희 점검인						
최종점검인	노해원 점검인						