| | | 기 (ᄎ | |
|----------------|---|--|----|
| 구분 | 전주 (10/28 ~ 11/3) _ 월간 | 금주(11/11~11/17) | 비고 |
| | 전주 (10/28 ~ 11/3) _ 월간 - 11월 공유회 및 제안 - AB등 및 103등 인버터 교체 및 개선 작업 공유회 - 3동 세대네 EHC 중앙제어기 설치 제안 - 10월 주요 공사 완료 보고 - 기숙사동 출처축 도시가스 맨홈 침하보수(건축) [-10/25] - AB등 EHC 중앙제어기 교체 [-10/23] - 3동 급수평프 고장수리 작업 [-10/30] - 7동 높이터 부분 매트 교체 및 도장 작업 [- 11/04] - 1등-2등 낭떠러지 안전훼스 지급자재 납품 (S4M/68M) [-11/29] - 11월 주요공사 및 검토준 - AB등 전면부 외벽 훼손 도장 보수 [11/14-11/15] - AB등, 3동, 사택 102동 자동재어 통합 DDC 납품 _ LGE [-11/30] - 1동-2등 낭떠러지 안전훼스 교체 작업(S4M/68M) - 어린이집 LED등 및 전열교환기 초충 구 청장숙 보강 [11/9-10_주말작업] - 현장 점검 - 단지내 ▶ 아스판트 칭하 부분 확인 : 맨홈보수 ▶ 추가 사택 9등 목의 주차장 <u>우수명호</u> 2개소 추가 필요 ▷ 8등 전면부 - 3동 재활용 분리 수건장 위치 재확인 - 1동 - 2동 ▶ 전면부 현관 스토프트 + 기존 훼스 도장 상태 확인 - 102동 공등 현관였(어린이집 놀이터) ▶ 비달 보도불력 트렌치 신규 설치(*16년 9월 우원)▶ 24년 비달 보도불력 평란화 검토 | | 비고 |
| 기숙사 / 사택 | 3동 재활용 분리 수가장 위치 재확인 1동 - 2동 ▶ 전면부 현관 스토크트 + 기존 훼스 도장 상태 확인 | - 긴급보수 대응 (기계,건축) 정산 로직 공유 : '25년 고객사 방향성 및 의사결정 필요 | |
| | | ■ PR발송 목록 - 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(건축)_7차 [10/25] - 기숙사 3동 입주세대 EHP 중앙제어기 설치 [11/12] | |