	23년 9월 04 주차 주간업무 회의 (기숙사 및 시	급주(9/25 ~ 9/29) ■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택세대내 해충방제 특별방역[6월/10월]=>16(월)-20일(급),5일간 (단투입 인원 촉소) 배선 검토중 [하반기] 월 - 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공카세대 선대응 개선 검토중 [하반기] - 사택 102동 지하 주차장 경차 미표시 1개소 진행=>8월 - 단지내 전기차 충전기 위치[업무지원팀 담당자 변경]-> Al뷰어 검토 예정 - 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기중] (2인)일일회의 참석] - 연간 계획중 집행을 위한 긴급 PR발행 요청 (PR접수 완료) - 보일러1대->회로분리->(CTV추가->꽃상바닥보수->공통접지->LED등 . 사택 어린이집 전열교환기 소자 필터,취출구 제품 확인지연->9월22일 . 사택 어린이집 전열교환기 소자 필터,취출구 제품 확인지연->9월22일 . 사택 어등 및 7동 공용부 보도블록 동절기 작업 불가 (양생중 하자) - AB동 고장 보일러 교체 일정 협의 - AB동 시스템 창호용 방송망 기존 제품 단종으로 대체품 확인중[10/13] - 사택 7동 지붕 도장 견적=>일성건축[9/25] - 사택 중등 및 7동 보도블록 전점금액 조정=>일성건축[10/6] - 기숙사 및 사택 수장공사 기타보수 묶음 투입현황=>일성건축[9/22] ■ PR발송 - 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체외 9건 PR당사안 발송->9/14 기숙사동 보안 사각지대 CCTV추가외1 건 PR당사안 발송->8/31 . CCTV추가 및 위치 변동예상으로 PR당사안 계획의 약 20% 예산 할증 변경예정 - 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선 PR당사안 발송->4/10 ■ 공사 진행	
구분	전주 (9/18 ~ 9/22)	금주 (9/25 ~ 9/29)	비고
	■ 협의 항목 - 기숙사 및 사택세대내 해충방제 특별방역[6월/10월]=>16(월)-20일(금),5일간 . 하반기 방역은 관리소 요청으로 5일간, 세스코 1차 협의 (단투입 인원 축소) - 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공가세대 선대응 개선 검토중 [하반기] - 사택 102동 지하 주차장 경차 미표시 1개소 진행=>8월 - 단지내 전기차 충전기 위치[업무지원팀 담당자 변경]-> AI뷰어 검토 예정 - 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기중] - 관리소의 운영공사 담당 일원화=>[소장 or 시설과장 포함(2인) 일일회의 참석]	- 기숙사 및 사택세대내 해충방제 특별방역[6월/10월]=>16(월)-20일(급),5일간 . 하반기 방역은 관리소 요청으로 5일간, 세스코 1차 협의 (단 투입 인원 축소) - 사택 5동/8동/9동 세대내 누수 보수=>공가세대 선대응 개선 검토중 [하반기] - 사택 102동 지하 주차장 경차 미표시 1개소 진행=>8월 - 단지내 전기차 충전기 위치[업무지원팀 담당자 변경]-> AI뷰어 검토 예정 - 단지내 보안 사각지대 카메라 기존 위치 캐드화 [스케치 자료 접수 대기중] - 관리소의 운영공사 담당 일원화=>[소장 or 시설과장 포함(2인) 일일회의 참석]	
기숙사 / 사택	- 9월 월마감 결재 상신 : PO금액 75,550,900원 / 18건 - 연간 계획중 집행을 위한 긴급 PR발행 요청 (PR접수 완료) _보일러1대->회로분리->CCTV추가->옥상바닥보수->공통접지->LED등 _ 사택 어린이집 전열교환기 소자,필터,취출구 제품 확인지연->9월22일 - 고장 보일러 교체 공유회 : 9월19일(화) , 오후 2시 , AB동 라운지 - AB동 오우수 관로 개선 견적=>대양[9/4], 일성건축[지연], 동운[지연] - 사택 7동 지붕 도장 견적중=>일성건축 [9/20] - 사택 공동현관 계단=>일성건축[9/20] / 외부 휀스=>하임산업[지연] - 사택 주방 타일 교체 취지=>타일벽지(곰팡이) 자기타일로 교체 타일벽지가 아닌 자기타일도 교체중 (집행 : 삼천만원↑) - 기숙사 및 사택 수장공사 기타보수 묶음 투입현황 제출=>일성건축 [9/15]	보일러1대->회로분리->CCTV추가->옥상바닥보수->공통접지->LED등 . 사택 어린이집 전열교환기 소자,필터,취출구 제품 확인지연->9월22일 . 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 동절기 작업 불가 (양생중 하자) - AB동 고장 보일러 교체 일정 협의 - AB동 오우수 관로 개선 2차 견적=>대양[9/4],일성[제출불가],동운[9/23] - AB동 시스템 창호용 방충망 기존 제품 단종으로 대체품 확인중[10/13] - 사택 7동 지붕 도장 견적=>일성건축 [9/25] - 사택 공동현관 계단=>일성건축[10/13] / 외부 휀스=>하임산업[미접수] - 사택 6동 및 7동 보도블록 견적금액 조정=>일성건축[10/6]	
	 ■ PR발송 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체외 9건 PR당사안 발송->9/14 기숙사동 보안 사각지대 CCTV추가외1 건 PR당사안 발송->8/31 . CCTV추가 및 위치 변동예상으로 PR당사안 계획의 약 20% 예산 할증 . 매입계약은 계획안으로 매입계약하고 추가,변경시 PO변경예정 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선 PR당사안 발송->4/10 ■ 공사 진행 기숙사 AB동 LED등 교체 [~9/22], 주차 3대분 X 일정 OR 관리소 이관? 사택 8-108외 3세대 수장공사 [~ 9/30] 	 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체외 9건 PR당사안 발송->9/14 기숙사동 보안 사각지대 CCTV추가외1 건 PR당사안 발송->8/31 . CCTV추가 및 위치 변동예상으로 PR당사안 계획의 약 20% 예산 할증 . 매입계약은 계획안으로 매입계약하고 추가,변경시 PO변경예정 기숙사 AB동 화재감지기 회로분리 개선 PR당사안 발송->4/10 ■ 공사 진행 	


■ 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체외 9건 PR발송 목록 [PR 미접수]

		무 모노물독 교제외 9건 PR말송 ·			
번호	동	계약명	PR 당사안	작업내용	비고
01	사택 6동 및 7 동	사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체	35,042,000	연간계획 수립 작업 자재승인 요청 제출(친환경 제품) 기존 바닥 탄성 고무칩 철거 작업 기존 바닥 탄성 고무칩 반출 및 폐기물 처리 작업 기존 바닥 평탄화 및 계단촉 논슬립 철거 작업 신규 바닥 탄성 고무칩 및 계단촉 논슬립 (색상_규격 고객사 협의후) 설치 신규 야자 매트 설치 작업 (색상_규격 고객사 협의후) 신규 바닥 탄성 고무칩 및 야자매트 설치시 신호수 상주	
02	사택 5 동	사택 5-306 수장공사	4,601,000	노매(국-기골_ 명3夫) 절시 작립 노매(천정-거실_ 방3곳) 설치 작업 장판(거, 발3곳) 설치 작업 도색(문_문 - 방3곳_ 방화문내부_ 거실걸레받이_ 앞_뒤베란다전부) 준공 청소 작 :	
03	사택 5 동	사택 5-306외 1세대 기타 보수	2,219,000	5-306: 뒤베는다(우수관주변_창고앞) 누수점검 및 보수 방충망- 7개(앞베란다(3개)_뒤베란단(4개))교체 문끌림- 곳(화장실좌측방_ 화장실우측방_ 현관앞방_ 뒤베란다창고) 신발장 / 트지 교체 8-307: 앞_뒤바 란다 우수관주변 누수점검 및 보수_ 방충망- 곳(앞베란다(3곳)_ 뒤베란다(4곳))교체_ 안방불날 이장 스텐봉(1개)설치 문끌림 3곳(화장실좌측방_ 화장실우측방_ 현관앞방) 보수	
04	사택 5 동	사택 5-306 내부 창호교체(고충장비)	11,182,000	기존 내부창고 철거 및 폐기물처리 기존 창호을 바닥 평탄도 작업 신규 교부창호 반입 및 설치작업 교다리차 사용시 신호수 및 안전관찰자 상주	
05	사택 5 동	사택 5-306 붙박이장 신설(고층장비)	3,444,000	한당에 눌막이장 만입 및 전규 절지 적입 불박이장 설치 위치 바닥 보양 작업 5-306 씽크대 반입시 사다리차 묶음 사다리차 사용시 신호수 및 안전관찰자 상주	
06	사택 5 동	사택 5-306 씽크대 교체(고층)	3,865,000	기존 씽크대 철거 및 폐기물 처리 작업 씽크대 상부장 목재틀 보강 및 수평 작업 씽크대 하부장 하부높이 수평 작업 5-306 붙박이장 반입시 사다리차 묶음 사다리차 사용시 신호수 및 안전관찰자 상주	
07	사택 5 동	사택 5-306 주방벽 철거 및 타일교체	1,305,000	기존 타일벽 철거 및 폐기물 처리작업 벽타일 설치 및 코너 설치 작업 벽타일 수평 및 레벨 작업 벽타일 메지 및 청소 작업	
08	사택 8 동	사택 8-307 수장공사	4,877,000	도배(벽-거실_방3곳) 설치 작업 도배(천정-거실_방3곳) 설치 작업 장판(거실_방3곳) 설치 작업 도색(문_문틀-방3곳_ 방화문내부_ 거실 걸레받이_ 앞_뒤베란다전부) 준공청소 작업	
09	사택 8 동	사택 8-307 씽크대 교체(고층장비)	4,877,000	기존 씽크대 철거 및 폐기물 처리 작업 씽크대 상부장 목재틀 보강 및 수평 작업 씽크대 하부장 하부높이 수평 작업 씽크대 반입시 사다리차 묶음 사다리차 사용시 신호수 및 안전관찰자 상주	
10	사택 8 동	사택 8-307 주방벽 철거 및 타일교체	1,305,000	기존 타일벽 철거 및 폐기물 처리작업 벽타일 설치 및 코너 설치 작업 벽타일 수평 및 레벨 작업	
			72,717,000	국내를 매시 및 정도 작립	


■ 사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 교체

사택 6동 및 7동 공용부 노후 보도블록를 개선하여 입주민의 안전확보 및 쾌적한 환경을 도모 하고자 함

□ 공용부 보도블록 현황



▶ 탄성고무칩배치(내폭 1.15Mx 길이 360M), 최대 두께 1.5mm



▶ 전면부 바닥 상태 (현관측) => 노후 (훼손) > 안전(걸림)







▶후면부바닥상태(산책로)=> 미끄러움(안전)> 노후(훼손)








□ 현재 상태

- . 전면부: 노후(10년↑)에 따른 훼손이 심하며,
- . 후면부: 노후(10년↑) 습기가 많아 미끄럼고 훼손이 심함 (부적합)

□ 공용부보도블록제안



▶ 탄성고무칩 + 야자 매트 (용도에맞게 분리) 야자매트 (194M)



▶ 전면부 바닥 상태 (현관측), 샘플 확정후











▶후면부바닥상태(산책로),샘플협의후









□ 예상 비용 및 일정

■ **사택 주방 타일 교체** : 타일벽지(곰팡이) 자기타일로 교체 취지로 집행, 자기타일도 및 씽크대 (상부장 , 하부장) 교체 요청 접수중=> '23년 집행비 과다 확인 필요

◎ 계약건수 (세대)



◎ 계약금액 (PO금액)



537.500

◎ 주방벽 타일 교체 ('23년 현재 집행)

0	씽크	대 교체	('23년	현재 집	행)	2
¥	NOi▼	회계_연!~	매입 마감_(월 🕶		계약명	
	4075	23년	10월31일	사택 8-505	씽크대 :	교체(

11월30일

02월28일

02월28일

23년

23년

◎ 누수 보수 - 2 ('23년 현재 집행)	3
---------------------------	---

3820 23년 02월28일 사택 5-301 누수탐지 및 보수

3936	23년	05월31일	기숙사 AB동 1층 관리소 외벽 누수 보수	1,686,675
4018	23년	08월31일	사택 2-206 화장실 샤워부스 및 타일 보수	1,649,050
3964	23년	06월30일	사택 102-305 베란다 누수보수(전후면)	1,482,425
3888	23년	04월30일	사택 103-304 베란다 누수보수(전후면)	1,482,425
3885	23년	04월30일	사택 102-303 베란다 누수보수(전후면)	1,482,425
3868	23년	03월30일	기숙사 A동 904-3호 화장실 누수보수(건축)	1,463,075
3869	23년	03월30일	기숙사 A동 904-3호 화장실 누수보수(기계)	1,462,000
3786	23년	01월31일	기숙사 AB동 지하 기계실 대류펌프 배관 누수보수	1,407,175
3791	23년	02월28일	사택 101-302 베란다 누수보수(전후면)	1,397,500
3998	23년	07월31일	사택 5-103외 1세대 누수분배기 및 배관교체	1,256,675
3929	23년	05월31일	기숙사 3동 급탕탱크용 보급수배관 누수	1,237,325
3971	23년	06월30일	사택 8-303 누수 난방분배기 교체	1,209,375
3942	23년	05월31일	사택 8-310외 1세대 누수 난방분배기 교체	1,126,600
3775	23년	01월31일	사택 2-103 주방 및 베란다 단열 및 누수 보수	1,047,050
3848	23년	03월30일	사택 5-103 2차 누수수탐지 및 보수	1,027,700
3822	23년	02월28일	사택 5-103 누수탐지 및 보수	999,750
4005	23년	07월31일	사택 101-202 베란다 누수보수(전면)	915,900
3928	23년	05월31일	사택 102-401 베란다 누수보수(전면)	915,900
3832	23년	02월28일	사택 8동 1-2라인 동파 앵글밸브 교체 및 열선작업	794,425
3974	23년	06월30일	사택 103-305 UBR 욕조 누수보수	770,775
3916	23년	05월31일	사택 101-103 UBR 욕조 누수보수	770,775
3918	23년	05월31일	사택 8-109 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	731,000
4000	23년	07월31일	기숙사 A동 903-3호 배수배관 통수 및 교체	720,250
3825	23년	02월28일	사택 5-305 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	706,275
3891	23년	04월30일	사택 9-101 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	696,600
3843	23년	03월30일	사택 5-502 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	695,525
3819	23년	02월28일	사택 5-504 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	693,375
3817	23년	02월28일	사택 9-205 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	693,375
3812	23년	02월28일	사택 5-202 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	693,375
3805	23년	02월28일	사택 9-302 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	693,375
3772	23년	01월31일	사택 2-103 누수 난방분배기 및 급수배관 교체	693,375
3866	23년	03월30일	사택 9-305 씽크대 누수 급수배관 보수	579,425
3853	23년	03월30일	사택 9-505 누수 난방분배기 교체	563,300
3897	23년	04월30일	사택 9동 5-6라인 음식물처리기용 누수 급수배관 !	537.500

3852	23년	03월30일	기숙사 3동 지하기계실 난방배관 누수보수	475,150
3821	23년	02월28일	사택 5-301 씽크대 임시철거 및 원복작업	378,400
3924	23년	05월31일	사택 9-305 누수 난방분배기 교체	325,725

NO# ▼	회계 연도	매입 마감 (월) 🚚	계약명	▼ PO금액	,	NOI▼
01	23년	09월30일	사택 8-505 주방벽 및 현관타일 교체	1,284,625		4075
02	23년	09월30일	사택 8-406 주방벽 철거 및 타일교체	1,284,625		4072 4071
03	23년	09월30일	사택 8-202 주방벽 철거 및 타일교체	1,284,625		4093
03	23년	09월30일	사택 8-108 주방벽 철거 및 타일교체	1,284,625		3815
						3804
05	23년	09월30일	사택 5-304 주방벽 철거 및 타일교체	1,284,625		3760
06	23년	08월31일	사택 5-103 주방벽 철거 및 타일교체	1,284,625		3795 3774
07	23년	07월31일	사택 8-205 주방벽 철거 및 타일교체	1,284,625		4070
		** == *	111111111111111111111111111111111111111	,,,,,		3957
08	23년	06월30일	사택 8-109 주방벽 철거 및 타일교체	1,284,625		3901
						4068
09	23년	04월30일	사택 9-101 주방벽 철거 및 타일교체	1,854,375		4011 3846
05	202	0.505	113 101 10 12 12 12 12 12	1,001,010		3810
10	23년	03월30일	사택 9-305 주방벽 철거 및 타일교체	3,194,900	0	누수.
11	23년	03월30일	사택 5-502 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750		NO → 호 4038
						4076
12	23년	02월28일	사택 5-305 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750		4065
						3988
13	23년	02월28일	사택 9-205 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750		3881
						3940
14	23년	02월28일	사택 5-202 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750		4063
						3986
15	23년	02월28일	사택 9-302 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750		3941
						3768
16	23년	02월28일	사택 5-504 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750		4019
17	23년	01월31일	사택 9-403 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750	1	3987
18	23년	01월31일	사택 9-106 주방벽 철거 및 타일교체	1,300,750		4020
		V. E J. E		1,500,150		

3760				
	23년	01월31일	사택 9-403 씽크대 교체(고층장비) 4,244,100	4560161019-10
3795	23년	02월28일		4560174793-10
3774	23년	01월31일		4560169329-10
4070	23년	10월31일		4560238459-10
3957	23년	06월30일		4560209121-10
3901	23년	04월30일		4560193203-10
4068	23년	10월31일		4560238456-10
4011	23년	08월31일		4560225383-10
3846	23년	03월30일		4560180399-10
3810	23년	02월28일	사택 5-202 씽크대 교체(고층) 3,446,450	4560175472-10
누수	· 보수 -	· 1 (′23	3년 현재 집행) 🏅	
		매입 마감 ()		PO금액
_				
4038	23년		기숙사 AB동 옥외 누수 오배수배관 보수(1차)	28,614,300
4076	23년	10월31일	기숙사 AB동 옥상 바닥 보수	17,381,625
				,
4065	23년		사택 2동 후면 및 단지내 외벽 도장 보수	8,713,950
4065 3988		10월31일	사택 2동 후면 및 단지내 외벽 도장 보수 기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	
	23년	10월31일 07월31일		8,713,950
3988	23년 23년	10월31일 07월31일 04월30일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계)	8,713,950 6,343,575
3988 3881	23년 23년 23년	10월31일 07월31일 04월30일 05월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) 사택 5동 3-4 라인 지붕 기와보수	8,713,950 6,343,575 5,715,775
3988 3881 3940	23년 23년 23년 23년 23년	10월31일 07월31일 04월30일 05월31일 10월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) 사택 5동 3-4 라인 지붕 기와보수 사택 어린이집 배수통수 및 관로촬영 작업	8,713,950 6,343,575 5,715,775 5,154,625
3988 3881 3940 4063	23년 23년 23년 23년 23년 23년	10월31일 07월31일 04월30일 05월31일 10월31일 07월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) 사택 5동 3-4 라인 지붕 기와보수 사택 어린이집 배수통수 및 관로촬영 작업 사택 101동 및 102동 옥상 철구조물 지주 보수	8,713,950 6,343,575 5,715,775 5,154,625 4,993,375
3988 3881 3940 4063 3986	23년 23년 23년 23년 23년 23년	10월31일 07월31일 04월30일 05월31일 10월31일 07월31일 05월31일	기숙사 및 사택 긴급보수 작업(기계) 사택 5등 3-4 라인 지통 기와보수 사택 어린이집 배수통수 및 관로촬영 작업 사택 101동 및 102동 옥상 철구조물 지주 보수 사택 5-103 화장실 건축 누수보수	8,713,950 6,343,575 5,715,775 5,154,625 4,993,375 3,796,900
3988 3881 3940 4063 3986 3941	23년 23년 23년 23년 23년 23년 23년 23년	10월31일 07월31일 04월30일 05월31일 10월31일 07월31일 05월31일 01월31일	기숙사 및 사백 긴급보수 작업(기계) 사택 5등 3-4 라인 지봉 기와보수 사택 어린이집 배수동수 및 관로촬영 작업 사택 101동 및 102등 옥상 철구조물 지주 보수 사택 5-103 항장실 건축 누수보수 사택 8등 6-8라인 지붕 환기휀 및 누수보수	8,713,950 6,343,575 5,715,775 5,154,625 4,993,375 3,796,900 3,643,175
3988 3881 3940 4063 3986 3941 3768	23년 23년 23년 23년 23년 23년 23년 23년 23년	10월31일 07월31일 04월30일 05월31일 10월31일 07월31일 05월31일 01월31일 08월31일	기숙사 및 사백 긴급보수 작업(기계) 사택 5등 3-4 라인 지봉 기와보수 사택 어린이집 배수통수 및 관로활영 작업 사택 101동 및 102동 옥상 철구조물 지주 보수 사택 5-103 항장실 건축 누수보수 사택 8등 6-8라인 지봉 환기휀 및 누수보수 사택 8-201 뒤베란다 누수보수	8,713,950 6,343,575 5,715,775 5,154,625 4,993,375 3,796,900 3,643,175 3,281,975

사택 8-505 씽크대 교체(고층장비)

사택 8-406 씽크대 교체(고층장비) 사택 8-202 씽크대 교체(고충장비)

사택 5-302 씽크대 교체(고층장비)

사택 9-302 씽크대 교체(고층장비)

사택 9-205 씽크대 교체(고충장비) 4.244.100 4560175646-10

4,640,775 4560238470-10

4,350,525 4560242461-10

4.244.100 4560174803-10


■ 사택 2동 외벽 노출 도시가스 인입 배관 보호 덮개 설치 (노출된 다른 동은 ???)








■ 기숙사 AB동 지하 LED 교체









(현관 / 주차라인 측)

(주행로 측)

(기존 직관형 LED 분해)

(외함내 부속)









(기계실+주차라인)



(총 143개)











(주행로)


(현관+주차라인+주행로)


■ AB동 시스템 창호용 방충망 (공용부 집계)


소 계	44	44 34		24			
2	4	4					
3	4	4					
4	4	4					
5	4	4					
6	4	4	4	4			
7	4	4	4	4			
8	4	4	4	4			
9	4	4	4	4			
10	4	2	4	8			
11	8						
8	공용복도	공용주방	공용복도	공용주방			
÷	A동 방충	등망 현황	B동 방충망 현황				
0 1 0	0 0 0	00.0	J ,	<u> </u>			

■ AB동 시스템 창호용 방충망 (공용부 주방)

















■ AB동 시스템 창호용 방충망 (세대내 _ B동 902-3호 1개 => 세대내 전수 조사 X)









■ 10월 공사 예정 현황

	◆ 10월 1주차 공사 현황 ◆ 보고일: 공사일:10일2일(일)-10일8일(일)											
							7	1박일?	4			
No.	공 사 명	위치	업체상호	예상인원	2	화	수 4	목 5	급 6	토	일 8	
	사백 수장 작업	사백 단지내	일성건축	4		3	0	0	0		•	
2	기숙사 및 사백 기탁보수	기숙사 및 사백 단지내	일성건축	2			0	0	0			
3	기숙사 3등 지하 당직실 누수 보수(건축)	기숙사 3등 지하	일성건축	2					0			
4	기숙사 3동 지하 당직실 누수 보수(전기)	기숙사 3등 지하	대양이엔씨	3			0					

◈ 10월 2주차 공사 현황 ◈

- 보고일 : - 공사일 : 10월9일(월) ~ 10월15일(일)

					계획일자							
No.	공사명	위치	업체상호	예상인원	9	화 10	수 11	목 12	금 13	14	일 15	
1	사백 수장 작업	사백 단지내	일성건축	4		٥	۰	۰	٥			
2	기숙사 및 사백 기타보수	기숙사 및 사택 단지내	일성건축	2		٥	۰	۰	٥			
3	사백 2등 후면 및 단지내 의벽 도장 보수	사백 2등	일성건축	8		종대	○ 84	⊙	о 8 4			
4	기숙사 3등 전기실 공통점지 보강 작업	기숙사 3등 옥의 화단 및 지하기계 실	대양이엔씨	5			0	0	0			
5	사뮄 101등 주차장 바닥 애폭시라이닝 부분보 수	사백 101등	일성건축	3		٥	٥	٥		/		
6	기속사 AB등 옥상 바닥 보수	기숙사 AB등	일성건축	5				٥	٥			
7	기숙사 3등 지하 당직실 누수 보수(건축)	기숙사 3등 지하	일성건축	4		٥	٥	٥				
8	기숙사 3등 지하 당직실 누수 보수(전기)	기숙사 3등 지하	대양이엔씨	3				0/	٥			
10	기속사 AB등 고장 보일러 교체(기계)	기숙사 AB등	52			0	0	F/C	0			
11	기숙사 AB등 고장 보일러 교체(전기)	기숙사 AB등	대양이엔씨					٥	0			
12	기속사 AB등 고장 보일러 교체(가스)	기속사 AB등	EH솔루션					0	0			

- 보고 - 공시	일 : 일 : 10월16일(월) ~ 10월22일(일)	◈ 10월 3주치	공사 현	황 🧇							
	공사명	위치					,	메막일 ⁷	4		
No.			업체상호	예상인원	월 16	화 17	수 18	목 19	금 20	토 21	일 22
1	기숙사 및 사력 세대내 예송방제 특별방역	기숙사 및 사력 단지내	세스코	3	۰	۰	۰	۰	۰		
2	사택 수장 작업	사백 단지내	일성건축	4	۰	۰	۰	۰	۰		
3	기숙사 및 사택 기탁보수	기숙사 및 사력 단지내	일성건축	2	٥	۰	٥	۰	۰		
4	기속사 AB등 옥상 바닥 보수	기숙사 AB등	일성건축	5	۰	0	٥	٥			
5	기숙사 3등 421호 소음개선작업(백 전체도배)	기숙사 3동	일성건축	2			0				
6	사백 101등 및 102등 옥상 월구조물 지주 보 수	사백 101등, 102등	일성건축	5	0	۰	0	0	٥		
7	사택 104등 옥상 혈구조물 지주 보수	사백 101등, 102등	일성건축	5	٥	٥	٥	۰	۰		
8	기속사 3등 1층 아름누리 휴게실 냉난방기 후 가설치	기숙사 3등 지하	에어컨 목판	3							
9	기숙사 AB등 공동현관 자동문 화재연동 개선	기숙사 AB등	서울방재	77							

- 보고 - 공사	일 : 일 : 10월23일(월) ~ 10월29일(일)	◈ 10월 4주치	라 공사 현	황 ◈									
					계획일자								
No.	공 사 명	위치	업체 상호	예상인원	월 23	화 24	수 25	목 26	금 27	토 28	일 29		
1	사백 수장 작업	사백 단지내	일성건축		0		0	0	۰				
2	기숙사 및 사백 기타보수	기숙사 및 사택 단지내	열성건축		77		77	77	77				
5	기숙사 3종 지하 당직실 누수 보수(편기)	기숙사 3등 지하	대양이엔씨	3									
6	사택 8등 지하 주차장 입구옥 보행로 설치	사백 8등	열성건축	3				٥	٥				
7	기숙사 AB등 현관도이 현지교체	기숙사 AB등 지상 1층	일성건축	3				0	0				

■ AB동 고장 보일러 교체 예정 상세 일정표



■ 10월5일(목) 이전까지 보일러 제조사 에서 접수후 (반입 7일전) 보일러 제작 공정사진 업무지원팀에 공유 예정(검수대체) ■ 기숙사 AB동 진행현황

1차 점검 방수 ^{동로/전기} 배관 반입구 확보 (통로??/반입위치??) 1차 준설 보수 배관 (성적서)

[우천] 8월 29일(화), 준설 1차 9월 01일(금), 준설 2차 [상태확인] 9월 04일(월), 준설 3차

 ◆ 옹벽 누수점검

 (반입위치??)

 크랙

 배관

 전기(점검완료)

2차 • 배관 • 크랙 보수 • 통로

3차• 배관- 크랙- 통로

크랙보수후 통로구성 X

이슈: 준설차 등록일 15년 이상 , 안전불허 (임대 확인중=>비용)

준설 1차: 80만원 임대비 증액 일대 / 준설 2차: 50만원 임대비 증액 일대



현재 설치된 맨홀



내부 임시 건조용









위험!개구부

8월 29일(화), 준설 1차 9월 01일(금), 준설 2차

9월 04일(월), 준설 3차 => 필요성

■ 10월 공사 예정 현황

	◆ 10월 1주차 공사 현황 ◆ - 보고임: - 공사일: 10월2일(웹) - 10월8일(일)												
		계획일자											
No.	공 사 명	위치	업체상호	예상인원	월 2	화 3	수 4	목 5	급 6	7	일 8		
1	사백 수장 작업	사백 단지내	일성건축	4			0	٥	٥				
2	기숙사 및 사백 기탁보수	기숙사 및 사백 단지내	일성건축	2			0	٥	٥				
3	기속사 3등 지하 당직실 누수 보수(건축)	기숙사 3등 지하	일성건축	2					٥				
4	기숙사 3등 지하 당직실 누수 보수(겐기)	기숙사 3동 지하	대양이엔씨	3			٥						

◈ 10월 2주차 공사 현황 ◈

- 보고일 : - 공사일 : 10월9일(월) ~ 10월15일(일)

							,	(1박일 ⁷	4		
No.	공사명	위치	업체상호	예상인원	9	화 10	수 11	목 12	금 13	토 14	일 15
1	사백 수장 작업	사백 단지내	일성건축	4		٥	٥	٥	٥		
2	기숙사 및 사백 기타보수	기속사 및 사택 단지내	일성건축	2		٥	٥	٥	٥		
3	사백 2등 후면 및 단지내 의벽 도장 보수	사백 2등	일성건축	8		O 종대	0 84	0 84	O 종대		
4	기숙사 3등 전기실 공통접지 보강 작업	기숙사 3등 옥의 화단 및 지하기계 실	대양이엔씨	5			0	0	0		/
5	사백 101등 주차장 바닥 애폭시라이닝 부분보 수	사백 101등	일성건축	3		٥	٥	٥		/	
6	기숙사 AB등 옥상 바닥 보수	기숙사 AB등	일성건축	5				۰	٥		
7	기숙사 3등 지하 당직실 누수 보수(건축)	기숙사 3등 지하	일성건축	4		٥	٥	٥	/		
8	기숙사 3등 지하 당직실 누수 보수(전기)	기숙사 3등 지하	대양이엔씨	3				0/	0		
10	기속사 AB등 고장 보일러 교체(기계)	기숙사 AB등	52			0	0	F/C	0		
11	기숙사 AB등 고장 보일러 교체(전기)	기숙사 AB등	대양이엔씨					٥	٥		
12	기속사 AB등 고장 보일러 로웨(가스)	기숙사 AB등	EH会무선						0		

	일 : 일 : 10월16일(월) ~ 10월22일(일)	◈ 10월 3주치	ㅏ공사 현	황 🔷									
No. 1 2 3 4 5			내 세스코 일성건축		계획일자								
No.	공사명	위치		예상인원	월 16	화 17	수 18	목 19	금 20	토 21	일 22		
1	기숙사 및 사백 세대내 예송방제 특별방역	기숙사 및 사백 단지내	세스코	3	۰	۰	0	٥	0				
2	사택 수장 작업	사백 단지내	일성건축	4	۰	۰	٥	۰	٥				
3	기숙사 및 사택 기탁보수	기숙사 및 사택 단지내	일성건축	2	٥	۰	0	۰	٥				
4	기속사 AB등 옥상 바닥 보수	기속사 AB등	일성건축	5	0	۰	0	٥					
5	기숙사 3등 421호 소음개선작업(백 전체도배)	기숙사 3동	일성건축	2			0						
6	사백 101등 및 102등 옥상 월구조을 지주 보 수	사백 101등, 102등	일성건축	5	0	۰	0	0	0				
7	사백 104등 옥상 혈구조물 지주 보수	사백 101등, 102등	일성건축	5	٥	0	0	0	0				
8	기속사 3등 1층 아름누리 휴게실 냉난방기 후 가설치	기숙사 3등 지하	에어컨 목판	3									
9	기숙사 AB등 공동현관 자동문 화재연동 개선	기숙사 AB등	서울방재	77									

- 보고 - 공사	일 : 일 : 10월23일(월) ~ 10월29일(일)	◈ 10월 4주치	ㅏ 공사 현	황 🔷							
					71419						
No.	공 사 명	위치	업체 상호	예상인원	월 23	화 24	수 25	목 26	금 27	토 28	일 29
1	사백 수장 작업	사백 단지내	일성건축		0		0	0	۰		
2	기숙사 및 사백 기탁보수	기속사 및 사택 단지내	일성건축		77		n	n	n		
5	기숙사 3등 지하 당직실 누수 보수(겐기)	기숙사 3등 지하	대양이엔씨	3							
6	사택 8등 지하 주차장 입구옥 보행로 설치	사택 8등	열성건축	3				٥	٥		
7	기숙사 AB등 현관도이 현지교체	기숙사 AB등 지상 1층	일성건축	3				0	0		

■ AB동 고장 보일러 교체 예정 상세 일정표



■ 10월5일(목) 이전까지 보일러 제조사 에서 접수후 (반입 7일전) 보일러 제작 공정사진 업무지원팀에 공유 예정(검수대체)

사택 6동 및 7동 공용부 보도블록 개선 案

2023. 09. 14

대전기술연구원운영센터


I. 현황 및 개선 검토

사택 6동 및 7동 공용부 노후 보도블록를 개선하여 입주민의 안전확보 및 쾌적한 환경을 도모 하고자 함.

□ 공용부 보도블록 현황



▶ 탄성 고무칩 (내폭 1.15M x 길이 360M), 최대 두께 1.5mm



▶전면부 바닥 상태 (현관측) => 노후(훼손) > 안전(걸림)



▶후면부 바닥 상태 (산책로) => 미끄러움 (안전) > 노후 (훼손)



□ 현재 상태


. 전면부 : 노후(10년↑)에 따른 훼손이 심하며,

. 후면부 : 노후(10년↑) 습기가 많아 미끄럼고 훼손이 심함 (부적합)

□ 공용부 보도블록 제안



▶ 탄성 고무칩 (내폭 1.15M x 길이 166M) + 야자 매트 (내폭 1.15M x 길이 194M)



▶전면부 바닥 상태 (현관측), 샘플 확정후











▶후면부 바닥 상태 (산책로), 샘플 협의후









□ 예상 비용 및 일정

. PR당사안 : 35,042,000 원

. 예 상 일 정 : 발주후 14일

I . 유첨) 현장 사진

□ 전면부 (현관측)





□ 후면부 (산책로)



















