	ა _ლ	1 2 B C	· 十个	우신입구 외의 (기국사 및 시	기억 <i>)</i>	분영센터 <u>사</u> 일	ኘ 			
구분			전	주 (4/24 ~ 4/28)	금주 (5/1 ~ 5/5)					
기숙사 / 사택	- - - - - - -	기숙사 및 사택 기숙사 3동 지 사택 8동 6-8i ====== 기숙사동 (C3) 사택 5동 / 85 바닥난방 모듈 PR발송 기숙사 AB동 : 기숙사 3동 지 기숙사 3동 전 공법 변경이 기 기숙사 AB동 :	· 도장 및 보수 택 세대내 해충학 하기계실 저수 라인 지붕 환기 	하반기 검토=>(7동-> 5동-> 8동-> 9동-> 2동) 방제 특별방역 [6월/10월]_집행 확정=>제안서 조 개선작업 [4월26일, 1일간], 밀폐 중대위험 휀 교체 [4월27일~28일, 2일간], 고소 중대위험 ====================================	- ====================================	정=>제안서 ======= 중중 를중 [상반기] 를 접수 완료) 수 세대 19일 송부 널3일 송부 럴 불가 (X) 0일 송부 월5일 송부 확인중 약 1주일				

■ 기숙사 및 공용부 EHP 오버홀 세척 계획


기숙사동 및 공용부 EHP 오버홀 세척 작업을 통하여 세대내의 청결 유지 및 입주민의 만족도를 높이고자 함.





□ 어린이집분해점검(점검참조)





□ EHP 기본 구조 (유형별 상이함)

□ 집행현황

세척 분류	건물동	15년	16년	17년	18년	19년	20년	21년	22년
전체	기숙사동 및 공용부	Χ	Χ	0	Χ	Χ	Χ	0	Χ
E/III	어린이집	Χ	Χ	0	Х	Х	0	0	Χ
TIE!	기숙사동 및 공용부	0	Χ	Х	Х	0	Х	Χ	Χ
필터	어린이집	Х	Χ	Χ	Х	0	Х	Χ	Χ

계약명	PO 금액	PO 번호
15년		
기숙사 에어컨 필터 청소	4,515,000	4506938146-10
17년		
기숙사 시스템 에어컨 오버홀 세척	40,925,250	4507578430-10
19년		
기숙사 AB동 및 사택 EHP 필터 세척	6,407,000	4508234719-10
20년		
사택 어린이집 EHP 오버홀 세척	2,150,000	4508657146-10
21년		
기숙사 시스템 에어컨 오버홀 세척	48.848.000	4560043630-10

□ 계획 (전체)





□ 이력카드 부착



□ 연간계획

세척 분류	건물동	23년	24년	25년	26년	27년	28년	29년	30년
전체	기숙사동 및 공용부	0	Χ	Х	0	Χ	Х	0	Χ
다세	어린이집	0	X	0	0	0	Х	0	Х
필터	기숙사동 및 공용부	Х	Χ	0	Χ	0	Χ	Χ	Χ
걸더	어린이집	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ

※ 에너지솔루션 세대 기준

□ 예상 비용 (비용절충중)

형식	수량	예상 비용	합계	형상 (취출구 기준)	비고
1 - Way ^(천정형)	429	98,000	42,042,000	1	
2-Way ^(천정형)	2	98,000	196,000	5	
4-Way ^(천정형)	39	110,000	4,290,000		아름누리 휴게실 1대 교체분 제외
입형 (노출형)	3	55,000	165,000		
벽걸이 (노출형)	3	44,000	132,000		용역원실 4대 교체분 제외
합계	476		46,825,000		

■ 기숙사 및 공용부 EHP 오버홀 세척 ['17년 / '21년 실적]



■ 사택 8동 6-8라인 지붕 환기휀 및 누수보수 (환기휀 소음 민원 접수 세대)















● 소음 원인 추정 ●

환기휀을 분리해 점검 결과 휀측의 원인은 미미함. 따라서 환기구 내부 구획이 정상적으로 되어 있지 않아 구획 작업을 추가함.





■ '23년 연간계획 진행현황

NO.	구분	공사명	제안서 필요	견적 유/무 _{↓↑}	PR당사안 제출 _▼	검토
19	수선	사택 101-104동 옥상 방수 보수		^		부분보수
20	수선	사택 101동-104동 지하 주차장 환경개선 공사	•	_		부분보수
16	수선	사택(1동-9동)외부 경계면 휀스 교체 작업		_		부분교체
25	수선	기숙사 출입구 출구측 차단기옆 가스배관 맨홀 침하 보수		_		
14	수선	사택 단지내 아스팔트 노면 보수				도로 훼손
15	수선	사택 6동 및 7동 전후면 바닥 보도블럭 개선		_		
17	수선	사택 현관 출입구 계단 교체			***************************************	
31	수선	기숙사 AB동 지하 주차장 LED디밍센서등 설치				
32	수선	기숙사 3동 전기실 접지 개선 작업	R제출	•		굴착 최소
4	투자	기숙사 AB동 및 3동 보안 사각지대 개선	•	•		동별 분리 PR작성

NO.	구분	공사명	제안서 필요 ▼	견적 유/무 _{↓↑}	PR당사안 제출 ▼	검토
2	투자	기숙사 및 사택 전기차 충전기	•	•		중전기 장 비 MRO 또는 수선공사
5	투자	기숙사 AB동 지하기계실 노후 진공온수	R제출	•		고장 1대분 만 교체
24	수선	기숙사 3동 용역원실 및 시설 관리원실 PF 냉난방기 설치	 	•		
26	수선	사택 어린이집 전열교환기 필터 및 전열소자 교체 🗪	PR접	수		4월 / 9월 (상,하반기)
27	수선	기숙사 AB동 세대별 화재감지기 선로 개선 —————————————————————————————————	R제출	•		
28	수선	사택 1동 , 7동 비상방송 공사		•		
29	수선	기숙사 AB동 공동현관 자동문 개선		•		000000000000000000000000000000000000000
1	투자	기숙사 AB동 체력 단련실 런닝머신 6대 신규 설치				MRO 또는 수선공사
30	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(소방)				
34	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(전기)				
21	수선	기숙사 AB동 옥상 방수 보수		•		부분 보수
18	수선	사택 5동 경비실 내부 환경개선 공사(건축)				
3	투자	기숙사 및 사택 전기차 충전소 1차 전원포설 작업				충전기 장비용 1차 전원 공사
23	수선	기숙사 3동 지하 저수조 볼탑설치 ——————————————	 집수 	•		
22	수선	기숙사 3동 부스터 펌프 교체	- 종료 	•	0	
33	수선	사택 7동 세대내 LED등 교체 PF	 접수 	•	0	