

\* Schaltschema für Schlepper mit Geschwindigkeiten bis 20 km/h.




Bild 85

AL Einbauscheinwerfer, links = Ar Einbauscheinwerfer, rechts = BL Blink-Begrenzungslampe, links Br Blink-Begrenzungslampe, rechts CI Schluß-Blinkleuchte, links Cr = Schluß-Blinkleuchte, Ch Kennzeichenleuchte D Batterien 88 Ah 6 V Da Batterie 135 Ah 12 V E Traktormeter F Kombiinstrument F1 Fernlichtkontrollampe F2 Öldruckkontrollampe, Motor F3 Ladekontrollampe F4 Kraftstoffkontrolle F5 Blinkontrollampen Motortemperaturkontrolle F6 F7 Öldruckkontrollampe, Agriomatic-Schaltung Fa Flachsteckverbindung, links, 2polig Fb Flachsteckverbindung, rechts, 2polig \*\* Fc Flachsteckverbindung, links 1polig Flachsteckverbindung, rechts, 1polig \*\* Fd Ga \_ Glühanlaßschalter = Gb Blinkgeber weiß, 2.5 mm<sup>2</sup> 1.

- von Sicherungskasten O, Sicherung 7 zu Schrittschaltrelais Hb, Klemme 56a
- 2. hellblau-weiß, 0.75 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 7 zur Fernlichtkontrollampe F1
- 3. weiß, 2.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 7 zur Steckverbindung Pc, Klemme 2
- 4. weiß, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pc, Klemme 2 zum Scheinwerfer rechts Ar, Klemme 56a
- 5. gelb, 2.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 6 zum Schrittschaltrelais Hb, Klemme 56b
- gelb, 2.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten O, Sicherung 6 zur Steckverbindung Pc, Klemme 4
- 7. weiß, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pc, Klemme 2 zum Scheinwerfer links AL, Klemme 56a
- rot, 6.0 mm<sup>2</sup> von Schaltkasten K, Klemme 30 zur Steckverbindung Pe, Klemme 1

На Blinkschalter und Horndruckknopf

Leitungsverteiler

Hb Schrittschaltrelais Нс Umschaltrelais Warnblinkschalter Hd K Schaltkasten = La Leitungsverteiler

\*\* Lm Anlasser

Lb

Pc

-

Ls Bremslichtzugschalter M Spannungsregler N Lichtmaschine 0 Sicherungskasten Pa Steckverbindung Pb Steckverbindung

Steckverbindung Pe Steckverbindung R = Steckdose, 7polig = Steckdose, 1polig Sa

Fernthermometer, Geber = Ta Ua Öldruckschalter, Motor

Ub Öldruckschalter, Agriomatic-Schaltung V Elektr. Kraftstoffanzeiger, (Geber)

Χ = Glühspirale Ζ Horn

- rot 6.0 mm<sup>2</sup> 9. von Steckverbindung Pe, Klemme 1 zum Anlasser Lm, Klemme 30
- 10. schwarz, 50.0 mm<sup>2</sup> von Anlasser Lm, Klemme 30 zur Batterie D, (+)
- 10a. schwarz, 70.0 mm<sup>2</sup> vom Anlasser Lm, Klemme 30 zur Batterie Da (+)
- 11. rot, 4.0 mm<sup>2</sup> vom Anlasser Lm, Klemme 30 zum Spannungsregler M, Klemme B+
- 12. gelb, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pc, Klemme 4 zum Scheinwerfer links AL, Klemme 56b
- 13. grau, 2.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 5 zum Schaltkasten K, Klemme 58
- 14. grau-rot, 0.75 mm<sup>2</sup> von Sicherungkasten O, Sicherung 5 zur Traktormeter-Beleuchtung
- grau-rot, 0.75 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten O, Sicherung 5 zur Kombiinstrument-Beleuchtung



- grau-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup>
   von Sicherungskasten 0, Sicherung 4
   zur Steckverbindung Pa, Klemme 2
- grau-rot, 1.5 mm<sup>2</sup>
   von Sicherungskasten 0, Sicherung 3
   zur Steckverbindung Pa, Klemme 1
- gelb, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pc, Klemme 4 zum Scheinwerfer rechts Ar, Klemme 56b
- schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Glühanlaßschalter Ga, Klemme 50a zur Steckverbindung Pb, Klemme 1
- schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pb, Klemme 1 zum Anlasser Lm, Klemme 50a
- hellblau-schwarz, 0.75 mm<sup>2</sup>
   von Kraftstoffanzeiger F 4 zur Steckverbindung Pb, Klemme 2
- hellblau-schwarz, 0.75 mm<sup>2</sup>
   von Steckverbindung Pb, Klemme 2
   zum Kraftstoffanzeiger (Geber) V
- braun, 1.5 mm<sup>2</sup> von Horndruckknopf Ha zur Steckverbindung Pb, Klemme 3
- braun, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pb, Klemme 3 zum Horn Z
- hellblau-grün, 0.75 mm<sup>2</sup>
   von Öldruckkontrollampe F2 zur
   Steckverbindung Pb, Klemme 4
- hellblau-grün, 0.75 mm<sup>2</sup>
   von Steckverbindung Pb, Klemme 4
   zum Öldruckschalter Ua
- 7. hellblau-gelb, 0.75 mm<sup>2</sup> von Temperaturkontrolle F6 zur Steckverbindung Pb, Klemme 5
- hellblau-gelb, 0.75 mm<sup>2</sup>
   von Steckverbindung Pb, Klemme 5
   zum Fernthermometer-Geber Ta
- hellblau, 0.75 mm<sup>2</sup>
   von Ladekontrollampe F3 zur
   Steckverbindung Pb, Klemme 6

- 30. hellblau, 0.75 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pb, Klemme 6 zum Spannungsregler M, Klemme D+/61
- 31. grau-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pa, Klemme 1 zur Flachsteckverbindung Fb, Klemme 2
- 32. grau-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pa, Klemme 1 zur Flachsteckverbindung Fa, Klemme 2
- 33. grau-rot, 1.5 mm<sup>2</sup>
  von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 2
  zur Begrenzungslampe rechts, Br
- 34. grau-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 2 zur Schlußleuchte rechts, Cr
- 35. grau-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Flachsteckverbindung Fa, Klemme 2 zur Steckdose R, Klemme 58
- 36. grau-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckdose R, Klemme 58 zur Kennzeichenleuchte Ch
- 37. grau-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pa, Klemme 2 zum Leitungsverteiler Lb
- 38. grau-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Leitungsverteiler Lb, Klemme 1 zur Begrenzungslampe links BL
- 39. grau-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Leitungsverteiler Lb, Klemme 1 zur Schlußleuchte CL
- 40. grau-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Leitungsverteiler Lb, Klemme 2 zur SteckdoseR, Klemme 58
- \* 41. grün-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Blinkschalter Ha, Klemme R zur Steckverbindung Pa, Klemme 5
- \*\* 41. Iila, 1.5 mm<sup>2</sup>
  vom Blinkschalter Ha, Klemme R
  zum Umschaltrelais Hc, Klemme 86r
  - 42. grün-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup>
    von Steckverbindung Pa, Klemme 5
    zur Flachsteckverbindung Fb, Klemme 1



Ar

Br

CL

D

-3

a

ib

- 43. grün-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup>
  von Steckverbindung Pa, Klemme 5
  zur Flachsteckverbindung Fa, Klemme 1
- \* 44. grün-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup>
   von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 1
   zur Blinkleuchte rechts vorn Br
- \*\* 44. schwarz-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Flachsteckverbindung Fd zur Blinkleuchte rechts, vorn Br
  - 45. grün-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Flachsteckverbindung Fb, Klemme 1 zur Blinkleuchte rechts hinten Cr
  - grün-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup>
     von Flachsteckverbindung Fa, Klemme 1
     zur Steckdose R, Klemme R54
- \* 47. grau-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Blinkschalter Ha, Klemme L zur Steckverbindung Pa, Klemme 6
- \*\* 47. lila-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Blinkschalter Ha, Klemme L zum Umschaltrelais Hc, Klemme 861
  - 48. grau-grün, 1.5 mm² von Steckverbindung Pa, Klemme 6 zum Leitungsverteiler La
- \* 49. grau-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Leitungsverteiler La, Klemme 1 zur Blinkleuchte links vorn BL
- \*\* 49. schwarz-weiß, 1.5 mm<sup>2</sup> von Flachsteckverbindung links Fc zur Blinkleuchte links vorn B1
  - 50. grau-grün, 1.5 mm² von Leitungsverteiler La, Klemme 1 zur Blinkleuchte links hinten CL
  - grau-grün, 1.5 mm<sup>2</sup>
     von Leitungsverteiler La, Klemme 2
     zur Steckdose R, Klemme L54
  - grün, 0.75 mm<sup>2</sup>
     von Blinkgeber Gb, Klemme C1
     zur Blinkkontrollampe F5a
  - 53. grün-rot, 0.75 mm<sup>2</sup> von Blinkgeber Gb, Klemme C2 zur Blinkkontrollampe F5b
  - grün-gelb, 0.75 mm<sup>2</sup>
     von Blinkgeber Gb, Klemme C3
     zur Blinkkontrollampe F5c
- \* 55. schwarz-weiß-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Blinkgeber Gb, Klemme 49a zum Blinkschalter Ha, Klemme 49a
- \*\* 55. schwarz-weiß-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0 Sicherung 1 zum Blinkschalter Hb, Klemme 49a

- 56. schwarz, 2.5 mm<sup>2</sup>
  von Sicherungskasten 0
  Sicherung 1 zum Schrittschaltrelais Hb,
  Klemme 15
- \* 57. schwarz-weiß-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 1 zum Warnblinkschalter Hd, Klemme 54
- \*\* 57. schwarz-weiß-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 1 zum Blinkgeber Gb, Klemme 49
  - 58. braun, 1.5 mm<sup>2</sup> vom Kombiinstrument F zur Masse
  - 59. grau-rot, 0.75 mm<sup>2</sup> Verbindungskabel Kombiinstrument F - Beleuchtung
  - 60. schwarz-gelb, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pc, Klemme 3 zum Horn Z
  - 61. schwarz, 0.75 mm<sup>2</sup> von Motortemperaturkontrolle (+) F6 zu Öldruckkontrollampe (+) F2
  - 62. schwarz, 0.75 mm<sup>2</sup> von Öldruckkontrollampe (+) F2 zu Ladekontrollampe (+) F3
  - 63. schwarz, 0.75 mm<sup>2</sup> von Ladekontrollampe (+) F3 zu Kraftstoffkontrolle (+) F4
- 64. schwarz, 0.75 mm<sup>2</sup> von Kraftstoffkontrolle (+) F4 zum Schaltkasten K, Klemme 15
- 65. schwarz, 4.0 mm<sup>2</sup> von Schaltkasten K, Klemme 15 zum Glühanlaßschalter Ga, Klemme 15/54
- 66. weiß-schwarz, 2.5 mm<sup>2</sup> von Schaltkasten K, Klemme 56 zum Schrittschaltrelais Hb
- 67. schwarz, 50.0 mm<sup>2</sup> von 1. Batterie D, Klemmezur 2. Batterie D, Klemme+
- 68. braun, 1.5 mm<sup>2</sup> von Scheinwerfer links AL, Klemme 58 zur Masse
- 69. grau-rot, 0.75 mm<sup>2</sup> Verbindungskabel Traktormeter E-Beleuchtung
- 70. schwarz, 2.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 2 zum Schaltkasten K, Klemme 15
- 71. schwarz-gelb, 1.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 2 zur Steckverbindung Pc, Klemme 3

- braun, 1.5 mm<sup>2</sup>
   von Scheinwerfer rechts Ar, Klemme 58
   zur Masse
- 73. hellblau-rot, 0.75 mm<sup>2</sup> von Öldruckschalter Agriomatic-Schaltung Ub zur Kontrollampe Agriomatic-Schaltung F7
- 73a. hellblau-rot, 0.75 mm<sup>2</sup> von + Kontrollampe Agriomatic-Schaltung F7 zum + Temperaturanzeiger F6
- braun, 0.75 mm<sup>2</sup>
   von Schrittschaltrelais Hb, Klemme 31b
   zum Blinkschalter Ha, Klemme 31b
- schwarz, 6.0 mm<sup>2</sup>
   von Glühanlaßschalter Ga, Klemme 17 u. 19
   zur Steckverbindung Pe, Klemme 2
- schwarz, 6.0 mm<sup>2</sup>
   von Steckverbindung Pe, Klemme 2
   zur Glühspirale X
- 77. braun, 1.5 mm<sup>2</sup>
  von Lichtmaschine N, Klemme D –
  zum Spannungsregler M, Klemme D –
- 78. rot-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Lichtmaschine N, Klemme DF zum Spannungsregler M, Klemme DF
- 79. rot, 4.0 mm<sup>2</sup> von Lichtmaschine N, Klemme D+ zum Spannungsregler M, Klemme D+/61
- 80. Masseband von 2. Batterie D, Klemme (-) zur Masse
- 80a. Masseband von Batterie Da (-) zur Masse
- 81. schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 2 zur 1 polig. Steckdose Sa
- 82. braun, 0.75 mm<sup>2</sup> von Blinkleuchten vorn und hinten zur Masse
- \*\* 83. schwarz-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Sicherungskasten 0, Sicherung 2 zur Steckverbindung Pc, Klemme 3a
- \*\* 84. schwarz-rot, 1.5 mm²
  von Steckverbindung Pc, Klemme 3a
  zum Bremslichtzugschalter Ls
- \*\* 85. schwarz-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Bremslichtzugschalter Ls zur Steckverbindung Pc, Klemme 2a
- \*\* 86. schwarz-rot, 1.5 mm<sup>2</sup> von Warnblinkschalter Hd, Klemme 54 f zum Umschaltrelais, Hc, Klemme BR

- \*\* 87. schwarz-weiß, 1.5 mm<sup>2</sup> von Umschaltrelais Hc, Klemme 87V links zur Steckverbindung Pa, Klemme 4
- \*\* 88. schwarz-weiß, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pa, Klemme 4 zur Flachsteckverbindung Fc
- \*\* 89. schwarz-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Umschaltrelais Hc, Klemme 87V rechts zur Steckverbindung Pa, Klemme 3
- \*\* 90. schwarz-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Steckverbindung Pa, Klemme 3 zur Flachsteckverbindung Fd
- \*\* 91. grün-schwarz, 1.5 mm<sup>2</sup> von Umschaltrelais Hc, Klemme 87H rechts zur Steckverbindung Pa, Klemme 5
- \*\* 92. grau-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Schaltrelais Hc, Klemme 87H links zur Steckverbindung Pa, Klemme 6
- \*\* 93. schwarz-weiß-grün, 1.5 mm<sup>2</sup> von Schaltrelais Hc, Klemme 54 zum Blinkgeber Gb, Klemme 49a
  - 94. von Schaltkasten K, Klemme 30 zum Sicherungskasten 0, Sicherung 8
  - von Sicherungskasten 0,
     Sicherung 8 zum Warnblinkschalter Hd,
     Klemme 30
  - \* 96. von Warnblinkschalter Hd, Klemme L zur Steckverbindung Pa, Klemme 6
- \* 97. von Warnblinkschalter Hd, Klemme R zur Steckverbindung Pa, Klemme 5
- \* 98. von Warnblinkschalter Hd, Klemme 54f zum Blinkgeber Gb, Klemme 49
  - von Warnblinkschalter Hd, Klemme 31 zur Masse
- \*\* 100. von Warnblinkschalter Hd, Klemme 54 zur Steckverbindung Pc, Klemme 2a
- \*\* 101. von Warnblinkschalter Hd, Klemme R zum Umschaltrelais Hc, Klemme 87v, rechts
- \*\* 102. von Warnblinkschalter Hd, Klemme L zum Umschaltrelais Hc, Klemme 87v, links