

Controlador y observador
0
T
> 0.001
F
ref
1/s
-K-
u
Es
83335 / (s^2 + 10s + 41665)
Planta
y
Observador
[2x1]*u
1/s
K*u
y_est
K*u
-K-
y_error
K*u
x_est