El llenado del tanque se efectuó con agua desde una cañería de incendios. El techo del tanque voló porque la válvula de alivio no tenía la capacidad suficiente para desalojar el aire que desplazaba el volumen de agua que se estaba bombeando. Afortunadamente, no hubo que lamentar lesiones. El operador estaba encima del tanque unos segundos antes.



