El colapso de este tanque sucedió mientras se vaciaba. No se había retirado un plástico que protegía la salida de alivio del techo, esto causó un vacío que succionó las paredes. Aunque no parezca este accidente es muy frecuente.



