



JORGE ELIECER BUSTAMANTE
MURCIA
NIT 5.753.820-2
Calle 20B No 11-70
Tel: (035) 5749352
Valledupar - Colombia

Cotización

No. C-1-780

Para :	COMPAÑIA		
	TRANSPORTADORA DE		
	VALORES PROSEGUR DE		
Nit :	COLOMBIA S A		
	860.006.537-0		
Fecha :	2024-07-01		

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Hola!

Gracias por preferirnos, a continuación en detalle la cotización solicitada

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Correa accesorioa Dayco	1.00	90,000.00	90,000.00	2,5 %	19 %	104,850.00
2	Bobina del sistema de inición	2.00	180,000.00	360,000.00	0 %	19 %	428,400.00
3	Balinera alternador 6202	1.00	25,000.00	25,000.00	0 %	19 %	29,750.00
4	Balinera 6203	1.00	35,000.00	35,000.00	0 %	19 %	41,650.00
5	Regulador de Carga.	1.00	130,000.00	130,000.00	0 %	19 %	154,700.00
6	Revisión y recargar baterías	1.00	30,000.00	30,000.00	0 %	19 %	35,700.00
7	D/M compresor del aire acondicionado para reparación.	1.00	450,000.00	450,000.00	0 %	19 %	535,500.00
8	Rotación y cambio llantas	4.00	20,000.00	80,000.00	4 %	19 %	92,000.00
9	D/M Alternador para revisión y reparación.	1.00	180,000.00	180,000.00	0 %	19 %	214,200.00
10	Ventilador del motor	1.00	170,000.00	170,000.00	0 %	19 %	202,300.00
11	Correa compresor.	1.00	55,000.00	55,000.00	0 %	19 %	65,450.00
12	Tornillos 1/16 acerados.	2.00	5,000.00	10,000.00	0 %	19 %	11,900.00
13	Abrazaderas manguera titan	1.00	3,000.00	3,000.00	0 %	19 %	3,570.00
14	Refrigerante	1.00	9,000.00	9,000.00	0 %	19 %	10,710.00
15	Forro timón	1.00	60,000.00	60,000.00	0 %	19 %	71,400.00
16	Espejo retrovisor	1.00	45,000.00	45,000.00	0 %	19 %	53,550.00
17	Luna retrovisora	1.00	35,000.00	35,000.00	0 %	19 %	41,650.00
18	D/M radiador e interfuller para revisión y cambio ventilador, correa accesorios y correa compresor. A.A. Cambio tornillos base del alternador.	1.00	300,000.00	300,000.00	4 %	19 %	345,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Vr. Total
19	Sondear radiador e interfuller.	1.00	250,000.00	250,000.00	0 %	19 %	297,500.00
20	Taladrar base del bloque parta extraer tornillo.	1.00	50,000.00	50,000.00	4 %	19 %	57,500.00
21	Desvarada en la cede (2)	1.00	120,000.00	120,000.00	4 %	19 %	138,000.00
22	D/M Alternador para revisión y reparación del mismo.	1.00	220,000.00	220,000.00	0 %	19 %	261,800.00

Total Bruto 2,707,000.00

Subtotal 2,707,000.00

IVA 19% 514,330.00

Retefuente 4% 22,000.00

Retefuente 2.5% 2,250.00

Total a Pagar 3,197,080.00

- Todos valores indicados en esta cotización están sujetos a modificación sin previo aviso, variables de acuerdo al comercio vigente.
- **TIEMPO DE GARANTÍA:** en repuestos mecánicos el estipulado por el fabricante, partes eléctricas no tienen garantía y en mano de obra siempre que sea responsabilidad exclusiva del trabajo realizado tendrá 40 días.
- PLACA VEHÍCULO: HAW 861
- UU.BB. 1309
- KILOMETRAJE: 532.580

JORGE ELIECER BUSTAMANTE
Gerente General
tallersuperdodge@hotmail.com
(57) 5749352
(57) 3106152544