



## **Teste Administrador**

25/02/2025



## **Allan Pinheiro**

Atendimentos: 1



|                                                            |                |             |
|------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Allan Pinheiro                                    | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: R. Cambará, 71 - Vila Flora                      |                |             |
| Contato: Allan Pinheiro                                    | Setor: .       |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                     | Data: 07/02/25 | Hora: 18:28 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                      | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Instalação de 03 câmeras e 01 servidor. |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                                                                                                                                                               |              |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Modelo: 3007 5014 Fish                                                                                                                                                                                                                                             | Série: 0003  | Tipo: Câmeras Axis |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                                                                                                                       |              |                    |               |
| Tipo: 105                                                                                                                                                                                                                                                          | Defeito: 297 | Causa: 399         | Solução: 499  |
| Instalação                                                                                                                                                                                                                                                         | Outro        | Não identificada   | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Instalação de 03 câmeras Infra sistema X 07 canaletas 02 cx 2x2 32m de cabos UTP 08 RJ 01 disjuntor de 10A 01 Rack 01 servidor 01 Swit POE 01 patchcord 01 3007 01 5014 Fisheye 01 3364 Alexandre/ Davilson/ Leonardo / Marcelo |              |                    |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |                                                                                     |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início                                                                              | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 08:10                             | 09:33         | 09:40                                                                               | 16:00         | 16:15         | 17:45           |
| Técnico 01                        |               |  | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Alexandre                   |               |                                                                                     | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Técnico                   |               |                                                                                     | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 10/02/2025 |  |



## **Alphaville**

Atendimentos: 4



|                                                                              |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Alphaville                                                   | <b>Unidade:</b> Granja Viana | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP          |                              |                    |
| <b>Contato:</b> boletim                                                      | <b>Setor:</b> Hema           |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                                   | <b>Data:</b> 03/02/25        | <b>Hora:</b> 10:28 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                                 | <b>Equipamento :</b> digital |                    |
| <b>Problema relatado:</b> INSTALAR ALTO FALANTE E MICROFONE ESTAÇÃO PORTARIA |                              |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                                                               |                     |                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> Montado                                                                                                                             | <b>Série:</b> N/A   | <b>Tipo:</b> Computador / Estação |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                       |                     |                                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 105                                                                                                                                   | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399                 | <b>Solução:</b> 499 |
| Instalação                                                                                                                                         | Outro               | Não identificada                  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Instalado na estação da portaria, testado, chamadas com interfones com pessoa na portaria funcionando ok |                     |                                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |               |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b> | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| 08:15                             | 09:45                | 10:00         | 12:40                | 14:55                | 16:25                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |               | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Renan                |                      |               | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |               | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 04/02/2025 |  |



|                                                                     |                              |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Alphaville                                          | <b>Unidade:</b> Granja Viana | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                              |                    |
| <b>Contato:</b> Adriana ADM                                         | <b>Setor:</b> Hema           |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                          | <b>Data:</b> 04/02/25        | <b>Hora:</b> 15:35 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                        | <b>Equipamento :</b> VIVO    |                    |
| <b>Problema relatado:</b> Sem acesso as câmeras                     |                              |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 04/02/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                  |                     |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> N/A                                                                                    | <b>Série:</b> N/A   | <b>Tipo:</b> N/A  |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                          |                     |                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                                      | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399 | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                             | Outro               | Não identificada  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Manobrado gateway temporariamente para subir acesso via VPN |                     |                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |               |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b> | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| --:--                             | --:--                | 14:40         | 15:30                | --:--                | --:--                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |               | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Renan                |                      |               | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |               | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 04/02/2025 |  |



|                                                                        |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Alphaville                                             | <b>Unidade:</b> Granja Viana | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP    |                              |                    |
| <b>Contato:</b> Danielle                                               | <b>Setor:</b> ADM            |                    |
| <b>Anotado por:</b> Jorge Dev                                          | <b>Data:</b> 06/02/25        | <b>Hora:</b> 20:44 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                           | <b>Equipamento :</b>         |                    |
| <b>Problema relatado:</b> Consertar bloquetes da calçada de um morador |                              |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                     |                     |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> E                                                                         | <b>Série:</b> 05    | <b>Tipo:</b> C    |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                             |                     |                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                         | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399 | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                | Outro               | Não identificada  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Retirado e nivelado blocos Alexandre/ Leonardo |                     |                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |                                                                                     |                      |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início                                                                              | Término              | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 07:00                             | 09:28         | 09:40                                                                               | 10:55                | 10:59         | 11:05           |
| <b>Técnico 01</b>                 |               |  | <b>Técnico 02</b>    |               |                 |
| <b>Nome:</b> Alexandre            |               |                                                                                     | <b>Nome:</b> -----   |               |                 |
| <b>Função:</b> Técnico            |               |                                                                                     | <b>Função:</b> ----- |               |                 |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 10/02/2025 |  |



|                                                              |                       |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cliente: Alphaville                                          | Unidade: Granja Viana | Cód:        |
| Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP |                       |             |
| Contato: Adriana                                             | Setor: ADM            |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                       | Data: 06/02/25        | Hora: 20:44 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                        | Equipamento :         |             |
| Problema relatado: Infra para câmera 42.                     |                       |             |

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                             |              |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Modelo: C                                                                                                                        | Série: 01    | Tipo: C          |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                     |              |                  |               |
| Tipo: 105                                                                                                                        | Defeito: 297 | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Instalação                                                                                                                       | Outro        | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Idem Sat 43881 Vedação em 6 CXS 02 DPS 02 hastes Energizado cx de fora ( energia da Dome 01 ) |              |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |                                                                                     |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início                                                                              | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 10:57                             | 11:05         | 11:08                                                                               | 15:51         | 16:00         | 17:57           |
| Técnico 01                        |               |  | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Alexandre                   |               |                                                                                     | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Técnico                   |               |                                                                                     | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 10/02/2025 |  |



## **Bandeirantes**

Atendimentos: 1



|                                                                                |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Bandeirantes                                                   | <b>Unidade:</b>       | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> RUA JOSEPHINA RODRIGUES COLÓ - JD.BANDEIRANTES - SOROCABA /SP |                       |                    |
| <b>Contato:</b> Eduardo                                                        | <b>Setor:</b> Hema    |                    |
| <b>Anotado por:</b> Jorge Dev                                                  | <b>Data:</b> 13/02/25 | <b>Hora:</b> 16:40 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                                   | <b>Equipamento :</b>  |                    |
| <b>Problema relatado:</b> Câmeras portaria sem off                             |                       |                    |

**Intervenção 1 de 5 (data 13/02/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                                                    |                     |                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> Estação                                                                                                                  | <b>Série:</b> 0     | <b>Tipo:</b> computador |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                            |                     |                         |                     |
| <b>Tipo:</b> 110                                                                                                                        | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399       | <b>Solução:</b> 499 |
| Acompanhamento                                                                                                                          | Outro               | Não identificada        | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Solicitado para portaria reiniciar o computador. Após esse processo as cameras ficaram online |                     |                         |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |                      |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término              | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 16:40  | 16:53                | --:--         | --:--           |
| <b>Técnico 01</b>                 |               | MR     | <b>Técnico 02</b>    |               |                 |
| <b>Nome:</b> Márcio               |               |        | <b>Nome:</b> -----   |               |                 |
| <b>Função:</b> Supervisor de TI   |               |        | <b>Função:</b> ----- |               |                 |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 23/02/2025 |  |



|                                                                         |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Bandeirantes                                                   | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: RUA JOSEPHINA RODRIGUES COLÓ - JD.BANDEIRANTES - SOROCABA /SP |                |             |
| Contato: Eduardo                                                        | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                                  | Data: 13/02/25 | Hora: 16:40 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                   | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Câmeras portaria sem off                             |                |             |

Intervenção 2 de 5 (data 23/02/2025)

| Dados do Equipamento                                 |                |                         |            |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Modelo: Tecpix m777                                  | Série: 43434   | Tipo: Camera eletrônica |            |
| Dados da Atividade Realizada                         |                |                         |            |
| Tipo: 101                                            | Defeito: 201   | Causa: 399              | Solução: 1 |
| Corretiva                                            | Câmera travada | Não identificada        | rtrtrtrt   |
| Descrição dos Serviços Executados: dfg dfg dfg d dgf |                |                         |            |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 17:55  | 17:55         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jorge Dev                   |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: dev                       |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 23/02/2025 |  |



|                                                                         |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Bandeirantes                                                   | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: RUA JOSEPHINA RODRIGUES COLÓ - JD.BANDEIRANTES - SOROCABA /SP |                |             |
| Contato: Eduardo                                                        | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                                  | Data: 13/02/25 | Hora: 16:40 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                   | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Câmeras portaria sem off                             |                |             |

Intervenção 3 de 5 (data 23/02/2025)

| Dados do Equipamento                                |                |                         |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Modelo: Tecpix m777                                 | Série: fgsgdfd | Tipo: Camera eletrônica |            |
| Dados da Atividade Realizada                        |                |                         |            |
| Tipo: 101                                           | Defeito: 298   | Causa: 399              | Solução: 1 |
| Corretiva                                           | Não constado   | Não identificada        | rtrtrtrt   |
| Descrição dos Serviços Executados: vb vbv b vb v bv |                |                         |            |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 18:03  | 18:03         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jorge Dev                   |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: dev                       |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 23/02/2025 |  |



|                                                                         |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Bandeirantes                                                   | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: RUA JOSEPHINA RODRIGUES COLÓ - JD.BANDEIRANTES - SOROCABA /SP |                |             |
| Contato: Eduardo                                                        | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                                  | Data: 13/02/25 | Hora: 16:40 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                   | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Câmeras portaria sem off                             |                |             |

Intervenção 4 de 5 (data 23/02/2025)

| Dados do Equipamento                                |                |                         |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Modelo: Tecpix m777                                 | Série: fgsgdfd | Tipo: Camera eletrônica |            |
| Dados da Atividade Realizada                        |                |                         |            |
| Tipo: 101                                           | Defeito: 298   | Causa: 399              | Solução: 1 |
| Corretiva                                           | Não constado   | Não identificada        | rtrtrtrt   |
| Descrição dos Serviços Executados: vb vbv b vb v bv |                |                         |            |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 18:03  | 18:03         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jorge Dev                   |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: dev                       |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 23/02/2025 |  |



|                                                                         |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Bandeirantes                                                   | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: RUA JOSEPHINA RODRIGUES COLÓ - JD.BANDEIRANTES - SOROCABA /SP |                |             |
| Contato: Eduardo                                                        | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                                  | Data: 13/02/25 | Hora: 16:40 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                   | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Câmeras portaria sem off                             |                |             |

Intervenção 5 de 5 (data 23/02/2025)

| Dados do Equipamento                                |                |                         |            |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------|
| Modelo: Tecpix m777                                 | Série: fgsgdfd | Tipo: Camera eletrônica |            |
| Dados da Atividade Realizada                        |                |                         |            |
| Tipo: 101                                           | Defeito: 298   | Causa: 399              | Solução: 1 |
| Corretiva                                           | Não constado   | Não identificada        | rtrtrtrt   |
| Descrição dos Serviços Executados: vb vbv b vb v bv |                |                         |            |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 18:05  | 18:05         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jorge Dev                   |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: dev                       |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 23/02/2025 |  |



## **Cancun**

Atendimentos: 1



|                                                                          |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Cancun                                                          | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP |                |             |
| Contato: Narryman Monit.                                                 | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Márcio                                                      | Data: 13/02/25 | Hora: 09:40 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                    | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Monitor sem sinal nas câmeras                         |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 23/02/2025)

| Dados do Equipamento                                    |                |                  |            |
|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| Modelo: Tecpix m777                                     | Série: 43434   | Tipo: gdsfgsd    |            |
| Dados da Atividade Realizada                            |                |                  |            |
| Tipo: 101                                               | Defeito: 201   | Causa: 399       | Solução: 1 |
| Corretiva                                               | Câmera travada | Não identificada | rtrtrtrt   |
| Descrição dos Serviços Executados: gfgfg fg f g f g fgf |                |                  |            |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 18:51  | 18:51         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jorge Dev                   |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: dev                       |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 23/02/2025 |  |



## **Chacara Ondina**

Atendimentos: 1



|                                                               |                       |                    |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Chacara Ondina                                | <b>Unidade:</b>       | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba |                       |                    |
| <b>Contato:</b> Cezar                                         | <b>Setor:</b> Hema    |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                    | <b>Data:</b> 05/02/25 | <b>Hora:</b> 15:11 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                  | <b>Equipamento :</b>  |                    |
| <b>Problema relatado:</b> Renomear todas as câmeras           |                       |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                         |                     |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> N/A                                                                                           | <b>Série:</b> N/A   | <b>Tipo:</b> N/A  |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                 |                     |                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 103                                                                                             | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399 | <b>Solução:</b> 499 |
| Atualização                                                                                                  | Outro               | Não identificada  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Renomeado todas sem descrição conforme orientação do administrador |                     |                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |               |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b> | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| --:--                             | --:--                | 08:40         | 09:00                | --:--                | --:--                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |               | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Renan                |                      |               | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |               | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 07/02/2025 |  |



## City Castelo

Atendimentos: 2



|                                                              |                |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: City Castelo                                        | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP |                |             |
| Contato: Boletim                                             | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                       | Data: 25/01/25 | Hora: 23:52 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                        | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Câmeras 24, 25, 26 e 54 sem conexão       |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 25/01/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Modelo: F                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Série: 01                | Tipo: Conversor  |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                  |               |
| Tipo: 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Defeito: 205             | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Ativação                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fonte conversor queimada | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: 25/01/25 City Castelo Câmeras 24, 25, 26 e 54 sem conexão Link parado entre cx 2.15 a Cx 2.16 vem anel 2 Troca de fonte do conversor Cx 2.17 recebendo link da praça das corujas passando pelo ninho das cobras link aberto entre 2.16 a 2.17 22:12 22:42 22:45 23:21 23:25 00:02 |                          |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |                                                                                     |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início                                                                              | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 22:12                             | 22:42         | 22:45                                                                               | 23:21         | 23:25         | 00:02           |
| Técnico 01                        |               |  | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Alexandre                   |               |                                                                                     | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Técnico                   |               |                                                                                     | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 29/01/2025 |  |



|                                                                |                |             |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: City Castelo                                          | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP   |                |             |
| Contato: Boletim                                               | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                         | Data: 11/02/25 | Hora: 13:48 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                          | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Câmeras 19 a 23, 53, 54, 59, 73 sem conexão |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                                       |                     |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Modelo: E                                                                                                                                  | Série: 05           | Tipo: S          |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                               |                     |                  |               |
| Tipo: 107                                                                                                                                  | Defeito: 208        | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Ativação                                                                                                                                   | Problema de energia | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Câmeras 19 a 23, 53, 54, 59, 73 sem conexão Cx 2.8 sem energia<br>Energia CPFL restabelecido Câmeras ok |                     |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |                                                                                     |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início                                                                              | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 14:17                             | 14:33         | 13:36                                                                               | 13:48         | 13:50         | 14:07           |
| Técnico 01                        |               |  | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Alexandre                   |               |                                                                                     | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Técnico                   |               |                                                                                     | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 12/02/2025 |  |



## Coimbra

Atendimentos: 1



|                                                                                |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Coimbra                                                               | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP |                |             |
| Contato: RENATA MONIT                                                          | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Márcio                                                            | Data: 30/01/25 | Hora: 09:47 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                          | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: COLOCAR SENHA PARA PUXAR AS IMAGENS                         |                |             |

Intervenção 1 de 2 (data 29/01/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                                                                           |              |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Modelo: N/A                                                                                                                                                                    | Série: N/A   | Tipo: N/A        |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                                   |              |                  |               |
| Tipo: 110                                                                                                                                                                      | Defeito: 297 | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Acompanhamento                                                                                                                                                                 | Outro        | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Criado usuário "operador" (visualização/reprodução) e alterado usuário "portaria" apenas para visualização, passado informações sobre login |              |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 08:35  | 09:10         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Renan                       |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 30/01/2025 |  |



|                                                                                |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Coimbra                                                               | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP |                |             |
| Contato: RENATA MONIT                                                          | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Márcio                                                            | Data: 30/01/25 | Hora: 09:47 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                          | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: COLOCAR SENHA PARA PUXAR AS IMAGENS                         |                |             |

Intervenção 2 de 2 (data 29/01/2025)

| Dados do Equipamento                                                                               |              |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Modelo: -                                                                                          | Série: S/N   | Tipo: ESTAÇÃO    |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                       |              |                  |               |
| Tipo: 101                                                                                          | Defeito: 297 | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                                                          | Outro        | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Orientação de troca de usuário e senha para extração de imagens |              |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 19:30  | 20:00         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Ricardo                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 30/01/2025 |  |



## Esplanada

Atendimentos: 1



|                                                                                  |                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Esplanada                                                               | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP |                |             |
| Contato: Boletim                                                                 | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                                           | Data: 26/01/25 | Hora: 18:36 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                            | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Câmeras 12 13 14,15,28,29,30,31,32,33,45 sem conexão          |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 26/01/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                                                                                                                          |                          |                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| Modelo: F                                                                                                                                                                                                                     | Série: 01                | Tipo: Fonte conversor |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                                                                                  |                          |                       |               |
| Tipo: 107                                                                                                                                                                                                                     | Defeito: 205             | Causa: 399            | Solução: 499  |
| Ativação                                                                                                                                                                                                                      | Fonte conversor queimada | Não identificada      | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: 26/01/25 Esplanada câmeras ,12 13 14,15,28,29,30,31,32,33,45 sem conexão Link parado entre cx 2.2 a 2.3 troca de fonte de conversor link restabelecido 17:34 17:51 17:55 18:05 18:08 18:26 |                          |                       |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |                                                                                     |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início                                                                              | Término       | Sáida (volta) | Chegada (volta) |
| 17:34                             | 17:51         | 17:55                                                                               | 18:05         | 18:08         | 18:26           |
| Técnico 01                        |               |  | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Alexandre                   |               |                                                                                     | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Técnico                   |               |                                                                                     | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 29/01/2025 |  |



## **Granja Olga III**

Atendimentos: 2



|                                                                    |                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Granja Olga III                                    | <b>Unidade:</b>              | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP               |                              |                    |
| <b>Contato:</b> boletim                                            | <b>Setor:</b> Hema           |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                         | <b>Data:</b> 28/01/25        | <b>Hora:</b> 11:21 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                       | <b>Equipamento :</b> digital |                    |
| <b>Problema relatado:</b> 2 sem imagem, feito reset ftp (M2025-LE) |                              |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 28/01/2025)**

| Dados do Equipamento                                                               |                     |                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> M2025-LE                                                            | <b>Série:</b> .     | <b>Tipo:</b> .    |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                       |                     |                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                   | <b>Defeito:</b> 201 | <b>Causa:</b> 399 | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                          | Câmera travada      | Não identificada  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> 2 sem imagem, feito reset ftp (M2025-LE) |                     |                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |               |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b> | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| --:--                             | --:--                | 11:15         | 11:20                | --:--                | --:--                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |               | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Jhony                |                      |               | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |               | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente                      |                         |  |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> Granja Olga III |                         |  |
| <b>Função:</b>                        |                         |  |
| <b>Contato:</b>                       | <b>Data:</b> 06/02/2025 |  |



|                                                             |                |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Granja Olga III                                    | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP               |                |             |
| Contato: boletim                                            | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Márcio                                         | Data: 05/02/25 | Hora: 23:52 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                       | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: GRANJA OLGA 3 CAMERAS 2 E 31 SEM CONEXÃO |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 05/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                    |              |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Modelo: -                                                               | Série: S/N   | Tipo: CÂMERA     |               |
| Dados da Atividade Realizada                                            |              |                  |               |
| Tipo: 101                                                               | Defeito: 297 | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                               | Outro        | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: feito reset remoto cameras 2 e 31 ok |              |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 23:40  | 23:52         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Ricardo                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 12/02/2025 |  |



## **Granja Olga Port.**

Atendimentos: 1



|                                                                          |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Granja Olga Port.                                        | <b>Unidade:</b>       | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP            |                       |                    |
| <b>Contato:</b> MURILO SEG. GOLPHE                                       | <b>Setor:</b> Hema    |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                               | <b>Data:</b> 06/02/25 | <b>Hora:</b> 16:32 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                             | <b>Equipamento :</b>  |                    |
| <b>Problema relatado:</b> SEM ACESSO AS CÂMERAS DAS PORTARIAS OLGA 1 E 3 |                       |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                              |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> N/A                                                                                | <b>Série:</b> N/A   | <b>Tipo:</b> N/A  |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                      |                     |                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                                  | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399 | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                         | Outro               | Não identificada  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Reconfigurado regra de porta RTSP, testado, funcionando |                     |                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |               |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b> | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| --:--                             | --:--                | 16:10         | 16:30                | --:--                | --:--                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |               | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Renan                |                      |               | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |               | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 07/02/2025 |  |



## Iharabras

Atendimentos: 3



|                                                                         |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Iharabras                                               | <b>Unidade:</b>              | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP      |                              |                    |
| <b>Contato:</b> Moroni                                                  | <b>Setor:</b> Hema           |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                              | <b>Data:</b> 30/01/25        | <b>Hora:</b> 17:10 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                            | <b>Equipamento :</b> Estação |                    |
| <b>Problema relatado:</b> A cada 2s tem uma queda de conexão de câmeras |                              |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 30/01/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                                                 |                     |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> -                                                                                                                     | <b>Série:</b> S/N   | <b>Tipo:</b> ESTAÇÃO |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                         |                     |                      |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                                                                     | <b>Defeito:</b> 299 | <b>Causa:</b> 399    | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                                                            | Não aplicável       | Não identificada     | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Feito análise prévia e acompanhamento para diagnosticar reconexão de câmeras nas estações. |                     |                      |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |                                                                                     |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b>                                                                       | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| --:--                             | --:--                | 16:13                                                                               | 17:08                | --:--                | --:--                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |  | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Ricardo              |                      |                                                                                     | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |                                                                                     | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 03/02/2025 |  |



|                                                                    |                               |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Iharabras                                          | <b>Unidade:</b>               | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP |                               |                    |
| <b>Contato:</b> Moroni                                             | <b>Setor:</b> Hema            |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                         | <b>Data:</b> 31/01/25         | <b>Hora:</b> 13:59 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                       | <b>Equipamento :</b> Servidor |                    |
| <b>Problema relatado:</b> Queda frequente conexão de câmeras       |                               |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 31/01/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Série:</b> N/A   | <b>Tipo:</b> N/A  |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399 | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Outro               | Não identificada  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Instalado switch Aruba na rede de câmeras no rack monitoramento, passado servidores (Servidor 1 ativado com link aggregation p23-p24) e links de fibra para testes. Passado uma estação da rede ADM para rede de câmeras para teste. Rede estável durante testes no local, pessoal vai acompanhar |                     |                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |               |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b> | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| 08:40                             | 09:20                | 09:30         | 13:40                | 13:50                | 14:10                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |               | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Renan                |                      |               | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |               | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 04/02/2025 |  |



|                                                                    |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Iharabras                                          | <b>Unidade:</b>       | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP |                       |                    |
| <b>Contato:</b> Ana Paula                                          | <b>Setor:</b> Hema    |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                         | <b>Data:</b> 10/02/25 | <b>Hora:</b> 22:46 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                       | <b>Equipamento :</b>  |                    |
| <b>Problema relatado:</b> configuração de 12 câmeras Ricardo       |                       |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)**

| Dados do Equipamento                                                    |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> -                                                        | <b>Série:</b> S/N   | <b>Tipo:</b> CÂMERA |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                            |                     |                     |                     |
| <b>Tipo:</b> 102                                                        | <b>Defeito:</b> 299 | <b>Causa:</b> 399   | <b>Solução:</b> 499 |
| Preventiva                                                              | Não aplicável       | Não identificada    | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> configuração de 12 cameras ok |                     |                     |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |                                                                                     |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b>                                                                       | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| 19:28                             | 19:50                | 20:00                                                                               | 22:49                | 22:55                | 23:20                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |  | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Ricardo              |                      |                                                                                     | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |                                                                                     | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 12/02/2025 |  |



## **Lisboa**

Atendimentos: 1



|                                                               |                       |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cliente: Lisboa                                               | Unidade:              | Cód:        |
| Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP |                       |             |
| Contato: Alessandra                                           | Setor: Hema           |             |
| Anotado por: Márcio                                           | Data: 04/02/25        | Hora: 10:07 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                         | Equipamento : monitor |             |
| Problema relatado: SEM IMAGENS NO MONITOR                     |                       |             |

Intervenção 1 de 1 (data 04/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                     |              |                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------|
| Modelo: N/A                                                                              | Série: N/A   | Tipo: Computador / Estação |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                             |              |                            |               |
| Tipo: 101                                                                                | Defeito: 297 | Causa: 399                 | Solução: 499  |
| Corretiva                                                                                | Outro        | Não identificada           | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Canal hdmi errado, orientado alterar, imagem ok na TV |              |                            |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 09:57  | 10:08         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Renan                       |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 04/02/2025 |  |



## **Saint Charbel**

Atendimentos: 1



|                                                                  |                              |                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Saint Charbel                                    | <b>Unidade:</b>              | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA    |                              |                    |
| <b>Contato:</b> ROSANA                                           | <b>Setor:</b> Hema           |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                       | <b>Data:</b> 30/01/25        | <b>Hora:</b> 09:46 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                     | <b>Equipamento :</b> digital |                    |
| <b>Problema relatado:</b> MOUSE QUE OPERA DUAS TVs SEM FUNCIONAR |                              |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 30/01/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                                                                                |                     |                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> Montado                                                                                                                                              | <b>Série:</b> 3     | <b>Tipo:</b> Computador / Estação |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                        |                     |                                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                                                                                                    | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399                 | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                                                                                           | Outro               | Não identificada                  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Troca do kit teclado/mouse sem fio, periféricos de todas estações ok<br>(Material: 1x Kit Teclado/Mouse sem fio Logitech) |                     |                                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |                      |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término              | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 08:40                             | 09:20         | 09:30  | 09:45                | 09:50         | 10:20           |
| <b>Técnico 01</b>                 |               |        | <b>Técnico 02</b>    |               |                 |
| <b>Nome:</b> Renan                |               |        | <b>Nome:</b> -----   |               |                 |
| <b>Função:</b> TI                 |               |        | <b>Função:</b> ----- |               |                 |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 30/01/2025 |  |



## **Semob CCO**

Atendimentos: 3



|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> Semob CCO                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unidade:</b>              | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA                                                                                                                                                                                               |                              |                    |
| <b>Contato:</b> boletim                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Setor:</b> Hema           |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Data:</b> 29/01/25        | <b>Hora:</b> 07:30 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Equipamento :</b> digital |                    |
| <b>Problema relatado:</b> Câmeras 63 (P5512-E) e 67 (P5512-E) de ponta cabeça Configurado 180 no digifort. Câmera 79 (Q6114-E ) travada Feito reset ftp Câmera 74 (Q6135-LE) voltando para posição inicial Configurado tempo de retorno preset, de 30s pra 240s Urbes cco Monitoramento |                              |                    |

**Intervenção 1 de 1 (data 29/01/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Série:</b> .     | <b>Tipo:</b> .    |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Defeito:</b> 201 | <b>Causa:</b> 399 | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                                                                                                                                                                                                       | Câmera travada      | Não identificada  | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Câmeras 63 (P5512-E) e 67 (P5512-E) de ponta cabeça Configurado 180 no digifort. Câmera 79 (Q6114-E ) travada Feito reset ftp Câmera 74 (Q6135-LE) voltando para posição inicial Configurado tempo de retorno preset, de 30s pra 240s |                     |                   |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |                      |               |                      |                      |                        |
|-----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>Sáida (ida)</b>                | <b>Chegada (ida)</b> | <b>Início</b> | <b>Término</b>       | <b>Saída (volta)</b> | <b>Chegada (volta)</b> |
| --:--                             | --:--                | 07:20         | 07:25                | --:--                | --:--                  |
| <b>Técnico 01</b>                 |                      |               | <b>Técnico 02</b>    |                      |                        |
| <b>Nome:</b> Jhony                |                      |               | <b>Nome:</b> -----   |                      |                        |
| <b>Função:</b> TI                 |                      |               | <b>Função:</b> ----- |                      |                        |

| Dados do Cliente                    |                         |  |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> Urbes cco     |                         |  |
| <b>Função:</b>                      |                         |  |
| <b>Contato:</b> Monitoramento semob | <b>Data:</b> 06/02/2025 |  |



|                                                                                    |                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: Semob CCO                                                                 | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA |                |             |
| Contato: boletim                                                                   | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Márcio                                                                | Data: 29/01/25 | Hora: 07:50 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                              | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: câmera 29 travada (P5512-E), reset ftp                          |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 29/01/2025)

| Dados do Equipamento                                                  |                |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Modelo: 29                                                            | Série: .       | Tipo: .          |               |
| Dados da Atividade Realizada                                          |                |                  |               |
| Tipo: 101                                                             | Defeito: 201   | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                             | Câmera travada | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Câmera 29 travada, feito reset ftp |                |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 07:45  | 07:50         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jhony                       |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente         |                  |  |
|--------------------------|------------------|--|
| Nome Completo: Urbes cco |                  |  |
| Função:                  |                  |  |
| Contato: Monitoramento   | Data: 06/02/2025 |  |



|                                                                                     |                       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cliente: Semob CCO                                                                  | Unidade:              | Cód:        |
| Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA  |                       |             |
| Contato: boletim                                                                    | Setor: Hema           |             |
| Anotado por: Márcio                                                                 | Data: 03/02/25        | Hora: 07:45 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                               | Equipamento : digital |             |
| Problema relatado: 66 - Carlos R. Mendes X Av. 3 de Março, sem imagem P5635-E Mk II |                       |             |

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                   |                |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
| Modelo: P5635-E Mk II                                                                                                  | Série: 66      | Tipo: .          |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                           |                |                  |               |
| Tipo: 101                                                                                                              | Defeito: 201   | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                                                                              | Câmera travada | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: 66 - Carlos R. Mendes X Av. 3 de Março, sem imagem P5635-E Mk II<br>feito reset ftp |                |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 07:40  | 07:45         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jhony                       |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente             |                  |  |
|------------------------------|------------------|--|
| Nome Completo: Urbes cco     |                  |  |
| Função:                      |                  |  |
| Contato: Monitoramento semob | Data: 06/02/2025 |  |



## **Tamboré Cajuru**

Atendimentos: 1



|                                                                    |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| Cliente: Tamboré Cajuru                                            | Unidade:             | Cód:        |
| Endereço: Rua Domingos Silvestre 250, Cajuru do Sul, Sorocaba - SP |                      |             |
| Contato: boletim                                                   | Setor: Hema          |             |
| Anotado por: Márcio                                                | Data: 03/02/25       | Hora: 07:10 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                              | Equipamento : Câmera |             |
| Problema relatado: 35 - Estoque Lateral sem imagem                 |                      |             |

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                |              |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Modelo: 35                                                                          | Série: .     | Tipo: .          |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                        |              |                  |               |
| Tipo: 101                                                                           | Defeito: 298 | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                                           | Não constado | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: 35 - Estoque Lateral sem imagem, feito reset ftp |              |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 07:05  | 07:10         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jhony                       |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente              |                  |  |
|-------------------------------|------------------|--|
| Nome Completo: Tamboré Cajuru |                  |  |
| Função:                       |                  |  |
| Contato: Monitoramento        | Data: 06/02/2025 |  |



## **Tivoli**

Atendimentos: 1



|                                                                                                                |                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cliente: Tivoli                                                                                                | Unidade:              | Cód:        |
| Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK                                                      |                       |             |
| Contato: boletim                                                                                               | Setor: Hema           |             |
| Anotado por: Márcio                                                                                            | Data: 10/02/25        | Hora: 15:49 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                                                          | Equipamento : monitor |             |
| Problema relatado: recuperar imagens MOSAICO invasor 05-02 câmeras 20 - 21 - 22 - 29 05/02/2025 02:15 às 02:25 |                       |             |

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                                                      |              |                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| Modelo: -                                                                                                                                                 | Série: S/N   | Tipo: RECUPERAR IMAGENS |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                              |              |                         |               |
| Tipo: 104                                                                                                                                                 | Defeito: 297 | Causa: 399              | Solução: 499  |
| Inspeção                                                                                                                                                  | Outro        | Não identificada        | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Feito recuperação de imagens 05-02 câmeras 20 - 21 - 22 - 29 05/02/2025 02:15 às 02:25 e disponibilizado link para adm |              |                         |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Sáida (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 00:03  | 00:23         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Ricardo                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 12/02/2025 |  |



## **URBES Terminais**

Atendimentos: 1



|                                                             |                |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: URBES Terminais                                    | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: RUA CHILE,401 SOROCABA                            |                |             |
| Contato: Boletim                                            | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                      | Data: 26/01/25 | Hora: 02:49 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                       | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Todas as câmeras sem conexão, TSA e TSP. |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 25/01/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| Modelo: G                                                                                                                                                                                                                                        | Série: 01         | Tipo: T          |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                                                                                                     |                   |                  |               |
| Tipo: 107                                                                                                                                                                                                                                        | Defeito: 207      | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Ativação                                                                                                                                                                                                                                         | Problema de fibra | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: TSP Reset Servidor Backup Servidor terminal Energia ok nos servidores 107 v Link ok na Swit Renan vai trazer monitor para verificar, no aguardo Chile Testado conversor A+B Chile x TSP com Renan sem sucesso |                   |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 23:25                             | 00:02         | 00:05  | 02:30         | 02:45         | 03:05           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Alexandre                   |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: Técnico                   |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 29/01/2025 |  |



## **ZF Limeira**

Atendimentos: 1



|                                                                          |                |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: ZF Limeira                                                      | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP |                |             |
| Contato: Boletim                                                         | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Jorge Dev                                                   | Data: 25/01/25 | Hora: 07:52 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                    | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: CAMERA 81 SEM CONEXÃO                                 |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 25/01/2025)

| Dados do Equipamento                                           |                     |                  |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Modelo: AXIS M2025-LE                                          | Série: B8A44F11C8C2 | Tipo: Camera     |               |
| Dados da Atividade Realizada                                   |                     |                  |               |
| Tipo: 101                                                      | Defeito: 297        | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                      | Outro               | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Camera perdeu IP, corrigido |                     |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 07:45  | 07:50         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Renan                       |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 28/01/2025 |  |



## **ZF Planta I**

Atendimentos: 2



|                                                               |                |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: ZF Planta I                                          | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP       |                |             |
| Contato: DONIZETE. MONIT.                                     | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Márcio                                           | Data: 10/02/25 | Hora: 19:23 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                         | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: MOUSE DA TV DA PAREDE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                              |              |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Modelo: -                                                                                         | Série: S/N   | Tipo: ESTAÇÃO    |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                      |              |                  |               |
| Tipo: 101                                                                                         | Defeito: 297 | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                                                         | Outro        | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Reconfigurado de mouse - restaurado windos a ponto anterior ok |              |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 16:39                             | 17:25         | 17:35  | 19:28         | 19:33         | 19:50           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Ricardo                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 12/02/2025 |  |



|                                                                                                 |                |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Cliente: ZF Planta I                                                                            | Unidade:       | Cód:        |
| Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP                                         |                |             |
| Contato: Daniel monit.                                                                          | Setor: Hema    |             |
| Anotado por: Márcio                                                                             | Data: 10/02/25 | Hora: 19:25 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                                           | Equipamento :  |             |
| Problema relatado: Sem acesso na estação dele dos servidores SUMARÉ, SBC, LIMEIRA E ENG. COLEHO |                |             |

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                       |               |                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Modelo: -                                                                  | Série: S/N    | Tipo: ESTAÇÃO    |               |
| Dados da Atividade Realizada                                               |               |                  |               |
| Tipo: 101                                                                  | Defeito: 299  | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                                  | Não aplicável | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: manobrado gw link reserva itu estação 3 |               |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| 16:39                             | 17:25         | 13:35  | 17:50         | 19:28         | 19:50           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Ricardo                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 12/02/2025 |  |



## **ZF SBC**

Atendimentos: 2



|                                                                             |                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cliente: ZF SBC                                                             | Unidade:              | Cód:        |
| Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP |                       |             |
| Contato: boletim                                                            | Setor: Hema           |             |
| Anotado por: Márcio                                                         | Data: 28/01/25        | Hora: 21:18 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                       | Equipamento : digital |             |
| Problema relatado: Camera 21 - inoperante                                   |                       |             |

Intervenção 1 de 1 (data 28/01/2025)

| Dados do Equipamento                                             |                     |                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Modelo: AXIS P1405                                               | Série: ACCC8E9528BC | Tipo: CÂMERA     |               |
| Dados da Atividade Realizada                                     |                     |                  |               |
| Tipo: 101                                                        | Defeito: 297        | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                        | Outro               | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto imagem câmera ok |                     |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 21:00  | 21:18         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Ricardo                     |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 30/01/2025 |  |



|                                                                             |                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| Cliente: ZF SBC                                                             | Unidade:              | Cód:        |
| Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP |                       |             |
| Contato: boletim                                                            | Setor: Hema           |             |
| Anotado por: Márcio                                                         | Data: 03/02/25        | Hora: 07:10 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                       | Equipamento : digital |             |
| Problema relatado: 21 - SBC - Rua Borg Warner, sem imagem (P1405-E)         |                       |             |

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                |              |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Modelo: 21                                                                                          | Série: .     | Tipo: .          |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                        |              |                  |               |
| Tipo: 101                                                                                           | Defeito: 298 | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                                                           | Não constado | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: 21 - SBC - Rua Borg Warner, sem imagem (P1405-E) feito reset ftp |              |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Saída (volta) | Chegada (volta) |
| --:--                             | --:--         | 07:05  | 07:10         | --:--         | --:--           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Jhony                       |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente      |                  |  |
|-----------------------|------------------|--|
| Nome Completo: ZF SBC |                  |  |
| Função:               |                  |  |
| Contato:              | Data: 06/02/2025 |  |



## **ZF Sumaré PIB**

Atendimentos: 1



|                                                                            |                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| Cliente: ZF Sumaré PIB                                                     | Unidade:               | Cód:        |
| Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP |                        |             |
| Contato: boletim                                                           | Setor: Hema            |             |
| Anotado por: Márcio                                                        | Data: 28/01/25         | Hora: 11:41 |
| Tipo de Serviço: CFTV                                                      | Equipamento : Servidor |             |
| Problema relatado: Servidor sem conexão                                    |                        |             |

Intervenção 1 de 2 (data 23/01/2025)

| Dados do Equipamento                                                                                                                                               |              |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|
| Modelo: Montado                                                                                                                                                    | Série: N/A   | Tipo: Servidor   |               |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                                       |              |                  |               |
| Tipo: 101                                                                                                                                                          | Defeito: 297 | Causa: 399       | Solução: 499  |
| Corretiva                                                                                                                                                          | Outro        | Não identificada | Não executada |
| Descrição dos Serviços Executados: Servidor e câmeras ok, internet sem link de fibra. HD de dados no final da vida (Health 9%), trocado (Material: 1x HD 2TB SATA) |              |                  |               |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |               |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término       | Sáida (volta) | Chegada (volta) |
| 11:10                             | 12:35         | 12:45  | 13:50         | 14:00         | 15:00           |
| Técnico 01                        |               |        | Técnico 02    |               |                 |
| Nome: Renan                       |               |        | Nome: -----   |               |                 |
| Função: TI                        |               |        | Função: ----- |               |                 |

| Dados do Cliente |                  |  |
|------------------|------------------|--|
| Nome Completo:   |                  |  |
| Função:          |                  |  |
| Contato:         | Data: 28/01/2025 |  |



|                                                                                   |                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Cliente:</b> ZF Sumaré PIB                                                     | <b>Unidade:</b>               | <b>Cód:</b>        |
| <b>Endereço:</b> ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP |                               |                    |
| <b>Contato:</b> boletim                                                           | <b>Setor:</b> Hema            |                    |
| <b>Anotado por:</b> Márcio                                                        | <b>Data:</b> 28/01/25         | <b>Hora:</b> 11:41 |
| <b>Tipo de Serviço:</b> CFTV                                                      | <b>Equipamento :</b> Servidor |                    |
| <b>Problema relatado:</b> Servidor sem conexão                                    |                               |                    |

**Intervenção 2 de 2 (data 28/01/2025)**

| Dados do Equipamento                                                                                                                         |                     |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Modelo:</b> Montado                                                                                                                       | <b>Série:</b> N/A   | <b>Tipo:</b> Servidor |                     |
| Dados da Atividade Realizada                                                                                                                 |                     |                       |                     |
| <b>Tipo:</b> 101                                                                                                                             | <b>Defeito:</b> 297 | <b>Causa:</b> 399     | <b>Solução:</b> 499 |
| Corretiva                                                                                                                                    | Outro               | Não identificada      | Não executada       |
| <b>Descrição dos Serviços Executados:</b> Acompanhado correção link fibra operadora, internet e conexão restabelecida. Servidor e câmeras ok |                     |                       |                     |

| Apontamento de horas dos Técnicos |               |        |                      |               |                 |
|-----------------------------------|---------------|--------|----------------------|---------------|-----------------|
| Sáida (ida)                       | Chegada (ida) | Início | Término              | Sáida (volta) | Chegada (volta) |
| 07:30                             | 09:25         | 10:50  | 11:30                | 11:40         | 13:15           |
| <b>Técnico 01</b>                 |               |        | <b>Técnico 02</b>    |               |                 |
| <b>Nome:</b> Renan                |               |        | <b>Nome:</b> -----   |               |                 |
| <b>Função:</b> TI                 |               |        | <b>Função:</b> ----- |               |                 |

| Dados do Cliente      |                         |  |
|-----------------------|-------------------------|--|
| <b>Nome Completo:</b> |                         |  |
| <b>Função:</b>        |                         |  |
| <b>Contato:</b>       | <b>Data:</b> 28/01/2025 |  |

## RESUMO

| Cliente           | Atendimentos |
|-------------------|--------------|
| Allan Pinheiro    | 1            |
| Alphaville        | 4            |
| Bandeirantes      | 1            |
| Cancun            | 1            |
| Chacara Ondina    | 1            |
| City Castelo      | 2            |
| Coimbra           | 1            |
| Esplanada         | 1            |
| Granja Olga III   | 2            |
| Granja Olga Port. | 1            |
| Iharabras         | 3            |
| Lisboa            | 1            |
| Saint Charbel     | 1            |
| Semob CCO         | 3            |
| Tamboré Cajuru    | 1            |
| Tivoli            | 1            |
| URBES Terminais   | 1            |
| ZF Limeira        | 1            |
| ZF Planta I       | 2            |
| ZF SBC            | 2            |
| ZF Sumaré PIB     | 1            |