



Teste de novo

22/02/2025



Acapulco

Atendimientos: 1



Cliente: Acapulco	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:09
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 08/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:40	16:58	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Albacon Botânica

Atendimentos: 1



Cliente: Albacon Botânica	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Ositha Sigrist Pongeluppi, Morumbi, Paulínia - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 08/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:33	19:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Albacon Portofino

Atendimentos: 1



Cliente: Albacon Portofino	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 08/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:32	23:42	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Allan Pinheiro

Atendimentos: 1



Cliente: Allan Pinheiro	Unidade:	Cód:
Endereço: R. Cambará, 71 - Vila Flora		
Contato: Allan Pinheiro	Setor: .	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 07/02/25	Hora: 18:28
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalação de 03 câmeras e 01 servidor.		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: 3007 5014 Fish	Série: 0003	Tipo: Câmeras Axis	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalação de 03 câmeras Infra sistema X 07 canaletas 02 cx 2x2 32m de cabos UTP 08 RJ 01 disjuntor de 10A 01 Rack 01 servidor 01 Swit POE 01 patchcord 01 3007 01 5014 Fisheye 01 3364 Alexandre/ Davilson/ Leonardo / Marcelo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:10	09:33	09:40	16:00	16:15	17:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/02/2025	



Alphaville

Atendimentos: 4



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/02/25	Hora: 10:28
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: INSTALAR ALTO FALANTE E MICROFONE ESTAÇÃO PORTARIA		

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado na estação da portaria, testado, chamadas com interfones com pessoa na portaria funcionando ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:15	09:45	10:00	12:40	14:55	16:25
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/02/2025	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Adriana ADM	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 04/02/25	Hora: 15:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : VIVO	
Problema relatado: Sem acesso as câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 04/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Manobrado gateway temporariamente para subir acesso via VPN			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	14:40	15:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/02/2025	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Danielle	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 06/02/25	Hora: 20:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Consertar bloquetes da calçada de um morador		

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: E	Série: 05	Tipo: C	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Retirado e nivelado blocos Alexandre/ Leonardo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
07:00	09:28	09:40	10:55	10:59	11:05
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/02/2025	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Adriana	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 06/02/25	Hora: 20:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra para câmera 42.		

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: C	Série: 01	Tipo: C	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Idem Sat 43881 Vedação em 6 CXS 02 DPS 02 hastes Energizado cx de fora (energia da Dome 01)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:57	11:05	11:08	15:51	16:00	17:57
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/02/2025	



Aurora EADI

Atendimentos: 1



Cliente: Aurora EADI	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Liberdade, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 09/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp de 3 servidores			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:20	16:29	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Bandeirantes

Atendimentos: 1



Cliente: Bandeirantes	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA JOSEPHINA RODRIGUES COLÓ - JD.BANDEIRANTES - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:11
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 09/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:36	16:55	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Beatriz Luchesi

Atendimentos: 1



Cliente: Beatriz Luchesi	Unidade:	Cód:
Endereço: Porto Fino Q41 L01		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:11
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 16/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:32	17:39	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Chacara Ondina

Atendimentos: 3



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 10/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:02	22:17	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Márcia	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 22/01/25	Hora: 16:58
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sistema Digifort sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 22/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Sem acesso as câmeras na portaria, carregado mosaico correto cameras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:43	16:51	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Cezar	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 05/02/25	Hora: 15:11
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Renomear todas as câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Renomeado todas sem descrição conforme orientação do administrador			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:40	09:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/02/2025	



City Castelo

Atendimentos: 3



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 10/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor I e II - 40 dias			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:17	22:59	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 25/01/25	Hora: 23:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 24, 25, 26 e 54 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 25/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: F	Série: 01	Tipo: Conversor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 205	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Fonte conversor queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 25/01/25 City Castelo Câmeras 24, 25, 26 e 54 sem conexão Link parado entre cx 2.15 a Cx 2.16 vem anel 2 Troca de fonte do conversor Cx 2.17 recebendo link da praça das corujas passando pelo ninho das cobras link aberto entre 2.16 a 2.17 22:12 22:42 22:45 23:21 23:25 00:02			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
22:12	22:42	22:45	23:21	23:25	00:02
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/01/2025	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 11/02/25	Hora: 13:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 19 a 23, 53, 54, 59, 73 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: E	Série: 05	Tipo: S	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmeras 19 a 23, 53, 54, 59, 73 sem conexão Cx 2.8 sem energia Energia CPFL restabelecido Câmeras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:17	14:33	13:36	13:48	13:50	14:07
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Coimbra

Atendimentos: 2



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:13
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 06/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	14:20	14:47	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: RENATA MONIT	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 30/01/25	Hora: 09:47
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: COLOCAR SENHA PARA PUXAR AS IMAGENS		

Intervenção 1 de 2 (data 29/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Criado usuário "operador" (visualização/reprodução) e alterado usuário "portaria" apenas para visualização, passado informações sobre login			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:35	09:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: RENATA MONIT	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 30/01/25	Hora: 09:47
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: COLOCAR SENHA PARA PUXAR AS IMAGENS		

Intervenção 2 de 2 (data 29/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Orientação de troca de usuário e senha para extração de imagens			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:30	20:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Esplanada

Atendimentos: 2



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:15
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 13/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:07	16:18	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 26/01/25	Hora: 18:36
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 12 13 14,15,28,29,30,31,32,33,45 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 26/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: F	Série: 01	Tipo: Fonte conversor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 205	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Fonte conversor queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 26/01/25 Esplanada câmeras ,12 13 14,15,28,29,30,31,32,33,45 sem conexão Link parado entre cx 2.2 a 2.3 troca de fonte de conversor link restabelecido 17:34 17:51 17:55 18:05 18:08 18:26			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
17:34	17:51	17:55	18:05	18:08	18:26
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/01/2025	



Estoril

Atendimentos: 1



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:15
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 13/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:22	16:37	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Flash Fábrica

Atendimentos: 1



Cliente: Flash Fábrica	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Marechal Rondon, Jardim Santa Cruz, Salto - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:16
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 13/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:27	17:43	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Flash Pátio

Atendimentos: 1



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:16
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 13/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:55	18:09	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



GS Pinturas

Atendimentos: 1



Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 14/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:33	15:47	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Giverny

Atendimentos: 1



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 14/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:20	15:31	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Granja Olga APD

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 17/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:17	16:29	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Granja Olga I

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 14/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:52	16:28	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Granja Olga II

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 17/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:30	16:41	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Granja Olga III

Atendimentos: 4



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 22/01/25	Hora: 07:05
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : M2025-LE	
Problema relatado: Câmera 2 sem imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 22/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: M2025-LE	Série: 2	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 2 sem imagem, feito reset ftp (M2025-LE) jhony 22/01 7:05 7:10			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:05	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 27/01/2025	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:19
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 17/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:42	17:23	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 28/01/25	Hora: 11:21
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: 2 sem imagem, feito reset ftp (M2025-LE)		

Intervenção 1 de 1 (data 28/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: M2025-LE	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 2 sem imagem, feito reset ftp (M2025-LE)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:15	11:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Granja Olga III		
Função:		
Contato:	Data: 06/02/2025	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 05/02/25	Hora: 23:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: GRANJA OLGA 3 CAMERAS 2 E 31 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 05/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: feito reset remoto cameras 2 e 31 ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:40	23:52	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Granja Olga Port.

Atendimentos: 2



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:19
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 17/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:31	17:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: MURILO SEG. GOLPHE	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 06/02/25	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SEM ACESSO AS CÂMERAS DAS PORTARIAS OLGA 1 E 3		

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reconfigurado regra de porta RTSP, testado, funcionando			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:10	16:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/02/2025	



Iharabras

Atendimentos: 4



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 15/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor I e failover ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:58	18:03	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Moroni	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 30/01/25	Hora: 17:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Estação	
Problema relatado: A cada 2s tem uma queda de conexão de câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 30/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito análise prévia e acompanhamento para diagnosticar reconexão de câmeras nas estações.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:13	17:08	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/02/2025	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Moroni	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 31/01/25	Hora: 13:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: Queda frequente conexão de câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 31/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado switch Aruba na rede de câmeras no rack monitoramento, passado servidores (Servidor 1 ativado com link aggregation p23-p24) e links de fibra para testes. Passado uma estação da rede ADM para rede de câmeras para teste. Rede estável durante testes no local, pessoal vai acompanhar			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:40	09:20	09:30	13:40	13:50	14:10
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/02/2025	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Ana Paula	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 22:46
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: configuração de 12 câmeras Ricardo		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: configuração de 12 cameras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
19:28	19:50	20:00	22:49	22:55	23:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Karolyne

Atendimentos: 1



Cliente: Karolyne	Unidade:	Cód:
Endereço: Jardim Karolyne - Votorantim		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 15/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:06	18:22	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Lago da Boa Vista

Atendimentos: 1



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:38
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 15/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:23	18:37	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Lisboa

Atendimentos: 2



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:38
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 15/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:39	18:48	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Alessandra	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 04/02/25	Hora: 10:07
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : monitor	
Problema relatado: SEM IMAGENS NO MONITOR		

Intervenção 1 de 1 (data 04/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Canal hdmi errado, orientado alterar, imagem ok na TV			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:57	10:08	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/02/2025	



Nipro

Atendimentos: 1



Cliente: Nipro	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. NIPRO 451 - - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 16/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:23	17:31	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Rancho Dirce

Atendimentos: 1



Cliente: Rancho Dirce	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 2918 - JARDIM GUTIERRES - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 13/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:00	09:16	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Saint Charbel

Atendimentos: 2



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 16/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor I e II			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:50	18:07	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: ROSANA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 30/01/25	Hora: 09:46
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: MOUSE QUE OPERA DUAS TVs SEM FUNCIONAR		

Intervenção 1 de 1 (data 30/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 3	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Troca do kit teclado/mouse sem fio, periféricos de todas estações ok (Material: 1x Kit Teclado/Mouse sem fio Logitech)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:40	09:20	09:30	09:45	09:50	10:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Semob CCO

Atendimentos: 4



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidores I,II e III (server III com - 40 dias de gravação)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:19	17:05	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 29/01/25	Hora: 07:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: Câmeras 63 (P5512-E) e 67 (P5512-E) de ponta cabeça Configurado 180 no digifort. Câmera 79 (Q6114-E) travada Feito reset ftp Câmera 74 (Q6135-LE) voltando para posição inicial Configurado tempo de retorno preset, de 30s pra 240s Urbes cco Monitoramento		

Intervenção 1 de 1 (data 29/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmeras 63 (P5512-E) e 67 (P5512-E) de ponta cabeça Configurado 180 no digifort. Câmera 79 (Q6114-E) travada Feito reset ftp Câmera 74 (Q6135-LE) voltando para posição inicial Configurado tempo de retorno preset, de 30s pra 240s			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:20	07:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 06/02/2025	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 29/01/25	Hora: 07:50
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: câmera 29 travada (P5512-E), reset ftp		

Intervenção 1 de 1 (data 29/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: 29	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmera 29 travada, feito reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:45	07:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 06/02/2025	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/02/25	Hora: 07:45
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: 66 - Carlos R. Mendes X Av. 3 de Março, sem imagem P5635-E Mk II		

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: P5635-E Mk II	Série: 66	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 66 - Carlos R. Mendes X Av. 3 de Março, sem imagem P5635-E Mk II feito reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:40	07:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 06/02/2025	



Sunset

Atendimentos: 1



Cliente: Sunset	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:17	18:29	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Tamboré Borcol

Atendimentos: 1



Cliente: Tamboré Borcol	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: Silvia	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 23/01/25	Hora: 16:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SEM ACESSO AS CÂMERAS NA GUARITA E NEM EXTERNO		

Intervenção 1 de 1 (data 23/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Rede estação vem do telefone agora, fonte telefone estava desligada, ligado novamente. Roteador internet alguém voltou ao padrão de fabrica, reconfigurado, tudo ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
14:00	15:00	15:10	16:10	16:15	16:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/01/2025	



Tamboré Cajuru

Atendimentos: 2



Cliente: Tamboré Cajuru	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Domingos Silvestre 250, Cajuru do Sul, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 21/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:50	17:09	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Tamboré Cajuru	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Domingos Silvestre 250, Cajuru do Sul, Sorocaba - SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/02/25	Hora: 07:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Câmera	
Problema relatado: 35 - Estoque Lateral sem imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: 35	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 35 - Estoque Lateral sem imagem, feito reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:05	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Tamboré Cajuru		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 06/02/2025	



Tivoli

Atendimentos: 2



Cliente: Tivoli	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 22/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:55	16:16	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: Tivoli	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : monitor	
Problema relatado: recuperar imagens MOSAICO invasor 05-02 câmeras 20 - 21 - 22 - 29 05/02/2025 02:15 às 02:25		

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: RECUPERAR IMAGENS	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito recuperação de imagens 05-02 câmeras 20 - 21 - 22 - 29 05/02/2025 02:15 às 02:25 e disponibilizado link para adm			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	00:03	00:23	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



URBES Terminais

Atendimentos: 2



Cliente: URBES Terminais	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA CHILE,401 SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:42
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 22/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:17	17:32	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: URBES Terminais	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA CHILE,401 SOROCABA		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 26/01/25	Hora: 02:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Todas as câmeras sem conexão, TSA e TSP.		

Intervenção 1 de 1 (data 25/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: G	Série: 01	Tipo: T	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 207	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de fibra	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: TSP Reset Servidor Backup Servidor terminal Energia ok nos servidores 107 v Link ok na Swit Renan vai trazer monitor para verificar, no aguardo Chile Testado conversor A+B Chile x TSP com Renan sem sucesso			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
23:25	00:02	00:05	02:30	02:45	03:05
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/01/2025	



Vila Real

Atendimentos: 1



Cliente: Vila Real	Unidade: .	Cód:
Endereço: Estrada José Ribeiro Leite, Quintais do Imperador, Sorocaba - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 22/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:34	17:53	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Village Ipanema I

Atendimentos: 1



Cliente: Village Ipanema I	Unidade: I	Cód:
Endereço: EST.MUN FAZENDA NACIONAL IPANEMA SN,RIO VERDE-ARACOIABA DA SERRA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 23/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidores I e II			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:06	19:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Village Ipanema II

Atendimentos: 1



Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:43
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 23/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:49	18:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



VotoPark

Atendimentos: 1



Cliente: VotoPark	Unidade:	Cód:
Endereço: VotoPark Votorantim		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 23/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:10	18:22	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



ZF Araraquara

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 23/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:23	18:41	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



ZF Eng. Coelho

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Eng. Coelho	Unidade:	Cód:
Endereço: RODOVIA SP 332, S/N - JARDIM AMALIA - ENGENHEIRO COELHO /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:45
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 27/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:37	21:58	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



ZF Itu

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Itu	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:45
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 27/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:00	22:13	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



ZF Limeira

Atendimentos: 2



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:45
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 31/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação - Cameras OEA - 80 Dias			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:57	17:21	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 25/01/25	Hora: 07:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CAMERA 81 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 25/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: B8A44F11C8C2	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera perdeu IP, corrigido			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:45	07:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/01/2025	



ZF Planta I

Atendimentos: 3



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:46
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 28/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor - 40 dias de gravação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:20	18:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: DONIZETE. MONIT.	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 19:23
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: MOUSE DA TV DA PAREDE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reconfigurado de mouse - restaurado windos a ponto anterior ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
16:39	17:25	17:35	19:28	19:33	19:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Daniel monit.	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 19:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem acesso na estação dele dos servidores SUMARÉ, SBC, LIMEIRA E ENG. COLEHO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: manobrado gw link reserva itu estação 3			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:39	17:25	13:35	17:50	19:28	19:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



ZF Planta II

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:47
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 27/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor digifort e acs ok (servidor digifort - 40 dias de gravação)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	22:14	23:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



ZF SBC

Atendimentos: 4



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:47
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 28/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor -ok - cameras OEA ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:38	17:58	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 28/01/25	Hora: 21:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: Camera 21 - inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 28/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1405	Série: ACCC8E9528BC	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto imagem câmera ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:00	21:18	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/02/25	Hora: 07:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: 21 - SBC - Rua Borg Warner, sem imagem (P1405-E)		

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: 21	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 21 - SBC - Rua Borg Warner, sem imagem (P1405-E) feito reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:05	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: ZF SBC		
Função:		
Contato:	Data: 06/02/2025	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
44.042

Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: JMarcos	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 17/02/25	Hora: 08:09
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 19 sem imagem		

Intervenção 1 de 2 (data 19/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Tecpix m777teste	Série: 43434teste	Tipo: Camera eletteste	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: vcvcv cvcv cv teste			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
17:10	18:10	19:38	19:38	21:10	22:10
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jorge Dev			Nome: Ricardo		
Função: dev			Função: TI		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Cliente teste		
Função: função do cliente		
Contato: 12545454545	Data: 22/02/2025	



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: JMarcos	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 17/02/25	Hora: 08:09
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 19 sem imagem		

Intervenção 2 de 2 (data 14/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Tecpix m777	Série: dfgsdfgdfbjhjhjh hj	Tipo: Camera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: teste para saber se está tudo funcionando			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
18:31	19:31	17:30	17:30	23:32	12:37
Técnico 01		Jo	Técnico 02		Marcio
Nome: Jorge Dev			Nome: Márcio		
Função: dev			Função: Supervisor de TI		

Dados do Cliente		client
Nome Completo: Cliente teste		
Função: função do cliente		
Contato: 12545454545	Data: 22/02/2025	



ZF Sumaré FABRICA

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Sumaré FABRICA	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 30/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado bkp do servidor fabrica e PIB ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:38	18:01	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



ZF Sumaré PIB

Atendimentos: 2



Cliente: ZF Sumaré PIB	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 31/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito bkp de sistema ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:00	18:08	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 31/01/2025	



Cliente: ZF Sumaré PIB	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 28/01/25	Hora: 11:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: Servidor sem conexão		

Intervenção 1 de 2 (data 23/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Servidor e câmeras ok, internet sem link de fibra. HD de dados no final da vida (Health 9%), trocado (Material: 1x HD 2TB SATA)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
11:10	12:35	12:45	13:50	14:00	15:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/01/2025	



Cliente: ZF Sumaré PIB	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 28/01/25	Hora: 11:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: Servidor sem conexão		

Intervenção 2 de 2 (data 28/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Acompanhado correção link fibra operadora, internet e conexão restabelecida. Servidor e câmeras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:30	09:25	10:50	11:30	11:40	13:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/01/2025	

RESUMO

Cliente	Atendimentos
Acapulco	1
Albacon Botânica	1
Albacon Portofino	1
Allan Pinheiro	1
Alphaville	4
Aurora EADI	1
Bandeirantes	1
Beatriz Luchesi	1
Chacara Ondina	3
City Castelo	3
Coimbra	2
Esplanada	2
Estoril	1
Flash Fábrica	1
Flash Pátio	1
GS Pinturas	1
Giverny	1
Granja Olga APD	1
Granja Olga I	1
Granja Olga II	1
Granja Olga III	4
Granja Olga Port.	2
Iharabras	4
Karolyne	1
Lago da Boa Vista	1
Lisboa	2
Nipro	1
Rancho Dirce	1
Saint Charbel	2
Semob CCO	4

RESUMO

Cliente	Atendimentos
Sunset	1
Tamboré Borcol	1
Tamboré Cajuru	2
Tivoli	2
URBES Terminais	2
Vila Real	1
Village Ipanema I	1
Village Ipanema II	1
VotoPark	1
ZF Araraquara	1
ZF Eng. Coelho	1
ZF Itu	1
ZF Limeira	2
ZF Planta I	3
ZF Planta II	1
ZF SBC	4
ZF Sumaré FABRICA	1
ZF Sumaré PIB	2