



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

10/03/2025



Allan Pinheiro

Atendimentos: 1



Cliente: Allan Pinheiro	Unidade:	Cód:
Endereço: R. Cambará, 71 - Vila Flora		
Contato: Allan	Setor: Allan	
Anotado por: Jorge dev	Data: 11/02/25	Hora: 19:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem acesso ao servidor.		

Intervenção 1 de 1 (data 12/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: DELL	Série: 1	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Sem acesso ao servidor Testado link Trocado o servidor 01 servidor DELL			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:50	09:32	09:40	10:50	10:56	11:35
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Alphaville

Atendimentos: 1



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Sérgio	Setor: Segurança	
Anotado por: Jorge dev	Data: 19/02/25	Hora: 08:00
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : M2035-LE	
Problema relatado: Ativar AXIS Live Privacy Mask apenas para visualização do usuário portaria.		

Intervenção 1 de 1 (data 19/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: M2035-LE	Série: .	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 106	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Ampliação	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmeras 15, 16 e 17 (academia). Adicionado stream de vídeo sem o AXIS Live Privacy Mask. Stream sem máscara bloqueado a visualização para usuário portaria.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
-- : --	-- : --	10:30	12:23	-- : --	-- : --
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jorge dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 19/02/2025	



City Castelo

Atendimentos: 2



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 11/02/25	Hora: 13:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 19 a 23, 53, 54, 59, 73 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: E	Série: 05	Tipo: S	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmeras 19 a 23, 53, 54, 59, 73 sem conexão Cx 2.8 sem energia Energia CPFL restabelecido Câmeras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:17	14:33	13:36	13:48	13:50	14:07
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Marisa	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge dev	Data: 05/03/25	Hora: 16:24
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Todas câmeras do servidor 01 fora		

Intervenção 1 de 1 (data 04/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: City Castelo Câmeras servidor 01 fora Servidor travado reset Moldem e servidor reset energia Alexandre plantão			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
20:20	20:45	20:48	21:45	21:47	22:35
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 06/03/2025	



Flash Pátio

Atendimentos: 1



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: TI HEMA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/03/25	Hora: 14:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: PORTARIA ESTAÇÃO PORTARIA REINICIANDO		

Intervenção 1 de 1 (data 03/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Troca estação portaria			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
13:25	14:05	14:05	14:30	14:35	15:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/03/2025	



Giverny

Atendimentos: 1



Cliente: Giverny	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Padre Manoel da Nóbrega, Centro, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 20:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 36 sem conexa?o		

Intervenção 1 de 1 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Switch em falha	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: PoE de câmera (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Giverny Camera 36 sem conexão Reset POE Troca de porta Swit Troca de POE cx 3.1 Alexandre plantão			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
19:24	19:42	19:45	20:25	20:27	20:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



Granja Olga APD

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 25/02/25	Hora: 20:13
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: 21 A 24, 29 offlines		

Intervenção 1 de 1 (data 22/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 205	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Fonte conversor queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmeras sem conexão GRANJA OLGA APD ??21 A 24, 29 Cx 2.2 troca de fonte de conversor Alexandre/ Sergio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
15:10	15:15	15:16	15:17	15:19	15:58
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 25/02/2025	



Granja Olga II

Atendimentos: 2



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 25/02/25	Hora: 20:13
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: 8, 15 A 18,23 A 26, 37 offlines		

Intervenção 1 de 1 (data 22/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 205	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Fonte conversor queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: GRANJA OLGA 2 ??8, 15 A 18,23 A 26, 37 Cx 2.2 troca de fonte de conversor Alexandre / Sergio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:00	14:21	14:45	15:10	15:13	15:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 25/02/2025	



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 07/03/25	Hora: 19:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 08 offline		

Intervenção 1 de 1 (data 08/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Olga 2 Camera 08 Troca de porta Swit POE Alexandre Leonardo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:14	16:18	16:20	16:35	16:40	17:04
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2025	



Granja Olga III

Atendimentos: 2



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 12/02/25	Hora: 16:20
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: GRANJA OLGA 3 camera 31 sem imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 12/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset remoto câmera ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:00	16:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/02/2025	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 07/03/25	Hora: 19:56
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 02 offline		

Intervenção 1 de 1 (data 07/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: RJ45 Normal (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Olga 3 Camera 02 Reset 01 RJ cx Camera 03 Regulado imagem Alexandre / Leonardo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:43	15:00	15:07	16:13	16:15	16:18
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2025	



Iharabras

Atendimentos: 2



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Ana Paula	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 22:46
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: configuração de 12 câmeras Ricardo		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: configuração de 12 cameras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
19:28	19:50	20:00	22:49	22:55	23:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Viviane e Ana Paula	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 18:19
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: 014,018,019,021,022,023,026,028,031,034,067,074,093,096,122,123,207,225,226,228,240,249,250,254,303,304,305,306,308.sem conexa?o		

Intervenção 1 de 1 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Switch em falha	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: IHARA Feito reset no Rack 12 e Rack da logística Alexandre /. Sergio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
16:07	16:21	16:29	16:19	17:25	18:05
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



Karolyne

Atendimentos: 1



Cliente: Karolyne	Unidade:	Cód:
Endereço: Jardim Karolyne - Votorantim		
Contato: JANETE MEIRA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 20/02/25	Hora: 16:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: NÃO CONSEGUE ABRIR O SISTEMA DIGIFORT PARA VERIFICAR AS CÂMERAS, INFORMOU QUE APARECE A INFORMAÇÃO " VERSÃO NÃO COMPATÍVEL" JANETE MEIRA (ESCOLA PASSAROS)- KAROLYNE		

Intervenção 1 de 1 (data 21/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ATUALIZAÇÃO CLIENTE DIGIFORT PARA VERSÃO 7.4.1			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:00	-- : --	08:30	09:00	-- : --	-- : --
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/03/2025	



Lago da Boa Vista

Atendimentos: 1



Cliente: Lago da Boa Vista	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Três de Março, Aparecidinha, Sorocaba - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:50
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : M2025-LE	
Problema relatado: Queda do poste da ca?mera 29		

Intervenção 1 de 1 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: Prensa cabo Axis (1 Pc), RJ45 Blindado (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Lago da Boa vista Queda do poste câmera 29 Instalação de 01 poste 4m 01 RJ 01 prensa cabo Axis Camera 0k Alexandre / Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
09:21	09:48	10:00	12:10	12:13	12:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



Nipro

Atendimentos: 1



Cliente: Nipro	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. NIPRO 451 - - SOROCABA /SP		
Contato: Eduardo	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 13/02/25	Hora: 16:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras portaria sem off		

Intervenção 1 de 1 (data 13/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Estação	Série: 0	Tipo: computador	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Solicitado para portaria reiniciar o computador. Após esse processo as cameras ficaram online			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:40	16:53	--:--	--:--
Técnico 01		MR	Técnico 02		
Nome: Márcio			Nome: -----		
Função: Supervisor de TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Nipro		
Função:		
Contato:	Data: 13/02/2025	



Saint Charbel

Atendimentos: 1



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: Guilherme	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 19/02/25	Hora: 10:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Atualizar o Digifort para a versão 7.4.2		

Intervenção 1 de 1 (data 19/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: ESTAÇÃO	Série: N/A	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ATUALIZAÇÃO CLIENTE DIGIFORT PARA VERSÃO 7.4.1			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:00	11:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/03/2025	



Semob CCO

Atendimentos: 3



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
44.037

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Monitoramento	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 13/02/25	Hora: 07:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 42 e 63 imagem branca		

Intervenção 1 de 1 (data 13/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 00408CD04C13	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:35	07:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 14/02/2025	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: S/N	Setor: CCO	
Anotado por: Jorge dev	Data: 12/02/25	Hora: 13:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 88 offline		

Intervenção 1 de 1 (data 12/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: A	Série: 01	Tipo: Dome	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Switch em falha	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera CCO 88 Reset conversor e POE			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
12:15	-- : --	12:32	12:42	12:45	13:16
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 16/02/2025	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: SEMOB CCO	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 26/02/25	Hora: 08:17
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 42 imagem branca		

Intervenção 1 de 1 (data 26/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 00408CC2A44B	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:10	08:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/02/2025	



Sunset

Atendimentos: 2



Cliente: Sunset	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 15:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: Mosaico INVASAO_16-01 recuperar imagens dia 16/01/2025 17:30 às 19:00 subir google drive		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Recuperação de imagens de invasão			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:36	00:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/02/2025	



Cliente: Sunset	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida José Gonçalves Romero - Pauçu, Jardim Europa, Votorantim - SP		
Contato: SUNSET ADM	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 13/02/25	Hora: 07:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Configuração de 05 dispositivos para alarmes de cerca no Digifort		

Intervenção 1 de 1 (data 12/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: NSE IPNET 44	Série: 000000000000	Tipo: DISPOSITIVO DE I/O	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: CONFIGURAÇÃO DE 5 DISPOSITIVOS I/O PARA ALARMES DE CERCA			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:00	11:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/03/2025	



Tamboré Borcol

Atendimentos: 1



Cliente: Tamboré Borcol	Unidade:	Cód:
Endereço: AV PARANÁ, 2128 CAJURU DO SUL SOROCABA		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 11/02/25	Hora: 14:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 02 offline		

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: M20	Série: 01	Tipo: Câmeras Axis	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 203	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Porta Switch PoE queimada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera 02 reset e troca de porta Swit POE Camera ok Alexandre / Mateus			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
13:50	14:07	14:10	14:52	15:02	15:36
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Tivoli

Atendimentos: 1



Cliente: Tivoli	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : monitor	
Problema relatado: recuperar imagens MOSAICO invasor 05-02 câmeras 20 - 21 - 22 - 29 05/02/2025 02:15 às 02:25		

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: RECUPERAR IMAGENS	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito recuperação de imagens 05-02 câmeras 20 - 21 - 22 - 29 05/02/2025 02:15 às 02:25 e disponibilizado link para adm			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	00:03	00:23	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



URBES Terminais

Atendimentos: 2



Cliente: URBES Terminais	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA CHILE,401 SOROCABA		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 12/02/25	Hora: 13:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 27, 31, 32, 37, 38, 40, 41 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 12/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Swit POE	Série: 01	Tipo: 08 portas	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Switch em falha	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: URBES TSP Câmeras 27, 31, 32, 37, 38, 40, 41 sem conexão Troca de Swit POE			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
12:44	13:16	13:20	13:47	13:52	14:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 16/02/2025	



Cliente: URBES Terminais	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA CHILE,401 SOROCABA		
Contato: URBES	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 19/02/25	Hora: 19:19
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: fazer programação PTZ da câmera 53		

Intervenção 1 de 1 (data 19/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Criado PTZ posição 0			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:40	19:19	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/02/2025	



Vila Real

Atendimentos: 1



Cliente: Vila Real	Unidade: .	Cód:
Endereço: Estrada José Ribeiro Leite, Quintais do Imperador, Sorocaba - SP		
Contato: TI HEMA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 20/02/25	Hora: 16:24
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: trocar disco *F* e *G* por disco de 4TB sairão 2 discos de 500GB e entrará 01 disco de 4TB como unidade F:		

Intervenção 1 de 1 (data 21/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Troca de discos F e G 500 GB por HD de 4 TB			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:30	16:51	16:55	17:05	17:10	17:35
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/02/2025	



Village Ipanema I

Atendimentos: 1



Cliente: Village Ipanema I	Unidade: I	Cód:
Endereço: EST.MUN FAZENDA NACIONAL IPANEMA SN,RIO VERDE-ARACOIABA DA SERRA		
Contato: Village 1	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 19/02/25	Hora: 18:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: VILLAGE 1 - Estação 1 sem conexão ao Village 2		

Intervenção 1 de 1 (data 21/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Modificado IP estação ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:31	19:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/02/2025	



Village Ipanema II

Atendimentos: 1



Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Rose	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge dev	Data: 06/03/25	Hora: 10:04
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Correção da infra terreno W 8		

Intervenção 1 de 2 (data 05/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Village Ipanema II 63 m de infra Mini Retro m de mangueira 126 m de mangueira de 1.1/4 03 cx 20x20 chumbadas 08:15 09:25 09:30 16:21 16:25 17:17 Alexandre Leonardo Sebastião			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:15	09:25	09:30	16:21	16:25	17:17
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2025	



Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Rose	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge dev	Data: 06/03/25	Hora: 10:04
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Correção da infra terreno W 8		

Intervenção 2 de 2 (data 07/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Village Ipanema II Passagens de cabo de energia circuito principal 100 m de cabo 06mm 60 m de 10mm 01 Disjuntor de 25 A 01 RJ 01 preenca cabo Axis Recuado FTP e passado na infra nova 01 fechadura na cx de circuitos Retirado os cabos 10mm Alexandre Leonardo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
08:12	09:00	09:05	13:38	13:42	14:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2025	



ZF Araraquara

Atendimentos: 3



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 25/02/25	Hora: 20:14
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CAMERA 21 SEM CONEXA?O		

Intervenção 1 de 1 (data 25/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Camera 21 sem conexão Feito troca de porta Swit POE, teste na câmera feito substituição da câmera saiu M 2025 entrou mesmo modelo 07:02 10:47 11:12 Alexandre / Renan			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:02	10:47	11:04	11:20	00:00	00:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 25/02/2025	



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: TI HEMA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 25/02/25	Hora: 09:15
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: INSTALAR HD 4TB NO SERVIDOR		

Intervenção 1 de 1 (data 25/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado HD 4TB nova unidade E: (Material: 1x HD 4TB SATA, 1x Cabo de Dados SATA)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:20	10:50	14:00	15:10	15:30	19:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/02/2025	



Cliente: ZF Araraquara	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. SENADOR JOSÉ ERMIRIO DE MORAES S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: TI HEMA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 25/02/25	Hora: 15:38
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : monitor	
Problema relatado: SUBSTITUIR CABO HDMI PORTARIA		

Intervenção 1 de 1 (data 25/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Troca cabo HDMI estação x TV (Material: 1x Cabo HDMI 15 metros)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:20	10:50	11:00	12:00	15:30	19:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 26/02/2025	



ZF Limeira

Atendimentos: 2



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: Danilo Graber	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 13/02/25	Hora: 07:38
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Reconfiguração PTZ Dome 82		

Intervenção 1 de 1 (data 13/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: P5635-E	Série: ACCC8E024829	Tipo: CÂMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: RECONFIGURAÇÃO PTZ			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:00	10:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/03/2025	



Cliente: ZF Limeira	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Doutor Hipólito Pinto Ribeiro, Vila Nova, Limeira - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 17/02/25	Hora: 19:05
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 31 e 32 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 17/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: F	Série: 2	Tipo: Camera Axis	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF Limeira Cx sem energia do alambrado Camera 31 e 32 sem conexão Cx alambrado sem energia! Trocado trecho de cabo flexível, energia restabelecido 12m de flexível 2.5mm 2 vias 24 m Alexandre/ Evandro/ Mateus			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
17:30	17:51	18:05	18:55	19:18	22:32
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/02/2025	



ZF Planta I

Atendimentos: 5



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: DONIZETE. MONIT.	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 19:23
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: MOUSE DA TV DA PAREDE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reconfigurado de mouse - restaurado windos a ponto anterior ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
16:39	17:25	17:35	19:28	19:33	19:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Daniel monit.	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 19:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem acesso na estação dele dos servidores SUMARÉ, SBC, LIMEIRA E ENG. COLEHO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: manobrado gw link reserva itu estação 3			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:39	17:25	13:35	17:50	19:28	19:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Gleison	Setor: Segurança	
Anotado por: Jorge dev	Data: 20/02/25	Hora: 21:34
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sala CCO instalac?a?o de duas TVs		

Intervenção 1 de 1 (data 19/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: F	Série: 02	Tipo: TV	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF Brasil 02 montagem de suportes Instalado 02 TVs 1.5m de perfilado 1.2 m de vergalhão 16 porcas 1/4 16 arruelas 1/4 Alexandre / André			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
08:10	09:02	09:12	16:55	16:57	17:10
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/02/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Gleison	Setor: Segurança	
Anotado por: Jorge dev	Data: 25/02/25	Hora: 19:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Passagens de fibra cx camera 50 a cx estac?a?o de tratamento Cx subestac?a?o 02, infra e passagens de fibra a cx camera 50		

Intervenção 1 de 3 (data 20/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 20/02/25 ZF planta 1 Passagens de fibra entre cx câmeras 50 e 51 a cx tratamento Infra para fibra Passagens de 482 m de fibra 6 FO no alambrado 130 Abraçadeiras e arame 07 m de mangueira 1.1/4 e infra Amanhã finalizar a de subida e descida das cxs Fazer a travessia aérea 08:03 09:00 09:15 16:29 16:35 17:30 Alexandre / Sergio / André saída 15:00			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:03	09:00	09:15	16:29	16:35	17:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/02/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Gleison	Setor: Segurança	
Anotado por: Jorge dev	Data: 25/02/25	Hora: 19:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Passagens de fibra cx camera 50 a cx estac?a?o de tratamento Cx subestac?a?o 02, infra e passagens de fibra a cx camera 50		

Intervenção 2 de 3 (data 21/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 21/02/25. ZF planta 1 infra entre cx subestação 2 a cx C 50 145 m de mangueira 1.1/4 145 m de infra Mini Retro 05 cx 15x15 Feito descida da cx camera 50 2 eletroduto 3/4 01 condutele C 1,20m de sealtube 3/4 02 CMZ Feito infra cx do link 1" 01 C 2m de sealtube 02 CMZ 08.04 08:48 09:07 17:31 17:50 19:00 Alexandre / Sérgio Davilson / André			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
08:04	08:48	09:07	17:31	17:50	19:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/02/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Gleison	Setor: Segurança	
Anotado por: Jorge dev	Data: 25/02/25	Hora: 19:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Passagens de fibra cx camera 50 a cx estac?a?o de tratamento Cx subestac?a?o 02, infra e passagens de fibra a cx camera 50		

Intervenção 3 de 3 (data 26/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF planta 1 Instalação de 1 poste de 6m Passagens de 188 m de fibra 6 FO Chumbado as cx 15x15 Apoda dos galhos Feito travessia da fibra Infra manual 12 m de mangueira 1.1/4 04 m de sealtube 1" 03 CMZ (descida do alambrado e subida da cx) 01 condutele E 2 " 01 cx 15x15 Fibra nas 03 cxs liberadas para fusão! Ativado energia na cx da estação 2 Alexandre / Mateus			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
08:15	09:08	09:11	16:15	16:19	17:13
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/02/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: TI HEMA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/03/25	Hora: 14:31
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: INSTALAR CABOS HDMI E ATIVAR NOVAS TELAS NA ESTAÇÃO 4		

Intervenção 1 de 1 (data 03/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: HP Z820	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado cabos HDMI, ligado todas 5 telas na estação 4 (Material: 2x Cabos HDMI)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:20	07:50	12:00	13:00	13:25	14:05
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/03/2025	



ZF Planta II

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 12 A 18, 101 e 102 sem conexão		

Intervenção 1 de 2 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: ZF LEMFORDER (ADC) Câmeras 12 A 18, 101 e 102 sem conexão Torre 04 em manutenção, pessoal da elétrica informou CCO agora ! Alexandre/ Sérgio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:18	09:00	09:05	09:20	09:22	09:56
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



Cliente: ZF Planta II	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 02/03/25	Hora: 13:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Ca?meras 12 A 18, 101 e 102 sem conexa?o		

Intervenção 2 de 2 (data 02/03/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Materiais Utilizados: PoE de câmera (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: ZF ADC Problema na fase S do painel foi invertido no disjuntor para fase T energia restabelecida Vai corrigir amanhã só para não ficar sem câmeras Camera 13 troca de POE Alexandre / Sergio			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
13:56	15:17	14:22	16:02	16:06	16:21
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/03/2025	



ZF SBC

Atendimentos: 2



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: JMarcos	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 17/02/25	Hora: 08:09
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 19 sem imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 17/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1355-E	Série: ACCC8E14D9B9	Tipo: CAMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: RESET VIA FTP			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:30	07:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: José Marcos			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/03/2025	



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 25/02/25	Hora: 20:14
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Ca?meras 15, 17 A 21, 23 A 25, 56 A 61, 66 A 80 sem conexa ?o		

Intervenção 1 de 1 (data 24/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 204	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Switch em falha	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 24/02/25 ZF São Bernardo Câmeras 15, 17 A 21, 23 A 25, 56 A 61, 66 A 80 sem conexão Cx 2.3 Troca de Swit POE Cx 2.2 troca de fonte conversor OBS Kit 03 testar a fonte que saiu cx 2.2 Alexandre/ Evandro			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
07:06	10:54	11:08	13:06	13:10	14:14
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 25/02/2025	

RESUMO

Cliente	Atendimentos
Allan Pinheiro	1
Alphaville	1
City Castelo	2
Flash Pátio	1
Giverny	1
Granja Olga APD	1
Granja Olga II	2
Granja Olga III	2
Iharabras	2
Karolyne	1
Lago da Boa Vista	1
Nipro	1
Saint Charbel	1
Semob CCO	3
Sunset	2
Tamboré Borcol	1
Tivoli	1
URBES Terminais	2
Vila Real	1
Village Ipanema I	1
Village Ipanema II	1
ZF Araraquara	3
ZF Limeira	2
ZF Planta I	5
ZF Planta II	1
ZF SBC	2