



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

05/04/2026



Vitafor

Atendimentos: 4



**MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

46.816

Cliente: Vitafor	Unidade:	Cód:
Endereço: Municipal Dr. Celso Charuri, 405 - Jundiáquara, Araçoiaba da Serra		
Contato: GIOVANI	Setor: TI	
Anotado por: João Ferreira	Data: 05/03/26	Hora: 08:05
Tipo de Serviço: CFTV		
Equipamento : Câmera outras marcas		
Problema relatado: Desinstalar câmera 334 - CORREDOR CENTRAL PRODUÇÃO No local câmera AXIS numeral 11		

Intervenção 1 de 1 (data 05/03/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: .VHD 1120 G4	Série: .	Tipo: Camera interbras anó	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 108	Defeito: 250	Causa: 350	Solução: 450
Remoção	Outros	Outros	Outros
Descrição dos Serviços Executados:			
Camera 335 interbras analógica Camera Axis 11 próxima G1 corredor principal			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:00	00:00	09:45	11:20	00:00	00:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: Sérgio		
Função: Supervisor de Infra			Função: Ajudante Manut. A		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/03/2026	



**MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

46.817

Cliente: Vitafor	Unidade:	Cód:
Endereço: Municipal Dr. Celso Charuri, 405 - Jundiaguara, Araçoiaba da Serra		
Contato: GIOVANI	Setor: TI	
Anotado por: João Ferreira	Data: 05/03/26	Hora: 08:05
Tipo de Serviço: CFTV		
Equipamento : Câmeras outras marcas		
Problema relatado: Desinstalação de câmeras 373 (IP), 394 (analógica) e 396 (analógica), 193, 194		

Intervenção 1 de 1 (data 05/03/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: VDB 3130 - VIP 1130	Série: .	Tipo: Câmeras interbras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 108	Defeito: 250	Causa: 350	Solução: 450
Remoção	Outros	Outros	Outros
Descrição dos Serviços Executados: VITAFOR CÂMERAS A RETIRAR CÂMERA VITAFOR desativado 19 => 373 - G1 PRODUÇÃO , retirada 35 => 394 e 396 - retirada CENTRAL ÁGUA GELADA 42=> 193 e 194 - G1 retirada CORREDOR INDUSTRIAl, laboratório			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:00	00:00	13:15	15:40	00:00	00:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: Sérgio		
Função: Supervisor de Infra			Função: Ajudante Manut. A		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/03/2026	



**MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

46.818

Cliente: Vitafor	Unidade:	Cód:
Endereço: Municipal Dr. Celso Charuri, 405 - Jundiáquara, Araçoiaba da Serra		
Contato: GIOVANI	Setor: TI	
Anotado por: João Ferreira	Data: 05/03/26	Hora: 08:05
Tipo de Serviço: CFTV		
Equipamento : AXIS M2035-LE série - B8A44FD83F00		
Problema relatado: Instalação de suporte M20 - 3P Numeral 50		

Intervenção 1 de 1 (data 05/03/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: M 2035	Série: B8A44FD83F00	Tipo: Camera Axis	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 250	Causa: 350	Solução: 450
Retrabalho	Outros	Outros	Outros
Descrição dos Materiais Utilizados: SUPORTE ABS M2035-LE/M312 - (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Instalação de suporte 3D câmera 50 e ajustada a posição			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:00	00:00	15:55	17:04	17:20	17:52
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: Sérgio		
Função: Supervisor de Infra			Função: Ajudante Manut. A		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 05/03/2026	



**MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA**

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica

46.827

Cliente: Vitafor	Unidade:	Cód:
Endereço: Municipal Dr. Celso Charuri, 405 - Jundiáquara, Araçoiaba da Serra		
Contato: Alexandre	Setor: TI	
Anotado por: João Ferreira	Data: 06/03/26	Hora: 08:05
Tipo de Serviço: CFTV		
Equipamento : Câmera outras marcas		
Problema relatado: Desinstalar câmera 126, 129, 218, 231,		

Intervenção 1 de 1 (data 06/03/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: VHD 3130 B	Série: .	Tipo: Câmeras interbras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 108	Defeito: 250	Causa: 350	Solução: 450
Remoção	Outros	Outros	Outros
Descrição dos Serviços Executados: VITAFOR CÂMERAS A RETIRAR 36 => 231 - G1 EXTERNO retirado Reparo na alvenaria PU 51 => 218 - G2 LOGÍSTICA retirado 60 => 129 - G3 COZINHA retirado 61 => 126 - G3 COZINHA retirado			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:00	08:26	08:45	15:50	16:20	17:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: Sérgio		
Função: Supervisor de Infra			Função: Ajudante Manut. A		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 08/03/2026	



RESUMO

Cliente	Atendimentos
Vitafor	4