



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

22/02/2026



Alphaville

Atendimentos: 2



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.710

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 08/02/26	Hora: 19:14
Tipo de Serviço: Segmento teste	Equipamento : Ponte 16 ton	
Problema relatado: Problema segmento teste		

Intervenção 1 de 4 (data 08/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: 1122	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 202	Causa: 399	Solução: 527
Corretiva/Plantão Local	Fonte PoE queimada	Não identificada	Troca cabo alimentação
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch PoE 4 portas (51 Pc), SSD (1 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: 3453 3 345 d hg df gdfg erte5t35 gdfg df gd f			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
18:39	19:39	20:38	21:38	22:39	23:39
Técnico 01		Ale	Técnico 02		Ful
Nome: Alexandre			Nome: Fulano		
Função: Supervisor de Infra			Função: Téc. Teste		

Dados do Cliente		Jobson
Nome Completo: Hshshsh		
Função: Hshshs		
Contato: 73737337	Data: 21/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.710

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 08/02/26	Hora: 19:14
Tipo de Serviço: Segmento teste	Equipamento : Ponte 16 ton	
Problema relatado: Problema segmento teste		

Intervenção 2 de 4 (data 08/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: Bdbbdb	Tipo: Ponte rolante	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 305	Causa: 399	Solução: 525
Corretiva	Imagem sem foco	Não identificada	Disjuntor armado
Descrição dos Materiais Utilizados: Conversor A+B (unitário) (13 Pc), Abraç. Hellerman Grande (90 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: bg hdh dtr rth rt46 56 5 56 y5 56 56 56			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	20:40	20:40	--:--	--:--
Técnico 01		F 21	Técnico 02		
Nome: Fábio			Nome:		
Função: Supervisor			Função:		

Dados do Cliente		Jobson
Nome Completo: Hshshsh		
Função: Hshshs		
Contato: 73737337	Data: 21/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.710

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 08/02/26	Hora: 19:14
Tipo de Serviço: Segmento teste	Equipamento : Ponte 16 ton	
Problema relatado: Problema segmento teste		

Intervenção 3 de 4 (data 21/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Bshsb	Série: Hshs	Tipo: Hshs	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 205	Causa: 409	Solução: 521
Corretiva/Plantão Local	Fonte conversor queimada	Serviço travado	Reaberto cliente VMS
Descrição dos Materiais Utilizados: Conversor A+B (unitário) (15 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hshshshsb sjsjs sjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	20:42	20:42	--:--	--:--
Técnico 01		Ale	Técnico 02		JonY
Nome: Alexandre			Nome: Jhony		
Função: Supervisor de Infra			Função: Tli		

Dados do Cliente		Jobson
Nome Completo: Hshshsh		
Função: Hshshs		
Contato: 73737337	Data: 21/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.710

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 08/02/26	Hora: 19:14
Tipo de Serviço: Segmento teste	Equipamento : Ponte 16 ton	
Problema relatado: Problema segmento teste		

Intervenção 4 de 4 (data 21/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: JsJ	Série: Jej	Tipo: Heb	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 205	Causa: 409	Solução: 521
Corretiva/Plantão Local	Fonte conversor queimada	Serviço travado	Reaberto cliente VMS
Descrição dos Materiais Utilizados: Fonte 12V (16 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Hhs sjsjs			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:30	08:30	20:44	20:44	21:30	22:30
Técnico 01		Alex	Técnico 02		Fábio
Nome: Alexandre			Nome: Fábio		
Função: Supervisor de Infra			Função: Supervisor		

Dados do Cliente		Jobson
Nome Completo: Hshshsh		
Função: Hshshs		
Contato: 73737337	Data: 21/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

43.711

Fone: (15) 3243-4707

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 08/02/26	Hora: 19:14
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Camera 39	
Problema relatado: Problema cabeamento estruturado		

Intervenção 1 de 2 (data 08/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Equipamento teste 88	Série: 88	Tipo: Tipo 88	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 117	Defeito: 304	Causa: 399	Solução: 511
Corretiva/Plantão Remoto	Servidor sem conexão	Não identificada	Não aplicável
Descrição dos Materiais Utilizados: Conversor A+B (unitário) (12 Pc), Conversor duplo (15 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Todas as peças acima listadas foram instaladas nos equipamentos 88			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
18:30	19:30	21:08	21:08	21:30	22:00
Técnico 01		Alexan	Técnico 02		Zé.N
Nome: Alexandre			Nome: José Marcos		
Função: Supervisor de Infra			Função: TI		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Marta de Souza		
Função: Proprietária		
Contato: 15 77388399	Data: 08/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.711

Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: harry	Setor: Solda WI 34	
Anotado por: harry	Data: 08/02/26	Hora: 19:14
Tipo de Serviço: Cabeamento Estruturado	Equipamento : Camera 39	
Problema relatado: Problema cabeamento estruturado		

Intervenção 2 de 2 (data 08/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Equipamento 55	Série: 55	Tipo: Tipo 55	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 303	Causa: 407	Solução: 515
Acompanhamento	Câmera com imagem branca	Câmera travada	Câmera substituída
Descrição dos Materiais Utilizados: Abraç. Hellerman Grande (55 Pc), Abraç. Hellerman Pequena (55 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Foram instaladas todas as abraçadeiras citadas acima			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
06:30	07:30	21:52	21:52	22:00	22:30
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: Jhony		
Função: Supervisor de Infra			Função: Tli		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Marta de Souza		
Função: Proprietária		
Contato: 15 77388399	Data: 08/02/2026	



GS Pinturas

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Fone: (15) 3243-4707

43.699

e-mail: atendimento@hema.com.br

Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Paulo Matsubara Kioto	Setor: Câmeras de segurança	
Anotado por: Paulo Matsubara	Data: 27/01/26	Hora: 19:15
Tipo de Serviço: CFTV Plantão	Equipamento : Todas as câmeras	
Problema relatado: Verificar problemas com as câmeras de segurança		

Intervenção 1 de 2 (data 27/01/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Câmera Sony	Série: 73727	Tipo: GP456	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 116	Defeito: 304	Causa: 408	Solução: 516
Corretiva/Plantão Local	Servidor sem conexão	Switch travada	Switch PoE substituída
Descrição dos Materiais Utilizados: Cabo SATA (15 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Conforme descrito acima, foi substituído o switch por um novo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
17:20	18:20	19:18	19:24	20:20	21:20
Técnico 01		Jorge	Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome:		
Função: Adm			Função:		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/02/2026	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO SAT - Solicitação de Assistência Técnica
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

43.699

Cliente: GS Pinturas	Unidade:	Cód:
Endereço: Estrada dos Ferraz, Iporanga, Sorocaba - SP		
Contato: Paulo Matsubara Kioto	Setor: Câmeras de segurança	
Anotado por: Paulo Matsubara	Data: 27/01/26	Hora: 19:15
Tipo de Serviço: CFTV Plantão	Equipamento : Todas as câmeras	
Problema relatado: Verificar problemas com as câmeras de segurança		

Intervenção 2 de 2 (data 02/02/2026)

Dados do Equipamento			
Modelo: Placa solar	Série: 73727	Tipo: Ponte rolante	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 513
Instalação	Câmera travada	Não identificada	Reset FTP
Descrição dos Materiais Utilizados: Switch PoE 8 portas (18 Pc), PoE de câmera (17 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: Conforme solicitado foram instaladas as peças acima			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Saída (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:46	19:46	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: JL dev			Nome: -----		
Função: Adm			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/02/2026	



RESUMO

Cliente	Atendimentos
Alphaville	2
GS Pinturas	1