



Teste titulo

13/12/2024



Semob CCO

Atendimentos: 8



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 13/11/24	Hora: 11:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : 23 P5512-E 30 P5635E MkII 42 P5512	
Problema relatado: Monitoramento cco Câmeras 23 General Carneiro X Bento M. Ribeiro 42 Izoraida M. Peres X Augusto Lippel 63 Dom Aguirre x Pista de Skate Imagens brancas Câmera 30 Prof. Paulo Monte Serrat x Juvenal de Campos Travada		

Intervenção 1 de 1 (data 14/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: 23 30 42 63	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:05	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Minitoramento		
Função:		
Contato: Semob	Data: 21/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: CCO	Setor: CCO	
Anotado por: Adm Dev	Data: 20/11/24	Hora: 20:37
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Cameras sem conexão 16 - Antônio C. Comitre x Pedro Molina 18 - Washington Luís x Antônio C. Comitre 35 - Izoraida M. Peres X Carlos E. Siqueira 42 - Izoraida M. Peres X Augusto Lippel 46 - Washington Luís x Bento M. Jequitinhonha 76 - Antônio C. Comitre x Assunção		

Intervenção 1 de 1 (data 20/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Domes	Série: 06	Tipo: Cameras	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 207	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Problema de fibra	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Cx da câmera 17 sem link de fibra para traz tudo normal Link parado entre 17 a 18 Barão de Tatuí X Salvador Correa a Comitre X Washington Luiz			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
18:23	18:44	18:50	19:41	19:50	20:14
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 21/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 12:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Gcm não consegue logar no servidor 2 Anteriormente eram 02 placas de rede Conferir e eles acesavam pela rede 172 da pms		

Intervenção 1 de 2 (data 22/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 2	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Verificado servidor placa de rede secundaria presente no servidor e com o ip fixo rede pms, rede testada anteriormente mas agora listada com cabo de rede desconectado			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:05	13:15	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 22/11/24	Hora: 12:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Gcm não consegue logar no servidor 2 Anteriormente eram 02 placas de rede Conferir e eles acesavam pela rede 172 da pms		

Intervenção 2 de 2 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 2	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Troca de porta SW PMS porta 22 para 24, essa com a VLAN da rede das cameras segundo Mateus (TI PMS), rede pms online no servidor CCO 2 novamente			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:50	15:15	15:20	15:40	15:45	16:05
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.632

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: S/N	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 24/11/24	Hora: 11:34
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 42 e 62 com imagem branca		

Intervenção 1 de 1 (data 24/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 42 62	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset logico câmera 62, 42 reset logico desativado e ativado cut filter.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:20	11:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 26/11/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 26/11/24	Hora: 17:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Camera 99 Reinaldo Mendes x PMS CCO urbes Retirada da câmera e equipamento!		

Intervenção 1 de 1 (data 26/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: Camera	Série: 01	Tipo: Dome	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 108	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Remoção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmera CCO 99 Reinaldo Mendes X PMS Matérias retirados Dome Swit POE Axis 60w 2 conversores 01 exbom B 01netlink A 01filtro de linha 01 varão, 01 braço e bucha Alexandre / André			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
15:06	15:10	15:13	15:38	15:45	16:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 27/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.647

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: S/N	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Adm Dev	Data: 28/11/24	Hora: 07:12
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 16 imagem branca AXIS P5512-E Câmera 42 imagem branca AXIS P5512-E		

Intervenção 1 de 1 (data 28/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 16 42	Tipo: Câmera	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset logico.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:00	07:05	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 02/12/2024	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 28/11/24	Hora: 16:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 18/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: AUDITORIA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 112	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Serviço Teste	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Realizado backup e auditoria ok servidores 1,2 e 3			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:09	20:12	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 29/11/2024	



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.702

Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Renan	Setor: Hema	
Anotado por: Adm Dev	Data: 29/11/24	Hora: 09:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 42 imagem branca		

Intervenção 1 de 1 (data 29/11/2024)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P5512-E	Série: 00408CC2A44B	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset, alterado controle de exposição para 1/1000 s			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:30	09:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 02/12/2024	



RESUMO

Cliente	Atendimentos
Semob CCO	8