



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

15/02/2025



Alphaville

Atendimentos: 1



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Danielle	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge dev	Data: 20/01/25	Hora: 10:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: EXPORTAR CÂMERA 68 DIA 10/0 A 15/01.		

Intervenção 1 de 1 (data 16/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Exportado e disponibilizado para download da nuvem			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:30	17:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/01/2025	



Cancun

Atendimentos: 1



Cliente: Cancun	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Gracilene	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Jorge dev	Data: 15/01/25	Hora: 09:05
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Servidor sem conexão.		

Intervenção 1 de 1 (data 15/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Serviço parado, iniciado			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:00	09:05	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 17/01/2025	



City Castelo

Atendimentos: 1



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Carlos Eduardo	Setor: Cozinha	
Anotado por: Jorge dev	Data: 08/02/25	Hora: 14:24
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: uopopipiopio		

Intervenção 1 de 1 (data 12/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Tecpix m777	Série: 43434	Tipo: Camera eletrônica	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 56565	Solução: 499
Atualização	Outro	Causa Testettt	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: dfgdfgd fgdfgdfgdf gd gdfgdfgdfg dfgdfgdfg dfgdfgdf gdfgdfg dfgdfg fdgddg			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:55	16:55	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jorge dev			Nome: -----		
Função: Adm 01			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Esplanada

Atendimentos: 1



Cliente: Esplanada	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua João Batista Correa de Oliveira, Parque Esplanada, Votorantim - SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 19/01/25	Hora: 19:05
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Substituir 01 disco de 2TB por disco de 4TB.		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Troca unidade E: 2TB por HD 4TB (Material: 1x HD 4TB SATA)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
14:45	14:50	14:55	15:10	15:15	15:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/01/2025	



Estoril

Atendimentos: 2



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: S/N	Setor: Portaria	
Anotado por: Jorge dev	Data: 19/01/25	Hora: 13:05
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CÂMERAS SEM CONEXÃO NA ESTAÇÃO PORTARIA		

Intervenção 1 de 1 (data 19/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: HP	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Serviço travado, reiniciado servidor			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	12:37	13:03	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/01/2025	



Cliente: Estoril	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Doutor Américo Figueiredo, Conjunto Habitacional Júlio de Mesquita Filho		
Contato: S/N	Setor: S/N	
Anotado por: Jorge dev	Data: 20/01/25	Hora: 10:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: CABO REDE MAL CONTATO ESTAÇÃO PORTARIA		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Dell	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Pouca sobra cabo rack x estação. Feito conector fêmea e adicionado patchcord (Material: 1x Jack Femea, 1x Patchcord)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
09:55	10:10	10:15	10:45	10:50	11:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/01/2025	



Flash Pátio

Atendimentos: 4



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Erica	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Jorge dev	Data: 15/01/25	Hora: 09:05
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SERVIDOR DESCONECTADO		

Intervenção 1 de 1 (data 15/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Servidor online ao verificar, provável atualização Windows			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:00	09:05	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 17/01/2025	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: Celso	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Jorge dev	Data: 15/01/25	Hora: 16:53
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: MOSAICO OSCILANDO APÓS QUEDA DE ENERGIA		

Intervenção 1 de 1 (data 15/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset servidor acesso as câmeras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:44	16:52	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 17/01/2025	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: S/N	Setor: S/N	
Anotado por: Jorge dev	Data: 16/01/25	Hora: 17:13
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras caindo		

Intervenção 1 de 1 (data 16/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Verificado que todas as câmeras estavam on line na estação			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	17:06	17:12	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 17/01/2025	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: S/N	Setor: Portaria	
Anotado por: Jorge dev	Data: 19/01/25	Hora: 19:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem acesso às câmeras.		

Intervenção 1 de 2 (data 19/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Reiniciado servidor e estação, cameras ok na portaria (sem internet no local, serviço poderia estar parado)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:30	19:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/01/2025	



Cliente: Flash Pátio	Unidade:	Cód:
Endereço: AV MAL RONDON , 13323505 - JD STA CRUZ - SALTO - SP		
Contato: S/N	Setor: Portaria	
Anotado por: Jorge dev	Data: 19/01/25	Hora: 19:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem acesso às câmeras.		

Intervenção 2 de 2 (data 21/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Servidor ok, serviço travado, provavelmente devido ao disco D: ruim, substituído (Material: 1x HD 4TB SATA)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
13:15	14:00	14:05	15:15	15:20	16:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/01/2025	



Granja Olga APD

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga APD	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 19/01/25	Hora: 19:04
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Substituir 01 disco de 1TB por disco de 4TB.		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Instalado HD 4TB nova unidade F: (Material: 1x HD 4TB SATA, 1x cabo de dados SATA)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:55	11:20	12:00	12:30	12:40	12:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/01/2025	



Granja Olga II

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga II	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo 4511, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 20/01/25	Hora: 12:39
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SUBSTITUIR DISCO F: RUIM		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Trocado disco F: (Material: 1x HD 4TB SATA)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:55	11:20	11:25	11:45	12:40	12:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/01/2025	



Granja Olga III

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 20/01/25	Hora: 19:47
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 2 inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M3115-LVE	Série: B8A44F433277	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset remoto, câmera ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:20	19:40	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/01/2025	



Semob CCO

Atendimentos: 2



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 17/01/25	Hora: 22:01
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Servidor CCO 2 inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 16/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: SERVIDOR	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Religado servidor ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:14	00:36	00:40	00:54	00:55	01:25
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/01/2025	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 19/01/25	Hora: 19:45
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 50 offline		

Intervenção 1 de 1 (data 19/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS Q6215-LE	Série: ACCC8EBFB8A1	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Reiniciada			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:40	19:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/01/2025	



Tamboré Cajuru

Atendimentos: 1



Cliente: Tamboré Cajuru	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Domingos Silvestre 250, Cajuru do Sul, Sorocaba - SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 21/01/25	Hora: 15:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmera 35 inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS M2025-LE	Série: ACCC8EB4F2AA	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Feito reset remoto câmera ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:00	15:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 22/01/2025	



Village Ipanema I

Atendimentos: 1



Cliente: Village Ipanema I	Unidade: I	Cód:
Endereço: EST.MUN FAZENDA NACIONAL IPANEMA SN,RIO VERDE-ARACOIABA DA SERRA		
Contato: João	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 19/01/25	Hora: 18:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Substituir 01 disco de 1TB por disco de 4TB.		

Intervenção 1 de 1 (data 20/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 2	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Troca HD 1TB por HD 4TB unidade E: (Material: 1x HD 4TB SATA)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
08:40	09:05	09:10	09:50	10:00	10:10
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/01/2025	



Village Ipanema II

Atendimentos: 2



Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Cleide Sousa	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Jorge dev	Data: 17/01/25	Hora: 15:24
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: MOSAICODA TELEVISÃO GRANDE NÃO APARECE, APENAS AS IMAGENS DA SPEED DOME		

Intervenção 1 de 1 (data 17/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Corrigido mosaico			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:20	15:25	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/01/2025	



Cliente: Village Ipanema II	Unidade: II	Cód:
Endereço: RUA 02-RIO VERDE - ARACOIABA DA SERRA - SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge dev	Data: 17/01/25	Hora: 22:02
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Estação desligada		

Intervenção 1 de 1 (data 16/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Estação off line- segundo portaria			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
00:55	01:23	01:24	01:28	01:30	01:56
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 20/01/2025	



ZF Eng. Coelho

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.980

Cliente: ZF Eng. Coelho	Unidade:	Cód:
Endereço: RODOVIA SP 332, S/N - JARDIM AMALIA - ENGENHEIRO COELHO /SP		
Contato: Solicitante9	Setor: Sector9	
Anotado por: Jorge dev	Data: 08/02/25	Hora: 13:46
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Camera 74	
Problema relatado: rt rt rt t rt rtrtrtr trt r lml mlmlmlm mmlm 99 8989 89 8		

Intervenção 1 de 1 (data 15/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Tecpix m777	Série: 43434	Tipo: Camera eletrônica	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 206	Causa: 56565	Solução: 501
Preventiva	Problema de par trançado	Causa Testettt	Solution test 01
Descrição dos Serviços Executados: Conforme solicitado foi realizado o serviço , feitos vários testes operacionais e só então liberado o equipamento para uso			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	15:04	15:04	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jorge dev			Nome: Odirlei		
Função: Adm 01			Função: Técnico		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Claudio Santos Silva		
Função: Gerente de Manutenção		
Contato: 4545454545	Data: 13/02/2025	



ZF Planta I

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.900

Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: S/N	Setor: Monitoramento	
Anotado por: Jorge dev	Data: 15/01/25	Hora: 13:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: DOME 26 P1 PLANTA 1 IMAGEM ESCURA		

Intervenção 1 de 1 (data 15/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Axis P5635E MkII	Série: ACCC8E94F89F	Tipo: CAMERA DOME	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: Reset, habilitado wdr			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	13:20	13:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 17/01/2025	



ZF Sumaré PIB

Atendimentos: 1



MONITORAMENTO IP
CABEAMENTO ESTRUTURADO
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
Fone: (15) 3243-4707
e-mail: atendimento@hema.com.br

SAT - Solicitação de Assistência Técnica
43.975

Cliente: ZF Sumaré PIB	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: Sem informação	Setor: Sem informação	
Anotado por: Gabriel	Data: 23/01/25	Hora: 16:51
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Sem informação	
Problema relatado: SISTEMA DE AUDITORIA CFTV		

Intervenção 1 de 1 (data 01/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Tecpix m777	Série: 43434	Tipo: Camera eletrônica nm	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada tyt
Descrição dos Serviços Executados: wwe we we we we wewe we we			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	10:14	10:14	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jorge dev			Nome: Odirlei		
Função: Adm 01			Função: Técnico		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Claudio Santos Silva		
Função: Gerente de Manutenção		
Contato: 3433434	Data: 01/02/2025	

RESUMO

Cliente	Atendimentos
Alphaville	1
Cancun	1
City Castelo	1
Esplanada	1
Estoril	2
Flash Pátio	4
Granja Olga APD	1
Granja Olga II	1
Granja Olga III	1
Semob CCO	2
Tamboré Cajuru	1
Village Ipanema I	1
Village Ipanema II	2
ZF Eng. Coelho	1
ZF Planta I	1
ZF Sumaré PIB	1