



Relatório de Solicitações de Assistência Técnica

27/02/2025



Allan Pinheiro

Atendimentos: 1



Cliente: Allan Pinheiro	Unidade:	Cód:
Endereço: R. Cambará, 71 - Vila Flora		
Contato: Allan Pinheiro	Setor: .	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 07/02/25	Hora: 18:28
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Instalação de 03 câmeras e 01 servidor.		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: 3007 5014 Fish	Série: 0003	Tipo: Câmeras Axis	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalação de 03 câmeras Infra sistema X 07 canaletas 02 cx 2x2 32m de cabos UTP 08 RJ 01 disjuntor de 10A 01 Rack 01 servidor 01 Swit POE 01 patchcord 01 3007 01 5014 Fisheye 01 3364 Alexandre/ Davilson/ Leonardo / Marcelo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:10	09:33	09:40	16:00	16:15	17:45
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/02/2025	



Alphaville

Atendimentos: 4



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/02/25	Hora: 10:28
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: INSTALAR ALTO FALANTE E MICROFONE ESTAÇÃO PORTARIA		

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado na estação da portaria, testado, chamadas com interfonos com pessoa na portaria funcionando ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:15	09:45	10:00	12:40	14:55	16:25
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/02/2025	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Adriana ADM	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 04/02/25	Hora: 15:35
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : VIVO	
Problema relatado: Sem acesso as câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 04/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Manobrado gateway temporariamente para subir acesso via VPN			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	14:40	15:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/02/2025	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Danielle	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 06/02/25	Hora: 20:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Consertar bloquetes da calçada de um morador		

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: E	Série: 05	Tipo: C	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Retirado e nivelado blocos Alexandre/ Leonardo			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:00	09:28	09:40	10:55	10:59	11:05
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/02/2025	



Cliente: Alphaville	Unidade: Granja Viana	Cód:
Endereço: Avenida das Caúnas, Granja Viana, Carapicuíba - SP		
Contato: Adriana	Setor: ADM	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 06/02/25	Hora: 20:44
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Infra para câmera 42.		

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: C	Série: 01	Tipo: C	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 105	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Instalação	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Idem Sat 43881 Vedação em 6 CXS 02 DPS 02 hastes Energizado cx de fora (energia da Dome 01)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
10:57	11:05	11:08	15:51	16:00	17:57
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 10/02/2025	



Cancun

Atendimentos: 1



Cliente: Cancun	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Aparecido Bispo de Oliveira, Jardim Topázio, Sorocaba - SP		
Contato: Narryman Monit.	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 13/02/25	Hora: 09:40
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Monitor sem sinal nas câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 23/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Tecpix m777	Série: 43434	Tipo: gdsfgsd	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 1
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	rtrtrtrt
Descrição dos Materiais Utilizados: Cabo de aço 1/8" (5 M), Parafuso m5 (2 Pc), wewe wee bnb (10 Litro), Cabo pp 12x1.5 (9 M), Porta Switch PoE (17 Pc).			
Descrição dos Serviços Executados: gfgfg fg f g f g fgf			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	18:51	18:51	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jorge Dev			Nome: -----		
Função: dev			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 23/02/2025	



Chacara Ondina

Atendimentos: 1



Cliente: Chacara Ondina	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida Maria Hannickel Nascimento, Sorocaba		
Contato: Cezar	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 05/02/25	Hora: 15:11
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Renomear todas as câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 103	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Atualização	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Renomeado todas sem descrição conforme orientação do administrador			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:40	09:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/02/2025	



City Castelo

Atendimentos: 1



Cliente: City Castelo	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD ITU - SOROCABA KM 64.5 S/N - VAREJÃO - ITU /SP		
Contato: Boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Jorge Dev	Data: 11/02/25	Hora: 13:48
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Câmeras 19 a 23, 53, 54, 59, 73 sem conexão		

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: E	Série: 05	Tipo: S	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 107	Defeito: 208	Causa: 399	Solução: 499
Ativação	Problema de energia	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmeras 19 a 23, 53, 54, 59, 73 sem conexão Cx 2.8 sem energia Energia CPFL restabelecido Câmeras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
14:17	14:33	13:36	13:48	13:50	14:07
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Alexandre			Nome: -----		
Função: Técnico			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Coimbra

Atendimentos: 1



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: RENATA MONIT	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 30/01/25	Hora: 09:47
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: COLOCAR SENHA PARA PUXAR AS IMAGENS		

Intervenção 1 de 2 (data 29/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 110	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Acompanhamento	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Criado usuário "operador" (visualização/reprodução) e alterado usuário "portaria" apenas para visualização, passado informações sobre login			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	08:35	09:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Cliente: Coimbra	Unidade:	Cód:
Endereço: R DR AMERICO FIGUEIREDO , 18053000 - CJ H J MESQUITA - SOROCABA - SP		
Contato: RENATA MONIT	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 30/01/25	Hora: 09:47
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: COLOCAR SENHA PARA PUXAR AS IMAGENS		

Intervenção 2 de 2 (data 29/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Orientação de troca de usuário e senha para extração de imagens			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	19:30	20:00	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Granja Olga III

Atendimentos: 2



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 28/01/25	Hora: 11:21
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: 2 sem imagem, feito reset ftp (M2025-LE)		

Intervenção 1 de 1 (data 28/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: M2025-LE	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 2 sem imagem, feito reset ftp (M2025-LE)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	11:15	11:20	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Granja Olga III		
Função:		
Contato:	Data: 06/02/2025	



Cliente: Granja Olga III	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. SÃO PAULO 4511 - - SOROCABA /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 05/02/25	Hora: 23:52
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: GRANJA OLGA 3 CAMERAS 2 E 31 SEM CONEXÃO		

Intervenção 1 de 1 (data 05/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: feito reset remoto cameras 2 e 31 ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	23:40	23:52	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Granja Olga Port.

Atendimentos: 1



Cliente: Granja Olga Port.	Unidade:	Cód:
Endereço: Avenida São Paulo, Além Ponte, Sorocaba - SP		
Contato: MURILO SEG. GOLPHE	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 06/02/25	Hora: 16:32
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: SEM ACESSO AS CÂMERAS DAS PORTARIAS OLGA 1 E 3		

Intervenção 1 de 1 (data 06/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reconfigurado regra de porta RTSP, testado, funcionando			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:10	16:30	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 07/02/2025	



Iharabras

Atendimentos: 3



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Moroni	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 30/01/25	Hora: 17:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Estação	
Problema relatado: A cada 2s tem uma queda de conexão de câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 30/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito análise prévia e acompanhamento para diagnosticar reconexão de câmeras nas estações.			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	16:13	17:08	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 03/02/2025	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Moroni	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 31/01/25	Hora: 13:59
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: Queda frequente conexão de câmeras		

Intervenção 1 de 1 (data 31/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: N/A	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Instalado switch Aruba na rede de câmeras no rack monitoramento, passado servidores (Servidor 1 ativado com link aggregation p23-p24) e links de fibra para testes. Passado uma estação da rede ADM para rede de câmeras para teste. Rede estável durante testes no local, pessoal vai acompanhar			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:40	09:20	09:30	13:40	13:50	14:10
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/02/2025	



Cliente: Iharabras	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. LIBERDADE 1701 - CAJURU DO SUL - SOROCABA /SP		
Contato: Ana Paula	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 22:46
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: configuração de 12 câmeras Ricardo		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 102	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Preventiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: configuração de 12 cameras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
19:28	19:50	20:00	22:49	22:55	23:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Lisboa

Atendimentos: 1



Cliente: Lisboa	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 6105 - - SOROCABA /SP		
Contato: Alessandra	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 04/02/25	Hora: 10:07
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : monitor	
Problema relatado: SEM IMAGENS NO MONITOR		

Intervenção 1 de 1 (data 04/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: N/A	Série: N/A	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Canal hdmi errado, orientado alterar, imagem ok na TV			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	09:57	10:08	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 04/02/2025	



Saint Charbel

Atendimentos: 1



Cliente: Saint Charbel	Unidade:	Cód:
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DO IPATINGA, 805 ARAÇOIABA		
Contato: ROSANA	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 30/01/25	Hora: 09:46
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: MOUSE QUE OPERA DUAS TVs SEM FUNCIONAR		

Intervenção 1 de 1 (data 30/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: 3	Tipo: Computador / Estação	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Troca do kit teclado/mouse sem fio, periféricos de todas estações ok (Material: 1x Kit Teclado/Mouse sem fio Logitech)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
08:40	09:20	09:30	09:45	09:50	10:20
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Semob CCO

Atendimentos: 3



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 29/01/25	Hora: 07:30
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: Câmeras 63 (P5512-E) e 67 (P5512-E) de ponta cabeça Configurado 180 no digifort. Câmera 79 (Q6114-E) travada Feito reset ftp Câmera 74 (Q6135-LE) voltando para posição inicial Configurado tempo de retorno preset, de 30s pra 240s Urbes cco Monitoramento		

Intervenção 1 de 1 (data 29/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: .	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmeras 63 (P5512-E) e 67 (P5512-E) de ponta cabeça Configurado 180 no digifort. Câmera 79 (Q6114-E) travada Feito reset ftp Câmera 74 (Q6135-LE) voltando para posição inicial Configurado tempo de retorno preset, de 30s pra 240s			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
-- : --	-- : --	07:20	07:25	-- : --	-- : --
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 06/02/2025	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 29/01/25	Hora: 07:50
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: câmera 29 travada (P5512-E), reset ftp		

Intervenção 1 de 1 (data 29/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: 29	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Câmera 29 travada, feito reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:45	07:50	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 06/02/2025	



Cliente: Semob CCO	Unidade:	Cód:
Endereço: RUA PROFESSOR DIRCEU FERREIRA DA SILVA, 55 - ALTO DA BOA VISTA, SOROCABA		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/02/25	Hora: 07:45
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: 66 - Carlos R. Mendes X Av. 3 de Março, sem imagem P5635-E Mk II		

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: P5635-E Mk II	Série: 66	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 201	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Câmera travada	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 66 - Carlos R. Mendes X Av. 3 de Março, sem imagem P5635-E Mk II feito reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:40	07:45	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Urbes cco		
Função:		
Contato: Monitoramento semob	Data: 06/02/2025	



Tamboré Cajuru

Atendimentos: 1



Cliente: Tamboré Cajuru	Unidade:	Cód:
Endereço: Rua Domingos Silvestre 250, Cajuru do Sul, Sorocaba - SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/02/25	Hora: 07:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Câmera	
Problema relatado: 35 - Estoque Lateral sem imagem		

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: 35	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 35 - Estoque Lateral sem imagem, feito reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:05	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: Tamboré Cajuru		
Função:		
Contato: Monitoramento	Data: 06/02/2025	



Tivoli

Atendimentos: 1



Cliente: Tivoli	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. ADONAS CEPELHOS 70 - JD. RESID. TIVOLI PARK		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 15:49
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : monitor	
Problema relatado: recuperar imagens MOSAICO invasor 05-02 câmeras 20 - 21 - 22 - 29 05/02/2025 02:15 às 02:25		

Intervenção 1 de 1 (data 11/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: RECUPERAR IMAGENS	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 104	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Inspeção	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Feito recuperação de imagens 05-02 câmeras 20 - 21 - 22 - 29 05/02/2025 02:15 às 02:25 e disponibilizado link para adm			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	00:03	00:23	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



ZF Planta I

Atendimentos: 2



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: DONIZETE. MONIT.	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 19:23
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: MOUSE DA TV DA PAREDE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reconfigurado de mouse - restaurado windos a ponto anterior ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Sáida (volta)	Chegada (volta)
16:39	17:25	17:35	19:28	19:33	19:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



Cliente: ZF Planta I	Unidade:	Cód:
Endereço: AV. CONDE ZEPPELIN 1935 - EDEN - SOROCABA /SP		
Contato: Daniel monit.	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 10/02/25	Hora: 19:25
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento :	
Problema relatado: Sem acesso na estação dele dos servidores SUMARÉ, SBC, LIMEIRA E ENG. COLEHO		

Intervenção 1 de 1 (data 10/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: -	Série: S/N	Tipo: ESTAÇÃO	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 299	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não aplicável	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: manobrado gw link reserva itu estação 3			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
16:39	17:25	13:35	17:50	19:28	19:50
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 12/02/2025	



ZF SBC

Atendimentos: 2



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 28/01/25	Hora: 21:18
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: Camera 21 - inoperante		

Intervenção 1 de 1 (data 28/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: AXIS P1405	Série: ACCC8E9528BC	Tipo: CÂMERA	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Reset remoto imagem câmera ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	21:00	21:18	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Ricardo			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 30/01/2025	



Cliente: ZF SBC	Unidade:	Cód:
Endereço: : AV. PIRAPORINHA 1000 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 03/02/25	Hora: 07:10
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : digital	
Problema relatado: 21 - SBC - Rua Borg Warner, sem imagem (P1405-E)		

Intervenção 1 de 1 (data 03/02/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: 21	Série: .	Tipo: .	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 298	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Não constado	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: 21 - SBC - Rua Borg Warner, sem imagem (P1405-E) feito reset ftp			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
--:--	--:--	07:05	07:10	--:--	--:--
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Jhony			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo: ZF SBC		
Função:		
Contato:	Data: 06/02/2025	



ZF Sumaré PIB

Atendimentos: 1



Cliente: ZF Sumaré PIB	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 28/01/25	Hora: 11:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: Servidor sem conexão		

Intervenção 1 de 2 (data 23/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Servidor e câmeras ok, internet sem link de fibra. HD de dados no final da vida (Health 9%), trocado (Material: 1x HD 2TB SATA)			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
11:10	12:35	12:45	13:50	14:00	15:00
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/01/2025	



Cliente: ZF Sumaré PIB	Unidade:	Cód:
Endereço: ROD. ANHANGUERA KM 106 S/N - JARDIM SÃO JUDAS TADEU - SUMARÉ /SP		
Contato: boletim	Setor: Hema	
Anotado por: Márcio	Data: 28/01/25	Hora: 11:41
Tipo de Serviço: CFTV	Equipamento : Servidor	
Problema relatado: Servidor sem conexão		

Intervenção 2 de 2 (data 28/01/2025)

Dados do Equipamento			
Modelo: Montado	Série: N/A	Tipo: Servidor	
Dados da Atividade Realizada			
Tipo: 101	Defeito: 297	Causa: 399	Solução: 499
Corretiva	Outro	Não identificada	Não executada
Descrição dos Serviços Executados: Acompanhado correção link fibra operadora, internet e conexão restabelecida. Servidor e câmeras ok			

Apontamento de horas dos Técnicos					
Sáida (ida)	Chegada (ida)	Início	Término	Saída (volta)	Chegada (volta)
07:30	09:25	10:50	11:30	11:40	13:15
Técnico 01			Técnico 02		
Nome: Renan			Nome: -----		
Função: TI			Função: -----		

Dados do Cliente		
Nome Completo:		
Função:		
Contato:	Data: 28/01/2025	

RESUMO

Cliente	Atendimentos
Allan Pinheiro	1
Alphaville	4
Cancun	1
Chacara Ondina	1
City Castelo	1
Coimbra	1
Granja Olga III	2
Granja Olga Port.	1
Iharabras	3
Lisboa	1
Saint Charbel	1
Semob CCO	3
Tamboré Cajuru	1
Tivoli	1
ZF Planta I	2
ZF SBC	2
ZF Sumaré PIB	1