


Marcadores para el plato del pasturómetro


Imprimir en cualquier escala: no importa el tamaño absoluto, la app se calibra con cinta métrica.

Lo único imprescindible es que los cuatro salgan iguales, y eso lo garantiza imprimirlos juntos.


Recortá por la línea de puntos —dejá el borde blanco, sin borde no se detectan— y plastificalos mate.




ID 0



ID 1



ID 2




ID 3

Montaje

1. Pegalos en la cara de arriba del plato, alrededor del buje.
2. Bien planos y coplanares entre sí: el plato es el plano de medición.
3. Orientación libre, la app los detecta girados.
4. Con que se vea uno alcanza. Los cuatro son redundancia para barro, sombra o que la barra tape alguno.
5. Si reemplazás uno, reimprimí la hoja entera y recalibrá.

Cómo quedan en el plato



La barra pasa por el centro, libre.