**SIMULACION** 

EJERCICIO 1. MODELADO Y ARENA

NOMBRE: Marmol Ferninde, Aryel Ma

Un Sistema de Fabricación Flexible en dos etapas está compuesto por 3 máquinas de control numérico en la primera etapa (M11, M12 y M13) y otras 2 máquinas en la segunda etapa (M21 y M22). Las piezas base tienen que pasar primero por una cualquiera de las máquinas de la primera etapa y después por una cualquiera de las máquinas de la segunda etapa. Los tiempos de llegada entre cada pieza base sigue una ley EXPO(A) minutos y cada una pasa a un almacén común a las 3 máquinas de la primera etapa. Estas máquinas son idénticas y tardan un tiempo NORM(A, 0.5) minutos por cada pieza. Tras realizar las operaciones de la primera etapa en una de las 3 máquinas, la pieza es enviada en **B** segundos a una de las 2 máquinas de la segunda etapa siempre que haya sitio delante de la máquina. Cada máquina de esta segunda etapa tiene sitio para 1 pieza en espera. Los tiempos de procesado en la M21 son de TRIA(C, D, E) minutos por pieza y en la M22 son de TRIA(F,G,H) minutos por pieza. Como es más rápida la M21, la pieza terminada en la primera etapa se enviará con preferencia a dicha máquina (pero piense que es mejor enviarla a una máquina libre antes que a la cola de una ocupada). Si las dos colas están ocupadas, la máquina de la primera etapa se bloquea con la pieza hasta que haya hueco en una de las dos colas de la segunda etapa.


Simule el modelo anterior mediante Grafo de Eventos, Diagrama de Ciclo de Actividades y Arena (8h.), completando las tablas adjuntas.

VARIABLES DE ESTADO			
NOMBRE	DESCRIPCION	RANGO	
QAlmacen	Piczas en espera en almanción	0, 0	
Num Mágrinas Libres	Número de mágriras libres de los tres primeros	0,3	
QTrans	Pietos que se han pacesado y estan a la espera de ser transportados	0,3	
Trans 21	Prezas que se transportan a la maguina 21	0,1	
Trans 22	11 11 11 22	0,1	
Q Maquina 2X	Prezas en espera para la mágina 2x (21 ó 22)	0,1	
M2×	Estado de la máquin 2x (21 ó 22)	O (Ocioso), 2 (Ocupado)	


NOMBRE: Marmol Ferninde, Áryel 11º

SUCESOS		
NUMERO	DESCRIPCION	ACTUALIZACION de las VARIABLES
7	Llagada pieza a alvacón	a Almacen ++
2	Inicia proceso magrina	Aftracer ++ aftracer NumMagnines Libre
3	Fin proceso máquina	Q trons H
₩3	Inicio transporte maquina 21	atrons
30	1	Num Magning Libre ++ Trans 21 + +
3 "	Inicio transporte maquina 22	Otrans Libra + h
41	Fin transporte máguina 21	Trans 21
4"	Fin transporte magnin 22	QMag 21 ++ Trans 22
5'	Inicio proceso mágrin 21	Q Mag 22 ++
5"	Inicia proceso magnina 22	M71 -1 a Mag 22
6'	Fin proceso maquin 21	$\frac{M21=0}{M21=0}$
6 "	Fin proceso Magazina 22	M2Z=0

NOMBRE: Marmol Ferninde, Áryel Ma



## NOMBRE:



Los valores correspondientes a los parámetros del problema (A,..., H) se obtienen para cada alumno de su DNI o Pasaporte, de la siguiente forma:

Parámetro	Valor
A	Valor medio de los números del DNI redondeado al entero superior
В	Suma de los números del DNI
С	2º número del DNI distinto de cero
D	C+2
Е	C+4
F	N° más grande del DNI
G	F+3
Н	F+6

$$DNI = 49121912 J$$
 $A = (9+9+1+2+1+9+1+2)/8 = 3$ 
 $B = 29$ 
 $C = 9$ 
 $D = 11$ 
 $E = 13$ 
 $F = 9$ 
 $G = 12$ 
 $H = 15$