Resumen del reporte

11	6	5	1
Alarmas activas	Nuevas	Persistentes	Fallos críticos

Alarmas incluidas en este reporte

#	Planta	Alarma	Nivel	Estado	Duración
1	625. Coorporación universiteria del huila, corhuil	Corte de energía de la red Grid Power Outage	Fallo	Persistente	20d 19h 26m 18s
2	482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh)	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Nueva	4h 43m 44s
3	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Nueva	4h 44m 29s
4	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Nueva	4h 44m 59s
5	527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh)	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Nueva	2h 49m 26s
6	Patricia Ninco Caguan	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Nueva	7d 23h 20m 48s
7	Villa Valentina	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Nueva	4h 45m 49s
8	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	29d 8h 48m 59s
9	600 Granja Productora	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	78d 20h 51m 1s
10	600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh)	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Persistente	78d 19h 50m 11s
11	601 Ramiro Núñez	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	61d 20h 25m 2s

1. Corte de energía de la red

Nombre original en la plataforma: Grid Power Outage

Fallo · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	625. Coorporación universiteria del huila, corhuil	**Hora de alarma**	03/10/2026 15:07:20
Equipo	Inversor 1	**SN**	5017KDTR257L0023
Tipo de alarma	Eventos de protección	**Duración**	20d 19h 26m 18s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

1. The grid outage. 2. AC wiring or the switch is disconnected.

Sugerencia

1. The alarm goes away when the grid comes back up. 2. Check if the AC wiring or the switch is disconnected.

Curva - Potencia activa



2. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · **Nueva**

Planta	482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh)	**Hora de alarma**	24/10/2026 05:49:54
Equipo	Inversor 2	**SN**	54200DSC251S0107
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	4h 43m 44s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



3. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · **Nueva**

Planta	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	**Hora de alarma**	24/10/2026 05:49:09
Equipo	Inversor 2	**SN**	56000NBB25AL0077
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	4h 44m 29s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



4. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · **Nueva**

Planta	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	**Hora de alarma**	24/10/2026 05:48:39
Equipo	Inversor 1	**SN**	56000NBB25AL0079
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	4h 44m 59s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



5. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Nueva**

Planta	527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh)	**Hora de alarma**	24/10/2026 07:44:12
Equipo	Inversor 1	**SN**	5010KNBN25AL0074
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	2h 49m 26s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa



6. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Nueva**

Planta	Patricia Ninco Caguan	**Hora de alarma**	16/10/2026 11:12:50
Equipo	Inversor 1	**SN**	56000NBB263L0102
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	7d 23h 20m 48s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa



7. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · **Nueva**

Planta	Villa Valentina	**Hora de alarma**	24/10/2026 05:47:49
Equipo	Inversor 1	**SN**	56000NBB262L0036
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	4h 45m 49s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



8. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	**Hora de alarma**	25/09/2026 01:44:39
Equipo	Inversor 2	**SN**	56000NBB25AL0077
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	29d 8h 48m 59s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa



9. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	600 Granja Productora	**Hora de alarma**	06/08/2026 13:42:37
Equipo	Inversor 1	**SN**	56000NBB262L0005
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	78d 20h 51m 1s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa



10. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh)	**Hora de alarma**	06/08/2026 14:43:27
Equipo	Inversor 1	**SN**	56000NBB262L0005
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	78d 19h 50m 11s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



11. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	601 Ramiro Núñez	**Hora de alarma**	23/08/2026 14:08:36
Equipo	Inversor 2	**SN**	56000NBB262L0047
Tipo de alarma	Información de condición de operación	**Duración**	61d 20h 25m 2s
Confirmación	Unconfirmed	**Recuperación**	--

Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa

