## Resumen del reporte

| 11 | 0 | 11 | 1 |
|---|---|---|---|
| Alarmas activas | Nuevas | Persistentes | Fallos críticos |

## Alarmas incluidas en este reporte

| # | Planta | Alarma | Nivel | Estado | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 625. Coorporación universiteria del huila, corhuil | Corte de energía de la red<br>Grid Power Outage | Fallo | Persistente | 20d 19h 41m 7s |
| 2 | 482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh) | Pérdida de TC<br>CT Loss | Alarma | Persistente | 4h 58m 33s |
| 3 | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | Pérdida de TC<br>CT Loss | Alarma | Persistente | 4h 59m 18s |
| 4 | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | Pérdida de TC<br>CT Loss | Alarma | Persistente | 4h 59m 48s |
| 5 | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | Pérdida de PE<br>PE Loss | Alarma | Persistente | 29d 9h 3m 48s |
| 6 | 527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh) | Pérdida de PE<br>PE Loss | Alarma | Persistente | 3h 4m 15s |
| 7 | 600 Granja Productora | Pérdida de PE<br>PE Loss | Alarma | Persistente | 78d 21h 5m 50s |
| 8 | 600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | Pérdida de TC<br>CT Loss | Alarma | Persistente | 78d 20h 5m |
| 9 | 601 Ramiro Núñez | Pérdida de PE<br>PE Loss | Alarma | Persistente | 61d 20h 39m 51s |
| 10 | Patricia Ninco Caguan | Pérdida de PE<br>PE Loss | Alarma | Persistente | 7d 23h 35m 37s |
| 11 | Villa Valentina | Pérdida de TC<br>CT Loss | Alarma | Persistente | 5h 38s |

# 1. Corte de energía de la red

Nombre original en la plataforma: Grid Power Outage

**Fallo** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 625. Coorporación universiteria del huila, corhuil | **Hora de alarma** | 03/10/2026 15:07:20 |
| **Equipo** | Inversor 1 | **SN** | 5017KDTR257L0023 |
| **Tipo de alarma** | Eventos de protección | **Duración** | 20d 19h 41m 7s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

1. Corte de energía de la red. 2. El cableado AC o el interruptor está desconectado.

## Sugerencia

1. La alarma desaparece cuando regresa la energía de la red. 2. Revisar si el cableado AC o el interruptor está desconectado.

## Curva - Potencia activa



# 2. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh) | **Hora de alarma** | 24/10/2026 05:49:54 |
| **Equipo** | Inversor 2 | **SN** | 54200DSC251S0107 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 4h 58m 33s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de TC (transformador de corriente)

## Sugerencia

Revisar el cableado del TC (transformador de corriente).

## Curva - Potencia activa



# 3. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | **Hora de alarma** | 24/10/2026 05:49:09 |
| **Equipo** | Inversor 2 | **SN** | 56000NBB25AL0077 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 4h 59m 18s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de TC (transformador de corriente)

## Sugerencia

Revisar el cableado del TC (transformador de corriente).

## Curva - Potencia activa



# 4. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | **Hora de alarma** | 24/10/2026 05:48:39 |
| **Equipo** | Inversor 1 | **SN** | 56000NBB25AL0079 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 4h 59m 48s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de TC (transformador de corriente)

## Sugerencia

Revisar el cableado del TC (transformador de corriente).

## Curva - Potencia activa



# 5. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | **Hora de alarma** | 25/09/2026 01:44:39 |
| **Equipo** | Inversor 2 | **SN** | 56000NBB25AL0077 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 29d 9h 3m 48s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de PE (conexión a tierra)

## Sugerencia

Revisar el cable de conexión a tierra.

## Curva - Potencia activa



# 6. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh) | **Hora de alarma** | 24/10/2026 07:44:12 |
| **Equipo** | Inversor 1 | **SN** | 5010KNBN25AL0074 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 3h 4m 15s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de PE (conexión a tierra)

## Sugerencia

Revisar el cable de conexión a tierra.

## Curva - Potencia activa



# 7. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 600 Granja Productora | **Hora de alarma** | 06/08/2026 13:42:37 |
| **Equipo** | Inversor 1 | **SN** | 56000NBB262L0005 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 78d 21h 5m 50s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de PE (conexión a tierra)

## Sugerencia

Revisar el cable de conexión a tierra.

## Curva - Potencia activa



# 8. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | **Hora de alarma** | 06/08/2026 14:43:27 |
| **Equipo** | Inversor 1 | **SN** | 56000NBB262L0005 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 78d 20h 5m |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de TC (transformador de corriente)

## Sugerencia

Revisar el cableado del TC (transformador de corriente).

## Curva - Potencia activa



# 9. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | 601 Ramiro Núñez | **Hora de alarma** | 23/08/2026 14:08:36 |
| **Equipo** | Inversor 2 | **SN** | 56000NBB262L0047 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 61d 20h 39m 51s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de PE (conexión a tierra)

## Sugerencia

Revisar el cable de conexión a tierra.

## Curva - Potencia activa



# 10. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | Patricia Ninco Caguan | **Hora de alarma** | 16/10/2026 11:12:50 |
| **Equipo** | Inversor 1 | **SN** | 56000NBB263L0102 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 7d 23h 35m 37s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |


## Razón

Pérdida de PE (conexión a tierra)

## Sugerencia

Revisar el cable de conexión a tierra.

## Curva - Potencia activa



# 11. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

**Alarma** · Ocurriendo · **Persistente**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Planta** | Villa Valentina | **Hora de alarma** | 24/10/2026 05:47:49 |
| **Equipo** | Inversor 1 | **SN** | 56000NBB262L0036 |
| **Tipo de alarma** | Información de condición de operación | **Duración** | 5h 38s |
| **Confirmación** | Sin confirmar | **Recuperación** | -- |

## Razón

Pérdida de TC (transformador de corriente)

## Sugerencia

Revisar el cableado del TC (transformador de corriente).

## Curva - Potencia activa

