

Resumen del reporte

7	0	7	1
Alarmas activas	Nuevas	Persistentes	Fallos críticos

Alarmas incluidas en este reporte

#	Planta	Alarma	Nivel	Estado	Duración
1	625. Cooperación universitaria del huila, corhuil	Grid Power Outage	Fallo	Persistente	5d 5h 34m 50s
2	482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh)	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Persistente	14h 49m 39s
3	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	13d 18h 57m 31s
4	527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh)	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	13d 14h 30m 24s
5	600 Granja Productora	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	63d 6h 59m 33s
6	600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh)	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Persistente	63d 5h 58m 43s
7	601 Ramiro Núñez	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	46d 6h 33m 34s

1. Grid Power Outage

Fallo · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	625. Cooperación universitaria del huila, corhuil	Hora de alarma	03/10/2026 15:07:20
Equipo	Inversor 1	SN	5017KDTR257L0023
Tipo de alarma	Protection Events	Duración	5d 5h 34m 50s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



2. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

Planta	482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh)	Hora de alarma	08/10/2026 05:52:31
Equipo	Inversor 2	SN	54200DSC251S0107
Tipo de alarma	Operating Condition Information	Duración	14h 49m 39s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--

Razón

No disponible

Sugerencia

No disponible

Curva - Potencia activa

Captura de la curva no disponible en esta ejecución.

3. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

Planta	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	Hora de alarma	25/09/2026 01:44:39
Equipo	Inversor 2	SN	56000NBB25AL0077
Tipo de alarma	Operating Condition Information	Duración	13d 18h 57m 31s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



4. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

Planta	527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh)	Hora de alarma	25/09/2026 06:11:46
Equipo	Inversor 1	SN	5010KNBN25AL0074
Tipo de alarma	Operating Condition Information	Duración	13d 14h 30m 24s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



5. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

Planta	600 Granja Productora	Hora de alarma	06/08/2026 13:42:37
Equipo	Inversor 1	SN	56000NBB262L0005
Tipo de alarma	Operating Condition Information	Duración	63d 6h 59m 33s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



6. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

Planta	600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh)	Hora de alarma	06/08/2026 14:43:27
Equipo	Inversor 1	SN	56000NBB262L0005
Tipo de alarma	Operating Condition Information	Duración	63d 5h 58m 43s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



7. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

Planta	601 Ramiro Núñez	Hora de alarma	23/08/2026 14:08:36
Equipo	Inversor 2	SN	56000NBB262L0047
Tipo de alarma	Operating Condition Information	Duración	46d 6h 33m 34s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--

Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa

