

Resumen del reporte

|                 |        |              |                 |
|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 7               | 0      | 7            | 1               |
| Alarmas activas | Nuevas | Persistentes | Fallos críticos |

Alarmas incluidas en este reporte

| # | Planta                                                | Alarma                                          | Nivel  | Estado      | Duración        |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|
| 1 | 625. Cooperación universitaria del huila, corhuil     | Corte de energía de la red<br>Grid Power Outage | Fallo  | Persistente | 5d 6h 12m 44s   |
| 2 | 482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS<br>(11,16 kWp - 42 kWh) | Pérdida de TC<br>CT Loss                        | Alarma | Persistente | 15h 27m 33s     |
| 3 | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ<br>(16,94 kWp - 62 kWh)      | Pérdida de PE<br>PE Loss                        | Alarma | Persistente | 13d 19h 35m 25s |
| 4 | 527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh)            | Pérdida de PE<br>PE Loss                        | Alarma | Persistente | 13d 15h 8m 18s  |
| 5 | 600 Granja Productora                                 | Pérdida de PE<br>PE Loss                        | Alarma | Persistente | 63d 7h 37m 27s  |
| 6 | 600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh)            | Pérdida de TC<br>CT Loss                        | Alarma | Persistente | 63d 6h 36m 37s  |
| 7 | 601 Ramiro Núñez                                      | Pérdida de PE<br>PE Loss                        | Alarma | Persistente | 46d 7h 11m 28s  |

## 1. Corte de energía de la red

Nombre original en la plataforma: Grid Power Outage

**Fallo** · Ocurriendo · **Persistente**

|                       |                                                   |                       |                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Planta</b>         | 625. Cooperación universitaria del huila, corhuil | <b>Hora de alarma</b> | 03/10/2026 15:07:20 |
| <b>Equipo</b>         | Inversor 1                                        | <b>SN</b>             | 5017KDTR257L0023    |
| <b>Tipo de alarma</b> | Eventos de protección                             | <b>Duración</b>       | 5d 6h 12m 44s       |
| <b>Confirmación</b>   | Unconfirmed                                       | <b>Recuperación</b>   | --                  |


### Razón

1. The grid outage. 2. AC wiring or the switch is disconnected.

### Sugerencia

1. The alarm goes away when the grid comes back up. 2. Check if the AC wiring or the switch is disconnected.

### Curva - Potencia activa



2. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

|                |                                                       |                |                     |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Planta         | 482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS<br>(11,16 kWp - 42 kWh) | Hora de alarma | 08/10/2026 05:52:31 |
| Equipo         | Inversor 2                                            | SN             | 54200DSC251S0107    |
| Tipo de alarma | Información de condición de operación                 | Duración       | 15h 27m 33s         |
| Confirmación   | Unconfirmed                                           | Recuperación   | --                  |


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



3. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

|                |                                               |                |                     |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Planta         | 507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh) | Hora de alarma | 25/09/2026 01:44:39 |
| Equipo         | Inversor 2                                    | SN             | 56000NBB25AL0077    |
| Tipo de alarma | Información de condición de operación         | Duración       | 13d 19h 35m 25s     |
| Confirmación   | Unconfirmed                                   | Recuperación   | --                  |


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa



4. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

|                |                                            |                |                     |
|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Planta         | 527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh) | Hora de alarma | 25/09/2026 06:11:46 |
| Equipo         | Inversor 1                                 | SN             | 5010KNBN25AL0074    |
| Tipo de alarma | Información de condición de operación      | Duración       | 13d 15h 8m 18s      |
| Confirmación   | Unconfirmed                                | Recuperación   | --                  |


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa



5. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

|                |                                       |                |                     |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| Planta         | 600 Granja Productora                 | Hora de alarma | 06/08/2026 13:42:37 |
| Equipo         | Inversor 1                            | SN             | 56000NBB262L0005    |
| Tipo de alarma | Información de condición de operación | Duración       | 63d 7h 37m 27s      |
| Confirmación   | Unconfirmed                           | Recuperación   | --                  |


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa



6. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

|                |                                            |                |                     |
|----------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------|
| Planta         | 600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh) | Hora de alarma | 06/08/2026 14:43:27 |
| Equipo         | Inversor 1                                 | SN             | 56000NBB262L0005    |
| Tipo de alarma | Información de condición de operación      | Duración       | 63d 6h 36m 37s      |
| Confirmación   | Unconfirmed                                | Recuperación   | --                  |


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa



7. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · Persistente

|                |                                       |                |                     |
|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|
| Planta         | 601 Ramiro Núñez                      | Hora de alarma | 23/08/2026 14:08:36 |
| Equipo         | Inversor 2                            | SN             | 56000NBB262L0047    |
| Tipo de alarma | Información de condición de operación | Duración       | 46d 7h 11m 28s      |
| Confirmación   | Unconfirmed                           | Recuperación   | --                  |

Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa

