



Resumen del reporte

7	0	7	1
Alarmas activas	Nuevas	Persistentes	Fallos críticos

Alarmas incluidas en este reporte

#	Planta	Alarma	Nivel	Estado	Duración
1	625. Cooperación universitaria del huila, corhuil	Corte de energía de la red Grid Power Outage	Fallo	Persistente	5d 6h 44m 32s
2	482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh)	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Persistente	15h 59m 21s
3	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	13d 20h 7m 13s
4	527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh)	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	13d 15h 40m 6s
5	600 Granja Productora	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	63d 8h 9m 15s
6	600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh)	Pérdida de TC CT Loss	Alarma	Persistente	63d 7h 8m 25s
7	601 Ramiro Núñez	Pérdida de PE PE Loss	Alarma	Persistente	46d 7h 43m 16s



1. Corte de energía de la red

Nombre original en la plataforma: Grid Power Outage

Fallo · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	625. Cooperación universitaria del huila, corhuil	Hora de alarma	03/10/2026 15:07:20
Equipo	Inversor 1	SN	5017KDTR257L0023
Tipo de alarma	Eventos de protección	Duración	5d 6h 44m 32s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

1. The grid outage. 2. AC wiring or the switch is disconnected.

Sugerencia

1. The alarm goes away when the grid comes back up. 2. Check if the AC wiring or the switch is disconnected.

Curva - Potencia activa





2. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	482. ROCIO CUPITRE PIMENTONIS (11,16 kWp - 42 kWh)	Hora de alarma	08/10/2026 05:52:31
Equipo	Inversor 2	SN	54200DSC251S0107
Tipo de alarma	Información de condición de operación	Duración	15h 59m 21s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa





3. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	507. ABDERRAMAN MARTÍNEZ (16,94 kWp - 62 kWh)	Hora de alarma	25/09/2026 01:44:39
Equipo	Inversor 2	SN	56000NBB25AL0077
Tipo de alarma	Información de condición de operación	Duración	13d 20h 7m 13s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa





4. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	527. FRANCISCO GARCÍA (13,86 kWp - 51 kWh)	Hora de alarma	25/09/2026 06:11:46
Equipo	Inversor 1	SN	5010KNBN25AL0074
Tipo de alarma	Información de condición de operación	Duración	13d 15h 40m 6s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa





5. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	600 Granja Productora	Hora de alarma	06/08/2026 13:42:37
Equipo	Inversor 1	SN	56000NBB262L0005
Tipo de alarma	Información de condición de operación	Duración	63d 8h 9m 15s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa





6. Pérdida de TC

Nombre original en la plataforma: CT Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	600. GRANJA PRODUCTORA (7,56 kWp - 30 kWh)	Hora de alarma	06/08/2026 14:43:27
Equipo	Inversor 1	SN	56000NBB262L0005
Tipo de alarma	Información de condición de operación	Duración	63d 7h 8m 25s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--


Razón

CT Loss

Sugerencia

Check CT wiring

Curva - Potencia activa





7. Pérdida de PE

Nombre original en la plataforma: PE Loss

Alarma · Ocurriendo · **Persistente**

Planta	601 Ramiro Núñez	Hora de alarma	23/08/2026 14:08:36
Equipo	Inversor 2	SN	56000NBB262L0047
Tipo de alarma	Información de condición de operación	Duración	46d 7h 43m 16s
Confirmación	Unconfirmed	Recuperación	--

Razón

PE Loss

Sugerencia

Check Ground Wire

Curva - Potencia activa

