Møtereferat. 15.01.2018

Til stede: Jonathan, Jørgen

Ikke til stede: Alexander

## 1. Hva har man gjordt siden sist?

- Jonathan:
  - i. Jobbet med DigiMesh å funnet ut at vi ikke får integrert i system vårt innenfor tidsrammene vi har.
  - ii. Startet med å lage en oversikt over funksjonaliteten til XBEE-modulene.
  - iii. Lagd 3 lys-sensorer(LDR), men komplimenterende mbed kode.
  - iv. Konfigurert alle XBEE modulene til et stjerne nettverk(Hardware og datalink layer).
  - v. Designet og printet ut etuier til mbed nodene.
  - vi. Integrert GitHub for deling av materialet til arbeidsgruppen for å skape en bedre «project management»
- Jørgen:
  - i. Jobbet videre med kommunikasjonsprotokollen i LabVIEW og mbed.
    - 1. Nærmer seg slutten på grunnkommunikasjon laget.
    - 2. Satt opp et system så man kan sende data fra hvor som helst i programmet over serielt.
    - 3. Konstant lesing av input data for alarm evaluering
  - ii. Satt opp kommunikasjonsprotokoll over SPI fra mbed, som kan kontrolleres fra LabVIEW.
  - iii. Styring av Led Matrise med brukergrensesnitt i LabVIEW.
  - iv. Begynt på App for å styre systemet. Kun på fritid, ikke en prioritering.
  - v. Satt opp programmer for analysering av dataen fra mikrokontrolleren.
  - vi. Integrert GitHub for deling av materialet til arbeidsgruppen for å skape en bedre «project management».
- 2. Planer for hva som skal gjøres fram til neste møte.
  - Jobbe med rapport.
    - i. Lage en rapport plan
    - ii. Iterer rundt oppbygning og strukturen til rapporten så prosjektet blir framstilt på mest mulig oversiktlig måte
    - iii. Fylle rapporten med info
      - 1. Nesten ingen ting er formalisert til rapport strukturen, så alle våre foreløpige notater og skriv må bli skrevet inn i rapporten.
      - 2. Lage og lege til illustrasjoner og tegninger
      - 3. Få fram prosjekt management som en del av rapporten.
  - Ferdigstille og teste hele systemet.
    - i. Gjøre ferdig kommunikasjon protokollen.

- ii. Sette opp sensor og andre styring.
- iii. Sy sammen kode.
- iv. Få alarmen ferdigstilt.
  - 1. Slå på buzzere når det er alarm
  - 2. Få Mbedene til å sende data med en gang det er alarm.
- v. Sette opp stabil kommunikasjon mellom XBEE-modulene
- Ekstra
  - i. Ferdigstille Appen
  - ii. Legge til flere sensorer.
  - iii. Lage demoer.
  - iv. Batteridrevet.
- Prioriteringsrekkefølge
  - i. Jobbe med rapport
  - ii. Ferdigstille og teste hele systemet
  - iii. Ekstra
- 3. Nye oppgaver/temaer
  - Ingen nye temaer så nærme fristen.
  - Blir kanskje laget til på neste møte hvis det blir tid.
- 4. Mål og mellom mål.
  - Mål
    - i. 2 forandringer siden sist
    - ii. Ikke mesh, men stjerne topologi.
    - iii. Lagd til SPI-kommunikasjon for kontakt med seriell sensorer og systemer
  - Mellom mål
    - i. Ingen nye.
- 5. Neste møte
  - Dato: 19.01.2018