

CURSO ARDUINO BÁSICO



JORGE BOTE ALBALÁ





MARÍA SALGUERO GALLEGO







¿QUÉ ES ARDUINO?

TOTAL PINES

GUARDA PROGRAMA

MEM. TOTAL

GUARDA DATOS












	Arduino Uno
Digital I/O Pins	14 (6 PWM)
Analog Input Pins	6
Flash Memory	32 KB
SRAM	2 KB
EEPROM	1 KB
Voltaje	5V



COMPONENTES QUE VAMOS A USAR (er

(en este curso)








ARDUINO UNO





CARACTERÍSTICAS COMPONENTES




ARDUINO

The most important parts on the Arduino board high lighted in red:

- 1: USB connector
- 2: Power connector
- 3: Automatic power switch
- 4: Digital pins
- 5: Analog pins
- 6: Power pins
- 7: Reset switch



CARACTERÍSTICAS COMPONENTES



CARACTERÍSTICAS COMPONENTES

SERVO-MOTORES

ULTRASONIDOS

180 GRADOS

CONTINUOS

Pines digitales PWM

Pines dig la señal Esto tampoco lo usamos, 1 (cm) a 4(m)

Solo se les indica dingulo y giran has quien usa cables aquí

llegar a esa posicion

cable rojo
(positivo)

cable blanco
o amarillo
(pulsos)


cable negro
(negativo, masa,
común, tierra)

- ae u a y5: anti norario
- de 100 a 180: horario


PULSO

En función de la duración del pulso:

- de 0.9 a 1.4: horario
- 1.5= neutral
- de 1.9 a 2.2: anti horario




ESTRUCTURA IDE ARDUINO





ESTRUCTURA IDE ARDUINO









smartopenlab@gmail.com solepcc.unex.es @solEpcc

PABELLÓN TELECOMUNICACIONES (PLANTA BAJA)

AHORA ES TU TURNO:

¡COMIENZA A CREAR!




Un led se enciende o no, bueno es posible

```
//LEDs rojo y azul
#define LED1 13
#define LED2 12

El setup hay que iniciar los pines
pinMode (LED1, OUTPUT);
pinMode (LED2, OUTPUT);
```

El loop a dar vueltas hasta el infinito

```
digitalWrite(LED2, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED2, LOW);
delay(500)
```





Un pequeño click para el hombre, un gran botón para la humanidad

```
//Botones 1 y 2
#define SW1 2
#define SW2 3
El setup hay que iniciar los pines
//Para que funcionen en modo normal,
si INPUT 0 sería encendido y 1 apagado
pinMode (SW1, INPUT_PULLUP);
pinMode (SW2, INPUT_PULLUP);
El loop a dar vueltas hasta el infinito
 Serial.begin(9600);
 if (digitalRead(SW1))
  Serial.println("¡Estoy encendido :-) !");
 else
  Serial.println("Estoy apagado :-(");
```





La potencia sin control no sirve de nada, bueno solo si son DJs

```
//Potenciometro #define POT A0 int potReading;
```

El setup hay que iniciar los pines Serial.begin(9600); pinMode (POT, INPUT);

El loop a dar vueltas hasta el infinito
Serial.print("Valor del potenciómetro: ");
potReading = analogRead(POT);
Serial.println(potReading);
if (potReading > 1000)
Serial.println("Soy el potenciómetro y estoy a tope!");





Las sombras necesitan la luz para existir

```
//Sensor de luz, LDR
#define LDR A1
int LDRReading;

El setup hay que iniciar los pines
Serial.begin(9600);
pinMode (LDR, INPUT);

El loop a dar vueltas hasta el infinito
Serial.print("Valor del LDR: ");
LDRReading = analogRead(LDR);
```

Serial.println(LDRReading);





Las sombras necesitan la luz para existir

//Buzzer, motor vibrador #define BUZZ 5

El setup hay que iniciar los pines pinMode (BUZZ, OUTPUT);

El loop a dar vueltas hasta el infinito playMelody();



```
void playMelody(){
  int numTones = 10;
  int tones[] = {261, 277, 294, 311, 330, 349,
  370, 392, 415, 440, 466, 494};
  // mid C C# D D# E F F# G G# A


  for (int i = 0; i < numTones; i++) {
     tone(BUZZ, tones[i]);
     delay(500);
  }
  noTone(BUZZ);
}</pre>
```



Para este no hay chiste, solo mide humedad y temperatura

//Sensor de temperatura y humedad #define LM35 A2 //ACCURATE TEMP #define DHT11 4 //HUM_TEMP #include <SimpleDHT.h> SimpleDHT11 TempHumSensor; byte temperature = 0; byte humidity = 0;

El setup hay que iniciar los pines Serial.begin(9600); pinMode (LM35, INPUT); pinMode (DHT11, INPUT);



```
El loop a dar vueltas hasta el infinito
int err = SimpleDHTErrSuccess;
if ((err = TempHumSensor.read(DHT11,
&temperature, &humidity, NULL)) ==
SimpleDHTErrSuccess) {
    Serial.print((int)temperature);
    Serial.print("°C, ");
    Serial.print((int)humidity);
    Serial.println("% Humedad");
}
```