MANUAL DE ATAJOS Y COMBINACIONES DE SOLIDWORKS

Teclado • Mouse • Gestos • Navegación • Selección • Modelado

1. Cómo interpretar esta guía

- Ctrl, Shift y Alt deben mantenerse presionadas mientras se pulsa la otra tecla o se realiza el arrastre indicado.
- LMB = botón izquierdo del mouse; MMB = botón central o rueda presionada; RMB = botón derecho.
- «Arrastrar» significa mantener presionado el botón indicado, mover el mouse y soltar.
- Los gestos del mouse se ejecutan manteniendo RMB y arrastrando en una dirección; el comando asociado depende de la configuración.
- Los atajos pueden cambiar por versión, idioma, perfil de usuario o personalización.

2. Atajos generales y administración de archivos

Combinación	Función	Descripción / uso
Ctrl + N	Nuevo documento	Crea un documento nuevo; permite elegir Pieza, Ensamblaje o Dibujo.
Ctrl + O	Abrir	Abre un archivo existente.
Ctrl + S	Guardar	Guarda los cambios del documento activo.
Ctrl + P	Imprimir	Abre las opciones de impresión.
Ctrl + W	Cerrar documento	Cierra la ventana/documento activo.
Ctrl + Tab	Cambiar documento	Alterna entre documentos abiertos.
Ctrl + Z	Deshacer	Revierte la última acción compatible.
Ctrl + Y	Rehacer	Repite una acción previamente deshecha, cuando está disponible.
Ctrl + X	Cortar	Corta entidades o elementos seleccionados compatibles.
Ctrl + C	Copiar	Copia croquis, operaciones, componentes o vistas según el contexto.
Ctrl + V	Pegar	Pega el contenido copiado.
Ctrl + A	Seleccionar todo	Selecciona todos los elementos del contexto activo cuando procede.
Supr / Delete	Eliminar	Elimina la selección; puede solicitar confirmación.
F2	Renombrar	Permite renombrar un elemento seleccionado en el FeatureManager.
Enter	Repetir comando	Repite el último comando en contextos compatibles.

Combinación	Función	Descripción / uso
Esc	Cancelar / salir	Cancela el comando activo o cierra una selección/operación en curso.
Alt + F4	Cerrar SOLIDWORKS	Cierra la aplicación, sujeto a confirmación de documentos sin guardar.

3. Accesos rápidos y comandos contextuales

Tecla / combinación	Función	Descripción / uso
S	Barra de accesos directos	Abre la Shortcut Bar contextual; cambia según croquis, pieza, ensamblaje o dibujo.
D	Mover breadcrumbs	Acerca las rutas de selección (Selection Breadcrumbs) al cursor, cuando están disponibles.
W	Búsqueda de comandos	Activa la búsqueda de comandos en versiones/configuraciones compatibles.
Espacio	Orientación de vista	Abre el selector de orientación y vistas estándar.
Ctrl + Espacio	Selector de vistas	Abre el View Selector en versiones compatibles.
Shift + F10	Menú contextual	Abre el menú contextual equivalente al clic derecho.
R	Documentos recientes	Abre el panel/lista de documentos recientes en versiones compatibles.

4. Navegación y visualización 3D

Combinación	Función	Descripción / uso
F	Zoom a ajustar (Zoom to Fit)	Ajusta el modelo o dibujo al área gráfica.
Z	Alejar	Reduce el acercamiento de la vista.
Shift + Z	Acercar	Aumenta el acercamiento de la vista.
F11	Pantalla completa	Activa o desactiva el modo de pantalla completa.
Ctrl + 1	Vista frontal	Orienta el modelo hacia la vista frontal.
Ctrl + 2	Vista posterior	Orienta el modelo hacia la vista posterior.
Ctrl + 3	Vista izquierda	Muestra el modelo desde la izquierda.
Ctrl + 4	Vista derecha	Muestra el modelo desde la

Combinación	Función	Descripción / uso
		derecha.
Ctrl + 5	Vista superior	Muestra el modelo desde arriba.
Ctrl + 6	Vista inferior	Muestra el modelo desde abajo.
Ctrl + 7	Vista isométrica	Muestra una orientación isométrica estándar.
Ctrl + 8	Normal a	Orienta perpendicularmente a una cara o plano seleccionado.
F6	Alternar filtros de selección	Activa/desactiva filtros de selección, según configuración.
Ctrl + B	Reconstruir	Reconstruye el modelo para actualizar operaciones modificadas.
Ctrl + Q	Reconstrucción forzada	Fuerza la reconstrucción completa del modelo.

Nota: la asignación de Ctrl+1 a Ctrl+8 es la distribución habitual de vistas estándar; compruebe la asignación en Herramientas > Personalizar > Teclado si su instalación presenta diferencias.

5. Navegación mediante mouse

Acción con mouse	Función	Descripción / uso
Girar rueda hacia delante/atrás	Zoom	Acerca o aleja la vista alrededor de la posición del cursor.
Presionar MMB y arrastrar	Rotar modelo	Gira la pieza o ensamblaje en el área gráfica.
Ctrl + presionar MMB y arrastrar	Desplazar (Pan)	Traslada la vista sin cambiar la orientación.
Doble clic en MMB	Zoom a ajustar	Ajusta el modelo al área gráfica.
Shift + arrastrar MMB	Zoom centrado	Acerca/aleja respecto al centro de la pantalla.
Alt + arrastrar MMB	Rotación paralela a pantalla	Gira el modelo paralelo al plano de visualización.
RMB en área vacía	Menú contextual / gestos	Abre el menú contextual; al arrastrar puede activar gestos del mouse.
LMB sobre entidad	Seleccionar	Selecciona cara, arista, vértice, croquis, componente o anotación.
Ctrl + LMB	Selección múltiple	Añade o quita entidades de la selección.
Shift + LMB	Selección por rango/contexto	Amplía selección o activa comportamientos específicos según herramienta.
LMB arrastrar izquierda a derecha	Ventana de selección	Selecciona entidades completamente encerradas en el rectángulo.
LMB arrastrar derecha a	Selección por intersección	Selecciona entidades

Acción con mouse	Función	Descripción / uso
izquierda		encerradas o atravesadas por la ventana.

6. Atajos para croquizado (Sketch)

Combinación / acción	Función	Descripción / uso
Ctrl mientras se dibuja	Desactivar relaciones automáticas temporalmente	Evita que SOLIDWORKS agregue inferencias/relaciones automáticas durante el trazado.
Shift + clic	Activar ajuste (snapping)	Activa el ajuste a geometría o puntos compatibles durante ciertas operaciones.
Shift + arrastrar línea	Longitudes de ajuste	Permite que la línea se ajuste a longitudes específicas en contextos compatibles.
Tab en croquis 3D	Cambiar plano XYZ	Cambia el plano de croquizado activo en un croquis 3D.
Ctrl + arrastrar entidad	Copiar entidad	Crea una copia de entidades de croquis seleccionadas.
Alt + arrastrar punto de spline	Ajustar manejadores simétricamente	Modifica ambos manejadores de un punto de control de spline de forma simétrica.
Ctrl + arrastrar extremo	Suprimir inferencias	Evita líneas de inferencia al arrastrar un extremo en determinados casos.
Shift + clic al acotar arco/círculo	Ajustar a máximo/mínimo	Permite ubicar la cota en la posición máxima o mínima del arco/círculo.

7. Selección, filtros y referencias

Combinación / acción	Función	Descripción / uso
F5	Mostrar barra de filtros	Muestra u oculta la barra de filtros de selección.
F6	Activar/desactivar filtros	Alterna el estado de los filtros de selección.
Ctrl + clic	Selección múltiple	Selecciona varias caras, aristas, vértices u objetos.
Shift + clic en FeatureManager	Seleccionar rango	Selecciona los elementos comprendidos entre dos elementos seleccionados.
Alt + clic en View Selector	Seleccionar caras posteriores	Permite seleccionar caras posteriores del cubo/selector de vistas.
Alt + clic sobre componente/cuerpo oculto	Mostrar temporalmente	Permite mostrar el cuerpo o componente oculto bajo el cursor en contextos compatibles.
D	Selection Breadcrumbs	Lleva las rutas jerárquicas de selección hacia el cursor.

8. Ensamblajes

Combinación / acción	Función	Descripción / uso
Alt + arrastrar componente	SmartMate	Crea una relación de posición automática al arrastrar un componente sobre una geometría compatible.
Ctrl + arrastrar componente	Copiar componente	Crea una copia del componente dentro del ensamblaje.
Alt + Ctrl + arrastrar	Copiar con SmartMate	Copia el componente y crea una relación de posición automática compatible.
Tab sobre componente	Ocultar componentes bajo cursor	Oculta los componentes situados bajo el puntero; al insertar componente puede girarlo 90°.
Shift + Tab	Mostrar componentes ocultos	Muestra componentes ocultos bajo el cursor; al insertar puede girarlo -90°.
Ctrl + Shift + Tab	Mostrar temporalmente ocultos	Muestra componentes ocultos como transparentes para poder seleccionarlos y mostrarlos.
Alt sobre una cara	Ocultar temporalmente cara	Oculta temporalmente una cara al pasar el cursor y pulsar Alt, en contextos de relaciones.
Shift + Alt	Mostrar cara temporalmente oculta	Recupera la visualización temporal de una cara oculta.
RMB + arrastrar sobre componente	Girar componente	Gira un componente respecto al origen del ensamblaje.
Ctrl + arrastrar en MotionManager	Copiar claves	Copia claves seleccionadas en estudios de movimiento.
Alt + arrastrar en MotionManager	Mover varias claves	Mueve varias claves del estudio de movimiento.

9. Cotas, anotaciones y dibujos

Combinación / acción	Función	Descripción / uso
Alt + clic al colocar cota	Desactivar alineación automática	Evita la alineación automática al colocar cotas o anotaciones.
Alt + arrastrar anotación	Mover anotación individual	Desplaza una anotación independientemente del grupo al que pertenece.
Shift + clic al acotar arco/círculo	Cota máxima/mínima	Ajusta la posición de la cota al extremo máximo o mínimo.
Ctrl + arrastrar flecha de nota	Añadir directriz	Crea directrices adicionales en una nota.
Tecla ` (acento grave)	Cambiar plano de anotación	Cambia el plano de vista de una cota o anotación en contextos compatibles.
Ctrl + arrastrar vista de dibujo	Romper alineación	Desvincula la alineación

Combinación / acción	Función	Descripción / uso
		automática de una vista al insertarla.
Shift + arrastrar cota	Mover cota entre vistas	Permite trasladar una cota a otra vista de dibujo cuando es compatible.
Alt + arrastrar tabla	Mover tabla	Permite mover una tabla desde cualquier punto de su área.

10. Símbolos especiales en cotas y anotaciones

Entrada	Símbolo	Uso
Alt + 0176	°	Símbolo de grados.
Alt + 0216	Ø	Símbolo de diámetro.
Alt + 0181	µ	Símbolo micro.

Los códigos Alt se introducen usando el teclado numérico y pueden depender de la configuración de Windows y del teclado. En portátiles puede requerirse activar el teclado numérico integrado.

11. Gestos del mouse (Mouse Gestures)

Para activar un gesto, mantenga presionado RMB en el área gráfica y arrastre en una de las direcciones que aparecen en la guía circular. SOLIDWORKS permite configurar normalmente 4 u 8 direcciones. Los comandos asignados no son universales: pueden variar entre Pieza, Croquis, Ensamblaje y Dibujo y pueden ser personalizados por el usuario.

Acción	Resultado	Observación
RMB + arrastrar arriba	Ejecuta el comando asignado hacia arriba	Depende de la rueda de gestos configurada.
RMB + arrastrar abajo	Ejecuta el comando asignado hacia abajo	Depende del entorno activo.
RMB + arrastrar izquierda/derecha	Ejecuta el comando asignado en esa dirección	La guía visual muestra el comando antes de soltar.
RMB + arrastrar diagonal	Ejecuta uno de los comandos diagonales	Disponible cuando se utilizan 8 gestos.

12. Barra de accesos directos (tecla S)

- Pulse S para abrir la barra contextual junto al cursor.
- La barra cambia según el entorno: croquis, pieza, ensamblaje o dibujo.
- Personalícela con clic derecho sobre la barra o desde Herramientas > Personalizar > Barras de accesos directos.
- Conviene colocar los comandos que se utilizan repetidamente, por ejemplo: Extruir, Cortar, Redondeo, Medir, Ocultar/Mostrar y Vista de sección.

13. Personalización y consulta de la lista completa instalada

Como las teclas rápidas son personalizables, la lista más fiable para cada equipo es la que muestra la instalación local:

- Abra Herramientas (Tools) > Personalizar (Customize).
- Seleccione la pestaña Teclado (Keyboard).

- Busque un comando por nombre o revise la lista de comandos.
- Consulte la columna de accesos directos (Shortcut(s)).
- Para imprimir o copiar la relación de atajos, utilice las opciones disponibles en esa pestaña.
- Para asignar una tecla, seleccione el comando y escriba la combinación deseada; compruebe que no genere conflictos.
- Para gestos: Herramientas > Personalizar > Gestos del mouse (Mouse Gestures).

14. Rutina recomendada para estudiantes

Momento de trabajo	Atajos que conviene dominar
Inicio de sesión	Ctrl+N, Ctrl+O, Ctrl+S, Ctrl+Tab
Croquizado	S, Esc, Ctrl+clic, Shift+clic y Tab en croquis 3D
Modelado de piezas	S, Ctrl+B, Ctrl+Q, F, Espacio
Navegación 3D	Rueda, MMB arrastrar, Ctrl+MMB arrastrar, F, Ctrl+7
Ensamblajes	Ctrl+arrastrar, Alt+arrastrar, Tab, Shift+Tab
Dibujos	Espacio, F, Alt+arrastrar anotación, Ctrl+arrastrar vista

15. Actividad práctica de comprobación

- Cree una pieza nueva y guárdela con el nombre Practica_Atajos.
- Dibuje un rectángulo y un círculo en un croquis; utilice cotas y relaciones geométricas.
- Genere un sólido mediante Saliente/Base extruido y realice un Corte extruido.
- Utilice F, Espacio y Ctrl+7 para cambiar la visualización.
- Gire, acerque y desplace el modelo utilizando únicamente el mouse.
- Abra la barra S y personalice al menos tres comandos.
- Active los gestos del mouse y revise la guía de direcciones.
- Abra Herramientas > Personalizar > Teclado y registre cinco atajos de su propia instalación.

16. Fuentes oficiales y referencias

- **SOLIDWORKS Help 2025 – Selected Keyboard Shortcuts:** https://help.solidworks.com/2025/english/Solidworks/sldworks/c_time_saving_keyboard_shortcuts.htm
- **SOLIDWORKS Help – Keyboard Shortcuts:** https://help.solidworks.com/2023/english/SolidWorks/sldworks/r_Keyboard_Shortcuts.htm
- **SOLIDWORKS – Essential shortcuts for beginners:** https://blogs.solidworks.com/products/solidworks/essential-short-cut-to-start-your-solidworks-learning-journey/
- **SOLIDWORKS – Useful keyboard shortcuts and workflow customizations:** https://blogs.solidworks.com/products/solidworks/useful-keyboard-shortcuts-workflow-customizations-solidworks/
- **SOLIDWORKS Fundamentals – Mouse Gestures (PDF):** https://files.solidworks.com/pdf/introsw.pdf

Fin del manual