

- No importa el camino del extremo del robot. Solo importa que alcance el punto final indicado
- Tipos:
 - Movimiento eje a eje: sólo se mueve un eje cada vez (aumento del tiempo de ciclo) (Sólo en robots muy simples o con unidad de control limitada)
 - Movimiento simultáneo de ejes: los ejes comienzan a la vez. Cada uno acaba cuando puede (altos requerimientos inútiles)
 - Movimiento coordinado: empiezan y acaban a la vez


- No importa el camino del extremo del robot. Solo importa que alcance el punto final indicado
- Tipos:
 - Movimiento eje a eje: sólo se mueve un eje cada vez (aumento del tiempo de ciclo) (Sólo en robots muy simples o con unidad de control limitada)



 Movimiento simultáneo de ejes: los ejes comienzan a la vez. Cada uno acaba cuando puede (altos requerimientos inútiles)



Movimiento coordinado: empiezan y acaban a la vez



Trayectorias coordinadas o isocronas

- No importa el camino del extremo del robot, pero los ejes se mueven simultáneamente, ralentizando las articulaciones más rápidas, de forma que todos los ejes acaben a la vez.
- Tiempo total = menor posible
- Se evitan exigencias inútiles de velocidad y aceleración