

4PLUSINT S.L

Calle Infanta Elena Nº12 P.I de Cho II Arona, Santa Cruz de Tenerife.

Parte de Trabajo

Referencia: PAR1061 Horas Empleadas: 2

Información General

Creado por: Ricardo Airam Santos Torres

Fecha de creación: 29/10/2020

Obra: Rosa center Tipo: Avería

Empleados asignados

- Juan Manuel Padrón Gonzalez
- Moises Pérez Morales

Material:

sin material

Trabajo realizado:

Localizar avería en tira led escalera (fuente de alimentación mal) localizar avería en registro de suelo (arqueta frente tienda de deportes Sprinter) (la línea que alimenta el puesto de gafas y el puesto de video juegos tiene una derivación en uno de los conductores . Se adjuntan fotos .

Observaciones extra:

la solución para la avería de la tira led es (1 fuente de alimentación 150w - 24v) foto la solución para la avería de los puestos es sustituir la línea de alimentación desde el cuadro hasta la arqueta y hacer la conexión en la arqueta con registro y prensa estopa para asegurar la estanqueidad de las conexiones .