

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

## **REQUERIMIENTO N° 47-2024-SISTEMAS-EGATUR**

De: AREA DE SISTEMAS

Para: TESORERIA

Fecha: 21 de OCTUBRE 2024

## Asunto: REPARACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

 Previo cordial saludo, para informar que, debido a los constantes cortes de luz en anteriores meses, la fuente de alimentación de los DVR se quemó, es por ello se requiere la adquisición de uno especializado y re configuración, a continuación, detallo el gasto:


Productos	Cantidad	Und	Cantidad (nuevos soles)
Servicio técnico (Fuente de alimentación centralizada de 16 entradas y configuración)	1	Glb	400.00
Imprevisto (verificación de cámara quemada) *	-	-	100.00
		Total	500.00

<sup>(\*)</sup> al estar quemada la fuente de alimentación, no es posible determinar si las cámaras están en optimas condiciones, es por ello que se considera un imprevisto al requerimiento.

Atentamente,

Miguel Ángel Vargas Ramos
Jefe de Sistemas y Soporte

Adjunta proforma





## **COTIZACIÓN Nº 001**

**PARA EGATUR** 

DE RHUMAC INGENIEROS SAC

Nos es grato dirigirnos a Ud(s). para presentarles nuestra cotización por lo siguiente:

CANT.	FOTO	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
01		<ul> <li>Fuente de alimentación centralizada de 16 entradas 12v 20amp para cámaras de vigilancia</li> </ul>	250.00	250.00
	49	Conector DC macho y hembra	3.00	
		Adaptador PoE	18.00	
	The contract of the contract o	Verificación de cada cámara que no encienda al conectar a la fuente centralizada	30.00	
		<ul> <li>Servicio de cambio de fuente centralizada incluye (cambio de cable de alimentación a las cámaras, identificación de cámaras, configuración de cámaras IP)</li> </ul>	150.00	150.00
Total				400.00

Tipo de comprobante: Factura o boleta

Tipo de Pago:

Validez de oferta: 15 dias habiles

Moneda: Soles

Numero de Cuenta BCP: 540 74906507 061 CCI:

002 540 174906507061 38



amos Hancco VTE GENERAL

