

Supervisor Operador:

Supervisor Calidad: Método Medición:

Nombre del Equipo:

ID DE EQUIPO:

Titulo:

Entrenamiento-Evaluación de GR&R

Micrómetro. - Corte - Coaxial

Planta: Empalme

Fecha de Origen: 20-Dic-2017
Fecha de Revisión: 13-Apr-19

Revisión: D Paginas: 2

Diseñado por: Victor Peralta Aprobado por: Fabiola Agruel.

Gabriela Favela	
Victor Peralta	
Crimpeado Ferrul	
Micrometro	

Fecha de Elaboración:		Monday, July 22, 2019			
	Num # Evaluador:	lor: 112179			
	Nombre Evaluador:		Rubicel Coria		
	Área:	: Prensas-Ferrul			
	Num # Personal:		96853		
	Nombre Personal:	Luis E	verardo Sombra Miranda		
	Tipo de Entrenan	niento	Entrenamiento		

PROPÓSITO:

Proporcionar las instrucciones para realizar adecuadamente las mediciones de proceso y liberación de calidad Realizar adecuadamente un Set-up en los equipos de medición.

ALCANCE / DEPARTAMENTOS AFECTADOS:

Para el personal en general del área de corte, tal como: operadores, Auditores Calidad.

EEMI-118


Indicaciones:

Marque con una "X" en la columna de "SI" si el personal siguió las instrucciones o "NO" si el personal no realizo correctamente las instrucción (según sea el caso)

	<u>Marque con "√"</u>				
Paso #1. Antes de hacer el SET-UP	SI	NO			
1.1Antes de iniciar a realizar cualquier medición, asegurarse de que el micrómetro tenga su etiqueta de calibración y que este vigente.		X			
1.2 Verifico que el micrómetro no este golpeado o que presente cualquier otro daño aparente y que equipo no		X			
tenga activado el Seguro / Candado.		^			
Si el equipo no tiene etiqueta, etiqueta vencida y/o daño aparente: No usar el instrumento para el proceso de producción, dar aviso de					

Si el equipo no tiene etiqueta, etiqueta vencida y/o daño aparente: No usar el instrumento para el proceso de producción, dar aviso de inmediato al supervisor de calidad o departamento de metrológia para su evaluación.

Marque con "√" Paso #2. Elaboración de SET-UP al Micrómetro. 2.1.- Limpiar los topes del equipo y cerrar las puntas. SI NO 2.1.1.- Utilizar una hoja limpia. Χ 2.1.2.- Poner la hoja en el micrómetro y cerrar las puntas Χ 2.1.3.- Retirar la hoja y checar si se encuentra todavía sucio las puntas. X 2.1.4.- Repetir esta operación tantas veces sea necesario 2.2.- Cerrar las puntas del micrómetro tirando el trinquete (con una fuerza suave y fácil de recordar) hasta que este Χ llegue a su tope, presionar el botón "ZERO/ABS". Ver figuras-Abajo 2.3.- Tomar la pieza que se desee medir 2.4.- Abrir el micrómetro y colocar la pieza según la característica que se desee medir, siempre debe poner la parte a Χ medir en frente de usted para tener una mejor vista. Ver figuras-Abajo. 2.5.- Medir la pieza. Mantuvo el: 2.5.1.- Mismo agarre-acomodo de la pieza. Χ 2.5.2.- Misma fuerza (vueltas al trinquete) durante las mediciones. Χ 2.5.3.- Buen acomodo-Ubicación (persona) Х 2.5.4.- Suelta la pieza al momento que las puntas tocan el Ferrul (antes de dar vuelta la trinquete) 2.5.5.- Identifica la característica a medir.





- Se debe medir de la parte de mayor compresión del Ferrul (en la parte media de la altura)
- Siempre estar enfrente de la característica a medir.

Pre-evalucion del Personal (antes de evalucion de las Piezas Patrones)										
	Sample-1	Rango 1	Sample-2		Ra	ango 2	Sample-3		-3	Rango 3
1	3.326		1	7.09			1			
2	3.322	0.004	2	7.087	0	.003	2			
3	3.323	0.001	3	7.086	0	.001	3			
	Maximo de Rango Promedio Permitido			<u>0.0040</u>	Rango Promedio Total			0.002		

Botón

ZERO/ABS

Listo para evaluar? / Comentarios: Listo para la siguiente fase.

1 DE 2 AEF002Z1-QU / REV. D



#DIV/0!

10

٩vg.

0.000

Average Range

0.000

0.000

Titulo:

Entrenamiento-Evaluación de GR&R

Micrómetro. - Corte - Coaxial

Fecha de Origen: 20-Dic-2017 Fecha de Revisión: 13-Apr-19

Revisión: D

Planta: Empalme Paginas: 2 Diseñado por: Victor Peralta Aprobado por: Fabiola Agruel. Fecha de Elaboración: Monday, July 22, 2019 Gabriela Favela Supervisor Operador: Num # Evaluador: 112179 Supervisor Calidad: Método Medición: Victor Peralta Rubicel Coria Nombre Evaluador: Prensas-Ferrul Crimpeado Ferrul Área: Nombre del Equipo: Micrometro Num # Personal: 96853 ID DE EQUIPO: EEMI-118 lombre Personal: Luis Everardo Sombra Miranda Tipo de Entrenamiento Entrenamiento **INTENTO #1 Letras Golden** Comentarios: Operador A: Golden Dif-Gol Trial 3 #DIV/0 0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 3 0.000 #DIV/0! 4 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 0.000 #DIV/0! 5 #DIV/0! #DIV/0! 6 0.000 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 8 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 9 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 10 0.000 #DIV/0! #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! Avg. 0.000 0.000 0.000 **Average Range** 0.0000 **INTENTO #2 Letras Golden** Comentarios: Operador A: Golden Dif-Gol Trial 1 Trial 2 Trial 3 # Pieza Range Average 0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 3 0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 4 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 5 0.000 #DIV/0! 6 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 7 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 8 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 9 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! 10 0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Fecha del Segundo Intento: Avg. 0.000 **Average Range** 0.0000**INTENTO #3 Letras Golden** Comentarios: Operador A: Golden Dif-Gol # Pieza Trial 1 Trial 2 Trial 3 Average Range #DIV/0! 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 2 0.000 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 3 0.000 #DIV/0! 4 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 5 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 6 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 7 0.000 #DIV/0! #DIV/0! 8 #DIV/0! 0.000 #DIV/0! 9 0.000 #DIV/0!

RECUERDA QUE: Las secuencia de las piezas debe ser aleatorio durante las 3 series del estudio.

#DIV/0!

0.000

0.0000

2 DE 2 AEF002Z1-QU / REV. D

Fecha del Tercer Intento: