MOUNTING HOLES
M1 M2 M3 M4 GND

J1
HEADER_2x04_PARALLEL

AIN+
AIN−

GND

R7 0 A2+ R13 0 A3+
R8 0 A2− R10 0R14 A3−

TRANSF5−RESCUE−SYMTRANS01A
TR1A

J3 1 2
HEADER_1x02

R1 300
C1 100nF
GND

J5 1 2
HEADER_1x02

R3 300
C3 100nF
GNDA

AOUT+
AOUT−

J7
HEADER_2x04_PARALLEL

GNDA

J2
HEADER_2x04_PARALLEL

BIN+
BIN−

GND

R5 0 B2+ R11 0 B3+
R6 0 B2− R9 0R12 B3−

TRANSF5−RESCUE−SYMTRANS01A
TR1B

J4 1 2
HEADER_1x02

R2 300
C2 100nF
GND

J6 1 2
HEADER_1x02

R4 300
C4 100nF
GNDA

BOUT+
BOUT−

J8
HEADER_2x04_PARALLEL

GNDA

Sheet: /
File: SYMTRANS01A.sch

Title: NAME

Size: A4   Date: %F   Rev: REV
KiCad E.D.A. kicad 4.0.3−stable   Id: 1/1