
Si al compilar en IAR Embedded Workbench lanza este error:



Hay que cambiar el número de registros virtuales: En el fichero principal (SimpleBLEPeripheral en este caso), botón derecho opciones.

En número de registros virtuales cambiar de 16 a 8.

