

## Datos del equipo

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Fecha Inicio Inspección | 22.04.2025        |
| Fecha Fin Inspección    | 25/04/2025        |
| Identificación          | REDUCTOR AUXILIAR |
| Nro. de Serie           | -                 |
| Marca                   | JASO INDUSTRIAL   |
| Modelo                  | -                 |
| Tipo                    | Paralelo          |

|                    |      |                 |          |
|--------------------|------|-----------------|----------|
| Ratio              | 65.2 | Ø eje sal. (mm) | Estriado |
| Vel. Entrada (RPM) | -    | FCIM/Pos. Ejes  | M1-24    |
| Vel. Salida (RPM)  | -    | Peso (Kg)       |          |
| Potencia (Kw)      |      | Ma (Nm)         | 15000    |
| F.S.               | -    | Año             | 2010     |
| Lubricante         | -    | Cantidad Lub.   | -        |

|                       |    |                 |    |
|-----------------------|----|-----------------|----|
| Accesorios externos   | NO | Motor eléctrico | NO |
| Partículas magnéticas | NO | Arenado         | SI |

## Gráfico referencial



## Pruebas estáticas iniciales

### Backlash en mm.

| Etapa | Módulo | Rango     | Valor | Estado | Observación |
|-------|--------|-----------|-------|--------|-------------|
| 1ra.  | 3.6    | 0.12-0.27 | 0.34  | mal    | -           |
| 2da.  | 4.5    | 0.19-0.49 | 0.35  | bien   | -           |
| 3ra.  | 7      | 0.25-0.84 | 0.5   | bien   | -           |

### Run Out en mm.

| Rueda | Ø Exterior | Rango | Valor | Estado | Observación |
|-------|------------|-------|-------|--------|-------------|
| 2     | 357        | 0.036 | 0.02  | bien   | -           |
| 4     | 425        | 0.040 | 0.05  | mal    | -           |
| 6     | 540        | 0.044 | 0.05  | mal    | -           |

### Huella de contacto en %

| Etapa | Con/sin carga | Rango  | Valor | Estado | Observación |
|-------|---------------|--------|-------|--------|-------------|
| 1ra.  | Sin carga     | 70-90% | 80%   | bien   | -           |
| 2da.  | Sin carga     | 70-90% | 80%   | bien   | -           |
| 3ra.  | Sin carga     | 70-90% | 80%   | bien   | -           |

## Evaluación de los Engranajes

| Nº | Código | Z  | Dimensiones | Diagnóstico              | Estado |
|----|--------|----|-------------|--------------------------|--------|
| 1  | s/c    | 25 | Ø99 x 534   | Ligero desgaste adhesivo | bien   |
| 2  | s/c    | 97 | Ø357 x 55   | Ligero desgaste adhesivo | bien   |
| 3  | s/c    | 24 | Ø122 x 285  | Ligero desgaste adhesivo | bien   |
| 4  | s/c    | 91 | Ø425 x 70   | Ligero desgaste adhesivo | bien   |
| 5  | s/c    | 17 | Ø139 x 302  | Ligero desgaste adhesivo | bien   |
| 6  | s/c    | 75 | Ø540 x 115  | Ligero desgaste adhesivo | bien   |

## Evaluación de los Alojamientos

### Reductor

| Nº | Ø   | Observación | Estado |
|----|-----|-------------|--------|
| 1  | 110 | -           | bien   |
| 3  | 130 | -           | bien   |
| 5  | 180 | -           | bien   |
| 7  | 225 | -           | bien   |

| Nº | Ø   | Observación                      | Estado |
|----|-----|----------------------------------|--------|
| 2  | 110 | Rugosidad en todo el alojamiento | mal    |
| 4  | 130 | Rugosidad en todo el alojamiento | mal    |
| 6  | 180 | -                                | bien   |
| 8  | 225 | Alojamiento girado               | mal    |

## Evaluación General de Otros Componentes

| Elemento        | Diagnóstico                                                                               | Acción Propuesta |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Eje de baja     | Presenta desgaste en el asiento de reten                                                  | metalizado       |
| Eje de alta     | Asiento de bushing se encuentra girado                                                    | metalizado       |
| Bushing de alta | Presenta desgaste en el asiento de reten                                                  | metalizado       |
| Carcasa         | Corrosion en la parte externa y desprendimiento de pintura                                | arenado          |
| Carcasa         | Los alojamientos N°2,4 presentan acabado rugoso y el alojamiento N°8 se encuentra girado. | metalizado       |
| Carcasa         | Planitud de base de anclaje con corrosion                                                 | Rectificado      |
| -               | -                                                                                         | -                |
| -               | -                                                                                         | -                |
| -               | -                                                                                         | -                |
| -               | -                                                                                         | -                |
| -               | -                                                                                         | -                |

## Observaciones Generales Complementarias

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.El reductor No SEW, llega con polucion excesiva en toda la parte externa.                                         |
| 2.El equipo llevo sin acoples de alta y baja, a su vez se encontro sin chaveta del eje de alta.                     |
| 3. Se encontro el reductor con lubricante contaminado.                                                              |
| 4. El tren de engranajes presenta un ligero desgaste adhesivo la cual puede no afecta en su operación del reductor. |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |
|                                                                                                                     |