
# M11 · Bandeja superior

Segundo piso de la caja seca. Placa de 3 mm que se apoya en los 4 postes de la bandeja inferior.




**1** **Pasos M3 de los postes · Ø3.4 · ×4**
Cuatro pasos M3 (Ø3.4): los M3 bajan a los postes de la bandeja inferior (N° 2 de M11 inferior).

● tornillo / unión