Seance 7:

Durant cette séance j'ai effectué de multiples tâches. Tout d'abord j'ai dû refaire les roues des engrenages à l'aide du logiciel car il manquait un espace pour enfoncer les moteurs. Ensuite j'ai d'abord voulu coller les engrenages aux différents tiroirs mais il s'avéré que la colle sécher trop lentement du coup j'ai décidé de les visser. Sauf qu'il y a eu un problème les dents dépassé trop du coup on a dû revisser et limer ensuite en bas de l'engrenage. Après j'ai commencé à effectuer sur le logiciel toujours l'entonnoir.