

## Redes y Componentes Informáticos, SL

Avda, de la Estación nº 25 bajo Telf: 957 600 434 14500 Puente Genil (Córdobu) qunet@redesycomponentes.com

ALBARÁN FECHA:

RC 1428

PÁGINA:

13/11/2023

C.C.: TLF.: 957537783 430001548

CASTILLO DE MORILES S.L.

CRT CO-760 AGUILAR-MORILES 15 B

14510-MORILES CÓRDOBA

i kentau ikani ukan unu iki meli mentaunun diau muka limbik lituk lituk kentau lituk kelak lituk kentau lituk					
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

CÓDIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO DTO. CANON LPI IMPORTE

000343

SERVICIOS DEPARTAMENTO TÉCNICO

38,00

- Algunos pos de la red no tenían internet, estaban cogiendo una puerta

1,00

38,00

de enlace erronea.

- Se escanea la red y se revisan todos los puntos de aaceso.

- Se detecta punto de acceso de Covirán con el DHCP abierto y el Getawey mal configurado.

- Se configura punto de acceso correctaamente.

- Pruebas de navegación en pos y prueba de DHCP.

000347


DESPLAZAMIENTOS

34,00

0,35

11,90

dunes



BASE IMPONIBLE

49,90

DESCUENTO

**BASE TOTAL** 49.90 IVA 21,00% 10.48 TOTAL EUR

60,38

Observaciones:

CONDICIONES DE GARANTÍA: