

ld	0	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	D	21 f	eb '22 L	М		Х	J	V
9	~	-3	1.2.3	2.3 Diseñar la sección de ponchado del PET	5 días	mar 29/03/22	lun 04/04/22								
10		-5	1.2.4	2.4 Diseñar la sección de almacenaje de los residuos compactador	5 días	mar 05/04/22	lun 11/04/22								
11		-5	1.3	Fase 3.	15 días	mar 12/04/2	lun 02/05/22								
12			1.3.1	3.1 Realizar la programación de control del dispositivo	5 días	mar 12/04/22	lun 18/04/22								
13		-9	1.3.2	3.2 Maquilar todas las piezas del armado	5 días	mar 19/04/22	lun 25/04/22								
14		-9	1.3.3	3.3 Ensamblar las piezas del dispositivo	5 días	mar 26/04/22	lun 02/05/22								
15		-5	1.4	Fase 4.	5 días	mar 03/05/2	lun 09/05/22								
16			1.4.1	4.1 Realizar las pruebas necesarias de funcionamiento		mar 03/05/22	lun 09/05/22								
				Tarea		Resumen	inactivo			Tareas	s externas				
			División	Tarea manual					Hito e	xterno		\Diamond			
Б	Hito		Hito	♦			Fecha	límite		•					
Proyecto: EDT_1 Fecha: sáb 09/04/22		Resumen		le resumen manual			Tareas	s críticas							
			Resumen del proyecto		Resumen	manual			Divisi	visión crítica			 		
				Tarea inactiva		solo el co	mienzo	Е		Progre	eso				
				Hito inactivo		solo fin		3		Progre	eso manual				
			l			Pá	gina 2								
						1 G	J								

	Modo de	EDT	Nombre de tarea	Duración C	omienzo	Fin	5	21 feb '2	2		ı	X	I		I	.,
	tarea	2	Cierre.	5 días m	nar 10/05/2	lun 16/05/22	D	L		М		_ Х		<u> </u>		V
			Tarea División		Resumen				Tareas exter			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
			Hito	♦	solo dura	ción			Fecha límit	:e		•				
			Resumen			de resumen manual			Tareas críti							
yecto: EDT_1	1/22	1						1	División cr							
yecto: EDT_1 ha: sáb 09/04	1/22				■ Resumen	manual		U	DIVISION CI	itica		1111				
yecto: EDT_1 ha: sáb 09/04	1/22		Resumen del proyecto		Resumen			ı		itica					_	
yecto: EDT_1 ha: sáb 09/04	1/22			↓	Resument solo el co		[]		Progreso r						-	



































