## DATOS TECNICOS

# SPECPOXY 3000 FS

Adhesivo epoxico tipo Gel de Rapido Curado, alto modulo segun ASTM 881

# **DESCRIPCION**

SPECPOXY 3000 FS es un adhesivo epoxico estructural tipo gel de dos componentes, insensitivo a la humedad, y de alto modulo. SPECPOXY 3000 FS es 100% sólidos, libre de solventes, bajo olor, altas resistencias y que no escurre.

- Anclar pernos, dovelas, y acero de refuerzo
- Parcheo y pegas estructurales en vertical y sobre cabeza
- Sello superficial de grietas y pega de puertos de inyección
- Se usa en concreto, bloques, ladrillos o piedra

## **APLICACION**

Instrucciones de mezcla: La temperatura del aire, el material, y la superficie deben tener un mínimo de 40°F (4° C) antes de mezclarse o aplicarse. Para ayudar con el mezclado y aplicación precondicionar el material a 75° F. Mezclar igual volumen de la Parte A y la Parte B por tres minutos con un taladro de bajas revoluciones utilizando un mezclador Jiffy o paleta. Mezclar la cantidad de material que puede ser utilizado durante la vida en el pote. En el producto en cartuchos, la resina y el endurecedor son dispensados uniformemente y mezclados simultáneamente a través de la boquilla mezcladora.

Preparación de la superficie: Las superficies a ser adheridas deben estar limpias y estructuralmente sanas. Remover todo el aceite, grasa, polvo, lechada de cemento, curadores y cualquier otro material extraño usando chorro de arena, abrasión mecánica o chorro de agua a presión. Todos los hoyos perforados deben limpiarse con un cepillo redondo de nylon y remover todo el polvo y material suelto. Usar aire comprimido limpio y libre de aceite para soplar todo el agua, polvo o partículas restante antes de la aplicación. Los pernos, barras de refuerzo o varillas con rosca deben estar libres de suciedad, grasa, aceite u otro material extraño.

**Adhesivo:** Como adhesivo estructural, aplicar el SPEC-POXY 3000 FS puro y trabajarlo en la superficie. La línea de pega no debe exceder 1/8".

Anclaje: Para usar en el anclaje de dovelas, pernos, acero de refuerzo, etc. la profundidad del hoyo debe ser aproximadamente 9 veces el diámetro del perno. El diámetro del hoyo debe ser aproximadamente 1/8" mas grande que el diámetro de la varilla roscada. Asegurarse que los hoyos estén apropiadamente preparados, (taladrado, cepillado y soplado) antes de preparar el cartucho de epoxico. Insertar el cartucho en la pistola de aplicación. Remover las tapas plásticas y aplique una pequeña cantidad de material hasta que un flujo uniforme de material blanco y negro se obtenga. Colocar la bo-

quilla mezcladora en el cartucho luego deslizar la tuerca sobre la boquilla y apretar la tuerca en el cartucho. Para lograr un flujo máximo, rompa la punta de la boquilla en el diámetro mas grande que el del hoyo o la pantalla. No se requiere de tuercas en las boquillas con tuercas incorporadas. Dispensar producto en una vasija desechable hasta que se obtenga un color gris uniforme sin rayas.

**Dentro del Concreto:** Dispensar el material desde el fondo del hoyo. Llenar aproximadamente 5/8 del hoyo mientras se retira lentamente la boquilla. Insertar el perno, o dovela rotándolos lentamente durante la inserción. Después de insertar el perno, el hoyo debe estar lleno completamente con SPECPOXY 3000 FS y eliminar las bolsas de aire y vacios. No mover el perno hasta que haya curado el epoxico.

**Dentro de Bloques Huecos:** Se prepara el cartucho igual que para el concreto. La boquilla de mezcla se inserta en el fondo de la pantalla. Llenar completamente la pantalla mientras se remueve la boquilla. Insertar la pantalla llena de epoxico en el hoyo. Insertar el perno roscado en el fondo de la pantalla mientras se rota ligeramente en el sentido de las manecillas del reloj. No mover el perno hasta que haya curado el epoxico.

## **LIMPIEZA**

Herramientas y Equipos: El material sin curar puede removerse con SpecChem Citrus Cleaner u otro solvente aprobado. Desechar de acuerdo con las regulaciones de desechos locales, estatales y federales. Material curado solo puede removerse mecánicamente.



1511 Baltimore Ave, Suite 600 Kansas City, MO 64108 www.specchemllc.com 866.791.8700

# **DATOS TECNICOS**

Relacion de Mezcla 1 a 1
Color de Mezcla: Gris
Viscosidad: Gel/Pasta
Tiempo de Gel (ASTM 88I): 10 minutos

PROPIEDAD DEL MATERIAL CURADO

Curado Inicial 12 horas Curado Final 3 dias

Resistencia a Compresion 12.250 psi

(ASTM D-695)

Modulo de Compresion 435,000 psi

(ASTM D-695)

Resistencia a Adherencia en 2 dias

(ASTM 882)

A31W 882)

Resistencia a Adherencia en 14 dias (ASTM 882)

2,850 psi

1,925 psi

Elongacion (ASTM D-638)

1.5%

Absorpcion de Agua (ASTM D-570)

< 0.5%

Defleccion por calor(ASTM D-648)

151°F

## **STANDARDS**

SPECPOXY 3000 FS cumple con ASTM C-881, Type I, II, IV, and V Grade 3, Classes B & C.

# **EMPAQUE**

Kits de 1 galon • kits de 2 galones • kits de 10 galones 22 oz. dual cartridge • 9 oz. single cartridge

# **ALMACENAJE**

Almacenar SPECPOXY 3000 FS en sus empaques originales y manténgalo herméticamente cerrado. No permitir la acumulación de agua, suciedad u otro contaminante. La vida de almacenaje del SPECPOXY 3000 FS almacenado correctamente es de dos años contados de la fecha de fabricación.

## **LIMITACIONES**

Siempre haga una prueba pequeña de SPECPOXY 3000 FS para verificar que el producto ha sido correctamente mezclado y que endurecerá apropiadamente antes de proceder. No adelgazar con ningún solvente. La temperatura del aire y la superficie debe tener un mínimo de 40°F (4°C) para su aplicación.

## **PRECAUCIONES**

El contacto prolongado o repetido en la piel o contacto en los ojos puede causar irritación. Usar lentes de seguridad y guantes de caucho protectores. Si se da contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón y buscar ayuda medica si es necesario. Si se da contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con agua y buscar ayuda media si es necesario. En caso de ingestión, llamar un medico. El producto es un sensibilizador. Evite respirar sus vapores.

#### SOLO PARA USO INDUSTRIAL

Precauciones adicionales, información de seguridad y primeros auxilios están contenidos en la hoja de seguridad o MSDS.

## **GARANTIA**

## ANUNCIO-LEER CUIDADOSAMENTE

#### CONDICIONES DE VENTA

SpecChem ofrece este producto a la venta sujeto y limitado a la garantía la cual solo puede ser modificada por un acuerdo escrito de un oficial corporativo de Specchem plenamente autorizado. Ningún otro representante de o por SpecChem esta autorizado a brindar ninguna garantía u obviar la limitación de responsabilidades que se establecen abajo.

#### LIMITACIÓN DE LA GARANTIA

SpecChem garantiza que este producto esta libre de defectos en su fabricación. Si el producto esta defectuoso al comprarlo y se encuentra dentro del periodo de uso indicado en su empaque al momento de usarse, SpecChem remplazara el producto defectuoso con producto fresco y Nuevo sin ningun costo para el comprador. SpecChem no ofrece ninguna otra garantía ya sea de forma expresa o implícita en relación a este producto. No hay garantía de comerciabilidad. NINGUN RECLAMO DE NINGUN TIPO PUEDE SER MAYOR QUE EL PRECIO DE COMPRAS DE EL PRODUCTO AL RESPECTO DE LOS DANOS QUE SE RECLAMAN.

#### **RIESGO INHERENTE**

El comprador asume todo el riesgo asociado con el uso y la aplicación del producto.



1511 Baltimore Ave, Suite 600 Kansas City, MO 64108 www.specchemllc.com 866.791.8700