
Batería
12V
GND
Convertidor
Buck
XL4015
IN+
IN-
5V
GND
ESP32
WROOM
5V
GND
3V
DIR1
DIR2
PWM1
PWM2
SDA
SCL
ADC1 ADC2 ADC3 ADC4 ADC5
RASPBERRY
PI
5V GND
SDA
SCL
CSI (0:21)
22
CSI (0:21)
Cámara
2
2
L298N
12V GND
IN[1:2]
IN[3:4]
ENA1
ENA2
OUT3 OUT2 OUT1 OUT0
Motor
Motor
Sensor
TCRT5000
3V
ADC
Sensor
TCRT5000
3V
ADC
Sensor
TCRT5000
3V
ADC
Sensor
TCRT5000
3V
ADC
Sensor
TCRT5000
3V
ADC