

H. Ayuntamiento de Medellín de Bravo, Veracruz.

A 30 de mayo de 2026

Folio de Dictamen: CFX-3ZEIHN

Respaldos Ciudadanos: 4 firmas validadas

DICTAMEN TÉCNICO DE INCIDENCIA OPERATIVA

Atención: Dirección de Obras Públicas y Protección Civil

Por medio del presente documento, derivado del sistema de inteligencia ciudadana **CrowdFix**, se emite el siguiente análisis técnico correspondiente a la jurisdicción de **Arboledas San Ramón** bajo el rubro de **Alumbrado**.

1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA INCIDENCIA

Se reporta una falta de alumbrado público en la calle Costa de Canistel, ubicada en el barrio de Arboledas San Ramón, desde hace más de un año. La ausencia de iluminación pública en esta vía genera condiciones peligrosas para los peatones y conductores que circulan por la zona, especialmente durante las noches y periodos de lluvia o niebla.

2. ANÁLISIS DE RIESGOS Y AFECTACIÓN A LA POBLACIÓN

La falta de alumbrado público en la calle Costa de Canistel puede generar riesgos para la seguridad vial, ya que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes entre peatones y conductores. Además, esta situación puede afectar negativamente la calidad de vida de los residentes y visitantes en la zona, quienes pueden sentirse inseguros al caminar por la calle durante la noche. Es importante destacar que la iluminación pública es un elemento fundamental para garantizar la seguridad y bienestar de las personas.

3. PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO SUGERIDO

Se sugiere implementar el siguiente plan de acción: * Realizar una inspección técnica en la calle Costa de Canistel para determinar la causa raíz de la falta de alumbrado público. * Reemplazar los luminarios dañados o inoperativos con nuevos y eficientes. * Instalar señales de tráfico y iluminación perimetral en las esquinas y cruces para mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de accidentes. * Realizar un mantenimiento regular de los luminarios y sistemas de iluminación para garantizar su funcionamiento óptimo.

4. REQUERIMIENTOS ESTIMADOS (MATERIAL Y PERSONAL)

- Reemplazo de luminarios: 10 unidades a un costo aproximado de \$50,000 pesos cada una.
- Mantenimiento regular: personal especializado en iluminación pública y equipo de mantenimiento a un costo aproximado de \$20,000 pesos mensuales.

Josue Jaziel Delgado Burela

Promovente Ciudadano

Contacto: jburela1@gmail.com

Generado automáticamente mediante el motor de Inteligencia Artificial de CrowdFix.
Sistema validado por el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado (ITSAV).