

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS ORGANIZACIÓN COMPUTACIONAL 4° "A"

PROYECTO FINAL: RELOJ

M. en CC. Juan Pedro Cisneros Santoyo


Alumnos:

Espinoza Sánchez Joel Alejandro
Gómez Garza Dariana
González Arenas Fernando Francisco


Fecha de Entrega: Aguascalientes, Ags., 3 de julio de 2020


Proyecto Final: Reloj

El equipo planteó el siguiente circuito, pues creíamos que con el uso de displays de 7 segmentos se conseguirían mejores resultados, sin embargo, no manejábamos el uso de paquetes de múltiples displays, por lo que para poder hacer uso de cuatro displays, una LCD y botones de usuario, se tuvo que proponer un microcontrolador anexado a otro, es decir, se hicieron dos programas y se compilaron en el circuito que se llama "ProyectoV1", sin embargo, el denominado "Proyecto" fue la base principal para obtener las ideas que se desarrollaron a continuación:




Imágenes más detalladas del circuito se presentan a continuación:





Por ello mismo, también se aprecia el estado inicial de los displays al comienzo de la ejecución:



Antes de mencionar el código, en los archivos de Keil se presentan algunos avances graduales del código. Finalmente, se anexan los dos códigos necesarios para cada microcontrolador. El microcontrolador que posee la LCD y los botones se le denotó como "Micro 1" y el otro se le llamó "Micro 2".

En el archivo adjunto, el código de Micro 1 se llama "ProyectoV3_1" mientras que el código de Micro 2 se llama "ProyectoV3_2" pero existen problemas con las interrupciones que desconocemos que detienen totalmente el funcionamiento del programa (incluso lo rompen). El ejemplo del código llamado "ProyectoV3_1Alternativo" demuestra que previo a la introducción de las interrupciones, la idea de la realización del cronómetro funcionaba correctamente; error que no supimos cómo solucionar.

Micro 1

```
;A
;B
;R0
;R1 Ayuda a la tabla
;R2
;R3
;R4 Va a delimitar si inicia o para el cronómetro
;R5
;R6 Guardará el valor del display 4 cuando entre al cronómetro
;R7 Extiende un delay de un segundo a 60
en equ P3.7
rs equ P3.5
rw equ P3.6
datos equ P1
ORG 0000H ;Reset
```

LJMP iniciowo

```
ORG 0003H ;Interrupción externa 0
     ;Código para la interrupción
     ACALL print cronom
     CJNE R4,#01H, start ;Salta a start para empezar el cronómetro
     MOV A, P3
     CJNE A,#02H,stop
     AJMP final
     stop: ;Acude a stop si ya se pasó por start
     MOV R4,#00H
     RETI
     start:
     MOV R4,#01H
     MOV A, P2
     MOV R2,A
     MOV P0,01H
     inicio:
     MOV R2,#00H
     ACALL iniciar reclock
     ciclo2:
     MOV R1,#00H
     ciclo1:
     MOV R0,#20
     MOV R7,#60
     ciclock:
     CJNE R0,#0,ciclock
     MOV A,R1
     MOV DPTR, #display_7seg ; Apuntar a la dirección de la etiqueta
display_7seg
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P2,A
     /*delay min:
     ACALL delay
     ACALL delay
     DJNZ R7, delay_min*/
     INC R1 ;Incrementará el display 4
     CJNE R1,#0AH,ciclo1
     AJMP ciclo2
```

```
iniciar reclock:
     MOV P2,#0x40 ;Prende el cuarto display
     MOV P0,#0x00 ;Deja en 0 el puerto de comunicación
     RET
     final: ;Se accede por la verificación del botón que regresa
al programa de inicio
     MOV P0,#00H
     RETI
ORG 0013H ;Interrupción externa 1
     ;Código para la interrupción
     ACALL iniciar reclock1
     iniciar reclock1:
     MOV P2,#0x40 ;Prende el cuarto display
     MOV P0,#0x02 ;Manda un 2 por el puerto de comunicación al
micro 2
     RET
     RETI
ORG 001BH ;Interrupción por desborde (Overflow) del timer 1
     MOV TH1,#004BH
     MOV TL1,#00FDH
     DEC R0
     RETI ; Retorno de interrupción
ORG 0030H
     iniciowo:
     MOV R2,#00H
     ACALL iniciar reloj ; Inicia el display asociado a este micro
y envía la información de inicio al puero de transmisión del micro
     ACALL iniciar lcd
     SETB EA
     SETB ET1
     ACALL init timer1
     ACALL initint0_config
     ciclowo2: ;Toda una iteración de 0 a 9
     ACALL print reloj
     MOV R1,#00H
     ciclowo1: ;Una iteración de un número
```

```
MOV R0,#20
     MOV R7,#60
     ciclo:
     CJNE R0, #0, ciclo
     MOV A,R1
     MOV DPTR, #display_7seg ; Apuntar a la dirección de la etiqueta
display_7seg
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P2,A
     delay_min:
     ACALL delay
     ACALL delay
     DJNZ R7, delay min
     INC R1 ;Incrementará el display 4
     CJNE R1,#0AH,ciclowo1
     AJMP ciclowo2
     print_cronom: ;Imprimimos a la LCD la leyenda "Cronometro"
     ;Regreso a casa
     ACALL en h
     MOV A,#02H
     MOV datos,A
     ACALL en_1
     ACALL en h
     ACALL rs_h
     MOV A,#67 ;C
     MOV datos, A
     ACALL en_1
     ACALL en h
     ACALL rs h
     MOV A,#82 ;R
     MOV datos, A
     ACALL en 1
     ACALL en_h
     ACALL rs_h
     MOV A, #79;0
     MOV datos, A
     ACALL en_1
     ACALL en_h
```

```
ACALL rs h
MOV A,#78;N
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en h
ACALL rs_h
MOV A,#79;0
MOV datos, A
ACALL en 1
ACALL en_h
ACALL rs h
MOV A,#77;M
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en h
ACALL rs_h
MOV A,#69 ;E
MOV datos, A
ACALL en 1
ACALL en_h
ACALL rs_h
MOV A, #84 ; T
MOV datos,A
ACALL en_1
ACALL en_h
ACALL rs h
MOV A,#82 ;R
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en_h
ACALL rs h
MOV A, #79;0
MOV datos, A
ACALL en_1
RET
print_reloj: ;Imprimimos a la LCD la leyenda "Reloj"
;Regreso a casa
```

```
ACALL en_h
MOV A,#02H
MOV datos,A
ACALL en_1
ACALL en_h
ACALL rs_h
MOV A,#82 ;R
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en_h
ACALL rs_h
MOV A,#69 ;E
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en h
ACALL rs_h
MOV A,#76 ;L
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en_h
ACALL rs_h
MOV A, #79;0
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en_h
ACALL rs h
MOV A,#74 ;J
MOV datos,A
ACALL en_1
RET
init_timer1:
MOV TMOD, #10H ; Activamos el modo 1 del timer 1
MOV TH1,#004BH
MOV TL1,#00FDH
SETB TR1
RET
iniciar_reloj:
```

```
MOV P2,#0x40 ;Prende el cuarto display
     MOV P0,#0x00 ;Deja en 0 el puerto de comunicación con el
segundo micro
     RET
     display 7seg:
     DB 40H ;0
     DB 79H ;1
     DB 24H ;2
     DB 30H ;3
     DB 19H ;4
     DB 12H ;5
     DB 02H ;6
     DB 78H ;7
     DB 00H;8
     DB 18H ;9
     delay:
                      ;2 ciclos Retardo.5 segundos
                                                              =2
     MOV R6,#0FAH ;250d ;1ciclo
                                                              =1
     d1:
     MOV R7,#0F9H ;249d ;1ciclo
                                        1*250=250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                          =250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                    =250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                    =250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                    =250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                    =250
     d2:
     NOP
                                 ;1ciclo 1*249*250=62250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                    =62250
     DJNZ R7,d2
                    ;2ciclos
                                    2*249*250=124500
     DJNZ R6,d1
                     ;2ciclos
                                        2*250=500
     RET
                           ;2cilos
                                                          =2
                                                       ;total=500005
     initint0_config:
     SETB EX0
     SETB EA
     RET
     iniciar lcd:
     ACALL rw 1
```

```
ACALL rs_1
;Comienza la configuración de encendido de la LCD
ACALL en_h
MOV A,#38H
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en_h
MOV A,#38H
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en h
MOV A,#38H
MOV datos, A
ACALL en_1
ACALL en_h
MOV A,#38H
MOV datos, A
ACALL en_1
;Apaga la pantalla
ACALL en_h
MOV A,#08H
MOV datos,A
ACALL en_1
;Limpiar pantalla
ACALL en h
MOV A,#01H
MOV datos, A
ACALL en_1
;Modo de entrada
ACALL en_h
MOV A,#06H
MOV datos, A
ACALL en_1
;Encender la pantalla
ACALL en_h
MOV A,#0FH
```

```
MOV datos, A
     ACALL en_1
     RET
     en 1:
     CLR en
     ACALL delay
     RET
     en h:
     SETB en
     ACALL delay
     RET
     rs_1:
     CLR rs
     ACALL delay
     RET
     rs_h:
     SETB rs
     ACALL delay
     RET
     rw 1:
     CLR rw
     ACALL delay
     RET
     rw_h:
     SETB rw
     ACALL delay
     RET
END
                              Micro 2
ORG 0000H ; Reset
     LJMP inicio
ORG 001BH ;Interrupción por desborde (Overflow) del timer 1
     MOV TH1,#004BH
     MOV TL1,#00FDH
     DEC R0
     RETI ;Retorno de interrupción
```

```
ORG 0030H
     inicio:
     MOV R2,#00H
     ACALL iniciar reloj
     SETB EA
     SETB ET1
     ACALL init_timer1
     ciclo2: ;Toda una iteración de 0 a 9
     MOV R1,#00H
     CJNE R4,#01H,interrupcion0 ;Detecta del puerto de
comunicación que el Micro 1 entró en la interrupción 1
     CJNE R4,#02H,interrupcion1 ;Detecta del puerto de
comunicación que el Micro 1 activó el reset del cronómetro
     CJNE R4,#00H,interrupcion1 ;Detecta del puerto de
comunicación que el Micro 1 activó el botón de regresar al
programa original
     ciclo1: ;Una iteración de un número
     MOV R0,#20
     MOV R7,#10
     ciclo:
     CJNE R0,#0,ciclo
     MOV A,R1
     MOV DPTR, #display_7seg ; Apuntar a la dirección de la etiqueta
display_7seg
     MOVC A, @A+DPTR
     MOV P3,A
     delay min:
     ACALL delay
     ACALL delay
```

```
ACALL delay
     DJNZ R7, delay_min
     INC R1 ;Incrementará el display 3
     CJNE R1,#06H,ciclo1
     INC R2 ;Incrementará el display 2
     MOV A,R2
     MOV DPTR, #display 7seg ; Apuntar a la dirección de la etiqueta
display 7seg
     MOVC A,@A+DPTR
     MOV P2,A
     AJMP ciclo2
     interrupcion0:
     MOV R4,#01H
     MOV A, P2
     MOV R2,A
     MOV P0,01H
     iniciowo:
     MOV R2,#00H
     ACALL iniciar reloj
     AJMP ciclowo2
     interrupcion1:
     MOV P0,#0x40 ;Prende el primer display en 0
     MOV P2,#0x40 ;Prende el segundo display en 0
     MOV P3,#0x40 ;Prende el tercer display en 0
     ciclowo2:
     MOV R1,#00H
     ciclowo1:
     MOV R0,#20
     MOV R7,#60
     ciclowo:
     CJNE R0,#0,ciclowo
     MOV A,R1
```

```
MOV DPTR, #display 7seg ; Apuntar a la dirección de la etiqueta
display_7seg
     MOVC A, @A+DPTR
     MOV P2,A
     delay minimo:
     ACALL delay
     DJNZ R7, delay minimo
     INC R1 ;Incrementará el display 4
     CJNE R1,#0AH,ciclowo1
     AJMP ciclowo2
     init timer1:
     MOV TMOD,#10H ;Activamos el modo 1 del timer 1
     MOV TH1,#004BH
     MOV TL1,#00FDH
     SETB TR1
     RET
     iniciar reloj:
     MOV P0,#0x79 ;Prende el primer display
     MOV P2,#0x24 ;Prende el segundo display
     MOV P3,#0x40 ;Prende el tercer display
     RET
     display_7seg:
```

```
DB 40H ;0
     DB 79H ;1
     DB 24H ;2
     DB 30H ;3
     DB 19H ;4
     DB 12H ;5
     DB 02H ;6
     DB 78H ;7
     DB 00H ;8
     DB 18H ;9
           delay:
                        ;2 ciclos Retardo.5 segundos
=2
     MOV R6,#0FAH ;250d ;1ciclo
                                                              =1
     d1:
     MOV R7,#0F9H ;249d ;1ciclo
                                        1*250=250
                                                          =250
     NOP
                                 ;1ciclo
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                     =250
     NOP
                                                     =250
                                 ;1ciclo
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                     =250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                     =250
     d2:
                                 ;1ciclo
     NOP
                                           1*249*250=62250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                     =62250
     NOP
                                                     =62250
                                 ;1ciclo
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                     =62250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                     =62250
     NOP
                                 ;1ciclo
                                                     =62250
     DJNZ R7,d2
                      ;2ciclos
                                    2*249*250=124500
     DJNZ R6,d1
                      ;2ciclos
                                         2*250=500
     RET
                           ;2cilos
                                                          =2
                                                       ;total=500005
```

END