LP-039073

22-01-2024

схЗ

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					возсн		
Equipa	mento				Denomina	ação	
4716402	770-0009				LX	d.	
Disponibilidad	le	Ação					
Status	Qtd						
Desativado	3		С	entro Custos	Gerên	cia	Responsável
Sucatado	3			685401	MSI1-E	DU	ALEX TURKOT
Em Utilização	3				Desvio	5	
Para Conserto Interno	2	Conserto		Calibrador com	n a posiçã	ăo nº	02 quebrada.
Em estoque	1				Conser	to	
Bloqueado	3						
Em Conserto Interno	2						
In	spetor			Supervis	or	Plan	ejador de EIME
NEU3CT - ANDRESSA	NEUMAI	NN RECHETTE	LO	PAULO LASK	OSKI	MA	THEUS CORTZ
Nº RS Data E	misṣão	Bandeja	64	Observaç	ão ,		Nº Controle

CALIBRADOR ACOMPANHA

Andressa Neumann 92736302 AMC PS/QMM61-CtP 04/07/25

65357

Folha c	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP				
Equipamento)		Denominação		
4716402770-00	007	LX LX			
Disponibilidade	Ação				
	7	Centro	Gorôncia	Pesnonsável	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	6	
Em Utilização	3	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685401	685401 MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN				
	Desvios				
Cali	Calibrador com a posição nº 02 quebrada.				
	Conserto				

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3CT	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-046105	27-11-2024	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA 6753		67530

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	
4714200628-0037	LG Ø4,970 + 0,11	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	3	
Em Utilização	14	
Em construção	1	Conserto
Em estoque	10	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA			
Desvios					
especificado	.,970mm ±0,0025mm (gasto em desenho. Valor da mediç Calibrador com a posição	ão 4,958mm - posição			

Conserto

-	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME	
NEU3C1	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	IANN	PAULO LASKOSKI		ON DA SILVA E LVA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação N		Nº Controle
LP-046956	17-01-2025	cx7	CALIBRADOR ACOMPANHA 67		67820

Folha de solicitação de se	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4714200562-0023	LG (Ø6,85) UP	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	20	
Para Conserto Interno	1	Conserto
Em Utilização	6	
Em estoque	3	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685554	MOE1-UIN - Usinagem UIN2	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA
	Desvios	
		asto 6,825mm) acima dos 96,825mm - posição nº1

Conserto

Inspetor				Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - T	ATIANA ALVES BRAN	NA ALVES BRANCO PAULO LASKOSKI G			GEOVANE AM	IANCIO ALVES	
Nº RS	Data Emissão	Bande	eja	Observ	/ação	Nº Controle	
LP-047519	27-01-2025	CX 10	CX 10 CALI		ACOMPANHA	67965	

LP-047644

12-02-2025

	Foli	ha de solicita	ção de serviç	o - P	S/QMM61-CtP)	возсн
Equ	ipameı	nto	Denominação				
471	.66000	26			3		
				stos	Gerência	Responsável	
Disponibilio	dade	Ação			1	JOSE ANDRE	S LAGUARDIA
Status	Qtd		68570	5 MOE1-UIN -		MEJIA	
Em	2	Canataurão			De	svios	
Utilização	-	Construção	Confec	Confeccionar 1 unidade. Serie 0003. Peças acompanha.			
Em construção	1			Descaracterizar e gravar norma e serie.			erie.
					Con	strução	
Inspetor				Supervisor Planejador de EIME		or de EIMÉ	
NEU3CT - AND	ECHETTELO	CHETTELO PAULO LASKOSKI GUILHERME MARCHIO		RCHIORE NATEL			
Nº RS Data Emissão Bar			Bandeja		Observação Nº Con		

CALIBRADOR ACOMPANHA

cx1

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 04/07/25

68083

e serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH
Denominação
LX

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	27	
Em Utilização	3	
Em construção	1	Conserto
Em estoque	3	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável						
685552	MOE1-UP - Usinagem de Componentes (Miscelanea)	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA						
	Desvios							
Planeza 0,002mm fora do especificado, valor medido 0,003mm								
	Conserto							

	Inspetor		Supervisor	Planejador	de EIME
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			MARCO ANTONIO GONCALVES VIEIRA	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obs	ervação	Nº Controle
LP-047828	17-02-2025	CX8	CALIBRADO	R ACOMPANHA	68135

Fol	воѕсн						
Equipar	nento						
47142004	89-001	7	LG 8,23±0,02				
Disponibilidad	le	Ação					
Status	Qtd		Centro	Gerência	Re	esponsável	
Sucatado	6	-	Custos				
Requisitado para Exame Interno	3		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I		CARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	8	Conserto		Desvios			
Para Conserto Interno	1		Diâmetro 8,215mm ±0,0013mm (gasto 8,210) no limite especificado, valor medido Ø 8,210mm				
Em estoque	3		Conserto				
Perdido	1						

	Inspetor		Supervisor Planejador de EIME			
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048165	17-02-2025	cx7	CALIBRADOR	ACOMPANHA	68130	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equipa	mento			Denominação			
47142006	94-001	4	LG Ø7,60mm ±0,02mm				
Disponibilidad	de	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	11		Centro				
Requisitado para	1		Custos	Gerência	Responsável		
Exame Interno			005000	MOE3-CRIN - Usinagem	RICARDO RUI		
Em Utilização	7		685608	do corpo I	GASOLA		
Para Conserto	1	Conserto		Desvios			
Interno			Diâmetro	7,587mm ±0,0013mm (gas	to 7,580) fora do		
Em construção	2		especifi	cado, valor medido Ø7,568	mm - posição 1		
Em estoque	3	,		Conserto			
Em Reclamação	3		B.				
Em Conserto	4						
Interno	1						

	Inspetor		Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-048166	17-02-2025	CX7	CALIBRADOR ACOMPANHA		68132	

	Foll	ha de solicita	ação d	e servi	ço - PS/QMM6:	1-CtP		воѕсн	
Equip	oamen	to			D	enominação			
471640	3940-0	0028				LX			
Disponibilid	lade	Ação							
Status	Qtd		Ce	ntro					
Sucatado	27		Cu	stos	Gerê	encia	Re	sponsável	
Em Utilização	2		685	5553	MOE1-UP - Montagem, Teste de Função e			JOSE ANDRES	
Para			a page de contigue v	Acabamento					
Conserto		Conserto	Desvios						
Em construção	1		de	senho	máxima de 0,00 . Valor encontra 1°01 está arredo	do 0,007mm. (Chanfro (),2 x 30° da	
-mesicy	3			1000000		Conserto			
Conserto Interno	1	X10							
	Inspet	tor		s	upervisor	Plane	ejador de	EIME	
STA4CT - TAT	TIANA /	ALVES BRAN	СО	PAUI	_O LASKOSKI	GUILHERM	E MARCH	IIORE NATEL	
Nº RS	Dat	a Emissão	Ban	Bandeja Ob		Observação		Nº Control	
LP-048649	26	-03-2025	pr CALIBRADOR ACOMPANHA 683					68372	

	Folha de	solicita	ção de	serviço - F	S/QMM61-CtP		возсн	
Eq	uipamento				Den	ominação		
4715	900585-00	03			LS	S "UIN3"		
Disponib	ilidade	Ação		Centro Custos	Gerência	Respo	onsável	
Status	Qtd			685701	MOE1-UIN -		S LAGUARDIA EJIA	
Em Utilização	1				D	esvios		
Para Consert Interno	1	Conse		Calibrador com danificações na superficie de medição do				
Em estoque	3			1 1 1 1		0,13 máx. onserto		
	Inspetor				pervisor	Planejado	r de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			ICO	PAULC	LASKOSKI	GEOVANE AM	ANCIO ALVES	
Nº RS	Data En	issão	Band	eja	Observa	ação	Nº Controle	
LP-048978	15-04-2	2025	cx ²	x4 CALIBRADOR ACOMPANHA 68565				

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH					
Denominação					
LX- LCMV					
	Denominação				

Disponibilio	Ação				
Status	Qtd				
Em Utilização	4				
Para Conserto Interno	1	Conserto			
Em Conserto Interno	1				

Gerência	Responsável			
MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA			

Desvios

Calibrador com batidas e danificações na face de medição do Ø23,5mm - posição n°1 Calibrador com marca de "centro" - posição n°2 Calibrador com batidas e danificações na face de medição do Ø4mm - Falta modificação 2 metal duro K20 posição - n°4

Conserto

Ins	petor	Supervisor	Planeja	Planejador de EIME			
STA4CT - TATIAN	IA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSK	GUILHERME I	MARCHIORE NATEL			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle			
LP-049197	30-04-2025	cx7		68644			

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Eq	uipamento				Denominação				
4716	5505611-001	1			LY FLUXO HIDRAULICO TURBINA				
Disponib	Disponibilidade Ação								
· Status	Qtd			Centr	o Custos		Gerência	Responsável	
Sucatado	6			68	5421	М	OE2-DU - Agies/HE P/ UI	ALEX TURKOT	
Em Utilização	2 -								
Para Consert Interno	0 1	Conse	Conserto Calibrador com danificações na superfície de mediçã				de medição da		
Em estoque	2						planeza.		
Em Conserto Interno	1			Conserto					
	Inspetor			Sup	Supervisor Planejad			or de EIME	
STA4CT - TAT	IANA ALVES	BRANC	0	PAULO	LASKOSK	1	GEORGE ALEXANDRE	DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emi	ssão	В	Bandeja Observação Nº C		Nº Controle			
LP-049211	10-04-20	025		cx2	cx2 CALIBRADOR ACOMPANHA 6851			68516	

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP									воѕсн	
Equ	Equipamento					Denominação					
47164	405811-C	05811-0001			LX (Medir "C")						
Disponibilidade Ação			Centro G		Gerência		esponsável				
Status	Qt	d			685		06	MOE3-CRIN - Linha de		RI	CARDO RUI
Em Utilização	1				003000	n	nontagem		GASOLA		
Para Consert	0 1		Conser	Conserto		Desvios					
Interno	1				Calibrador com posição nº02 travada.				ıda.		
Em estoque	1							Conserto			
	Inspeto	,			Supervisor			Planejador de EIME			
STA4CT - TA	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			Ю	PAUL	O LA	SKOSKI	GABRIEL WALDOW EL MESSANI		EL MESSANE	
Nº RS	Data	Em	issão	Ва	andeja		Observação			Nº Controle	
LP-049348	31-0	3-2	2025		cx5		CALIBRAD	OR ACOMPANHA		68395	

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP B								
Equ	uipamento			Denominação					
4716)7			LY (Ø12,0) (FEITO DE PR	ODUTO)			
Disponibilidade Ação		Cent		Gerência		sponsável			
Status	Qtd		6854	95	MOE2-IP - Produção	EMA	NUEL VITOR		
Sucatado	4		0034	.00	Elemento P	C	CECCON		
Em Utilização	2	Conser	to	Desvios					
Para Consert	0 2				Calibrador oxidado.				
				pour	Conserto				
Ins	spetor		Supervi	sor	Planejado	r de EIM	1E		
	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO) SKI	PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		BICIEN DE		
Nº RS	Data Em	nissão	Bandeja	,	Observação		Nº Controle		
LP-049450	05-05-2	2025	cx4	cx4 CALIBRADOR ACOMPANHA 68					

Folha de solicitação de se	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716505290-0004	LY (2.50)	

Disponibilidad	Ação				
Status	Qtd				
Transferido	1				
Em Utilização	1	Conserto			
Para Conserto Interno	1				
Em estoque	2				

Centro Custos	Gerência	Responsável						
685541	MOE1-DHK - Usinagem Mole 17 MM Série B	EMANUEL VITOR CECCON						
	Desvios							
Calibrador está oxidado.								
Conserto								

	Inspetor		Supervisor	dor de EIME		
STA4CT -	TATIANA ALVES BRA	ANCO	PAULO LASKOSKI VINICIUS PENTEAD			
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-049453	05-05-2025	cx4	CALIBRADOR ACOM	PANHA	68656	

	Folha de	e solicita	ção	de serviç	:o - P	S/QMM61-CtP		возсн	
Equ	uipamento				Denominação				
47165	510222-000	08			LY (Ø12,0) (FEITO DE PRODUTO)				
Disponibi	lidade	Ação							
Status	Qtd			Centr Custo	_	Gerência	R	esponsável	
Sucatado	4		685485		35	MOE2-IP - Produção	EM	ANUEL VITOR	
Em Utilização	2					Elemento P		CECCON	
Para Consert	0 .	Conser	to			Desvios			
Interno					Calibrador oxidado.				
Em Conserto Interno	1					Conserto			
Ins	spetor			Supervis	or	Planejado	Planejador de EIME		
STA4CT - T	TATIANA AL'	VES		PAULO		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE			
BR	RANCO			LASKOSI	ASKOSKI MEDEIROS				
Nº RS	Data En	nissão	Е	Bandeja	andeja Observação Nº C			Nº Control	
LP-049455	05-05-	2025		CX4	(CALIBRADOR ACOMPANI	-IA	68678	

Folha de solicitação de so	erviço - PS/QMM61-CtP BOSCH
Equipamento	Denominação
4316402552-0004	LX
Disponibilidado Ação	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	2	er capa i i i i i i i
Em Utilização	1	Conserto
Para Conserto Interno	1	
Em construção	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON			
2	Desvios				
Calibrador com marcas de gasto na superficie de medição da distância de 4,00mm -0,01mm.					
Conserto					

Inspetor		Superviso		Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN DE MEDEIROS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	:	Observação	Nº Controle	
LP-049500	23-04-2025	сх9	С	ALIBRADOR ACOMPANHA	68614	

600 - 27

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH			
Equipamento	Denominação		
4716200388-0003	LV (UTILIZ. 2 438 62)		

Disponibilidade		Ação	
Status	Qtd		
Sucatado	1		
Em Utilização	2	Conserto	
Para Conserto Interno	1		
Em estoque	2		

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT			
Desvios					
Calibrador com rebarbas na superficie de medição da distância 14,395mm -0,003mm.					
Conserto					

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME				
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			PAULC	ULO LASKOSKI LUCAS KEN ASSAOKA DOS		KA DOS ANJOS		
Nº RS Data Emissão Ba		ndeja	Observação		Nº Controle			
LP-049674	06-05-2025		CX3 CALIBRAI		CX3 CALIBRA		DOR ACOMPANHA	68694