LP-039657

29-02-2024

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн		
Equipamento				Denominação					
4	71590048	8-0004	1	LS					
Disponibilidade Ação		Centro Custos	Gerência	Respo	onsável				
Stat	us	Qtd		685541	MSI2-DHK	EMANUEL VI	TOR CECCON		
Em Utilizaç	ão	1		Desvios					
Perdido		1	Conserto	Primeiro filete danificado, impossibilitando medição.					

Em Conserto Interno 2			Conserto		
	Inspetor		Supervisor	Planeja	ndor de EIME
STA4CT -	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	VINICIUS PENTEADO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle

CALIBRADOR ACOMPANHA

CX8

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 04/06/25

65592

Interno

Conserto

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP					воѕсн		
Equip	amento		Denominação				
4716405	5896-000)4	LX				
Disponibilidade Ação		Centro	Gerência	Responsável			
Status	Qtd		Custos	Gereneia	Responsaver		
Sucatado	1		685413	MOE2-DU - Usinagem Mole Corpo CRI/CRIN	ALEX TURKOT		
Em Utilização	1	Conserto	Desvios				
Em estoque	1		Calibrador com a posição n°2+3 quebrada.				
Em Conserto	_		y cambrador com a posição ii 210 quebrada.				

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO		PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSA	OKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle	
LP-044776	12-10-2024	cx3	CALIBRADOR ACOMPANHA		67114	

Folha de solicitação de	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716404936-0030	LX	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	4	
Sucatado	24	
Em Utilização	5	Conserto
Em estoque	5	·
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência					
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT				
Desvios						
Posição nº02 com marca de centro Desvio Maximo de 0,2mm Pos.2/Pos.3 fora do especificado, encontrado valor de 0,223mm.						
Conserto						

Inspetor				Supervisor	Plane	jador de EIME
NEU3CT - A	NDRESSA NEUMANN	RECHETTEL	0	PAULO LASKOSKI	RICARD	O TUNG PANEK
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-044779	12-10-2024	CX3	CALIBRADOR ACOMPANHA		ANHA	67119

Folha de solicitação	воѕсн	
Equipamento	Denominação	
4716405354-0001	LX	

Disponibilid	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Em Utilização	1	Conserto
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685485	MOE2-IP - Produção Elemento P	EMANUEL VITOR CECCON

Desvios

Ø 32,00mm +0,02mm está fora do especificado. Valor encontrado Ø 32,025mm. ---- Canto vivo da posição n°02 está irregular, encontrado quebra de canto de -0,012mm.

Conserto

Inspetor		Supervisor Planejador d		de EIME	
	- ANDRESSA NEUMA RECHETTELO	ANN	N PAULO CLEYSON NAS		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação Nº Con		Nº Controle

Nº RSData EmissãoBandejaObservaçãoNº ControleLP-04525423-10-2024CX8CALIBRADOR ACOMPANHA67223

Utilização

LP-045561

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equi	ipament	0	Denominação			
471640	05501-00	005	L.	X (exame local) - usinagem mole b	oico P	
Disponibilidade Ação		Centro	Centro			
Status	Qtd		Custos	Gerência	Responsável	
Sucatado	1		685401	MOE2-DU - Usinagem Mole corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT	
Em			AL AL	s		

Desvios

CALIBRADOR ACOMPANHA

-				ł						
	NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS					
		Insp	etor		Supervisor	Planejado	r de EIME			
	Em Conserto Interno	3		Conserto						
	Em estoque	1		28,5mm ±0,1mm e 16,5mm ±0,05mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição 21,5mm e 9mm - posição nº 6						

cx1

Conserto

08-11-2024

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP

67383

Nº RS

LP-046107

Data Emissão

29-11-2024

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн		
Equipamento					Denominação				
471640	5896-00	03	LX			LX			
Disponibilid	ade	Ação	Centr Custo		C	Gerência	Responsável		
Status	Qtd		COT 41	10	MOE2-DU	- Usinagem Mole	ALEX		
Sucatado	1		68541	13	Corp	o CRI/CRIN	TURKOT		
Em Utilização	1	Conserto		Desvios					
Em Conserto	3		Calib	Calibrador com a posição nº2+3 quebrada (Raio 0,05)					
						Conserto			
	Inspetor				pervisor	Planejador	de EIME		
NEU3CT - A	ANDRES	SA NEUMANN	V		PAULO	ULO LUCAS KEN ASSAOKA DOS			
RECHETTELO			LA	SKOSKI	ANJOS				

Observação

CALIBRADOR ACOMPANHA

Bandeja

cx4

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP QV2 05/06/25

Nº Controle

67548

Folha de solicitação de serv	iço - PS/QMM61-CtP BO	SCH
Equipamento	Denominação	
4716403503-0011	LX	

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	32	
Em Utilização	6	Conserto
Em estoque	5	
Em Conserto Interno	4	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrador com a posição nº1+5 quebrada.						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	ador de EIME		
NEU3CT - AN	NDRESSA NEUMANN	N RECHETTEL	PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANE		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-046120	26-11-2024	схЗ		CALIBRADOR ACOMP	ANHA	67518

Andressa Neumann 92736302 PSIQMM61-CIP 9000 04/06/25

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC								возсн	
Equi	pamen	to	Denominação						
471640	2627-0	0019	LX2604						
Disponibilio	dade	Ação		entro		Gerência	R	esponsável	
Status	Qtd		С	ustos				-	
Sucatado	8		6	85401	1	J - Usinagem Mole po P/UI/UIN	AL	EX TURKOT	
Em Utilização	2		Desvios						
Em construção	1	Conserto	d	o especif	icado em de	N/C Diâmetro 0,30 senho. Valor da med -10' pos. 1+2 está fo	lição	0,317mm -	
Em estoque	5					ição 28,59°mm - po			
Em Conserto	1		38°30' -10' pos. 1+2 está fora do especificado em desenho. Valor da medição 38,3°mm - posição nº1+2						
Interno			Conserto						
	Inspetor			Supervisor Planejador de EIME					

Inspetor			Supervisor	Planejador de EIME		
MEK3CT - KASSIA SIBELE MENCA			ULO LASKOSKI	LUCAS KEN ASSAOKA DOS ANJOS		
Nº RS	Data Emissão	Bande	ja (Observação	Nº Controle	
LP-046239	13-12-2024	CX5	CALIBRA	CALIBRADOR ACOMPANHA		

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							возсн			
Eq	uipament	0					Denominação			
4715	301106-0	001					LO			
Disponibi	lidade	Ação		Cent Cust		(Gerência	R	esponsável	
Status	Qto			685606		CRIN - Linha de montagem		CARDO RUI GASOLA		
Em Utilização) 1	4			Desvios					
Em construçã	ão 1	Conser	to _	Mataria	l da n	osioão po	2200 pão correspo	ndo o	a canacificada	
Em Conserto Interno	1		The state of the s	Material da posição nº300 não corresponde ao esp em desenho.		o especificado				
L							Conserto			
Inspetor			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Supervisor Planejador de El			EIME			
STA4CT - TA	TIANA ALV	ES BRANC	co	O PAULO LASKOSKI GABRIEL WALDOW		DOW I	EL MESSANE			
Nº RS	Data E	missão	Ва	ndeja		Ok	servação		Nº Controle	
LP-046962	20-01	-2025	С	X 05	CALIBRADOR ACOMPANHA 67871		67871			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BO					
Equipamento	Denominação				
4716403503-0061	3-0061 LX				

Disponibilida	Ação					
Status	Status Qtd					
Desativado	3					
Sucatado	32					
Em Utilização	6	Conserto				
Em estoque	5					
Em Conserto Interno	4					

Centro Custos	Gerência						
685411	685411 MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN						
Desvios							
Raio 0,25mm -0,05mm (GASTO 0,35mm) no limite do gasto. Valor da medição 0,350mm - posição nº01							
Conserto							

Inspetor			Supervisor	dor de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK		
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação		Nº Controle
LP-047474	24-01-2025	CX 10	CALIBRADOR ACC	OMPANHA	67956

	Folha de	e solicita	ção	de ser	viço - P	S/QMM61-CtP		воѕсн			
Equipamento 4738360432-0027			Denominação								
				JMI	K6-PINO STOTZ E	XCL PAKO INV	.11242				
Disponibili	dade	Ação									
Status	Qtd										
Sucatado	40							ntro stos	Gerê	ncia	Responsáve
Em Utilização	16					MOE2-DU - Us	inagem Dura	ALEX			
Para Conserto	1			68	5411	Corpo P	-	TURKOT			
Interno		Conser	Conserto			Des	Desvios				
Em Exame Interno	1						Cali	brador com a pos	sição nº 01 que	ebrada.	
Em estoque	7					Cons	serto				
Em Conserto Interno	1										
***	Inspeto	٢			<u>,</u> -, S	Supervisor	Planejad	lor de EIME			
STA4CT - TA	ATIANA AL	VES BRA	NCC)	PAU	LO LASKOSKI	RICARDO	TUNG PANEK			
Nº RS	Data En	nissão	Ва	andeja		Observaçã	io	Nº Controle			
LP-047493	31-01-2	2025)25 cx1		CALIBRADOR ACC	MPANHA	68011			

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							воѕсн			
Equipamento							Deno	minação			
4714	4714201007-0001						LG 2,	48 ±0,02			
				Centro		• •					
Disponib	ilidade	Açã	io	Cu	Custos		Gerência	Resp	onsável		
Status	Qtd		Conserto 6857		570	1	MOE1-UIN -		PRES LAGUARDIA MEJIA		
Em Utilização	1	Conse			Conserto				De	esvios	
Em Conserto Interno	1						(Calib	rador com a p	osição nº1 dar	ificada.
		-					Со	nserto			
	Inspetor						Supervisor	Planeja	dor de EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETT			HETTELO	ETTELO PAULO LASKOSKI GEOVANE AMANCIO AL		AMANCIO ALVES					
Nº RS	Data Em	issão	são Bandeja			Observação		:ão	Nº Controle		
LP-047771	08-02-2	025		сх7		CAL	_IBRADOR AC	OMPANHA	68045		

o - PS/QMM61-CtP BOSC
Denominação
LX

Disponibilidad	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	4	Conserto
Em Utilização	2	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685704	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA				
	Desvios					
Calibrador com rebarba na área de utilização/medição						
Conserto						

	Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			PAULO LASKOSKI	GUILHERME MA	ARCHIORE NATEL
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observ	ação	Nº Controle
LP-047829	17-02-2025	cx8	CALIBRADOR A	COMPANHA	68134

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP		
Equipamento	Denominação	
4716404661-0003	LX (47 120 01 153)	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	1	Conserto
Em Utilização	1	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685531	MOE1-DHK - Montagem DHK 17 MM	EMANUEL VITOR CECCON			
Desvios					
Calibrador faltando posição nº8 conforme desenho.					
Conserto					

Inspetor	Supervisor		Planejador de EIME				
-	PAULO LASKOS	SKI SARAH CRISTINE TAKEUTE DE OLIVEIRA					
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle			
LP-047830	17-02-2025	cx8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68133			

Folha de solicitação d	e serviço - PS/QMM61-CtP	воѕсн
Equipamento	Denominação	
4716405239-0001	LX - (EXAME VISUAL DE QUEIMA DO FURC	D)
	(2.3.1.1.2.3.2.2.2.2.3.2.11.7.2.2.3.2.11.7.2.2.3.2.11.7.2.2.2.2.2.11.7.2.2.2.2.2.11.7.2.2.2.2	

Disponibilida	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	1	
Em Utilização	1	Conserto
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável					
685551	MOE1-UP - Usinagem Mole	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA					
Desvios							
Calibrador com a posição nº 02 quebrada.							
Conserto							

	Inspetor		Supervisor	Planejad	dor de EIME
NEU3CT - ANI	DRESSA NEUMANN	RECHETTELO	PAULO LASKOSKI	ERICK MART	INS DE OLIVEIRA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observaç	ão	Nº Controle
LP-047845	26-02-2025	cx4	CALIBRADOR AC	OMPANHA	68180

BOSCH

Equ	ipamer	ito		Denominação				
47383	60386-	0002	JMK6-OGIVA 4,00					
Disponibili	dade	Ação						
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável			
Sucatado Para	30		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT			
Conserto Interno	3		Desvios					
Em Utilização	18	Conserto	Calibrador com as medidas fora da especificação em dese Repetibilidade 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007m - Teste de balanço 0,0002mm. Valor encontrado: 0,0007mm					
Em estoque	14			aximo do ponto zero 0.005m 0,013mm				
Em Conserto Interno	3			Conserto	A STATE OF THE STA			

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP

Inspetor Planejador de EIME **Supervisor** NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO PAULO LASKOSKI NATHALIA GABRIELE MOISES Nº RS Data Emissão Bandeja Observação Nº Controle LP-047875 17-02-2025 cx2 CALIBRADOR ACOMPANHA 68111

Ø4

1-0010 Açã			÷	LX			
Açã				L/\			
)	Centro					
Qtd		Custos	Gerência	Responsável			
3		685482	MOE2-IP -				
6		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_				
2 Conse	rto _	Desvios					
1		Calibrador com riscos e danificações na superfíc medição da posição nº 10.					
1		Conserto					
	3 6 2 Consei	3 6 2 Conserto 1	3 685482 685482 Conserto Calibrado	3 6 2 Conserto Calibrador com riscos e o medição da	3 6 6 85482 MOE2-IP - GIOVANA BLAZIZ GUANAI Conserto Desvios Calibrador com riscos e danificações na sur medição da posição nº 10.		

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME
NEUSCT - ANDRESSA NEU	JMANN PAULO LASKOSKI	GABRIEL FERRONATTO DE SOUZA

Nº RS	Data Emissão	ata Emissão Bandeja Observação		Nº Controle
LP-048037	08-03-2025	PR	CALIBRADOR ACOMPANHA	68196

Em estoque

10

Conserto

	возсн					
Equipa	amento			/		
4715300	888-000	03	٠	LO		
Disponibilida	ıde	Ação	Centro	0		
Status	Qtd		Custos	Gerência	Responsável	
Sucatado	22		685608	MOE3-CRIN - Usinagem do corpo I	RICARDO RUI GASOLA	
Em Utilização	13	Conserto		Desvios	GAOOLA	
Para Conserto Interno	3		Calibrador f	altando posições nº6 e 201 d	conforme desenho.	

	Inspetor		Supervisor	Planejado	or de EIME
NEU3C1	- ANDRESSA NEUM RECHETTELO	1ANN	PAULO LASKOSKI		ON DA SILVA E LVA
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Obser	vação	Nº Controle
LP-048135	30-12-2024	cx1	CALIBRADOR	ACOMPANHA	67734

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equip	ament	0				Denominação	-	
4715301	L149-0	004				LO		
Disponibilid	ade	Ação		Centro Custos		erência	Re	esponsável
Status	Qtd			·	MOF3-C	RIN - Linha de	RI	CARDO RUI
Sucatado	1			685606		ontagem		GASOLA
Em Utilização	1	Conserto	Desvios Calibrador faltando posição n°300 e diâmetro de Ø5,5mm. Indicar alterações realizadas na modificação n°3. Conserto					
Para Conserto Interno	1							
Em estoque	1							
	nspeto	or		S	upervisor	Planej	ador d	e EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			CO	PAUL	O LASKOSKI	GABRIEL WA	LDOW	EL MESSANE
Nº RS	Data	Emissão	Bai	ndeja	Ol	servação		Nº Controle
LP-048136	20-0	01-2025	C	X 05	CALIBRAD	OR ACOMPANH	Α	67872

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipamento		Denominação				
4714200623-005	8	LG Ø2,000 +0,1 -0,05ver texto (ju	ıl/08)			
St	A - 2 -					

Disponibilidade	Ação	
Status	Qtd	
Sucatado	24	
Requisitado para Exame Interno	1	
Em Utilização	8	Conserte
Para Conserto Interno	5	Conserto
Em estoque	1	
Perdido	5	
Em Conserto Interno	1	

Centro Custos	Gerência	Responsável			
685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA			
Desvios					
Cal	ibrador com a posição nº1	quebrada.			
Conserto					

Inspetor			Supervisor		Planejador de EIME		
STA4CT - TAT	TIANA ALVES BRANC	co	PAUL	PAULO LASKOSKI OTTO CLEDSO		A SILVA E SILVA	
Nº RS	Data Emissão	Ba	ndeja	Observação		Nº Controle	
LP-048141	27-01-2025	С	X 10	CALIBRADOR ACOMPANHA		67964	

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH								возсн	
Equipamento						Denominação			
471530:	1195-00	001				LO			
Disponibilid	ade	Ação		Centro Gerência Responsável				esponsável	
Status	Qtd				MOE3-C	RIN - Linha de	RI	CARDO RUI	
Sucatado	1			685606	mc	montagem		GASOLA	
Para Conserto Interno	1	Conserto		Desvios					
Em Utilização	1		C			odificação nº 03 posição nº300 c			
Em construção	2					Conserto			
I	nspeto	r		Sı	upervisor	Planej	ador d	le EIME	
STA4CT - TATI	ANA AL	VES BRANC	0	PAUL	O LASKOSKI	GABRIEL WA	LDOW	EL MESSANE	
Nº RS	Data	Emissão	Baı	ndeja	Observação Nº Cont		Nº Controle		
LP-048142	27-0	1-2025	C	X 10	CALIBRADOR ACOMPANHA 67974				

Calibrador com a posição nº 03 quebrada (2X).

Conserto

Para Conserto

Em estoque

Interno

2

12

Fo	воѕсн						
Equipa	mento			Denominação			
4715300	888-0011		LO (ver texto)				
Disponibilida	ıde	Ação					
Status	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Requisitado para	1		685613	MOE3-CRIN - Usinagem corpo Matsura/Flex	RICARDO RUI GASOLA		
Exame Interno Em Utilização	11	Conserto	Desvios				

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	OTTO CLEDSON DA SILVA E SILVA		

Nº RS	Nº RS Data Emissão		Observação	Nº Controle
LP-048147	31-01-2025	CX8	CALIBRADOR ACOMPANHA	68010

LP-048380

20-03-2025

CX3

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP							
Equip	amen	to			De	nominação		
4716502764-0028					LY			
Disponibilid	ade	Ação						
Status	Qtd		Centro Cu	ustos	Go	erência	R	esponsável
Sucatado	9	685		1	MOE2-DU	J - Agies/HE P/ UI	AL	EX TURKOT
Em Utilização	1			Desvios				
Para Conserto Interno	1	Conserto	Diâmetro 2,00mm +0,005mm gasto 1,995mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø1,989mm -					
Em estoque	1				ро	sição nº02		
Em Conserto Interno	1		Conserto					
	Insp	etor		Sup	ervisor	Planeja	dor c	de EIME
		ESSA NEUM ETTELO						
Nº RS	Nº RS Data Emissão Bandeja				Obse	ervação		Nº Controle

Andressa Neumann 92736302 PS/QMM61-CtP 04/06/25

68306

CALIBRADOR ACOMPANHA

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOS				
Equipamento	Denominação			
4716403503-0003	LX			

Disponibilid	Ação	
Status	Qtd	
Desativado	3	
Sucatado	32	
Em Utilização	6	Conserto
Em estoque	4	
Em Conserto Interno	5	

Centro Custos	Gerência	Responsável
685411	MOE2-DU - Usinagem Dura Corpo P/UI/UIN	ALEX TURKOT
	Desvios	

Diâmetro 0,300mm -0,05mm Gasto 0,4mm está fora do especificado em desenho. Valor da medição Ø 0,402mm posição nº1+5 ----- Raio 0,250mm -0,05m (GASTO 0,35) está fora do especificado em desenho. Valor da medição 0,438mm posição nº1+5

Conserto

Inspetor				Supervisor	jador de EIME	
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO				PAULO LASKOSKI	RICARDO TUNG PANEK	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação		Nº Controle
LP-048381	20-03-2025	схЗ		CALIBRADOR ACOMPA	ANHA	68308

	Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								
Equipamento 4716406052-0001				Denominação					
				-		LX- TICs		·	
Disponibilidade Ação				Centro Gerência		Re	esponsável		
Status	Qtd			685485 MOE2-IP - Produção Elemento P				NUEL VITOR	
Em estoque 1 Em Conserto 1 Interno		Conserto	0	Desvios					
				Calibrador com a posição nº02 com marca de centro.					
				Conserto					
	Inspetor			Supervisor Planejador de E			EIME		
NEU3CT - ANDRESSA NEUMANN RECHETTELO			IN	PAULO LASKOSKI		PAULO HENRIQUE PRIZYBICIEN D MEDEIROS			
Nº RS	Data E	missão	Ban	deja	Observação Nº Cont			Nº Controle	
LP-048422	20-03	-2025	С	cx8 CALIBRADOR ACOMPANHA 683				68316	

	Folha	de solicita	ação d	e serviço -	PS/QMM61-0	CtP		ВОЅСН	
Equipamento				Denominação					
47165	4716506338-0010				LY ME	DIR Ø 11.	8 MAX.		
Disponibilidade		Ação		Centro Custos	Gerên	cia Responsável		ponsável	
Status	Qt	b		COFFE1	MOE1-	UP -	JOSE ANDRES		
Sucatado	8			685551	Usinagem Mole		LAGUARDIA MEJIA		
Em Utilização	1	Conser	to	Desvios					
Para Conserto	Para Conserto 1			Calibrador está oxidado.					
			<u>L</u>	Conserto					
	Inspetor				Supervisor Planejado			de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO			ICO	PAULO LASKOSKI ERICK I		MARTINS DE OLIVEIRA			
Nº RS	Data	Emissão	Ban	ıdeja	Obse	ervação		Nº Controle	
LP-048650	24-0	3-2025	С	cx9 CALIBRADOR ACOMPANHA 68			68341		

Obs.: Sem condições de retrabalho.

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP						
Equipamer	ito		Denominação			
4738360388-	0031	JMK6-OGIVA PNEUM.3,5010uM STOTZ				
Disponibilidade	Ação					
Status Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		

Status	Qtd	
Sucatado	20	
Para Conserto Interno	6	
Em Utilização	4	Conserto
Em estoque	1	
Em Conserto Interno	17	

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685433 MOE2-DU - Montagem Bicos		ALEX TURKOT				
Desvios						
Calibrador com as medições fora da especificada em desenho,						
Repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0007mm, teste de						
balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0008mm, deslocamento						
máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0.013mm.						

Conserto

Inspetor	Supervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO	PAULO LASKOSKI	NATHALIA GABRIELE MOISES		

Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observação	Nº Controle
LP-048716	24-03-2025	CX1	CALIBRADOR ACOMPANHA	68334

Fo	воѕсн						
Equip	amento		Denominação				
47164048	02-579161	-	LX Ø4,00(S	/ DRIFT USO EXCLUS	IVO PRIMUS)		
Disponibilida	ade	Ação					
Status	Qtd		Centro	Gerência	Responsável		
Sucatado	9		Custos	3.3. 3.10.14	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		

Status	Qtd	
Sucatado	9	
Para Conserto Interno	1	
Em Utilização	7	Conserto
Em construção	3	
Em estoque	2	
Em Conserto Interno	2	

Centro Custos	Gerência	Responsável ALEX TURKOT				
685421	MOE2-DU - Agies/HE P/ UI					
	Desvios					
Calibra	Calibrador com a posição nº 04 quebrada.					
Conserto						

	Suj	pervisor	Planejador de EIME		
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		O PAULO	LASKOSKI	GEORGE ALEXANDRE DE CARVALHO	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	Nº Controle
LP-049091	24-04-2025	cx4	CALIBRADOR ACOMPANHA		68628

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP								возсн
Equipame	nto					<u> </u>	Denominação	
4738360434	I-0064			JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112				IV.112
Disponibilidade		Aç	ão					
Status	Qtd					T		
Sucatado	59				Centro Custos		Gerência	Responsável
Em Utilização	7				05.100	MOE	E2-DU - Montagem	ALEX
Para Conserto	4			685433 Bicos		Bicos	TURKOT	
Interno		Cons	Conserto	Desvios				
Em construção	1	Cons		EIME Apresenta forma ruim, devido ao va			valor alto do	
Perdido	3						delta.	
Em estoque	5						Conserto	
Em Reclamação	3							
Em Conserto Interno	4							
Inspet	or				Superviso	or	Planejador	de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PA	ULO LASK	OSKI	NATHALIA GABF	RIELE MOISES		
Nº RS Data	Emiss	ão	Band	leja	o Observação		Nº Controle	
LP-049093 16-04-2025 cx			1	CALIBRADOR ACOMPANHA 68581				

Em estoque

Perdido

3

1

Fo	olha de	solicitação	ação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH				
Equipar	nento			Denominação			
47054024	15-009	94		EP (CONEXÃO DO BALANCIN)			
Disponibilidad	le	Ação					
Status Para Reclamação	Qtd		Centro Custos	Gerência	Responsável		
Sucatado	92		685434	MOE2-DU - Acabamento Bicos P/CRI/CRIN/UI	ALEX TURKOT		
Em Utilização Para Conserto	1	Conserto	Desvios				
Interno	2		Calibrac	dor com batidas e danificações na Ø4,0mm.	face do no		
Em construção	2			94, 0ππ.			

Inspetor			Supervisor	Planejad	lor de EIME
STA4CT - 1	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI	PATRICK AL	ISSON VANIN
Nº RS	Data Emissão	Bandeja	Observa	ção	Nº Controle
LP-049269	07-04-2025	CX5	CALIBRADOR AC	COMPANHA	68485

Conserto

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSCH							
Equipa	mento			Den	ominação		
473836043	34-0001/1						
		Centr	o Custos	G	erência	Responsável	
		68	35433	MOE2-DU -	Montagem Bicos	ALEX TURKOT	
Disponibilidade Ação			Desvios				
Conserto			Valor de tensão na bancada acima da tolerância.				
				C	onserto		
Inspetor			Supervisor Planejador de EIME			de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		ANCO	ICO PAULO LASKOSKI MATHEUS D		MATHEUS DE S	OUZA VICENTE	
Nº RS	Data Emissão	Ban	deja	Obse	ervação	Nº Controle	
LP-049293	07-05-2025			CALIBRADO	R ACOMPANHA	68702	

F	olha d	le solicitaçã	o de serviço PS/QMM61-CtP BOSCH				
Equipa	mento		Denominação				
47383604	34-00	81	JMK6-OGIVA 3,5010uM				
Disponibilida	de	Ação					
Status	Qtd						
Sucatado	59	·	Centro Custos	Gerência	Responsável		
Em Utilização	8		685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT		
Para Conserto Interno	8						
Em construção	1	Conserto		es de calibração fora do esp			
Perdido	3		detectado no processo seguinte.				
Em Reclamação	2			Conserto			
Em Conserto Interno	6						

Inspetor			!	Supervisor	Planejadoı	r de EIME
STA4CT - TA	STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAL	PAULO LASKOSKI MATHEUS DE SOUZA VIC		OUZA VICENTE
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Obs	ervação	Nº Controle
LP-049297	07-05-2025	сх	1	CALIBRADO	R ACOMPANHA	68697

Folha de solicitação de serviço - PS/QMM61-CtP BOSC			
Equipamento	to Denominação		
4738360434-0061	JMK6-OGIVA 3,50 EXCL PAKO INV.112		

Disponibilida	Disponibilidade				
Status	Qtd				
Sucatado	59				
Em Utilização	8				
Para Conserto Interno	8	Canadata			
Em construção	1	Conserto			
Perdido	3				
Em Reclamação	2				
Em Conserto Interno	6	., ., .,			

Centro Custos	Gerência	Responsável
685433	MOE2-DU - Montagem Bicos	ALEX TURKOT

Desvios

Calibrador com as medidas fora da especificação em desenho, repetibilidade 0,0002mm, valor encontrado: 0,0005mm, teste de balanço 0,0002mm, valor encontrado: 0,0011mm, deslocamento máximo do ponto zero 0.005mm, valor encontrado: 0,010mm e forma ruim.

Conserto

	Inspetor			Supervisor	Planejador	de EIME
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAI	JLO LASKOSKI	LASKOSKI MATHEUS DE SOUZA VICEN		
Nº RS	Data Emissão	Band	deja	Obse	ervação	Nº Controle
LP-049300	24-04-2025	cx1		CALIBRADO	R ACOMPANHA	68629

Sem renduções de vutrobalho

Folha de solicitação de servi	ço - PS/QMM61-CtP BOSCH
Equipamento	Denominação
4716511339-0001	LY

Disponibilida	Ação		
Status	Qtd		
Para Conserto Interno	1	Conserto	
Em estoque	1		

Centro Custos	Gerência	Responsável				
685700	MOE1-UIN -	JOSE ANDRES LAGUARDIA MEJIA				
	Desvios					
Calibrador está com ponto de medição gasto.						
	Conserto					

Inspetor		Supervisor		Planejador de EIME	
STA4CT - TATIANA ALVES BRANCO		PAULO LASKOSKI		ALEXANDRE THOMAZ PEREIRA BRANCINI	
Nº RS	Data Emissão	Bandeja		Observação	Nº Controle
LP-049456	06-05-2025	схЗ	CALIBRADOR ACOMPANHA 68		68693